



CAD/CAM/CAE工程应用丛书 UG系列

UG NX 9.0

入门·进阶·精通

◎ 博创设计坊 组编 钟日铭 等编著

本书核心内容包含

- NX 9.0入门概述
- 二维草图设计
- 3D曲线设计
- 基准特征与实体建模特征
- 细节特征与其他设计特征
- 模型进阶处理与特征编辑
- 曲面建模
- 装配设计
- NX工程制图
- 同步建模技术与GC工具箱应用



附赠超值  光盘
视频操作+范例素材



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

CAD/CAM/CAE 工程应用丛书·UG 系列

UG NX 9.0 入门·进阶·精通

博创设计坊 组 编

钟日铭 等编著



机械工业出版社

本书从实用角度出发,循序渐进地介绍了 NX 9.0 入门基础知识、二维草图设计、3D 曲线设计、基准特征与实体建模基础、细节特征与其他设计特征、模型进阶处理与特征编辑、曲面建模、装配设计、NX 工程制图和同步建模技术与 GC 工具箱应用等。

本书结构严谨、内容丰富、条理清晰、实例典型、易学易用,注重实用性和技巧性,是一本很好的从入门到精通类的学习教程。本书还配备了包含操作视频在内的教学光盘,方便实用,便于读者学习使用。

本书适合广大初中级用户及设计人员使用,也适合作为各职业培训机构、大中专院校相关专业 CAX 课程的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

UG NX 9.0 入门 进阶 精通 / 钟日铭等编著. —北京: 机械工业出版社, 2014.5 (2015.6 重印)

(CAD/CAM/CAE 工程应用丛书·UG 系列)

ISBN 978-7-111-46358-0

I. ①U… II. ①钟… III. ①计算机辅助设计-应用软件 IV. ①TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 066522 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 张淑谦

责任编辑: 张淑谦

责任印制: 李 洋

北京市四季青双青印刷厂印刷

2015 年 6 月第 1 版·第 2 次印刷

184mm×260mm·26 印张·643 千字

3 001—4 800 册

标准书号: ISBN 978-7-111-46358-0

ISBN 978-7-89405-357-2 (光盘)

定价: 69.00 元(含 1DVD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

出版说明

随着信息技术在各领域的迅速渗透，CAD/CAM/CAE 技术已经得到了广泛的应用，从根本上改变了传统的设计、生产、组织模式，对推动现有企业的技术改造、带动整个产业结构的变革、发展新兴技术、促进经济增长都具有十分重要的意义。

CAD 在机械制造行业的应用最早，使用也最为广泛。目前其最主要的应用涉及机械、电子、建筑等工程领域。世界各大航空、航天及汽车等制造业巨头不但广泛采用 CAD/CAM/CAE 技术进行产品设计，而且投入大量的人力、物力及资金进行 CAD/CAM/CAE 软件的开发，以保持自己技术上的领先地位和国际市场上的优势。CAD 在工程中的应用，不但可以提高设计质量，缩短工程周期，还可以节省大量建设投资。

各行各业的工程技术人员也逐步认识到 CAD/CAM/CAE 技术在现代工程中的重要性，掌握其中的一种或几种软件的使用方法和技巧，已成为他们在竞争日益激烈的市场经济形势下生存和发展的必备技能之一。然而，仅仅知道简单的软件操作方法是远远不够的，只有将计算机技术和工程实际结合起来，才能真正达到通过现代的技术手段提高工程效益的目的。

基于这一考虑，机械工业出版社特别推出了这套主要面向相关行业工程技术人员的“CAD/CAM/CAE 工程应用丛书”。本丛书涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等软件在机械设计、性能分析、制造技术方面的应用，以及 AutoCAD 和天正建筑 CAD 软件在建筑和室内配景图、建筑施工图、室内装潢图、水暖、空调布线图、电路布线图以及建筑总图等方面的应用。

本套丛书立足于基本概念和操作，配以大量具有代表性的实例，并融入了作者丰富的实践经验，使得本丛书内容具有专业性强、操作性强、指导性强的特点，是一套真正具有实用价值的书籍。

机械工业出版社



前 言

UG NX 9.0（也称 SIEMENS NX 9.0，简称 NX 9.0）是一款具有优良性能且集成度高的 CAD/CAM/CAE 综合应用软件，功能涵盖了产品的整个开发和制造等过程，包括外观造型设计、建模、装配、工程制图、模拟分析和制造加工等。NX 系列软件在汽车、机械、航空航天、电器、玩具、模具加工等工业领域应用广泛。

本书综合考虑了初学者或院校学生的一般学习规律和知识接受能力，并考虑了相关职业的技能要求，对 NX 相关内容进行了合理、严谨的编排，从易到难、循序渐进、学以致用，能使读者达到“从入门到进阶再到精通”的学习效果。本书适合应用 NX 9.0 进行零件、产品、模具设计的读者使用，可以作为 UG NX 基础培训班学员、大中专院校相关专业师生的参考用书，也可供从事机械设计及相关行业的人员学习和参考使用。

1. 本书内容及知识结构

本书共 10 章，每一章都结合典型范例来辅助介绍，注重介绍各知识点的应用基础、技巧与实战操作，并将相关的设计思路和应用技巧融入到练习范例或应用范例中来讲解。各章的主要内容说明如下。

第 1 章：主要介绍 NX 软件基础、NX 9.0 基本工作环境、NX 9.0 基本操作（包括文件管理基本操作、视图基本操作、模型显示操作和对象选择基本操作）、图层应用基础、NX 9.0 系统配置、视图布局、NX 9.0 常用工具（含坐标系、点构造器、矢量构造器和类选择器）、对象编辑操作基础和 NX 9.0 基础入门范例等。

第 2 章：主要介绍草图概念、设置草图平面、重新附着草图（重定位草图）、绘制基本二维草图曲线、绘制草图曲线进阶技术、编辑草图曲线、草图约束基础知识、草图约束进阶知识和定向视图到草图等。

第 3 章：重点介绍如何在 NX 三维空间中创建 3D 曲线及编辑 3D 曲线。

第 4 章：主要介绍实体建模的应用概念、基准特征、体素特征、拉伸特征、旋转特征、扫掠特征和布尔操作等。

第 5 章：重点介绍一些常见的细节特征和其他设计特征。

第 6 章：主要介绍模型进阶处理和特征编辑的相关实用知识。

第 7 章：主要介绍的内容包括曲面基础、依据点创建曲面、由曲线构造曲面、由曲面构造曲面、曲面编辑、曲面加厚、曲面分割与缝合等。

第 8 章：主要介绍装配设计基础、装配方式方法、装配约束、组件应用、爆炸视图等相关知识。

第 9 章：重点介绍 NX 工程制图，内容包括 NX 工程制图入门知识、制图标准与相关首选项设置、图纸页的基本管理操作、插入视图、编辑视图、修改剖面线、图样标注和零件工程图综合设计范例等实用知识。

第 10 章：主要介绍同步建模技术和 GC 工具箱应用两个方面的实用知识。

2. 本书特点及阅读注意事项

本书结构严谨、实例丰富、重点突出、步骤详尽、应用性强，兼顾设计思路和设计技巧，是一本很好的 NX 9.0 从入门到精通的专业培训教程和自学参考用书。

在阅读本书时，配合书中实例进行上机操作，学习效果更佳。

本书配 DVD 光盘一张，内含各章的一些参考模型文件和精选的操作视频文件（AVI 视频格式），以辅助学习。

3. 光盘使用说明

书中涉及的范例练习文件、应用范例参考模型文件均放在光盘“模型文件”文件夹下的“CH#”文件夹（“#”代表着各章号）中。

提供的操作视频文件位于光盘根目录下的“操作视频”文件夹里。操作视频文件采用 AVI 格式，可以在大多数的播放器中播放，如可以在 Windows Media Player、暴风影音等较新版本的播放器中播放。

建议用户将本书光盘的内容复制到电脑硬盘中以方便读取使用。建议范例练习文件、应用范例参考模型文件的路径不要有中文字符出现，以免 NX 在读取相关文件时提示为“无效的文件名”。

本随书光盘仅供学习之用，请勿擅自将其用于其他商业活动。

4. 技术支持及答疑等

如果读者在阅读本书时遇到什么问题，可以通过 E-mail 方式与作者联系，作者的电子邮箱为 sunsheep79@163.com，欢迎读者提出技术咨询或批评建议。另外，也可以通过用于技术支持的 QQ（617126205）联系并进行技术答疑与交流。对于提出的问题，作者会尽快答复。

本书主要由钟日铭编著，参与编写的还有肖秋连、钟观龙、庞祖英、钟日梅、钟春雄、刘晓云、陈忠钰、周兴超、陈日仙、黄观秀、钟寿瑞、沈婷、钟周寿、曾婷婷、邹思文、肖钦、赵玉华、钟春桃、劳国红、肖宝玉、肖世鹏和肖秋引。

书中如有疏漏之处，请广大读者不吝赐教。

天道酬勤，熟能生巧，以此与读者共勉。

钟日铭



目 录

出版说明

前言

第1章 NX 9.0 入门概述····· 1

1.1 NX 软件概述····· 1

1.2 NX 9.0 基本工作环境····· 2

1.2.1 启动与退出 NX 9.0····· 2

1.2.2 熟悉 NX 9.0 主操作界面····· 4

1.2.3 定制界面····· 5

1.2.4 切换应用模块····· 8

1.3 NX 9.0 基本操作····· 8

1.3.1 文件管理基本操作····· 8

1.3.2 视图基本操作····· 12

1.3.3 模型显示基本操作····· 13

1.3.4 对象选择基本操作····· 14

1.4 图层应用基础····· 15

1.5 NX 9.0 系统配置····· 18

1.5.1 NX 首选项设置····· 18

1.5.2 用户默认设置····· 20

1.6 视图布局····· 20

1.6.1 新建视图布局····· 21

1.6.2 保存布局布置····· 22

1.6.3 打开视图布局····· 22

1.6.4 删除视图布局····· 23

1.6.5 替换布局中的视图····· 23

1.7 NX 9.0 常用工具····· 23

1.7.1 坐标系····· 24

1.7.2 点构造器····· 25

1.7.3 矢量构造器····· 26

1.7.4 类选择器····· 27

1.8 对象编辑操作基础····· 29

1.8.1 对象显示与隐藏····· 29

1.8.2 对象选择设置····· 30

1.8.3 编辑对象显示····· 31

1.8.4 移动对象····· 32

1.8.5 删除对象····· 32

1.9 NX 9.0 基础入门范例····· 32

1.10 本章小结与经验点拨····· 37

1.11 思考与练习····· 37

第2章 二维草图设计····· 39

2.1 草图概述····· 39

2.2 设置草图平面····· 41

2.2.1 在平面上····· 41

2.2.2 基于路径····· 44

2.3 重新附着草图····· 45

2.4 绘制基本二维草图曲线····· 46

2.4.1 绘制直线····· 46

2.4.2 绘制圆弧····· 47

2.4.3 绘制轮廓线····· 47

2.4.4 绘制圆····· 48

2.4.5 绘制草图点····· 48

2.4.6 绘制矩形····· 49

2.4.7 绘制多边形····· 49

2.4.8 绘制椭圆或椭圆弧····· 50

2.4.9 绘制艺术样条····· 51

2.4.10 绘制二次曲线····· 53

2.5 绘制草图曲线进阶技术····· 53

2.5.1 偏置曲线····· 53

2.5.2 阵列曲线····· 55

2.5.3 镜像曲线····· 57

2.5.4 交点····· 57

2.5.5 相交曲线····· 58

2.5.6 投影曲线····· 58

2.5.7 派生曲线····· 59

2.5.8 添加现有曲线····· 60

2.6 编辑草图曲线····· 60

2.6.1 倒斜角····· 60

2.6.2 圆角····· 60

2.6.3 快速修剪····· 61

2.6.4 快速延伸	62	3.2.5 桥接曲线	94
2.6.5 拐角	63	3.2.6 等参数曲线	96
2.6.6 移动曲线	63	3.2.7 镜像曲线	97
2.6.7 偏置移动曲线	64	3.2.8 截面曲线	97
2.6.8 修剪配方曲线	64	3.2.9 缠绕/展开曲线	99
2.6.9 删除曲线	65	3.2.10 在面上偏置曲线	100
2.6.10 调整曲线尺寸	65	3.2.11 其他派生的曲线	101
2.7 草图约束基础知识	66	3.3 编辑曲线	102
2.7.1 尺寸约束	66	3.3.1 修剪曲线	102
2.7.2 几何约束	69	3.3.2 曲线长度	102
2.7.3 设为对称	70	3.3.3 光顺样条	103
2.8 草图约束进阶知识	70	3.3.4 模板成型	104
2.8.1 自动标注尺寸与自动约束 ..	71	3.3.5 分割曲线	105
2.8.2 连续自动标注尺寸和创建自动 判断约束	71	3.3.6 编辑曲线参数	106
2.8.3 自动判断约束和尺寸	72	3.3.7 修剪拐角	106
2.8.4 显示草图约束	72	3.3.8 编辑圆角	107
2.8.5 显示/移除约束	72	3.3.9 拉长曲线	107
2.8.6 备选解	73	3.4 3D 曲线综合设计范例	107
2.8.7 转换至/自参考对象	74	3.5 本章小结与经验点拨	115
2.8.8 显示对象颜色	75	3.6 思考练习	116
2.9 定向视图到草图	75	第 4 章 基准特征与实体建模基础 ..	117
2.10 草图综合绘制范例	75	4.1 实体建模应用概念	117
2.11 本章小结与经验点拨	81	4.2 基准特征	118
2.12 思考与练习	82	4.2.1 基准平面	118
第 3 章 3D 曲线设计	83	4.2.2 基准轴	118
3.1 绘制常见的曲线特征	83	4.2.3 基准 CSYS	120
3.1.1 点	83	4.2.4 光栅图像	120
3.1.2 直线	83	4.3 体素特征	121
3.1.3 圆弧/圆	85	4.3.1 长方体	121
3.1.4 艺术样条	86	4.3.2 圆柱体	122
3.1.5 螺旋线	87	4.3.3 圆锥	123
3.1.6 文本	87	4.3.4 球体	125
3.1.7 其他曲线命令	88	4.4 拉伸特征与旋转特征	125
3.2 派生的曲线	89	4.4.1 拉伸	125
3.2.1 偏置曲线	89	4.4.2 旋转	127
3.2.2 投影曲线	90	4.5 扫掠特征	130
3.2.3 组合投影	92	4.5.1 基本扫掠	130
3.2.4 相交曲线	93	4.5.2 沿引导线扫掠	132
		4.5.3 变化扫掠	133



4.5.4 管道	136	6.3 体处理	199
4.6 布尔操作	137	6.3.1 修剪体	199
4.6.1 求和运算	137	6.3.2 拆分体	200
4.6.2 求差运算	138	6.3.3 删除体	200
4.6.3 求交运算	139	6.4 特征编辑	201
4.7 综合设计范例——托脚零件设计	139	6.4.1 编辑特征参数	201
4.8 本章小结与经验点拨	147	6.4.2 编辑位置	201
4.9 思考与练习	148	6.4.3 移动特征	202
第5章 细节特征与其他设计特征	149	6.4.4 替换特征	203
5.1 细节特征	149	6.4.5 特征重排序	204
5.1.1 边倒圆	149	6.4.6 抑制特征与取消抑制特征	205
5.1.2 面倒圆	151	6.4.7 特征回放	206
5.1.3 倒斜角	153	6.4.8 编辑实体密度	206
5.1.4 拔模	154	6.4.9 移除参数	206
5.1.5 倒圆腔体	158	6.4.10 特征编辑的其他操作命令	207
5.2 其他设计特征	159	6.5 玩具车的车轮模型设计	207
5.2.1 孔	159	6.6 本章小结与经验点拨	212
5.2.2 凸台	165	6.7 思考与练习	212
5.2.3 腔体	166	第7章 曲面建模	214
5.2.4 垫块	167	7.1 曲面基础概述	214
5.2.5 键槽	169	7.2 依据点创建曲面	215
5.2.6 槽	171	7.2.1 通过点	215
5.2.7 三角形加强筋	173	7.2.2 从极点	217
5.2.8 螺纹	175	7.2.3 拟合曲面	218
5.3 阶梯轴设计	177	7.2.4 四点曲面	219
5.4 本章小结与经验点拨	185	7.3 由曲线构造曲面	220
5.5 思考与练习	186	7.3.1 直纹曲面	220
第6章 模型进阶处理与特征编辑	187	7.3.2 通过曲线组	221
6.1 偏置/缩放	187	7.3.3 通过曲线网格	224
6.1.1 抽壳	187	7.3.4 通过扫描创建曲面	226
6.1.2 缩放体	189	7.3.5 艺术曲面	230
6.2 关联复制	190	7.3.6 剖切曲面	231
6.2.1 阵列特征	190	7.3.7 N边曲面	232
6.2.2 阵列面	195	7.3.8 有界平面	234
6.2.3 阵列几何特征	195	7.4 由曲面构造曲面	235
6.2.4 镜像特征、镜像面与镜像几何体	197	7.4.1 修剪片体	235
6.2.5 抽取几何体	198	7.4.2 延伸曲面	236

7.4.3 规律延伸	238	8.3.7 “平行”约束	286
7.4.4 修剪和延伸	241	8.3.8 “垂直”约束	286
7.4.5 偏置曲面	243	8.3.9 “固定”约束	287
7.4.6 过渡曲面	244	8.3.10 “对齐/锁定”约束	287
7.4.7 桥接曲面	246	8.3.11 “等尺寸配对”约束	287
7.4.8 可变偏置	247	8.4 组件应用	288
7.5 编辑曲面	248	8.4.1 新建组件	288
7.5.1 X 成形	248	8.4.2 添加组件	288
7.5.2 I 成形	249	8.4.3 镜像装配	289
7.5.3 扩大	250	8.4.4 阵列组件	291
7.5.4 剪断曲面	251	8.4.5 新建父对象	293
7.5.5 更改边	253	8.4.6 移动组件	294
7.5.6 更改阶次	255	8.4.7 替换组件	295
7.5.7 更改刚度	256	8.4.8 使用“装配约束”命令	296
7.5.8 法向反向	256	8.4.9 显示和隐藏约束	296
7.5.9 使曲面变形	257	8.4.10 记住约束	297
7.5.10 变换曲面	257	8.4.11 工作部件与显示部件 设置	298
7.6 曲面加厚	258	8.5 爆炸图	298
7.7 曲面分割与缝合	259	8.5.1 新建爆炸图	299
7.7.1 分割面	260	8.5.2 编辑爆炸图	299
7.7.2 缝合	260	8.5.3 自动爆炸组件	300
7.8 四通管模型设计	262	8.5.4 取消爆炸组件	300
7.9 本章小结与经验点拨	274	8.5.5 删除爆炸图	301
7.10 思考与练习	275	8.5.6 切换爆炸图	301
第 8 章 装配设计	276	8.5.7 创建追踪线	301
8.1 装配设计基础	276	8.5.8 隐藏和显示视图中的 组件	302
8.1.1 新建装配文件	276	8.6 千斤顶装配综合应用范例	303
8.1.2 引用集应用基础	276	8.7 本章小结与经验点拨	311
8.1.3 装配导航器	279	8.8 思考与练习	312
8.2 装配方式方法	279	第 9 章 NX 工程制图	313
8.2.1 自底向上装配	279	9.1 NX 工程制图入门	313
8.2.2 自顶向下装配	281	9.2 制图标准与相关首选项 设置	314
8.3 装配约束	282	9.2.1 制图标准设置	314
8.3.1 “角度”约束	282	9.2.2 与制图相关的首选项 设置和默认设置	315
8.3.2 “中心”约束	283	9.3 图纸页的基本管理操作	317
8.3.3 “胶合”约束	283		
8.3.4 “接触对齐”约束	284		
8.3.5 “同心”约束	285		
8.3.6 “距离”约束	286		



9.3.1	新建图纸页	317	9.7.3	文本注释	357
9.3.2	打开(切换)图纸页	318	9.7.4	标注几何公差和基准特征符号	359
9.3.3	删除图纸页	318	9.7.5	标注表面粗糙度	361
9.3.4	编辑图纸页	318	9.7.6	表格注释	363
9.4	插入视图	319	9.8	零件工程图综合设计实例	365
9.4.1	基本视图	319	9.8.1	建立零件的三维模型	365
9.4.2	投影视图	321	9.8.2	建立工程视图	368
9.4.3	局部放大图	323	9.9	本章小结与经验点拨	378
9.4.4	简单/阶梯剖视图	325	9.10	思考与练习	379
9.4.5	半剖视图	326	第 10 章	同步建模技术与 GC 工具箱应用	380
9.4.6	旋转剖视图	327	10.1	同步建模基础	380
9.4.7	折叠剖视图	328	10.1.1	同步建模技术概述	380
9.4.8	展开的点到点剖视图	329	10.1.2	同步建模工具命令	380
9.4.9	展开的点和角度剖视图	330	10.1.3	建模模式	382
9.4.10	定向剖视图	332	10.2	同步建模综合范例	383
9.4.11	断开视图	334	10.3	GC 工具箱概述	389
9.4.12	局部剖视图	335	10.4	齿轮建模	389
9.4.13	图纸视图	338	10.4.1	圆柱齿轮	389
9.4.14	标准视图	339	10.4.2	圆锥齿轮	393
9.5	编辑视图	340	10.5	弹簧设计	395
9.5.1	移动/复制视图	340	10.5.1	圆柱压缩弹簧	395
9.5.2	对齐视图	341	10.5.2	圆柱拉伸弹簧	397
9.5.3	视图边界	342	10.5.3	碟形弹簧	399
9.5.4	剖切线	344	10.5.4	删除弹簧	400
9.5.5	视图中剖切	345	10.5.5	弹簧简化视图	401
9.5.6	更新视图	345	10.6	部件文件加密	402
9.5.7	视图相关编辑	346	10.7	本章小结与经验点拨	403
9.6	修改剖面线	347	10.8	思考与练习	404
9.7	图样标注	348			
9.7.1	尺寸标注	348			
9.7.2	插入中心线	356			

第1章 NX 9.0 入门概述



本章导读：

UG NX (即 Siemens NX, 简称 NX) 是集成产品设计、工程与制造于一体的解决方案, 它能帮助用户改善产品质量, 提高产品交付速度和效率。NX 系列软件被广泛应用于机械设计、模具、家电、玩具、电子、汽车、造船和工业造型等行业。UG NX 9.0 (为叙述方便, 本书正文中简称为 NX 9.0) 是目前较新的版本。

本章主要介绍 NX 软件概述、NX 9.0 基本工作环境、NX 9.0 基本操作 (包括文件管理基本操作、视图基本操作、模型显示操作和对象选择基本操作)、图层应用基础、NX 9.0 系统配置、视图布局、NX 9.0 常用工具 (含坐标系、点构造器、矢量构造器和类选择器)、对象编辑操作基础和 NX 9.0 基础入门范例等。

1.1 NX 软件概述

NX 是 Siemens PLM Software 成功推出的功能强大的产品开发解决方案, 它支持产品开发中从概念设计到工程和制造的各个方面, 为用户提供了一套集成的工具集, 用于协调不同学科、保持数据完整性和设计意图以及简化整个流程。

NX 的优势主要体现在以下这些方面。

(1) NX 具有丰富而强大的功能。例如, NX 提供了面向概念设计、三维建模和文档的高级解决方案, 提供了面向结构、运动、热学、流体、多物理场和优化等应用领域的多学科仿真, 还提供了面向工装、加工和质量检测的完整零件制造解决方案。

(2) NX 将面向各种开发任务的工具无缝地集成到一个统一解决方案中, 所有技术领域均可同步使用相同的产品模型数据; NX 利用 Teamcenter 软件 (Siemens PLM Software 推出的一款协同产品开发管理解决方案 cPDM) 来建立单一的产品和流程知识源, 以协调开发工作的各个阶段, 实现流程标准化, 并使决策过程大为加快。

(3) NX 具有卓越的工作效率。NX 使用高性能工具和尖端技术来解决极其复杂的问题。例如, NX 设计工具可以轻松处理复杂几何图形和大型装配体; NX 中的高级仿真功能可以处理要求苛刻的 CAE 难题, 大幅减少制作实物原型的数量; 在 NX 中还可以充分利用最先进的工装与加工技术来改进制造工作。



(4) NX 为用户提供了开放式的环境。借助 NX 中的开放式体系架构,用户可以在数字化产品开发过程中通过快速整合与其他供应商的解决方案来保护现有 IT 投资。

(5) 大量的实践成果表明 NX 帮助客户推出了更多新产品,缩短了传统意义上的开发时间,减少了计算机数控(CNC)编程时间。概括地说,NX 能够帮助用户实现产品开发过程转型,更快制定更明智的决策,从而在“第一时间”开发产品,与合作伙伴和供应商有效地协同,支持从概念到制造的整个流程。

当前,NX 在工业设计、产品结构设计、NC 数控加工、模具设计和开发解决方案等方面应用广泛,涉及很多具体的行业。NX 在军工领域和其他高端工程领域具有强大实力和优势,在中端和高端领域与 CATIA、Creo 等设计软件并驾齐驱。

NX 9.0 是目前较新的版本。相比前一版 NX 8.5, NX 9.0 在 CAD (设计)、CAE (模拟仿真)和 CAM (制造)等方面新增或增强了数百项实用功能或创新功能,进一步提高了整个产品开发过程中的设计效率与生产效率。

在 NX 9.0 的 CAD 方面,值得称赞的新功能要数 NX Realize Shape 创意塑型功能和全新的设计和数据管理模式 4GD。NX Realize Shape 创意塑型功能提供了一个独特且灵活的新设计环境,非常适合造型高度程序化或曲面非常复杂的产品,该功能使产品线丰富的消费品公司、航空航天、医疗和船舶企业不必在自由形状设计和工程开发的过程中采用不同的工具,避免多个无谓的步骤,从而缩短了产品开发时间。设计和数据管理模式 4GD 允许使用多种高效的协同和情景设计方法,尤其适用于大型产品和项目,该模式加快了开发包含数百万零部件的巨大型复杂产品的速度。

在 NX 9.0 的 CAE 方面,新的“NX CAE 并行热求解器”拥有更优秀的大模型处理性能,能够更快地提供结果,能够改善航空发动机的热仿真能力,能将复杂边界条件的设置时间大幅降低。另外,很多的仿真模拟功能都得到了增强和改进。

在 NX 9.0 的 CAM 方面,软件提供了更高效的数控编程功能,对加工制造实现了更灵活地控制。对于模具加工行业,全新的切削区域管理功能提供了图形化用户互动,提高了编程效率,对于某些复杂零件,其编程和加工处理速度可加快 40%,并可以对其加工策略实行精密控制。新增的多零件编程功能允许程序员将加工次序重复用于同一设置程序中的类似零件,提供了编程速度。新版的 MRL Connect for NX 直接将 NX CAM 与 Teamcenter 中的制造资源库(MRL)相连接,方便程序员访问一个共享的标准工具、夹具及模板库。CMM Inspection Programming 测量编程功能也已延伸至实体以外,可支持钣金部件,为航空航天、国防、高科技和电子设备以及汽车工业的制造企业提供了高度自动化的测量编程解决方案。

1.2 NX 9.0 基本工作环境

本节介绍 NX 9.0 基本工作环境的实用基础知识,包括启动与退出 NX 9.0、熟悉 NX 9.0 主操作界面、定制界面和切换应用模块。

1.2.1 启动与退出 NX 9.0

正常安装 NX 9.0 简体中文版软件后,如果设置在计算机视窗桌面上显示有“NX 9.0 快捷方式”图标,那么可以通过双击该图标来快速启动 NX 9.0。以 Windows 7 操作系统为

例，用户还可以在电脑视窗左下角处单击“开始”按钮，接着选择“所有程序”|“Siemens NX 9.0”|“NX 9.0”命令来启动 NX 9.0。启动 NX 9.0 时，系统会弹出图 1-1 所示的 NX 9.0 启动界面，该启动界面显示片刻后消失，接着系统弹出图 1-2 所示的 NX 9.0 初始操作界面（亦称初始运行界面）。



图 1-1 NX 9.0 启动界面




图 1-2 NX 9.0 初始运行界面

在 NX 9.0 初始操作界面中，提供了关于“应用模块”“显示模式”“带状工具条”“资源库”“命令查找器”“部件”“模板”“对话框”“选择”“视图操控”“快捷方式”和“帮助”的简要信息。初学者认真地查看这些信息，对 NX 入门是很有帮助的。

要退出 NX 9.0，则在 NX 9.0 标题栏的右侧单击“关闭”按钮，或者在功能区中打开



“文件”选项卡并选择“退出”命令即可。

1.2.2 熟悉 NX 9.0 主操作界面

在 NX 9.0 初始操作界面中单击“新建”按钮新建文件，或者单击“打开”按钮打开模型文件时，便可以进入到 NX 9.0 的主操作界面进行设计工作。图 1-3 所示为设计某钣金件模型时的主操作界面，该主操作界面包括标题栏、“快速访问”工具栏、功能区（带状工具条，特点是将命令分组到相应选项卡）、资源板、绘图区域、状态栏和上边框条（包含“菜单”按钮、选择条、“视图”工具栏和“应用程序”工具栏）等部分。其中，初始默认时“快速访问”工具栏是嵌入到标题栏中的，它用于显示和收集一些常用工具以使用户快速访问相应的命令。用户可以根据实际需要为“快速访问”工具栏添加或移除相关的工具按钮，其方法是在该工具栏右端单击“工具条选项”按钮，接着从打开的工具条选项列表中单击相应的工具名称即可，名称前标识有“”符号的工具表示其已添加到“快速访问”工具栏。在这里，初学者有必要先大概了解一下功能区的“文件”选项卡和“主页”选项卡。“文件”选项卡显示打开和打印等常用命令，该选项卡还可用于访问应用模块、用户默认设置、用户首选项以及定制选项；“主页”选项卡则显示当前应用模块的常用命令。




图 1-3 NX 9.0 主操作界面

另外，有些资料将资源条和导航器窗口一起称为资源板，即资源板包括一个资源条和导航器窗口或相应的显示列表框。在资源条上提供了若干选项标签，如（装配导航器）、（约束导航器）、（部件导航器）、（重用库）、（HD3D 工具）、（Web 浏览器）、（历史记录）、（系统材料）、（Process Studio）、（加工向导）、（角色）和.

(系统场景)。在资源条上选择所需的选项标签,则可在导航器窗口或相应的显示列表框中显示相应的资源信息。例如,在资源条上选择🕒(历史记录),则可以快速地从其显示列表框中浏览到近期打开过的文件模型。

1.2.3 定制界面

在使用 NX 9.0 工作时,有时需要足够大的绘图空间(图形窗口),有时需要在操作界面上添加或移除某些工具命令等,这便涉及 NX 界面定制的问题。下面介绍与定制界面相关的几个实用知识,包括启用功能区选项卡、显示或隐藏某一组(面板)中的命令、巧用显示模式工具、使用“定制”命令和加载“角色”。

1. 启用功能区选项卡

进入某应用模块后,功能区默认时只提供了与任务相关的常用的选项卡而不是启用所有的选项卡。如果需要,用户可以启用其他的某个选项卡以便于实际工作,例如在功能区中启用“应用模块”选项卡,其方法是在功能区(带状工具条)的空白区域中单击鼠标右键,如图 1-4 所示,接着在弹出的快捷菜单中选择要启用的选项卡选项即可,例如选择“应用模块”选项。

2. 显示或隐藏某一组(面板)中的命令

功能区包含若干个选项卡,每个选项卡中包含若干个组(每个组形成一个面板)。要显示或隐藏某一组(面板)中的命令,那么可以单击该组右下角的“工具条选项”箭头按钮,接着从弹出的该组命令列表中选择要显示或隐藏的命令选项即可,该命令列表中带有勾选符号“☑”的命令选项表示此命令已添加显示在当前组中,如图 1-5 所示。




图 1-4 通过右键快捷菜单启用某功能区选项卡



图 1-5 显示或隐藏某一组中的工具命令

3. 巧用显示模式工具

为了获得较大的图形窗口来显示图形,可以巧用显示模式工具以在标准模式和全屏模式之间切换。“全屏显示”按钮用于进入或退出全屏模式。在全屏模式下, NX 将折叠标题栏、功能区(带状工具条)、上边框条和资源条以最大化图形窗口。要在全屏模式下展开功能区(带状工具条),可以使用屏幕顶部的手柄条。

在标准模式下单击功能区右上部位的“最小化带状工具条”按钮,可以折叠功能区(带状工具条)。折叠功能区后,要访问工具命令,可以单击某一选项卡或按<Alt>键以显示当前的活动选项卡,而使用鼠标滚轮可以在功能区各选项卡之间滚动。此时单击“展开带



状工具条”按钮, 可以展开显示功能区（带状工具条）。

4. 使用“定制”命令

单击“菜单”按钮并选择“工具”|“定制”命令，或者按〈Ctrl+1〉快捷键，系统弹出“定制”对话框，利用此对话框可以定制菜单和工具栏、图标大小、屏幕显示、提示行和状态行位置、保存和加载角色等。例如，在“定制”对话框的“功能区选项卡”选项卡中，如图 1-6 所示，勾选或清除功能区选项卡名称前方的复选框，可以设置在功能区中启用或取消启用该功能区选项卡，并允许用户单击“新建”按钮来新建一个自定义的功能区选项卡。在“定制”对话框的“选项”选项卡中，可以设置相关图标大小、工具提示和个性化的菜单等，如图 1-7 所示。




图 1-6 “定制”对话框的“功能区选项卡”选项卡




图 1-7 “定制”对话框的“选项”选项卡

在 NX 9.0 中，如果要将某工具命令添加到指定工具栏或功能区某选项卡的某个组中，那么在“定制”对话框中切换至“命令”选项卡，从“类别”列表框中选择某一类别以在“命令”列表框中显示该类别下的所有命令，并在“命令”列表框中选择所需命令，如图 1-8 所示，接着将该命令从对话框中拖至指定工具栏或功能区某选项卡某组中放置，然后在“定制”对话框中单击“关闭”按钮。另外，定制菜单选项的操作也类似。

5. 加载“角色”

“定制”对话框的“角色”选项卡主要用于创建并保存角色，以及加载角色，如图 1-9 所示。在这里，用户需要弄清楚“角色”的概念，所谓的“角色”是指 NX 根据用户的经验水平、行业或公司标准而提供一种先进的界面控制方式，使用角色可以简化 NX 的用户界面，即角色界面可以仅保留当前任务所需的命令。在用户第一次启动 NX 时，系统默认使用的角色通常为“基本功能”角色，“基本功能”角色提供了完成简单任务所需要的全部工具，此角色适用于新用户或不经常使用 NX 的用户。用户可以通过“定制”对话框的“角色”选项卡来加载选用适合自己操作的用户界面，包括该界面提供哪方面的命令或工具；还

可以按作业功能定制用户界面并在指定的命名角色下保存用户界面设置，用户界面设置主要包括定制的工具条、功能区选项卡、命令组和菜单，以及工具条、功能区选项卡、命令组和菜单的位置等。




图 1-8 “定制”对话框的“命令”选项卡

NX 9.0 提供了多种系统预定义好的角色，包括“高级”角色、“CAM 高级功能”角色、“CAM 基本功能”角色、“基本功能”角色、“强大制图高级功能”角色和“强大制图基本功能”角色。在导航区的资源条上单击“角色”标签，可以从资源板上的“角色”列表框中浏览到系统提供的默认角色，从中单击选择所需的命名角色即可快速加载该角色，如图 1-10 所示。如果没有特别说明，本书涉及的 NX 软件均采用“高级”角色.



图 1-9 “定制”对话框的“角色”选项卡




图 1-10 在资源板中快速加载角色



1.2.4 切换应用模块

在新建 NX 模型文件时，可以选择文件的模型模板进入相应的应用模块中进行设计工作，而用户在设计过程中也可以根据设计情况切换应用模块。要切换应用模块，则在当前文档工作界面中打开功能区的“文件”选项卡，接着在“应用模块”选项组中选择所需的一个应用模块选项即可（注意：“应用模块”选项组的“所有应用模块”子菜单中提供了 NX 的所有应用模块选项），如图 1-11 所示。

如果用户设置在功能区中启用“应用模块”选项卡，如图 1-12 所示，那么用户可以在功能区的该“应用模块”选项卡中进行应用模块切换操作。




图 1-11 通过功能区“文件”选项卡切换应用模块



图 1-12 通过功能区“应用模块”选项卡切换

1.3 NX 9.0 基本操作

本节主要介绍 NX 9.0 的 4 个基本操作，包括文件管理基本操作、视图基本操作、模型显示基本操作和选择对象基本操作。

1.3.1 文件管理基本操作

NX 9.0 常用的文件管理基本操作主要包括新建文件、打开文件、保存文件、关闭文件、文件导入与导出等。

1. 新建文件

在 NX 9.0 中可以根据设计意图创建使用指定模板的新文件，其一般操作步骤如下。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，或者在功能区的“文件”选项卡中选择“新建”命令，或者在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮，系统弹出图 1-13 所示的“新建”对话框。该对话框提供了 7 个选项卡，分别用于创建关于模型（部件）设计、图纸图样设计、仿真、加工、检

测、机电概念设计和船舶结构方面的文件。用户可以根据需要选择其中一个选项卡来设置新建的文件，这里以选用“模型”选项卡为例，说明如何创建一个模型部件文件。




图 1-13 “新建”对话框

2 此时，状态栏出现“选择模板，并在必要时选择要引用的部件”的提示信息。切换至“模型”选项卡，从“模板”选项组的“单位”下拉列表框中选择单位选项（如选择“毫米”单位选项），接着在模板列表框中选择所需要的模板，例如选择名称为“模型”的模板。

3 在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入新文件的名称或接受默认名称。在“文件夹”框中指定新文件的存放目录。如果单击位于“文件夹”框右侧的按钮，则弹出图 1-14 所示的“选择目录”对话框，通过“选择目录”对话框浏览并选择所需的目录，或者在选定目录的情况下单击“创建新文件夹”按钮来创建所需的目录，指定目标目录后在“选择目录”对话框中单击“确定”按钮。




图 1-14 “选择目录”对话框



在“新建”对话框中指定模板、新文件名等后，单击“确定”按钮，从而创建一个新文件。

2. 打开文件

要打开现有的一个文件，则可以按〈Ctrl+O〉快捷键，或者在功能区的“文件”选项卡中选择“打开”命令，或者在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮，系统弹出图 1-15 所示的“打开”对话框，利用该对话框设定所需的文件类型，浏览目录并选择要打开的文件，需要时可设置预览选定的文件以及设置是否加载设定内容等，然后单击“OK”按钮。如果在“打开”对话框中单击“选项”按钮，则弹出图 1-16 所示的“装配加载选项”对话框，从中设置装配加载选项，单击“确定”按钮。




图 1-15 “打开”对话框




图 1-16 “装配加载选项”对话框

3. 保存文件

NX 提供了表 1-1 所示的 5 种保存操作命令。

表 1-1 NX 的 5 种保存操作命令

序 号	命 令	功 能 用 途
1	保存	保存工作部件和任何已修改的组件。该命令的快捷键为〈Ctrl+S〉
2	仅保存工作部件	仅将工作部件保存起来
3	另存为	使用其他名称在指定目录中保存当前工作部件
4	全部保存	保存所有已修改的部件和所有的顶层装配部件
5	保存书签	在书签文件中保存装配关联，包括组件可见性、加载选项和组件组

第一次保存部件文件时使用“保存”命令（其对应的工具按钮为“保存”按钮）。如果该部件文件在创建时使用了默认的文件名，那么在首次执行“保存”命令时将额外弹出图 1-17 所示的“命名部件”对话框，用户可利用该对话框重新确定要保存的文件名称和目标文件夹保存路径，然后单击“确定”按钮。以后修改编辑该部件文件后，再执行该“保存”命令时，NX 不再弹出任何对话框，文件自动以同名形式覆盖保存在创建该文件时的目录下。要以其他名称保存工作部件时则使用“另存为”命令。

用户可以定义保存部件文件时要执行的操作，其方法是在功能区的“文件”选项卡中选择“保存”|“保存选项”命令，弹出图 1-18 所示的“保存选项”对话框，从中设置相关的内容，如设置保存图样数据的方式选项，指定部件族成员目录等。对于初学者，建议接受默认的保存选项即可。




图 1-17 “命名部件”对话框




图 1-18 “保存选项”对话框

4. 关闭文件

在功能区的“文件”选项卡中包含一个“关闭”级联菜单，其中提供了用于不同方式关闭文件的命令，如图 1-19 所示。用户可以根据实际情况选用一种关闭命令，例如，从功能区的“文件”选项卡中选择“关闭”|“另存为并关闭”命令，可以用其他名称保存工作部件并关闭工作部件。




图 1-19 功能区“文件”选项卡的“关闭”级联菜单

此外，单击当前图形窗口对应的“关闭”按钮，也可以关闭当前活动工作部件。



5. 文件导出与导入

为了与其他一些设计软件共享数据,充分发挥各自设计软件的优势,NX 9.0 提供了强大的数据交换接口。用户可以将其自身的模型数据转换为多种数据格式文件以便被其他设计软件调用,也可以读取来自其他一些设计软件所生成的特定类型的数据文件。可以导出的数据类型有“部件”“Parasolid”“用户定义特征”“PDF”“CGM”“STL”“多边形文件”“编创 HTML”“JT”“VRML”“PNG”“JPEG”“GIF”“TIFF”“BMP”“IGES”“STEP203”“STEP214”“AutoCAD DXF/DWG”“2D Exchange”“修复几何体”“CATIA V4”和“CATIA V5”;可以导入的数据类型有“部件”“Parasolid”“CGM”“批注文件”“VRML”“AutoCAD DXF/DWG”“AutoCAD 块”“I-deas ASC/DWG”“I-deas 符号”“STL”“IGES”“STEP203”“STEP214”“Imageware”“CATIA V4”“CATIA V5”“Pro/E”和“仿真”等。文件导出与导入的数据类型选项分别位于功能区“文件”选项卡的“导出”子菜单和“导入”子菜单中。

1.3.2 视图基本操作

建模、装配等设计工作离不开视图操作。本小节将介绍视图基本操作的实用知识,包括使用鼠标操控工作视图方位、使用预定义视图和使用快捷键调整视图方位等。

1. 使用鼠标操控工作视图方位

在实际工作中,可以巧妙地使用鼠标来快捷地进行一些视图操作,相关的操作说明如表 1-2 所示。

表 1-2 使用鼠标操控工作视图方位

序 号	视 图 操 作	具体操作说明	备 注
1	旋转模型视图	在图形窗口中,按住鼠标中键(MB2)的同时拖动鼠标,可以旋转模型视图	如果要围绕模型上某一位置旋转,那么可先在该位置按住鼠标中键(MB2)一会儿,然后开始拖动鼠标
2	平移模型视图	在图形窗口中,按住鼠标中键和右键(MB2+MB3)的同时拖动鼠标,可以平移模型视图	也可以按住〈Shift〉键和鼠标中键(MB2)的同时拖动鼠标来实现
3	缩放模型视图	在图形窗口中,按住鼠标左键和中键(MB1+MB2)的同时拖动鼠标,可以缩放模型视图	也可以使用鼠标滚轮,或者按住〈Ctrl〉键和鼠标中键(MB2)的同时拖动鼠标

2. 使用预定义视图

NX 提供了多种预定义的命名视图。如果要恢复正交视图或其他预定义命名视图,那么可以在功能区“视图”选项卡的“方位”组中选择相应的定向视图图标选项(可供选择的定向视图图标选项有“正三轴测图”、“正等测图”、“俯视图”、“前视图”、“右视图”、“后视图”、“仰视图”和“左视图”),如图 1-20 所示。用户也可以在上边框条的“视图”工具栏的定向视图下拉菜单中选择所需的定向视图图标选项,如图 1-21 所示。



图 1-20 在“方位”组中选择定向视图选项




图 1-21 通过“视图”工具栏定向视图

3. 使用快捷键调整视图方位

用户要掌握一些使用快捷键调整视图方位的方法，如表 1-3 所示。

表 1-3 调整视图方位的快捷键

序 号	快 捷 键	对应功能或操作结果
1	〈Home〉	改变当前视图到正三测视图
2	〈End〉	改变当前视图到正等测视图
3	〈Ctrl+Alt+T〉	改变当前视图到俯视图，即定向工作视图以便与俯视图对齐
4	〈Ctrl+Alt+F〉	改变当前视图到前视图，即定向工作视图以便与前视图对齐
5	〈Ctrl+Alt+R〉	改变当前视图到右视图，即定向工作视图以便与右视图对齐
6	〈Ctrl+Alt+L〉	改变当前视图到左视图，即定向工作视图以便与左视图对齐
7	〈F8〉	改变当前视图到选择的平面、基准平面或与当前视图方位最接近的平面视图（俯视图、前视图、右视图、后视图、仰视图、左视图等）
8	〈F6〉	启用“缩放”命令（对应着“视图”工具栏中的“缩放”按钮  ），接着在图形窗口按下鼠标左键画一个矩形并松开左键，即可放大视图中的某一特定区域
9	〈F7〉	启用“旋转”命令（对应着“视图”工具栏中的“旋转”按钮  ），通过按鼠标左键并拖动鼠标可以旋转视图；也可以使用鼠标中键直接执行此命令
10	〈Ctrl+F〉	以“适合窗口”的方式调整工作视图的中心和比例，从而显示所有对象
11	〈Ctrl+R〉	按此快捷键，弹出图 1-22 所示的“旋转视图”对话框，可以使用鼠标围绕特定的轴旋转视图，或将其旋转至特定的视图方位
12	〈Ctrl+Shift+Z〉	按此快捷键，弹出图 1-23 所示的“缩放视图”对话框以用于放大或缩小工作视图，用户可根据设计需要单击“缩小一半”“双倍比例”“缩小 10%”或“放大 10%”按钮，或者在“缩放”文本框中输入所需视图缩放比例



图 1-22 “旋转视图”对话框




图 1-23 “缩放视图”对话框

1.3.3 模型显示基本操作

为了查看模型部件或装配体的显示效果，会应用到渲染样式（即显示样式），用户既可以在上边框条“视图”工具栏的显示样式下拉列表中设置显示样式，也可以在功能区“视图”选项卡的“样式”面板中进行设置，如图 1-24a 所示。用户也可以在图形窗口的空白区域中右击，接着从弹出的快捷菜单中展开“渲染样式”级联菜单，如图 1-24b 所示，然后从该级联菜单中选择一个渲染样式选项即可。可用的模型显示样式如表 1-4 所示。




图 1-24 设置模型显示样式（渲染样式）

a) 在“视图”工具栏或“样式”面板中设置显示样式 b) 快捷菜单中的“渲染样式”级联菜单

表 1-4 模型显示样式一览表

序 号	显 示 样 式	图 标	说 明	图 例
1	带边着色		用光顺着色和打光渲染工作视图中的面并显示面的边	
2	着色		用光顺着色和打光渲染工作视图中的面（不显示面的边），有时在显示效果上与艺术外观接近	
3	带有淡化边的线框		对不可见的边缘线用淡化的浅色细实线来显示，其他可见的线（含轮廓线）则用相对粗的设定颜色的实线显示	
4	带有隐藏边的线框		对不可见的边缘线进行隐藏，而可见的轮廓边以线框形式显示	
5	静态线框		系统将显示当前图形对象的所有边缘线和轮廓线，而不管这些边线是否可见	
6	艺术外观		根据指派的基本材料、纹理和光源实际渲染工作视图中的面，使得模型显示效果更接近于真实	
7	面分析		用曲面分析数据渲染工作视图中的分析曲面，即用不同的颜色、线条、图案等方式显示指定表面上各处的变形、曲率半径等情况，可通过“编辑对象显示”对话框（选择“文件” “编辑” “对象显示”命令并选择对象后可打开“编辑对象显示”对话框）来设置着色面的颜色	
8	局部着色		用光顺着色和打光渲染工作视图中的局部着色面（可通过“编辑对象显示”对话框来设置局部着色面的颜色，并注意启用局部着色模式），而其他表面用线框形式显示	

1.3.4 对象选择基本操作

在设计工作中，选择对象是一项重要的基础操作，也是较为频繁的一类操作。在设计中要选择一个对象，可以将鼠标指针移至该对象上并单击鼠标左键，即可选中该对象。重复此

操作可以继续选择其他对象。要取消选择对象，按住〈Shift〉键并单击该对象或按〈Esc〉键即可。

当多个对象相距很近时，可以使用“快速拾取”对话框选择所需的对象。其方法是将鼠标指针置于要选择的对象上保持不动，等到在鼠标指针旁出现 3 个点时，单击便可打开图 1-25 所示的“快速拾取”对话框，其中列出了当前鼠标指针下的多个对象，从该列表中指出某个对象使其高亮显示，然后单击便可选择该对象。另外，用户也可以在对象上按住鼠标左键，等到在鼠标指针旁出现 3 个点时释放鼠标按钮，此时系统也弹出“快速拾取”对话框，然后在“快速拾取”对话框的列表中指定对象。在使用“快速拾取”对话框时，可以巧用该对话框中的相关按钮，如“所有对象”按钮、“构造对象”按钮、“特征”按钮、“体对象”按钮等，这些按钮起到选择过滤器的作用，例如单击“体对象”按钮时，则对象列表中便只列出相关的体对象以供用户快速选择，如图 1-26 所示。



图 1-25 “快速拾取”对话框



图 1-26 使用“快速拾取”对话框中的过滤按钮

使用位于上边框条中的“选择条”工具栏（见图 1-27）来配合选择对象是很有用的，因为在“选择条”工具栏中可以指定选择过滤器，设定选择方式。例如，要选择多个对象，可以使用“选择条”工具栏中的矩形或套索动作功能。



图 1-27 “选择条”工具栏

用户也可以设置在图形窗口中单击鼠标右键时使用迷你选择条（也称“选择快捷工具条”），如图 1-28 所示，使用此迷你选择条可以快速设置选择过滤器等。



图 1-28 迷你选择条

1.4 图层应用基础

初学者应该了解 NX 图层应用概念与基础。图层的主要应用原则是为了便于模型对象的



管理和组织。在 NX 9.0 中，图层状态有 4 种，即工作图层、可选层、仅可见层和不可见层。在一个 NX 部件的所有图层（默认时有 256 层）中，只能有一个图层作为当前工作图层。工作图层是对象创建在其中的层，它总是可见与可选的，在工作图层上绘制对象，就好比在一张指定的透明纸上绘制对象。用户可以根据设计情况来改变工作图层，并可以设置哪些图层为可见层，哪些图层为不可见层。当改变工作图层时，先前的工作图层自动成为可选层。

要进行图层设置，可以在功能区“视图”选项卡的“可见性”面板中单击“图层设置”按钮，或者按〈Ctrl+L〉快捷键，系统弹出图 1-29 所示的“图层设置”对话框，利用该对话框设置工作图层、可见层和不可见层，并可以定义图层的类别名称等。



图 1-29 “图层设置”对话框

1. 查找来自对象的图层

利用“图层设置”对话框的“查找以下对象所在的图层”选项组，可以查找来自对象的图层，即选择对象后可显示该对象所在的图层。

2. 指定工作图层

在“图层设置”对话框的“工作图层”文本框中输入一个所需要的图层号并按〈Enter〉键，该图层便被指定为工作图层。图层号必须介于 1 和 256（含 1 和 256）之间。

3. 指定图层范围

在“图层”选项组的“按范围/类别选择图层”文本框中，输入一个图层号或范围，可以让 NX 软件系统快速查找用户指定的图层，但要注意“显示”下拉列表框指定显示选项的限制。例如，确保“显示”下拉列表框中的显示选项为“所有图层”，在“按范围/类别选择图

层”文本框中输入“5-18”并按〈Enter〉键,则指定用户所需图层为5~18号图层。

4. 设置过滤器方式、类别显示及图层可见性等

在“图层”选项组中勾选“类别显示”复选框,此时在“类别过滤器”列表框中可以输入过滤器图层类别选项,其默认选项为“*”以表示接受所有的图层的类别,如图1-30所示。位于“类别过滤器”列表框下方的“图层/状态”列表框用于显示设定类别下的图层名称及其相关属性描述(如可见性、对象数等)。在“图层/状态”列表框中可以设置选定层对象的可见性和类别等。

在“显示”下拉列表框中可供选择的选项有“所有图层”“所有可见图层”“所有可选图层”和“含有对象的图层”,利用该下拉列表框中的选项可设定“图层/状态”列表框中显示的图层范围。

单击“添加类别”按钮,可以添加一个新的类别;如果要删除不需要的图层类别,则可以在“图层/状态”列表框中右击它,接着从快捷菜单中选择“删除”命令。

在“图层”选项组内展开“图层控制”子选项组,可以将选定图层设为工作图层、仅可见或不可见等;如果单击“信息”按钮,则弹出图1-31所示的“信息”窗口,可从中查询相关图层的信息。



图 1-30 设置图层类别过滤器




图 1-31 “信息”窗口

另外,在功能区“视图”选项卡的“可见性”面板中还可以使用表1-5所示的其他图层工具。

表 1-5 其他图层工具的功能含义

序号	工具名称	工具	功能简要说明
1	“工作图层”下拉列表框		指定新工作图层,即定义创建时对象所在的图层
2	“图层类别”按钮		创建命名的图层组



(续)

序 号	工 具 名 称	工 具	功能简要说明
3	“移动至图层”按钮		将对象从一个图层移动到另一个图层
4	“复制至图层”按钮		将对象从一个图层复制到另一个图层

1.5 NX 9.0 系统配置

NX 9.0 允许用户对系统基本参数进行个性化定制。本节介绍 NX 9.0 首选项设置与用户默认设置,以便用户可以通过这些配置方法对 NX 软件系统的某些基本参数进行个性化定制,从而使绘图环境更适合自己的和所在的设计团队。

1.5.1 NX 首选项设置

NX 首选项设置的选项涉及很多方面,不同应用模块的首选项设置选项还会稍有不同。在这里以使用“高级”角色的“建模”应用模块为例,在功能区中打开“文件”选项卡,接着选择“所有首选项”命令以展开其级联菜单,如图 1-32 所示,“所有首选项”级联菜单提供了“对象”“用户界面”“资源板”“HD3D 工具”“选择”“可视化”“调色板”“背景”“可视化性能”“3D 输入设备”“视图剖切”“栅格”“测量”“电子表格”“装配”“知识融合”“数据互操作性”“JT”“建模”“草图”“制图”“产品制造信息”“中面”“体设计”和“焊接”等命令,它们的含义与功能如下。




图 1-32 “建模”应用模块的所有首选项选项(使用“高级”角色时)

- “对象”: 设置新对象的首选项,如图层、颜色和线型。
- “用户界面”: 设置用户界面和操作记录录制行为,并加载用户工具。
- “资源板”: 设置影响资源板操作和显示的首选项。

- “HD3D 工具”：设置影响 HD3D 工具的操作与显示方式的首选项。
- “选择”：选择此命令，弹出图 1-33 所示的“选择首选项”对话框，从中设置对象选择行为，如高亮显示、快速拾取延迟以及选择半径大小等。
- “可视化”：设置图形窗口特性，如部件渲染样式、选择和取消着重颜色以及直线反锯齿。
- “调色板”：设置部件颜色特性，如最喜欢的颜色和颜色定义文件（CDF）。
- “背景”：选择此命令时，系统弹出图 1-34 所示的“编辑背景”对话框，从中设置图形窗口背景特性，如颜色和渐变效果。另外，在功能区“视图”选项卡的“可视化”组的“更多”库列表中选择预定义好的背景设置图标，如 （轻体，即浅色背景）、（渐变浅灰色）、（渐变深灰色）和 （深色）。




图 1-33 “选择首选项”对话框




图 1-34 “编辑背景”对话框

- “可视化性能”：设置可以影响图形性能的显示行为。
- “3D 输入设备”：设置 3D 输入设备特性，如灵敏度、仅旋转、仅平移或旋转—平移—缩放。
- “视图剖切”：设置视图剖切控件，例如锁定所有平面。
- “栅格”：设置图形窗口栅格颜色、间距和其他特性。
- “测量”：设置面属性、质量属性以及用曲线计算面积测量命令的首选项。
- “电子表格”：设置默认的电子表格应用程序。
- “装配”：设置装配行为，例如是否以图形方式强调装配关联中的工作部件。
- “知识融合”：定义搜索路径及其次序，以查找 DFA 文件。
- “数据互操作性”：设置从其他应用模块导入数据的首选项。
- “JT”：在打开“保存 JT 数据”选项的情况下，设置配置参数以在部件保存过程中创建 JT 数据。



- “建模”：对建模命令设置参数和特性。
- “草图”：设置控制草图生成器任务环境的行为和草图对象显示的首选项。
- “制图”：设置“制图”应用模块的默认工作流、图纸和注释设置以及其他特性。
- “产品制造信息”：其子菜单中的“PMI”命令用于设置 PMI 注释的默认平面和其他显示特性。
- “中面”：为“中面”命令设置参数和特性。
- “体设计”：确定添加设计特征（如凸台、腔体和垫块）到片体时，是否创建孔或凸起形状。
- “焊接”：设置首选项来控制焊接、基准定位器和测量定位器的创建与显示。

1.5.2 用户默认设置

要更改用户默认设置，则在功能区“文件”选项卡中选择“实用工具”|“用户默认设置”命令，打开图 1-35 所示的“用户默认设置”对话框。利用此对话框，可以在站点、组 and 用户级别控制众多命令和对话框的初始设置和参数。在“用户默认设置”对话框左侧的树形列表中选择要设置的参数类型，则在右侧区域会显示相应的设置选项，从中进行相关的更改设置即可。




图 1-35 “用户默认设置”对话框

1.6 视图布局

在进行三维产品设计时，可能会同时应用到一个模型对象的多个视图，这样可以更直观地从多角度观察模型对象，如图 1-36 所示。NX 9.0 提供了实用的视图布局功能，包括新建视图布局、打开视图布局、保存视图布局布置、删除视图布局和替换布局中的视图等。用户

在创建所需的视图布局后，可以将该视图布局布置保存起来，在以后需要时可以再次打开此视图布局布置，可以修改和删除视图布局等。




图 1-36 同时显示多个视图

1.6.1 新建视图布局

可以以 6 种布局模式之一创建包含至多九个视图的布局。

新建视图布局的方法步骤如下。

1 在功能区区的“视图”选项卡中单击“方位”组中的“更多”按钮以打开该组的“更多”库列表，接着单击“新建布局”按钮，弹出图 1-37 所示的“新建布局”对话框。

2 指定视图布局名称。在“名称”文本框中输入新建视图布局的名称，或者接受默认的新视图布局名称。默认的新视图布局名称是以“LAY#”形式来命名的，#为从 1 开始的序号，后面的序号依次加 1 递增。

3 选择 NX 系统提供的视图布局模式。在“布置”下拉列表框中选择所需要的一种布局模式。该下拉列表框中一共提供了 6 种布局模式，如图 1-38 所示，在这里以选择“L2”视图布局模式为例。

4 修改当前视图布局的组成。当用户在“布置”下拉列表框中选择一个 NX 系统预定义的命名视图布局模式后，可以根据需要修改该视图布局。例如，选择“L2”视图布局模式后，想把该视图布局中的右视图更改为正等测图，那么在“新建布局”对话框中单击“右”小方格按钮，接着在视图列表框中选择“正等测图”，此时“正等测图”字样显示在视图列表框下面的小方格按钮中，如图 1-39 所示，表明已经将右视图更改为正等测图了。




图 1-37 “新建布局”对话框




图 1-38 选择视图布局模式



图 1-39 修改当前视图布局的组成

 设置“适合所有视图”复选框的状态，默认时勾选此复选框，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮，从而生成新建的视图布局。

1.6.2 保存布局布置

要保存当前视图布局布置，则在功能区的“视图”选项卡中单击“方位”组中的“更多”按钮以打开该组的“更多”库列表，接着单击“保存布局”按钮即可。如果要用其他名称保存当前布局，那么在“方位”组的“更多”库列表中单击“另存布局”按钮，并通过“另存布局”对话框为要保存的布局指定新名称。

1.6.3 打开视图布局

在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“更多”|“打开布局”按钮，弹出图

1-40 所示的“打开布局”对话框，利用此对话框可以调用 5 个默认布局中的任何一个或任何先前创建的布局。

1.6.4 删除视图布局

创建好视图布局之后，如果用户不在使用它，那么可以删除该视图布局，注意只能删除用户定义的且处于不活动状态的视图布局。

要删除用户定义的不活动的某一个视图布局，那么在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“更多”|“删除布局”按钮，弹出图 1-41 所示的“删除布局”对话框，在该对话框的视图列表框中选择要删除的布局，然后单击“确定”按钮即可。如果要删除的视图布局正在使用，或者没有用户定义的视图布局可删除，那么在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“更多”|“删除布局”按钮时，系统将弹出一个“警告”对话框来提示用户：“只有没有显示的用户定义布局可以被删除。”




图 1-40 “打开布局”对话框




图 1-41 “删除布局”对话框

1.6.5 替换布局中的视图

新建命名的视图布局后，如果不满意，还可以替换布局中的视图。要替换布局中的视图，那么在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“更多”|“替换视图”按钮，弹出图 1-42 所示的“要替换的视图”对话框，在该对话框的视图列表框中选择要替换的视图名称，单击“确定”按钮，系统弹出图 1-43 所示的“视图替换为”对话框，从中选择要放在布局中的视图，单击“确定”按钮，即可完成替换布局中的选定视图。




图 1-42 “要替换的视图”对话框




图 1-43 “视图替换为”对话框

1.7 NX 9.0 常用工具

在 NX 9.0 中进行建模操作时常会使用一些常用工具，如坐标系、点构造器、矢量构造



器和类选择器等。

1.7.1 坐标系

在三维建模过程中，坐标系是确定模型对象位置的基本手段，是研究三维空间不可缺少的基础元素。在一个 NX 模型文件中可以使用多个坐标系，但与用户直接相关的有两个，一个是绝对坐标系，另一个则是工作坐标系（WCS）。绝对坐标系在模型文件建立时就存在，它是为了定义模型对象的坐标参数，在使用过程中不被更改；工作坐标系则是用户当前正在使用的坐标系，用户可以根据需要选择已经存在的坐标系作为工作坐标系，也可以创建新的坐标系作为工作坐标系，可以对工作坐标系进行重定向以便于建模。

与 WCS 相关的实用工具位于功能区“工具”选项卡“实用程序”组的“更多”库列表中，如图 1-44 所示。例如，要将工作坐标系（WCS）重定向到新的坐标系，可以在该“更多”库列表中单击“WCS 定向”按钮，系统弹出图 1-45 所示的“CSYS”对话框，从“类型”下拉列表框中选择所需的一个选项来设定构建新坐标系的类型方法，并进行相关的设置操作。下面介绍构建新坐标系的各类型方法。



图 1-44 与 WCS 相关的实用工具




图 1-45 “CSYS”对话框

- “动态”：用于对现有的坐标系进行任意的移动和旋转，选择此类型选项时，当前坐标系处于活动状态，可在对话框中指定参考 CSYS 选项（如 WCS、绝对-显示部件、选定的 CSYS）并根据要求通过操控器指定方位。
- “自动判断”：根据选择对象构造属性，系统智能地筛选可能的构造方式，当达到坐标系构造的唯一性要求时系统将自动产生一个新的工作坐标系。
- “原点，X 点，Y 点”：通过在图形窗口中选定 3 个点来重定向工作坐标系，第 1 点为原点，第 2 点为 X 轴点，第 3 点为 Y 轴点，其中第 1 点指向第 2 点的方向为 X 轴

的正向,从第2点到第3点则按右手定则确定Y轴正方向。

- “X轴, Y轴”: 通过指定X轴矢量和Y轴矢量来重定向工作坐标系。
- “X轴, Y轴, 原点”: 通过指定原点、X轴矢量和Y轴矢量来重定向工作坐标系。
- “Z轴, X轴, 原点”: 通过指定原点、Z轴矢量和X轴矢量来重定向工作坐标系。
- “Z轴, Y轴, 原点”: 通过指定原点、Z轴矢量和Y轴矢量来重定向工作坐标系。
- “Z轴, X点”: 通过指定Z轴矢量和X点位置来重定向工作坐标系。
- “对象的 CSYS”: 通过在图形窗口中选择一个参考对象来将该参考对象自身的坐标系定义为当前的工作坐标系。
- “点, 垂直于曲线”: 直接在图形窗口中选择现有参考曲线并选择或新建点进行坐标系定义。
- “平面和矢量”: 选择一个平面作为X向平面和构建一个要在平面上投影为Y的矢量来定义一个新坐标系, 然后将工作坐标系重定向到该新坐标系。
- “平面, X轴, 点”: 通过定义Z轴的平面、平面上的X轴和平面上的原点来重定向工作坐标系。
- “三平面”: 通过指定3个平面来定义一个坐标系作为工作坐标系。
- “绝对 CSYS”: 使用此方法可以在绝对坐标(0, 0, 0)处定义一个新的工作坐标系。
- “当前视图的 CSYS”: 利用当前视图的方位定义一个新的工作坐标系。
- “偏置 CSYS”: 需要指定参考CSYS类型, 并设置CSYS偏置参数来定义一个新坐标系, 以此重定向工作坐标系。

用户可以根据设计需要设置是否在图形窗口中显示工作坐标系(WCS), 其方法是在“实用工具”工具栏中单击“WCS 下拉菜单”的“小三角箭头”按钮, 以打开WCS下拉菜单, 接着从中单击“显示 WCS”按钮即可。“显示 WCS”按钮处于被选中状态时, 表示显示工作坐标系(WCS), 它将定义XC-YC平面, 而大部分几何体在该平面上创建。

1.7.2 点构造器

在定位某些特征时, 或者在构建曲面所需的曲线框架的过程中, 很多时候都可以通过单击特征创建工具操作界面提供的“点构造器”按钮, 打开图1-46所示的“点”对话框, 并利用“点”对话框来确定点的位置, 该“点”对话框就是所谓的点构造器。




图 1-46 “点”对话框



在点构造器的“类型”下拉列表框中选择不同的构造类型选项，可以很方便地捕捉或定义不同类型的点。表 1-6 列出了点的各种常用构造类型。

表 1-6 点的各种常用构造类型

序 号	图 标	名 称	功 能 含 义
1		自动判断的点	根据鼠标单击的位置，NX 系统自动推断出选取点
2		光标位置	通过定位十字光标在屏幕上任意位置来指定一个点，该点位于工作平面上
3		现有点	选定一个现在点（已存在的点）
4		终点	在现有直线、圆弧及其他曲线的端点处定义一个位置点
5		控制点	在几何对象的控制点处定义一个点，控制点与几何对象类型有关
6		交点	在两段曲线的交点处，或在一条曲线和一个曲面/平面的交点处定义一个点；如果两者交点多于一个，那么 NX 系统默认在最靠近第二对象处选取一个点；若两段非平行曲线未实际相交但两者延长线将相交于某一点，则 NX 系统选取两者延长线上的相交点
7		圆弧中心/椭圆中心/球心	在圆弧、椭圆、球的中心指定一个点
8		圆弧/椭圆上的角度	在与坐标轴 XC 正向成一定角度且沿逆时针方向测量，来在圆弧或椭圆弧上指定一个点
9		象限点	在一个圆弧、椭圆弧的四分点处指定一个点
10		点在曲线/边上	在曲线或实体边缘上指定点
11		点在面上	在曲面上放置点
12		两点之间	在选定两点之间定义一个新点，该新点可由点之间的位置百分比设定
13		按表达式	通过选择表达式或创建表达式来定义一个点

1.7.3 矢量构造器

在 NX 建模过程中，经常需要指定矢量，所谓的矢量用于确定特征或对象的方位，例如圆柱体的轴线生成方向、拉伸特征的拉伸方向、旋转特征的轴线等。可以使用矢量构造器来确定这些矢量。

在特征创建过程中，在需要指定特征的构造方向时，通常可以在相应的创建界面（如对话框）上单击“矢量构造器”按钮，弹出图 1-47 所示的“矢量”对话框（亦称矢量构造器）




图 1-47 “矢量”对话框（矢量构造器）

器), 从“矢量”对话框的“类型”下拉列表框中选择其中一个矢量类型, 并根据要求指定相关的参考和参数等, 然后单击“确定”按钮。矢量类型包括“自动判断的矢量”“两点”“与 XC 成一角度”“曲线/轴矢量”“曲线上矢量”“面/平面法向”“XC 轴”“YC 轴”“ZC 轴”“-XC 轴”“-YC 轴”“-ZC 轴”“视图方向”“按系数”和“按表达式”, 它们的功能含义如表 1-7 所示。

表 1-7 矢量构造器提供的矢量类型一览表

序 号	图 标	名 称	功 能 含 义
1		自动判断的矢量	选择要定义矢量的对象, NX 根据所选的对象自动推测出一种适用类型的矢量
2		两点	通过两个点(出发点和终止点)构成一个矢量, 默认的矢量方向是从第 1 点指向第 2 点
3		与 XC 成一角度	需要设置相对于 XC-YC 平面中 XC 的角度, 从而确定在 XC-YC 平面内与 XC 轴成指定角度的矢量
4		曲线/轴矢量	根据选定边、曲线或轴来自动判断矢量
5		曲线上矢量	需要选择截面曲线, 以及定义曲线上的位置等, 实际上就是在曲线上选择一个点以获取切向矢量
6		面/平面法向	以指定平面的法向或圆柱面的轴向构成矢量
7		XC 轴	指定 XC 轴正方向为矢量方向
8		YC 轴	指定 YC 轴正方向为矢量方向
9		ZC 轴	指定 ZC 轴正方向为矢量方向
10		-XC 轴	指定 XC 轴负方向为矢量方向
11		-YC 轴	指定 YC 轴负方向为矢量方向
12		-ZC 轴	指定 ZC 轴负方向为矢量方向
13		视图方向	将当前视图的法向用作矢量
14		按系数	需要指定系数选项为“笛卡尔坐标系”还是“球坐标”, 然后输入分量值以定义矢量
15		按表达式	通过表达式(选择或创建)来定义矢量

1.7.4 类选择器

在 NX 建模中, 经常会面临选择操作对象的问题, 有时使用鼠标在图形窗口中直接选择对象会比较困难, 还会容易产生误选择的现象。NX 为了提高选择操作的效率, 专门提供了类选择器(“类选择”对话框), 以在对象选择过程中可设定对象类型和构造过滤器。

在未选择操作对象之前执行某些编辑命令时, 系统弹出图 1-48 所示的“类选择”对话框, 通过此对话框可以使用以下类选择功能来快速、准确地从限制类中选择所需的对象。

1. 对象类选择

对象类选择是指使用“对象”选项组中的工具选择对象, 例如在“对象”选项组中单击“选择对象”按钮, 接着在图形窗口中选择一个或多个对象。如果单击“反选”按钮, 则之前被选以外的其他对象被选择。如果要选择图形窗口中的所有有效对象, 则单击“全选”按钮。注意结合使用相关选择过滤器可以缩小选择范围, 减少误选择操作。



2. 其他常规类选择

常规类选择包括使用“对象”选项组和“其他选择方法”选项组中的工具选择对象。在“其他选择方法”选项组中，可以根据名称来选择对象。

3. 过滤器类选择

用类选择器选择对象时，最大的功能便是可以使用过滤器类选择，包括类型过滤器、图层过滤器、颜色过滤器、属性过滤器和重置过滤器。使用过滤器类选择，可以在进行选择对象时过滤掉一部分不相关的对象，这样便大大地方便了选择过程。

- 类型过滤器：本过滤器通过指定对象的类型来限制对象的选择范围。在“过滤器”选项组中单击“类型过滤器”按钮，系统弹出图 1-49 所示的“按类型选择”对话框，利用此对话框可以对曲线、面、实体等类型进行限制，有些类型还可以通过单击“细节过滤”按钮来对细节类型进行下一步的控制。



图 1-48 “类选择”对话框




图 1-49 “按类型选择”对话框

- 图层过滤器：本过滤器通过指定层来限制选择对象。在“过滤器”选项组中单击“图层过滤器”按钮，系统弹出图 1-50 所示的“根据图层选择”对话框以供用户通过图层来选择对象。
- 颜色过滤器：本过滤器通过颜色设定来限制对象的选择。在“过滤器”选项组中单击“颜色过滤器”按钮，系统弹出图 1-51 所示的“颜色”对话框，接着在“颜色”对话框中选定颜色，单击“确定”按钮，设定颜色后使用鼠标框选范围时，则该范围内颜色相同的对象被选定。
- 属性过滤器：在“过滤器”选项组中单击“属性过滤器”按钮，系统弹出图 1-52 所示的“按属性选择”对话框，通过该对话框设置属性以过滤选择对象，如果在“按属性选择”对话框中单击“用户定义属性”按钮，则弹出图 1-53 所示的“属性过滤器”对话框，从中进行一些自定义的属性过滤设置。
- 重置过滤器：单击“重置过滤器”按钮，可以重新设置过滤器类型。




图 1-50 “根据图层选择”对话框



图 1-51 “颜色”对话框



图 1-52 “按属性选择”对话框




图 1-53 “属性过滤器”对话框

1.8 对象编辑操作基础

本节介绍一些典型的对象编辑操作基础知识。

1.8.1 对象显示与隐藏

在功能区“视图”选项卡的“可见性”组中提供了显示和隐藏的相关工具命令，如图 1-54 所示。它们的功能含义如表 1-8 所示。




图 1-54 显示和隐藏的相关工具命令



表 1-8 显示和隐藏的相关工具命令

序 号	图 标	命 令 名 称	功 能 含 义
1		显示和隐藏	按类型显示或隐藏对象
2		立即隐藏	一旦选定对象后，即隐藏它们
3		隐藏	使选定的对象在显示中不可见
4		显示	使选定的对象在显示中可见
5		显示所有类型	显示指定类型的所有对象
6		全部显示	显示可选图层的所有对象
7		按名称显示	显示具有指定名称的所有对象
8		反选	反转可选图层上所有对象的隐藏状态
9		显示隐藏时适合	除“立即隐藏”外的所有“显示”或“隐藏”操作后满窗口显示视图

1.8.2 对象选择设置

用户可以根据设计需要来编辑对象的选择设置。与选择设置相关的编辑命令位于“菜单”|“编辑”|“选择”级联菜单中，如图 1-55 所示，它们的含义与功能简述如下。




图 1-55 “菜单”|“编辑”|“选择”级联菜单

- “最高选择优先级-特征”：将特征设置为最高的选择优先级，随后依次是面、体、边和组件。
- “最高选择优先级-面”：将面设置为最高的选择优先级，随后依次是特征、体、边和组件。
- “最高选择优先级-体”：将体设置为最高的选择优先级，随后依次是特征、面、边和组件。
- “最高选择优先级-边”：将边设置为最高的选择优先级，随后依次是特征、面、体和组件。
- “最高选择优先级-组件”：将组件设置为最高的选择优先级，随后依次是特征、面、

体和边。

- “多边形”：选择在图形窗口中绘制的多边形之内的所有对象。
- “全选”：基于选择过滤器选择所有可见对象。该命令的快捷键为〈Ctrl+A〉。
- “全不选”：取消选择所有当前选定的对象。
- “恢复”：当从某一NX操作返回时，恢复全部（全局）选定的对象。
- “在导航器中查找”：在相关导航器（如部件导航器、装配导航器）中查找并高亮显示选定的对象。
- “向上一级”：如果为某个操作启用了组件或组，则选择层次结构中上一级的对象。

1.8.3 编辑对象显示

编辑对象显示是指修改对象的图层、颜色、线型、宽度、栅格数量、透明度、着色和分析显示状态，其方法和步骤如下。

1 在功能区“视图”选项卡的“可视化”组中单击“编辑对象显示”按钮，弹出“类选择”对话框。

2 通过“类选择”对话框选择要编辑的对象，然后在“类选择”对话框中单击“确定”按钮，系统弹出“编辑对象显示”对话框，该对话框提供了两个选项卡，如图1-56所示。



图 1-56 “编辑对象显示”对话框

a) “常规”选项卡 b) “分析”选项卡

3 在“编辑对象显示”对话框的“常规”选项卡中，可以编辑对象的“图层”“颜色”“线型”“宽度”“着色显示”（含透明度）、“线框显示”和“小平面体”参数等；在“分析”选项卡中则可以编辑对象的分析显示状态，包括“曲面连续性显示”“截面分析显示”“曲线分析显示”“曲面相交显示”“偏差度量显示”和“高亮线显示”等。

4 在“编辑对象显示”对话框中单击“确定”按钮。



1.8.4 移动对象

要移动对象，可以按照以下的方法、步骤来进行。

1 按〈Ctrl+T〉快捷键，或者单击“菜单”按钮  菜单(M) 并选择“编辑”|“移动对象”命令，系统弹出图 1-57 所示的“移动对象”对话框。

2 在“对象”选项组中单击“对象”按钮 ，接着选择要移动的对象。

3 在“变换”选项组中，从“运动”下拉列表框中选择所需的一种运动选项，接着根据该运动选项指定运动参照及相关的参数。

4 在“结果”选项组中选择“复制原先的”单选按钮或“移动原先的”单选按钮，并设置图层选项等，当选择“复制原先的”单选按钮时，在该选项组中可以更改关联副本数。对于某些变换运动选项，在“结果”选项组中还可设置“距离/角度分割”数值。

5 在“设置”选项组中根据需要设置一些复选框的状态，并可以在“预览”选项组中决定是否预览等。

6 在“移动对象”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。




图 1-57 “移动对象”对话框

1.8.5 删除对象

要删除对象，那么可以单击“菜单”按钮  菜单(M) 并选择“编辑”|“删除”命令，或者按〈Ctrl+D〉快捷键，接着利用弹出的“类选择”对话框选择要删除的对象，然后单击“确定”按钮，即可删除选定的对象。也可以先选择要删除的对象，接着在执行“删除”命令。

1.9 NX 9.0 基础入门范例

本节介绍一个 NX 9.0 的基础入门范例，目的是让读者通过该范例的学习来加深理解、掌握本章所学的一些基础知识。

本范例具体的操作步骤如下。

1 启动 NX 9.0 后，按〈Ctrl+O〉快捷键，或者在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮 ，系统弹出“打开”对话框。通过“打开”对话框浏览并选择本章配套的“\CH1\BC_1_ZHFL.prt”文件，然后在“打开”对话框中单击“OK”按钮，打开的模型效果如图 1-58 所示。




图 1-58 打开模型文件

❷ 将鼠标指针置于绘图窗口中，按住鼠标中键的同时移动鼠标，将模型视图翻转成图 1-59 所示的视图效果来显示。

❸ 按〈Ctrl+Shift+Z〉快捷键，或者选择“菜单”|“视图”|“操作”|“缩放”命令，系统弹出图 1-60 所示的“缩放视图”对话框，单击“缩小 10%”按钮，接着再单击“缩小一半”按钮，注意观察视图缩放的效果，然后单击“确定”按钮。




图 1-59 翻转模型视图显示




图 1-60 “缩放视图”对话框

❹ 在图形窗口中，按住鼠标中键和右键的同时拖动鼠标，练习平移模型视图。

❺ 在图形窗口的空白区域中单击鼠标右键并接着从弹出的快捷菜单中选择“定向视图”|“正等测图”命令，或者在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“正等测图”按钮，则定位工作视图以便与正等测视图对齐，此时模型显示效果如图 1-61 所示。



知识链接：用户亦可直接在键盘上按〈End〉键来快捷地切换到正等测视图。



6 在图形窗口的空白区域中单击鼠标右键并接着从弹出的快捷菜单中选择“定向视图”|“正三轴测图”命令，或者在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“正三轴测图”按钮, 则定位工作视图以便与正三轴测视图对齐, 如图 1-62 所示。



知识点拨: 也可以直接在键盘上按〈Home〉键来快捷地切换到正三轴测视图。




图 1-61 正等测视图




图 1-62 正三轴测视图

7 按〈Ctrl+Shift+N〉快捷键，或者在功能区“视图”选项卡的“方位”组中单击“更多”|“新建布局”按钮, 系统弹出“新建布局”对话框。在“名称”文本框中输入“ZJBC_LAY1”，选择布局模式选项为“L4”, 如图 1-63 所示，然后在“新建布局”对话框中单击“确定”按钮，结果如图 1-64 所示。



图 1-63 新建布局




图 1-64 新建布局的结果

8 按快捷键〈Ctrl+Z〉，或者在“快速访问”工具栏中单击“撤销”按钮, 从而撤销上次操作，在本例中就是撤销上次的新建布局操作。

9 在功能区中单击“文件”选项卡标签，接着从该功能区选项卡的“首选项”选项组中选择“所有首选项”|“背景”命令，弹出“编辑背景”对话框，进行图 1-65 所示的编辑操作，即在“着色视图”选项组中选择“纯色”单选按钮，在“线框视图”选项组中选择“纯色”单选按钮，单击“普通颜色”对应的颜色按钮，弹出“颜色”对话框，选择白色，

然后在“颜色”对话框中单击“确定”按钮。最后在“编辑背景”对话框中单击“确定”按钮，从而将绘图窗口的背景设置为白色。



图 1-65 编辑背景

10 更改圆柱齿轮零件的外观颜色。在功能区的“视图”选项卡的“可视化”组中单击“编辑对象显示”按钮，系统弹出“类选项”对话框，在“对象”选项组中单击“全选”按钮，以选择全部实体模型，如图 1-66 所示，接着单击“确定”按钮。系统弹出“编辑对象显示”对话框，在“常规”选项卡的“基本符号”选项组中单击“颜色”按钮图标（见图 1-67），弹出“颜色”对话框，从中选择图 1-68 所示的“Light Gray”颜色（颜色 ID 为 44），然后单击“颜色”对话框中的“确定”按钮。在“编辑对象显示”对话框中单击“确定”按钮，完成更改圆柱齿轮零件颜色的操作，此时模型显示效果如图 1-69 所示。



图 1-66 通过“类选择”对话框选择对象



图 1-67 “编辑对象显示”对话框

 在图形窗口中或部件导航器的模型历史记录中选择“基准坐标系 (O)”对象，接着在功能区的“视图”选项卡的“可见性”组中单击“隐藏”按钮，从而将所选的基准坐标系对象隐藏了起来。



图 1-68 选择颜色




图 1-69 模型显示效果

12 在图形窗口的视图空白区域处按鼠标右键并保持约 1s 钟，打开一个视图辐射式菜单（或称“视图辐射式命令列表”），保持按住鼠标右键的情况下将鼠标十字瞄准器移至“带有淡化边的线框”按钮处，如图 1-70 所示，此时释放鼠标右键即可选择此按钮选项，则圆柱齿轮零件将以带有淡化边的线框显示，效果如图 1-71 所示。



图 1-70 打开视图辐射式菜单并从中选择选项




图 1-71 带有淡化边的线框显示

13 在上边框条“视图”工具栏中的“渲染样式”下拉列表框中选择“带边着色”选项，如图 1-72 所示，则圆柱齿轮零件以“带边着色”渲染样式显示。

14 按〈F8〉键，改变当前视图到与当前视图方位最接近的平面视图，视图效果如图 1-73 所示。接着再按〈End〉键，视图将改变方向到正等测视图。




图 1-72 选择“带边着色”的渲染显示样式



图 1-73 切换到与当前视图方位最接近的平面视图

 按〈Ctrl+S〉组合键，或者在“快速访问”工具栏中单击“保存”按钮, 保存已经修改的工作部件。

 单击当前模型窗口对应的“关闭”按钮 (默认位于功能区右侧), 关闭文件。

1.10 本章小结与经验点拨

为了更好地学习如何使用 NX 9.0 进行设计工作, 初学者必须要先了解 NX 9.0 的软件概述、基本工作环境、基本操作、图层应用基础、系统配置、视图布局、常用工具和对象编辑操作基础等。其中, 基本工作环境知识点主要包括 NX 9.0 启动与退出、NX 9.0 主操作界面、界面定制和应用模块切换。NX 9.0 基本操作知识有文件管理基本操作、视图基本操作、模型显示操作和对象选择基本操作。NX 9.0 常用工具主要包括坐标系、点构造器、矢量构造器和类选择器。对象编辑操作基础则主要包括对象显示与隐藏、对象选择设置、编辑对象显示、移动对象和删除对象。初学者需要了解的 NX 9.0 系统配置为两个方面, 一个方面是 NX 首选项设置, 另一个方面则是用户默认设置; 而在“视图布局”一节中, 初学者要掌握新建视图布局、保存布局布置、打开视图布局、删除视图布局和替换布局中的视图这些知识。

接触过先前版本的 NX 用户则需要注意 NX 9.0 全新的界面, 熟悉相关命令工具在功能区中的位置, 还要懂得根据设计情况在功能区中启用所需要的选项卡和工具命令。这涉及界面定制的实用知识。在按照本书学习 NX 9.0 操作知识的过程中, 有些读者可能会发现在自己使用的 NX 9.0 软件的当前界面中可能找不到某些命令或按钮工具, 遇到这种问题是很正常的, 有些命令需要用户自己在当前操作界面中定制调用出来(方法请详看 1.2.3 小节)。用户须知: NX 9.0 根据用户的经验水平、行业或公司标准提供了“角色”这样一种先进的界面控制方式, 不同的角色界面可以保留不同任务所需的命令, 角色的应用简化了 NX 的当前用户界面。在用户第一次启用 NX 时, 系统可能默认使用“基本功能”角色, 该角色的界面仅提供了一些常用的命令工具, 比较适合新手用户或临时用户使用。而本书为了介绍更多的实用功能, 对应的 NX 9.0 使用了“高级”角色, “高级”角色提供了一组更广泛的工具命令, 不但支持简单的设计任务, 还支持高级的设计任务。

不少初学者总想问这样一个问题: 怎样才能快速学好 NX 设计(有什么学好 NX 设计的捷径)? NX 设计的学习能力可能因人而异, 有些人看过书后很快就入门并能将所学知识用于工作上, 而有些人却还在迷茫中。迷茫时不要对自己失去信心, 坚持找出不足, 慢慢积累经验, 或许在某个阶段就会豁然开朗, 终有拨开云雾见日出的时候。对于学习领悟能力稍差一点的初学者, 只有一个基本的“捷径”方法, 那就是多学、多练和多思考, 对书中的知识点逐一研习, 熟能生巧。

经验告诉我们, 认真学习好本章基础知识, 将为后面深入而系统地学习 NX 9.0 设计打下坚实的基础。

1.11 思考与练习

- 1) NX 软件的应用特点和优势有哪些?
- 2) NX 9.0 的主操作界面主要由哪些部分组成?



- 3) 如何进行应用模块切换?
- 4) 在 NX 9.0 中, 界面定制的操作知识主要体现在哪几个方面? 各方面的操作方法是怎样的?
- 5) 在 NX 9.0 中, 文件管理基本操作主要包括哪些?
- 6) 使用“用户默认设置”命令可以进行哪些方面的设置?
- 7) 在 NX 9.0 中, 如何使用鼠标进行模型的查看操作?
- 8) 如何设置对象显示与隐藏?
- 9) 选择对象的方法主要有哪几种?
- 10) 如果要移动某一个对象, 那么应该如何操作?
- 11) 如何理解视图布局?
- 12) 在本章 1.9 节完成的范例模型中, 分别使用各种显示渲染样式(“带边着色”“着色”“带有淡化边的线框”“带有隐藏边的线框”“静态线框”“艺术外观”“面分析”和“局部着色”)来显示模型, 观察模型的显示情况, 并进行模型视图各方位的练习操作。

第2章 二维草图设计



本章导读：

二维草图设计是三维造型建模的一个重要基础。在创建二维草图时，必须要指定草图所依附的平面。在 NX 9.0 中，建立二维草图主要有两种模式，即直接草图模式和草图任务环境模式。不管使用哪种草图模式，都可以使用相关的二维草图工具初步绘制草图，并根据设计意图对草图进行编辑和约束，约束主要分几何约束和尺寸约束两种。绘制好二维草图后，可以使用拉伸、旋转或扫掠等工具创建实体模型。

本章首先介绍的内容是草图概述，接着介绍设置草图平面、重新附着草图（重定位草图）、绘制基本二维草图曲线、绘制草图曲线进阶技术、编辑草图曲线、草图约束基础知识、草图约束进阶知识和定向视图到草图，最后介绍典型的草图综合范例。

2.1 草图概述

二维草图是位于特定平面上的曲线和点的已命名集合，很多特征建模离不开草图设计，包括相当多的曲面特征和实体特征等。创建的草图特征可以与拉伸、旋转、扫掠等相应特征关联，体现了 NX 在参数化设计方面的典型特点。对于一些实体特征，可以采用修改其相关草图特征的方法，以达到修改实体特征的目的。这在某种程度上提高了模型建模的工作效率，并且使模型特征的修改过程直观且容易被管控。

NX 9.0 具有十分便捷且功能强大的草图绘制工具。用户可以先快速地在指定的草图平面上或默认的草图平面上绘制出大概的二维轮廓曲线，再通过施加尺寸约束和几何约束的方法使草图曲线的尺寸、形状和方位更加精确，从而使草图最终符合自己的设计意图。

二维草图对象需要在某一个指定的平面（可以是坐标平面、创建的基准平面、某实体的平表面等）上绘制。在 NX 9.0 中，既可以使用草图任务环境模式来绘制草图，也可以使用直接草图模式绘制草图。前者是进入草图任务环境中创建或编辑草图；后者则是在当前应用模块中创建草图，使用直接草图工具来添加曲线、尺寸和几何约束等。在实际设计工作中，应该根据具体的设计需求来采用最适合的草图模式。

1. 草图任务环境模式

NX 9.0 为用户提供了传统的具有独立设计界面的草图任务环境，该环境集中了一系列草



图工具。在草图任务环境中工作，可以很方便地控制草图的建立选项，控制关联模型的更新行为。通常要在二维方位中建立新草图时，或者编辑某特征的内部草图时，可以选择草图任务环境模式绘制草图和编辑草图。

要创建草图并进入草图任务环境，则可以单击“菜单”按钮  并选择“插入”|“在任务环境中绘制草图”命令，或者从功能区的“曲线”选项卡中单击“在任务环境中绘制草图”按钮 ，系统弹出“创建草图”对话框，利用该对话框指定草图类型、草图平面、草图方向和草图原点等后单击“确定”按钮，从而进入草图任务环境。此时，该任务环境的功能区“主页”选项卡提供了“草图”“曲线”和“约束”3个组的工具集，如图 2-1 所示。



图 2-1 草图任务环境功能区的“主页”选项卡

NX 9.0 会自动为新创建的草图赋予一个有数字扩展名的默认名，如“SKETCH_000”，该草图名显示在功能区“主页”选项卡的“草图”组的“草图名”下拉列表框中。使用此“草图名”下拉列表框可以定义当前草图的名称（即命名草图）或激活一个现有的草图（通过从列表中选择）。

在草图任务环境中使用相应的草图工具绘制好满足设计要求的草图之后，在“草图”组中单击“完成”按钮 ，即可完成绘制草图并退出草图任务环境。

2. 直接草图模式

直接草图只需进行少量的鼠标单击操作，便可以快速、方便地绘制和编辑草图。通常，当要在当前模型方位中创建新草图时，或实时查看草图改变对模型的影响时，或编辑有限数的下游特征草图时，可选择直接草图模式进行草图绘制。

在 NX 9.0 建模应用模块的功能区“主页”选项卡中便提供有一个“直接草图”组，可见直接草图模式在草图绘制方面的地位得到了显著提升。使用“直接草图”组中的工具按钮可以在当前应用模块中直接创建平面上的草图，而无须进入草图任务环境中。当使用“直接草图”组中的工具按钮创建点或曲线时，NX 将建立一个草图并将其激活，此时新草图名出现在部件导航器中的模型历史树中，指定的第一点（可在屏幕位置、点、曲线、表面、平面、边、指定平面、指定基准坐标系上定义第一点）将定义草图平面、方向和原点。例如，在“直接草图”组中单击“圆”按钮 ，将弹出一个“圆”对话框，如图 2-2 所示，接着在图形窗口中指定第一点作为圆心，而此时 NX 根据指定的第一点自动判断一个草图平面，并且“圆”对话框不再提供用于定义草图平面的“草图”按钮 ，接着指定半径便可在该默认草图平面上绘制一个草图圆。然后还可以继续在“直接草图”组中单击所需的草图工具来在当前草图平面上绘制其他草图对象。

需要用户注意的是，如果先在“直接草图”组中单击“草图”按钮 ，则系统弹出“创建草图”对话框以供用户定义草图平面，定义好草图平面后单击“确定”按钮，进入草图绘制状态，此时“直接草图”组将提供更多可用的直接草图工具，如图 2-3 所示。接下去便可以使用直接草图工具在当前指定的草图平面上添加曲线，以及为曲线添加尺寸和几何约束

等，相关操作和在草图任务环境中绘制草图的操作是基本一致的。




图 2-2 在“直接草图”组中单击“圆”按钮 图 2-3 先单击“草图”按钮并指定草图平面的情形

要退出直接草图模式，可单击“完成草图”按钮.

2.2 设置草图平面

绘制的二维草图对象总是落在某一个草图平面上。所谓的草图平面是用来放置二维草图对象的平面，它可以是某一个坐标平面（如 XC-YC 平面、XC-ZC 平面、YC-ZC 平面）、创建的基准平面，也可以是实体上的某一个平整面。通常在创建二维草图对象之前，可以先指定最终所需要的草图平面。也允许用户在创建草图对象时使用临时默认的草图平面，待建立好所需草图对象后再将其重新附着满足设计要求的草图平面。

在建模应用模块中，从功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮, 弹出图 2-4 所示的“创建草图”对话框，该对话框的“草图类型”下拉列表框提供了草图的两种类型选项，即“在平面上”和“基于路径”。另外，从功能区的“曲线”选项卡中单击“在任务环境中绘制草图”按钮, 同样也弹出用于设置草图平面的“创建草图”对话框。

2.2.1 在平面上

当将草图类型选择为“在平面上”时，需要定义的内容包括草图平面、草图方向和草图原点等。其中，可以根据设计情况在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择一种平面方法选项，可供选择的平面方法选项有“自动判断”“现有平面”“创建平面”和“创建基准坐标系”，如图 2-5 所示。下面介绍这 4 种平面方法选项的功能用途。

1. 自动判断

从“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项时，NX 自动将基准坐标系的 XC-YC 平面判断为草图平面，此时也可以通过选择平的面或平面来自动判断草图平面。




图 2-4 “创建草图”对话框




图 2-5 可供选择的平面方法选项

2. 现有平面

从“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项时，则可以由用户选择现有有效平面对象直接作为草图平面。该现有有效平面对象包括坐标平面（XC-YC 平面、YC-ZC 平面、XC-ZC 平面）、实体中平的表面、已经存在的基准平面。选择现有有效平面对象后，NX 系统会在该平面上高亮显示用于指示草图方向和草图原点的 3 个坐标轴，如图 2-6 所示。如果用户想改变某个坐标轴的方向，那么可以双击要操作的坐标轴，当然用户也可以在“创建草图”对话框中单击相应的“反向”按钮，必要时结合“草图方向”选项组中的“参考”选项（可供选择的“参考”选项有“水平”选项和“竖直”选项）操作来获得所需的草图方向。




图 2-6 选择现有平面定义草图平面

a) 选择一个坐标平面作为草图平面 b) 选择实体平表面作为草图平面

3. 创建平面

从“平面方法”下拉列表框中选择“创建平面”选项时，可以通过创建一个平面作为草图平面。此时，用户可以从“指定平面”下拉列表框中选择所需要的一个平面创建选项来创建平面，如图 2-7 所示。用户也可以在“草图平面”选项组中单击“平面构造器”按钮以弹出图 2-8 所示的“平面”对话框，利用该对话框来创建新平面作为草图平面。

例如，从“平面方法”下拉列表框中选择“创建平面”选项并从“指定平面”下拉列表框中选择“按某一距离”选项，接着在图形窗口中选择 XC-YC 平面，然后在出现的“距

离”屏显尺寸框中输入偏移距离,按〈Enter〉键,接受默认的草图方向设置等,单击“确定”按钮,即可按设定的偏移距离创建一个新的平面作为草图平面。按某一距离创建平面的操作示意如图 2-9 所示。



图 2-7 创建平面的相关选项




图 2-8 “平面”对话框

4. 创建基准坐标系

从“平面方法”下拉列表框中选择“创建基准坐标系”选项时,在“草图平面”选项组中将出现用于创建基准坐标系的相关按钮工具,如图 2-10 所示,此时在“草图平面”选项组中单击“创建基准坐标系”按钮,系统弹出图 2-11 所示的“基准 CSYS”对话框,利用此对话框创建一个基准坐标系,系统将根据新基准坐标系和相关设置指派草图平面。



图 2-9 按某一距离创建平面



图 2-10 选择“创建基准坐标系”选项时



2.2.2 基于路径

当在“创建草图”对话框“草图类型”选项组的下拉列表框中选择“基于路径”选项时，“创建草图”对话框提供的选项组如图 2-12 所示，即需要用户分别定义路径、平面位置、平面方位和草图方向这些参数来创建草图。下面简要地介绍以下几个选项组。



图 2-11 “基准 CSYS”对话框




图 2-12 草图类型为“基于路径”时

1. “路径”选项组

“路径”选项组中的“曲线”按钮处于激活状态时，可以选择所需的曲线。

2. “平面位置”选项组

“平面位置”选项组的“位置”下拉列表框提供了“弧长百分比”“弧长”和“通过点”3 个选项。若选择“弧长百分比”选项，则需要输入弧长百分比参数值；若选择“弧长”选项，则需要输入弧长参数值；若选择“通过点”选项，则可以从图 2-13 所示的“指定点”下拉列表框中选择其中一个图标选项，然后选择相应参照以定义平面通过指定点。用户也可以单击“点构造器”按钮，打开图 2-14 所示的“点”对话框，利用该对话框来定义所需的点。

3. “平面方位”选项组

可以根据设计情况，在“平面方位”选项组的“方向”下拉列表框中选择“垂直于路径”“垂直于矢量”“平行于矢量”或“通过轴”选项，并可以反向平面法向。

4. “草图方向”选项组

“草图方向”选项组主要用于设置草图方向，包括指定草图方向方法及相应参考等。



图 2-13 从“指定点”下拉列表框中选择



图 2-14 “点”对话框

2.3 重新附着草图

在某些设计情况下，可以根据设计需要来为草图重新指定草图平面，即在创建草图对象时使用系统默认的草图平面或临时指定的草图平面，待完成草图曲线后再重新指定正确的草图平面，也就是重新附着所需的草图平面。NX 9.0 提供了实用的“重新附着”工具命令，其功能是将草图重新附着到另一个平面、基准平面或路径，或者更改草图方位。使用“重新附着”功能的一个好处就是不必删除原来的草图而只需指定重新附着参照即可。

在绘制好二维草图后，如果想更改其所在的草图平面，可以按照以下方法进行。

1 确保该二维草图处于绘制或编辑状态时，单击“重新附着”按钮，或者选择“菜单”|“工具”|“重新附着”命令，系统弹出图 2-15 所示的“重新附着草图”对话框。

2 利用“重新附着草图”对话框重新指定一个草图平面，包括定义草图方向等。

3 在“重新附着草图”对话框中单击“确定”按钮，草图附着到新的平面上。

例如，在图 2-16 所示的示例中，原草绘位于实体的顶面，现在假设因为设计方法更改了，需要将该草图放置在实体的一个侧面上，这时就需要进入该草图的绘制编辑环境，接着单击“重新附着”按钮，或者选择“菜单”|“工具”|“重新附着”命令，然后利用打开的“重新附着草图”对话框来定义所需的新草图平面，并修改相应的尺寸约束即可。



图 2-15 “重新附着草图”对话框




图 2-16 重新附着草图的典型示例

2.4 绘制基本二维草图曲线

绘制基本二维草图曲线的命令在直接草图模式中和草图任务环境中都是有效的。本书以使用“直接草图”组中的草图工具为例介绍绘制基本二维草图曲线的知识，基本二维草图曲线包括直线、圆弧、轮廓线、圆、草图点、矩形、多边形、椭圆、椭圆弧、艺术样条和二次曲线等。为了描述的简洁统一，在使用具体的草图工具之前，均视同已经进行了指定草图平面的操作，例如在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮, 弹出“创建草图”对话框，默认草图类型为“在平面上”，平面方法为“自动判断”，单击“确定”按钮，系统会自动将视图定向至草图平面。此时，在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组提供的相关草图工具如图 2-17 所示。




图 2-17 处于草图绘制状态下的“直接草图”组

2.4.1 绘制直线

在“直接草图”组中单击“直线”按钮, 打开图 2-18 所示的“直线”对话框，该对

对话框提供了绘制直线的两种输入模式，即 XY （坐标模式）和 参数模式 。默认时以坐标模式输入直线的第1点，以参数模式定义直线的第2点。在实际绘制直线时，用户可以根据设计情况选用哪种输入模式来绘制直线。

请看绘制直线的一个简单例子。在“直接草图”组中单击“直线”按钮后，在“直线”对话框中默认接受“坐标模式”按钮，在屏显栏的“XC”文本框中输入“30”并按〈Enter〉键，在“YC”文本框中输入“90”，如图 2-19 所示，按〈Enter〉键以完成YC坐标值输入，确定输入第1点后系统自动切换至选中“参数模式”按钮的状态，如图 2-20 所示，分别输入长度值和角度值，从而完成该直线的绘制，可以继续定义两点来绘制其他直线。



图 2-18 “直线”对话框




图 2-19 在草图平面内输入点坐标




图 2-20 以参数模式输入

2.4.2 绘制圆弧

在“直接草图”组中单击“圆弧”按钮，弹出图 2-21 所示的“圆弧”对话框。该对话框提供了“圆弧方法”和“输入模式”两个选项组。其中，“圆弧方法”有如下两种。

- “三点定圆弧”：通过指定三点定义圆弧，如图 2-22 所示。
- “中心和端点定圆弧”：通过指定中心和两个端点来绘制圆弧，如图 2-23 所示。



图 2-21 “圆弧”对话框




图 2-22 三点定圆弧




图 2-23 使用中心和端点定圆弧

2.4.3 绘制轮廓线

轮廓线是由直线和圆弧组合而成的草图曲线线串。在“直接草图”组中单击“轮廓”按



单击 ，弹出图 2-24 所示的“轮廓”对话框，该对话框提供了“对象类型”和“输入模式”两个选项组，其中“对象类型”选项组提供了 （直线）和 （圆弧）两个对象类型工具，而“输入模式”选项组提供了 （坐标模式）和 （参数模式）两个输入模式按钮。使用“轮廓”功能可以以线串模式创建一系列连接的直线和圆弧（含两者的组合轮廓线），即上一条曲线的终点变成下一条曲线的起点。在绘制直线段或圆弧段时，输入模式可以在 （坐标模式）和 （参数模式）之间自由切换。绘制轮廓曲线的典型示例如图 2-25 所示。



图 2-24 “轮廓”对话框




图 2-25 绘制轮廓线串的典型示例

2.4.4 绘制圆

在“直接草图”组中单击“圆”按钮 ，弹出图 2-26 所示的“圆”对话框。该对话框提供了“圆方法”和“输入模式”这两个选项组。其中，“圆方法”有如下两种。

- “圆心和直径定圆” ：通过指定圆中心点和直径绘制圆，如图 2-27 所示。
- “三点定圆” ：通过指定三点绘制圆，如图 2-28 所示。



图 2-26 “圆”对话框




图 2-27 指定圆心和直径绘制圆




图 2-28 通过三点绘制圆

2.4.5 绘制草图点

要创建草图点，则在“直接草图”组中单击“点”按钮 ，弹出图 2-29 所示的“草图点”对话框，接着从“指定点”下拉列表框中选择其中一个点选项并根据该点选项指定相应的参照对象或位置来绘制草图点。当然，用户也可以在“草图点”对话框中单击“点构造器”按钮  以弹出图 2-30 所示的“点”对话框，利用该“点”对话框来定义草图点。




图 2-29 “草图点”对话框



图 2-30 “点”对话框

2.4.6 绘制矩形

在“直接草图”组中单击“矩形”按钮，弹出图 2-31 所示的“矩形”对话框。该对话框中提供了“矩形方法”和“输入模式”两个选项组，其中“矩形方式”选项组提供的矩形方式包括以下 3 种。

- “按 2 点”：通过指定两点来创建矩形，如图 2-32 所示。




图 2-31 “矩形”对话框




图 2-32 按 2 点创建矩形

- “按 3 点”：通过指定 3 点创建矩形，如图 2-33 所示。
- “从中心”：从中心创建矩形，如图 2-34 所示。




图 2-33 通过三点绘制矩形




图 2-34 从中心创建矩形

2.4.7 绘制多边形

要创建具有指定数量的边的多边形，则在“直接草图”组中单击“多边形”按钮（需要单击“草图曲线”列表框的按钮或才能找到“多边形”按钮，以后遇到此情形，在描述上均将查找按钮的过程省略），弹出图 2-35 所示的“多边形”对话框，接着指定



中心点、边数和大小即可绘制一个正多边形，其中正多边形的大小定义方式有“内切圆半径”“外接圆半径”和“边长”3种，注意可以根据设计要求设定正多边形的旋转角度等。绘制正六边形的一个典型示例如图 2-36 所示，在该示例中正多边形的中心点位置为坐标原点，边数为 6，大小定义方式为“外接圆半径”，半径为 109mm，旋转角度为 270deg。



图 2-35 “多边形”对话框




图 2-36 绘制正六边形的示例

2.4.8 绘制椭圆或椭圆弧

在 NX 9.0 中可以根据中心点和尺寸创建椭圆或椭圆弧。创建椭圆或椭圆弧的一般方法及步骤如下。

1 在“直接草图”组中单击“椭圆”按钮，系统弹出图 2-37 所示的“椭圆”对话框。

2 利用“椭圆”对话框中的“中心”选项组来辅助指定点作为椭圆中心。例如，在“中心”选项组中单击“点构造器”按钮，打开“点”对话框，接着利用“点”对话框指定点类型选项及相关设置，然后单击“确定”按钮从而确定椭圆中心。

3 在“椭圆”对话框中分别指定大半径（长半轴）、小半径（短半轴）、限制条件和旋转角度。其中，在“限制”选项组中可以勾选“封闭”复选框以创建完整的封闭椭圆；如果取消勾选“封闭”复选框，则需要设置椭圆起始角、终止角等，如图 2-38 所示。而“补充”按钮用于切换椭圆弧的生成段。

4 在“椭圆”对话框中单击“确定”按钮，完成创建一个椭圆或椭圆弧。

下面是在指定平面中绘制一个椭圆的典型操作步骤。

1 在功能区“主页”选项卡中单击“直接草图”组的“草图”按钮，弹出“创建草图”对话框，将草图类型设置为“在平面上”，草图平面的平面方法为“自动判断”，单击“确定”按钮。接着在“直接草图”组中单击“椭圆”按钮，此时系统弹出“椭圆”对话框。

2 在“椭圆”对话框的“中心”选项组中单击“点构造器”按钮，打开“点”对话框。在“点”对话框的“类型”下拉列表框中选择“自动判断的点”选项，在“输出坐标”选项组的“参考”下拉列表框中选择“绝对-工作部件”选项，分别设置 X 为 0，Y 为 0 和 Z 为 0，在“偏置”选项组的“偏置选项”下拉列表框中默认选择“无”选项，然后单击“确定”按钮。



图 2-37 “椭圆”对话框




图 2-38 取消选中“封闭”复选框

③ 返回到“椭圆”对话框。将大半径设置为 30mm，小半径设置为 13.8mm，接着在“限制”选项组确保勾选“封闭”复选框，在“旋转”选项组中将旋转角度设置为 30deg。

④ 在“椭圆”对话框中单击“确定”按钮，绘制的椭圆如图 2-39 所示。




图 2-39 绘制的椭圆

2.4.9 绘制艺术样条

在“直接草图”组中单击“艺术样条”按钮，打开图 2-40 所示的“艺术样条”对话框。利用该对话框，可以通过拖放定义点或极点并在定义点指派斜率或曲率约束，动态创建和编辑样条曲线。




图 2-40 “艺术样条”对话框



在“艺术样条”对话框的“类型”选项组中，可以选择“通过点”选项或“根据极点”选项，定义以何种类型来创建艺术样条。在创建艺术样条的过程中，注意其他选项组的选项和参数设置。

通过依次指定若干个点创建样条曲线的示例如图 2-41 所示。

根据极点创建样条曲线的示例如图 2-42 所示。注意：根据极点创建样条曲线时至少需要指定 4 个极点。




图 2-41 通过点创建样条曲线




图 2-42 根据极点创建样条曲线

如果在“艺术样条”对话框的“参数化”选项组中勾选“封闭”复选框，则创建的样条是首尾闭合的，即创建封闭形式的艺术样条曲线，典型示例如图 2-43 所示。



图 2-43 创建首尾闭合的样条曲线

在创建艺术样条时，可以在当前样条上添加其他中间控制点，方法很简单，只需将鼠标光标移动到样条上适当位置处单击即可，如图 2-44 所示。



图 2-44 在样条上添加控制点

2.4.10 绘制二次曲线

要通过使用各种放样二次曲线方法或一般二次曲线方程来通过指定点在草图平面上创建二次曲线,那么可以在“直接草图”组中单击“二次曲线”按钮,弹出图 2-45 所示的“二次曲线”对话框,接着分别指定起点、终点、控制点和 Rho 值来绘制二次曲线。

绘制二次曲线的示例如图 2-46 所示,分别指定二次曲线的起点、终点和控制点后,在“二次曲线”对话框“Rho”选项组的“值”文本框中将该值修改为 0.69,然后单击“确定”按钮即可。



图 2-45 “二次曲线”对话框




图 2-46 绘制二次曲线示例

2.5 绘制草图曲线进阶技术

本书将用于绘制草图曲线的“偏置曲线”“阵列曲线”“镜像曲线”“交点”“相交曲线”“投影曲线”“派生曲线”和“添加现有曲线”这些命令归纳在绘制草图曲线的进阶技术范畴内。下面以使用直接草图模式为例介绍它们的功能应用。

2.5.1 偏置曲线

可以按照一定的方式偏置位于草图平面上的曲线链,其操作方法和步骤如下。

1 进入直接草图模式,从“直接草图”组中单击“偏置曲线”按钮,系统弹出图 2-47 所示的“偏置曲线”对话框。该对话框提供了“要偏置的曲线”选项组、“偏置”选项组、“链连续性和终点约束”选项组和“设置”选项组。

2 选择要偏置的曲线,在选择曲线时注意巧用上边框“选择条”工具栏中的“曲线规则”下拉列表框来设置满足设计要求的曲线规则。选择一组要偏置的曲线后,如果在“要偏置的曲线”选项组中单击“添加新集”按钮,则可以选择所需曲线作为另一组要偏置的曲线。此时可以展开“列表”列表框,如图 2-48 所示。对于不理想的或不需要的曲线组,可以单击“移除”按钮将其从集列表中移除。




图 2-47 “偏置曲线”对话框




图 2-48 展开“列表”列表框

在“偏置”选项组中设置偏置选项及相关参数，包括设置偏置距离、偏置方向、副本数和端盖选项等。如果要在所选曲线两侧均创建偏置曲线，那么需要勾选“对称偏置”复选框。

知识点拨：在“端盖选项”下拉列表框中可以选择“圆弧帽形体”选项或“延伸端盖”选项，它们的样例如图 2-49 所示。




图 2-49 应用端盖选项的样例

a) 圆弧帽形体 b) 延伸端盖

- 4 在“链连续性和终点约束”选项组中设置是否显示拐角和是否显示终点。
- 5 在“设置”选项组中设置是否将输入曲线转换为参考曲线，并设置阶次和公差等。
- 6 在“偏置曲线”对话框中单击“确定”按钮或“应用”按钮。

偏置曲线示例如图 2-50 所示，偏置 1 和偏置 2 的区别在于偏置方向（在“偏置曲线”对话框的“偏置”选项组中单击“反向”按钮, 可反向偏置方向），一个向内侧偏置，一个向外侧偏置，而偏置 3 则是对称偏置。




图 2-50 偏置曲线示例

a) 偏置 1 b) 偏置 2 c) 偏置 3

2.5.2 阵列曲线

可以按照以下的方法步骤来阵列位于草图平面上的曲线链。

1 进入直接草图模式，在“直接草图”组中单击“阵列曲线”按钮，系统弹出图 2-51 所示的“阵列曲线”对话框。

2 选择要阵列的草图曲线。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择所需的一种阵列布局选项，如“线性”“圆形”或“常规”选项。选择不同的阵列布局选项，则需要定义不同的阵列参数等。例如，从“布局”下拉列表框中选择“圆形”，接着指定旋转点和角度方向等，如图 2-52 所示。



图 2-51 “阵列曲线”对话框




图 2-52 阵列曲线示例——圆形阵列

4 在“阵列曲线”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

需要用户注意的是，如果是单击“在草图任务环境中绘制草图”按钮并指定草图平面后进入草图任务环境中绘制草图曲线，且当禁用“创建自动判断约束”（即在草图任务环境的功能区“主页”选项卡的“约束”组中单击取消选中“创建自动判断约束”按钮）时，单击“阵列曲线”按钮打开“阵列曲线”对话框，NX 除了提供“线性”、“圆形”和“常规”这 3 个阵列布局选项之外，还将提供额外的阵列布局选项，如“多边形”、“螺旋式”、“沿”和“参考”等，如图 2-53 所示；同时对于“线性”和“圆形”



阵列布局而言，还提供了更为丰富的选项和参数设置内容，例如，将阵列布局设置为“圆形”时，除了定义旋转点和角度方向之外，还可以进行边界定义，设置辐射选项、阵列增量、实例点和方位选项等，如图 2-54 所示。



知识点拨：对于提供了更丰富选项和参数设置内容的“圆形”阵列布局，应该要特别注意阵列曲线的方位选项设置，可供选择的方位选项有“遵循阵列”和“与输入相同”。“遵循阵列”方位效果与“与输入相同”方位效果的对比图例如图 2-55 所示，图 2-55a 所示为“遵循阵列”的方位效果，图 2-55b 所示为“与输入相同”的方位效果。



图 2-53 “阵列曲线”对话框




图 2-54 阵列布局为“圆形”时




图 2-55 “圆形”阵列布局的两种方位设置效果对比图例

a) 遵循阵列 b) 与输入相同

2.5.3 镜像曲线

“镜像曲线”操作是指创建位于草图平面上的曲线链的镜像图样，并可以将用作镜像中心线的直线对象转换为参考中心线（在操作过程中需要勾选“中心线转换为参考”复选框）。通常使用该方法来完成一些关于某条轴线对称的图形。

在草图中创建镜像曲线（即创建位于草图平面上的曲线链的镜像图样）的一般方法及步骤如下。

① 在直接草图模式下，从功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“镜像曲线”按钮, 弹出图 2-56 所示的“镜像曲线”对话框。

② 选择要镜像的曲线，可以采用指定对角点的框选方式选择多条曲线。

③ 在“镜像曲线”对话框的“中心线”选项组中单击“选择中心线”按钮, 接着选择中心线定义镜像中心线。注意允许选择实线直线定义镜像中心线。

④ 在“设置”选项组中设置是否将镜像中心线转换为参考，以及设置是否显示终点。

⑤ 在“镜像曲线”对话框中单击“确定”按钮或“应用”按钮。

镜像曲线的典型示例如图 2-57 所示，在该示例中设置了将中心线转换为参考线。



图 2-56 “镜像曲线”对话框




图 2-57 镜像曲线的示例

2.5.4 交点

可以在曲线与草图平面之间创建一个交点，其方法是在“直接草图”组中单击“交点”按钮, 弹出图 2-58 所示的“交点”对话框。系统提示选择曲线以与草图平面相交，在该提示下选择所需的曲线，则“确定”按钮和“应用”按钮被激活。如果所选曲线与草绘平面具有多个交点，则“循环解”按钮被激活，如图 2-59 所示，单击“循环解”按钮, 使系统在多个交点之间切换，直到获得满意的交点后，单击“确定”按钮，即可在曲线与草图平面之间创建所需的一个交点。



图 2-58 “交点”对话框



图 2-59 激活“循环解”按钮



2.5.5 相交曲线

可以利用现有面与草图平面的相交关系来创建相交曲线，其操作方法如下。

1 在直接草图模式下，在“直接草图”组中单击“相交曲线”按钮，打开图 2-60 所示的“相交曲线”对话框。

2 在“相交曲线”对话框的“设置”选项组中进行相关的设置。例如，设置“忽略孔”复选框和“连结曲线”复选框的状态，指定曲线拟合选项、距离公差和角度公差。

3 选择要相交的面。如果该面与草图平面具有多条相交曲线，那么可以单击“循环解”按钮来获取所需的一条相交曲线。

4 在“相交曲线”对话框中单击“确定”按钮。

在面与草绘平面之间创建相交曲线的典型示例如图 2-61 所示。



图 2-60 “相交曲线”对话框




图 2-61 创建相交曲线的典型示例

2.5.6 投影曲线

可以沿草图平面的法向将曲线、边或点（草图外部）投影到草图上。在草图平面上创建投影曲线的示例如图 2-62 所示。




图 2-62 在草图平面上创建投影曲线

在直接草图模式下,从“直接草图”组中单击“投影曲线”按钮,打开图 2-63 所示的“投影曲线”对话框。在该对话框中需要设置两方面的内容,一是指定要投影的对象,二是设置关联性、输出曲线类型和公差。

在“设置”选项组的“输出曲线类型”下拉列表框中提供了 3 个输出类型选项,即“原始”“样条段”和“单个样条”,它们的功能含义如下。




图 2-63 “投影曲线”对话框

- “原始”：设置输出的曲线类型和选定要投影的曲线类型相同。此为默认设置。
- “样条段”：设置输出的曲线是由一些样条段组成的。
- “单个样条”：设置输出的曲线为单独的一条样条曲线。

设置好曲线输出类型选项并选择要投影的对象后,还应该根据设计需要在“公差”文本框中输入适当的公差,则 NX 系统将根据用户设置的公差来决定是否将投影后的某些曲线连接起来。

最后单击“投影曲线”对话框中的“确定”按钮。

2.5.7 派生曲线

“派生直线”是指在两条平行直线中间创建一条与另一条直线平行的直线,或者在两条不平行直线之间创建一条平分线。创建派生直线的典型示例如图 2-64 所示。



图 2-64 创建派生直线示例

1. 在两条平行直线中间创建一条与另一条直线平行的直线

- 1 进入直接草图模式,在“直接草图”组中单击“派生直线”按钮.
- 2 选择参考直线。
- 3 选择第二条平行的参考直线。
- 4 系统在两条平行的参考直线中间处显示一条中线,接着指定中线长度。

如果在上述步骤 3 中没有选择第二条参考直线,那么可通过指定偏距来创建与参考直线平行的直线。可以连续创建多条派生直线。

2. 在两条不平行直线之间创建一条平分线

- 1 进入直接草图模式,在“直接草图”组中单击“派生直线”按钮.
- 2 选择其中一条直线作为参考直线。
- 3 选择另一条非平行直线作为第二参考直线。
- 4 指定角平分线长度。



2.5.8 添加现有曲线

在直接草图模式下，单击“直接草图”组中的“添加现有曲线”按钮，可以将现有的共面曲线和点添加到草图中。

2.6 编辑草图曲线

编辑草图曲线的知识主要包括倒斜角、圆角、快速修剪、快速延伸、拐角、移动曲线、偏置移动曲线、修剪配方曲线、删除曲线和调整曲线尺寸。

2.6.1 倒斜角

在直接草图模式下，可以对两条草图线之间的尖角进行倒斜角，其方法是在“直接草图”组中单击“倒斜角”按钮，打开图 2-65 所示的“倒斜角”对话框，接着选择要倒斜角的曲线，并可根据要求选中“修剪输入曲线”复选框，在“偏置”选项组的“倒斜角”下拉列表框中选择“对称”“非对称”或“偏置和角度”，然后为倒斜角设置相应的尺寸参数并指定倒斜角位置，如图 2-66 所示。



图 2-65 “倒斜角”对话框



图 2-66 倒斜角示例

2.6.2 圆角

可以在两条或三条曲线之间创建圆角。创建圆角的方法及步骤如下。

1 在“直接草图”组中单击“圆角”按钮，打开图 2-67 所示的“创建圆角”对话框。

2 在“圆角方法”对话框中指定圆角方法为（修剪）或（取消修剪），并可以根据需要设置圆角选项。其中，按钮用于删除第三条曲线，按钮用于创建备选圆角。

3 选择图元对象放置圆角，可通过出现的“半径”文本框来设置圆角半径值，如图 2-68 所示。



图 2-67 “圆角”对话框



图 2-68 创建修剪方式的圆角的示例

除了可以在相交曲线之间创建圆角，还可以在两条平行直线之间创建圆角。例如，在创建圆角时，设置圆角方法为（修剪），接着选择两条平行直线，此时如图 2-69a 所示，在所需的位置处单击以放置圆角，如图 2-69b 所示。



图 2-69 在两条平行直线间创建圆角

a) 选择两条平行直线 b) 放置圆角

如果在放置圆角之前单击“创建备选圆角”按钮，则得到另一可能的圆角效果，如图 2-70a 所示，然后在所需位置处单击以放置圆角，如图 2-70b 所示。




图 2-70 切换备选圆角及放置圆角

a) 切换备选圆角 b) 放置圆角

2.6.3 快速修剪

使用“快速修剪”命令（其对应的工具按钮为“快速修剪”按钮）可以很方便地将曲线不需要的部分擦除，如图 2-71 所示。



图 2-71 快速修剪



在直接草图模式下，快速修剪图元的一般方法及步骤如下。

1 在“直接草图”组中单击“快速修剪”按钮, 打开图 2-72 所示的“快速修剪”对话框。

2 系统提示选择要修剪的曲线。使用鼠标光标选择要修剪的曲线部分，也可以按住鼠标左键并拖动来擦除曲线分段。如果需要定义边界曲线，则在“边界曲线”选项组的收集器中单击，如图 2-73 所示，然后选择所需的边界曲线。




图 2-72 “快速修剪”对话框



图 2-73 指定边界曲线

3 修剪好曲线后，在“快速修剪”对话框中单击“关闭”按钮。

2.6.4 快速延伸

使用“快速延伸”命令（其对应的工具按钮为“快速延伸”按钮），可以将选定曲线延伸至另一临近曲线或选定的边界，示例如图 2-74 所示。在进行快速延伸操作时，需要注意所选的要延伸的曲线必须要和另一条曲线延伸后有交点。

在直接草图模式下，快速延伸图元的一般方法及步骤如下。

1 在“直接草图”组中单击“快速延伸”按钮, 打开图 2-75 所示的“快速延伸”对话框，注意根据需要在“设置”选项组中设置是否延伸至延伸线。




图 2-74 快速延伸的示例



图 2-75 “快速延伸”对话框

2 在“选择要延伸的曲线”的提示下，选择要延伸的曲线。如果需要指定边界曲线，

则需要先在“快速延伸”对话框的“边界曲线”选项组中单击激活“边界曲线”收集器，然后选择所需的曲线作为边界曲线。

3 完成曲线快速延伸后，单击“快速延伸”对话框中的“关闭”按钮。

2.6.5 拐角

使用“制作拐角”命令（其相应的工具按钮为“制作拐角”按钮），可以延伸或修剪两条曲线来制作拐角，如图 2-76 所示。




图 2-76 制作拐角的示例

在直接草图模式下，制作拐角的一般方法及步骤如下。

1 在“直接草图”组中单击“制作拐角”按钮，打开图 2-77 所示的“制作拐角”对话框。

2 选择区域上要保持的曲线以制作拐角。完成制作拐角后，单击“制作拐角”对话框中的“关闭”按钮。




图 2-77 “制作拐角”对话框

在直接草图模式下，可以移动一组曲线并调整相邻曲线以适应，其操作方法如下。

1 在“直接草图”组中单击“移动曲线”按钮，弹出如图 2-78 所示的“移动曲线”对话框。

2 选择要移动的曲线。可以使用曲线查找器来辅助选择所需的曲线。

3 在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择所需的一种运动选项，选择不同的运动选项，则需要设置不同的变换参数来移动曲线。



知识点拨：可供选择的运动选项有“距离-角度”“距离”“角度”“点之间的距离”“点到点”“根据三点旋转”“将轴与矢量对齐”“动态”和“增量 XYZ”，它们的功能含义如下。

- “距离-角度”：通过单一线性变换、单一角度变换或两者的组合来定义运动。
- “距离”：按沿着某一矢量的距离来定义运动。
- “角度”：按绕某一轴的旋转角度来定义运动。
- “点之间的距离”：按原点与沿某一轴的测量点之间的距离来定义运动。
- “点到点”：按一点到另一点的变换来定义运动。



- “根据三点旋转”：按绕某一轴的旋转来定义运动。该旋转角度是在三点之间测量的。
- “将轴与矢量对齐”：按绕某一枢轴点转动轴来定义运动，这样该轴即与某一参考矢量平行。
- “动态”：使用 WCS 动力学操控器确定变换，该变换是不关联的。
- “增量 XYZ”：使用相对于绝对或工作坐标系的 X、Y 和 Z 增量值确定变换，此变换是不关联的。

在“设置”选项组中接受默认的距离公差，或更改距离公差。

预览满意后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

2.6.7 偏置移动曲线

在直接草图模式下，可以按指定的偏置距离移动一组曲线，并调整相邻曲线以适应。偏置移动曲线的操作步骤和 2.6.6 节介绍的移动曲线的操作步骤是相似的。在“直接草图”组中单击“偏置移动曲线”按钮 ，弹出图 2-79 所示的“偏置移动曲线”对话框，接着选择要偏置的曲线，以及在“偏置”选项组中设置偏距距离和偏置方向等，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。




图 2-78 “移动曲线”对话框




图 2-79 “偏置移动曲线”对话框

2.6.8 修剪配方曲线

NX 中的配方曲线包括投影曲线和相交曲线。所谓的修剪配方曲线是指相关地修剪配方

(投影/相交) 曲线到选定的边界, 其操作方法较为简单 (以直接草图模式为例), 即在“直接草图”组中单击“修剪配方曲线”按钮, 弹出图 2-80 所示的“修剪配方曲线”对话框, 接着选择要修剪的配方曲线 (方法链) 和边界对象, 此时 NX 通常会给出默认的保留区域或舍弃区域, 用户可以通过“区域”选项组来更改保留区域或舍弃区域, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

2.6.9 删除曲线

在直接草图模式下的“直接草图”组中单击“删除曲线”按钮, 弹出图 2-81 所示的“删除曲线”对话框, 接着选择要删除的一组有效曲线, 并在“设置”选项组中选中或取消选中“修复”复选框, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮, 即可删除所选的一组有效曲线并调整相邻曲线以适应。



图 2-80 “修剪配方曲线”对话框




图 2-81 “删除曲线”对话框

2.6.10 调整曲线尺寸

在直接草图模式下, 使用“调整曲线尺寸”功能可以通过更改半径或直径调整一组曲线的大小, 并调整相邻曲线以适应, 其方法是在“直接草图”组中单击“调整曲线尺寸”按钮, 弹出图 2-82 所示的“调整曲线尺寸”对话框, 选择要调整大小的曲线, 例如选择一个草图圆或圆角曲线, 接着在“大小”选项组中设置调整大小结算方案为“从中心”或“作为圆角”, 接着在出现的“直径”文本框 (调整大小结算方案为“从中心”时提供) 或“半径”文本框 (调整大小结算方案为“作为圆角”时提供) 中输入新的直径值或半径值, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。在图 2-83 所示的典型示例中, 在直接草图模式下单击“调整曲线尺寸”按钮后, 在一个轮廓线中分别选择大小不等的两段圆角曲线, 在“大小”选项组的“调整大小结算方案”子选项组中选择“作为圆角”单选按钮, 在“半径”文本框中将半径大小设置为 8mm, 然后单击“确定”按钮, 注意调整前后的草图曲线的圆角对比效果。



图 2-82 “调整曲线尺寸”对话框




图 2-83 调整圆角曲线的半径尺寸

2.7 草图约束基础知识

草图约束分尺寸约束和几何约束两大类。本书介绍的草图约束基础知识包括尺寸约束、几何约束和设为对称，设为对称其实是几何约束中的一个特殊类型。

2.7.1 尺寸约束

尺寸约束在草图中是很重要的，利用相关的“尺寸约束”功能可以创建草图对象的自身尺寸，建立草图中两对象之间的尺寸关系，约束草图曲线与其他特征间的关系等。通常，尺寸约束用于精确控制草图对象的尺寸大小等，包括水平距离、竖直距离、点到点的对齐距离、垂直距离、两相交直线之间的角度、圆直径、圆弧半径和周长尺寸等。

在直接草图模式或草图任务环境模式下，都可以在功能区中找到用于添加尺寸约束（尺寸标注）的相关工具命令。以使用直接草图模式为例，在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中提供了“快速尺寸”按钮、“线性尺寸”按钮、“径向尺寸”按钮、“角度尺寸”按钮和“周长尺寸”按钮.

1. “快速尺寸”按钮

“快速尺寸”按钮主要用于基于选定的对象和光标的位置自动判断尺寸类型来创建尺寸约束，可以在执行该按钮功能的过程中，自行设定尺寸类型来创建相应的尺寸约束。

在“直接草图”组中单击“快速尺寸”按钮，弹出图 2-84 所示的“快速尺寸”对话框，从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择所需的一种测量方法（如“自动判断”“水平”“竖直”“点到点”“垂直”“圆柱形”“角度”“径向”和“直径”），通常将快速尺寸的测量方法设定为“自动判断”。当测量方法为“自动判断”时，可以选择要标注的参考对象，NX 会根据选定对象和光标的位置自动判断尺寸类型，接着指定尺寸原点放置位置（亦

可在“原点”选项组中勾选“自动放置”复选框以实现自动放置尺寸), NX 将弹出一个尺寸表达式文本框以供用户即时修改当前尺寸值, 如图 2-85 所示, 图中 3 个尺寸均可以采用自动判断测量方法来创建。另外需要注意的是, 选择对象创建尺寸之前在“驱动”选项组中可以通过“参考”复选框设置要创建的尺寸为驱动尺寸还是参考尺寸, 而“设置”选项组则可以设置将要创建的尺寸的相关样式, 包括文字对齐样式、前缀/扩展名、公差、尺寸线样式、文本样式等。



图 2-84 “快速尺寸”对话框




图 2-85 标注快速尺寸示例

2. “线性尺寸”按钮

“线性尺寸”按钮用于在两个对象或点位置之间创建线性距离约束。单击此按钮将弹出图 2-86 所示的“线性尺寸”对话框, 接着指定测量方法, 设置相关的选项, 以及选择参考对象和指定尺寸原点放置位置即可。在图 2-87 所示的草图中, 标注的水平尺寸、竖直




图 2-86 “线性尺寸”对话框




图 2-87 标注线性尺寸示例




尺寸、点到点尺寸、垂直尺寸和圆柱形尺寸均属于线性尺寸，其中圆柱形尺寸带有表示直径的前缀符号。

3. “径向尺寸”按钮


“径向尺寸”按钮用于创建圆形对象的半径或直径尺寸约束。单击此按钮将弹出图 2-88 所示的“径向尺寸”对话框，指定测量方法（可用的测量方法有“自动判断”“径向”和“直径”）和设置其他所需的选项，接着选择要标注径向尺寸的对象，然后手动放置尺寸或自动放置尺寸即可。创建半径尺寸和直径尺寸约束的典型示例如图 2-89 所示。



图 2-88 “径向尺寸”对话框



半径尺寸约束



直径尺寸约束

图 2-89 标注半径和直径尺寸约束的示例

4. “角度尺寸”按钮

“角度尺寸”按钮用于在两条不平行的直线之间创建角度尺寸约束，典型示例如图 2-90 所示。该示例的创建步骤是：单击“角度尺寸”按钮，弹出图 2-91 所示的“角度尺寸”对话框，在“原点”选项组中取消勾选“自动放置”复选框，在“驱动”选项组中确保取消勾选“参考”复选框，接着选择第一个直线对象和第二个直线对象，然后指定角度尺寸的原点放置位置即可。在某些设计场合，可能需要单击“测量”选项组的“内错角”按钮来切换所需的角度的方位。




图 2-90 标注角度尺寸约束的示例



图 2-91 “角度尺寸”对话框

5. “周长尺寸”按钮

“周长尺寸”按钮用于创建周长约束以控制选定直线和圆弧的集体长度。单击此按

钮，弹出“周长尺寸”对话框，接着选择要测量它们集体长度的所有草图曲线，在“尺寸”选项组的“距离”文本框会显示它们的集体长度，如图 2-92 所示，此时可以在“距离”文本框中输入新的集体长度，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可创建周长尺寸约束。



图 2-92 应用周长尺寸的示例

2.7.2 几何约束

在草图中还经常应用到几何约束。

几何约束用来定义草图对象之间的相互关系，这些约束关系主要包括重合、水平、竖直、垂直、平行、相切、共线、同心、等长、等半径、点在曲线上和点在线串上等。用户可以根据实际设计情况将几何约束添加到草图几何图形中，这些几何约束指定并保留用于草图几何图形或草图几何图形之间的条件。

如果在直接草图模式下要为当前草图添加几何约束，则在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“几何约束”按钮，弹出图 2-93 所示的“几何约束”对话框，此时可以先在“设置”选项组中勾选“自动选择递进”复选框以启用自动选择递进功能，以及设置要启用的约束，所启用的约束将以图标形式显示在“约束”选项组中，接着在“约束”选项组中单击要应用的约束图标按钮，然后在草图中选择要约束的对象（有些类型的约束只需要选择一个要约束的对象即可，而有些类型的约束则在选择要约束的对象之后还需要选择要约束到的对象），然后单击“关闭”按钮。

例如，要通过施加几何约束来使两个原本不同心的圆同心，如图 2-94 所示，其操作方



图 2-93 “几何约束”对话框




图 2-94 应用“同心”约束的典型示例



法是单击“几何约束”按钮，弹出“几何约束”对话框，在“约束”选项组中单击“同心”按钮，确保启用自动选择递进功能，选择圆 1 作为要约束的对象，选择圆 2 作为要约束到的对象，然后单击“关闭”按钮即可。

2.7.3 设为对称

使用“设为对称”功能可以将两个点或曲线约束为相对于草图上的对称线对称，典型示例如图 2-95 所示。设为对称的典型操作步骤如下。



图 2-95 设为对称的典型示例

- 1 在当前活动草图中，单击“设为对称”按钮，弹出图 2-96 所示的“设为对称”对话框。
- 2 选择主对象，即选择主草图曲线或控制点以应用对称。
- 3 选择次对象。
- 4 此时，“对称中心线”选项组中的“选择中心线”按钮自动被切换为选中状态，选择线性对象或有效平面来定义对称中心线。如果要将被选线性对象或平面设为参考线，那么在“对称中心线”选项组中勾选“设为参考”复选框。图 2-97 所示为对称线是否设为参考的对比情形。
- 5 在“设为对称”对话框中单击“关闭”按钮。



图 2-96 “设为对称”对话框




图 2-97 对称线是否设为参考的情形

2.8 草图约束进阶知识

草图约束进阶知识主要包括自动标注尺寸与自动约束、连续自动标注尺寸和创建自动判

断约束、自动判断约束和尺寸、显示草图约束、显示/移除约束、备选解、转换至/自参考对象和显示对象颜色等。

2.8.1 自动标注尺寸与自动约束

可以为选定草图曲线自动标注尺寸和自动约束。

自动标注尺寸是指根据设置的规则在曲线上自动创建尺寸，其方法是单击“自动标注尺寸”按钮，弹出图 2-98 所示的“自动标注尺寸”对话框，选择要自动标注尺寸的曲线，并在“自动标注尺寸规则”选项组中设置按自顶向下应用的尺寸规则，以及在“尺寸类型”选项组中选择“自动”单选按钮或“驱动”单选按钮，预览满意后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。

自动约束是指设置施加于草图的几何约束类型。具体方法是单击“自动约束”按钮，弹出图 2-99 所示的“自动约束”对话框，选择要约束的曲线，在“要应用的约束”选项组中设置要应用的约束，在“设置”选项组中设置是否应用远程约束，以及设置距离公差和角度公差，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。



图 2-98 “自动标注尺寸”对话框




图 2-99 “自动约束”对话框

2.8.2 连续自动标注尺寸和创建自动判断约束

选中“连续自动标注尺寸”按钮时，则在曲线构造过程中启用自动标注尺寸。而当选“创建自动判断约束”按钮时，则在曲线构造过程中启用自动判断约束。用户可以根据设计情况设置在曲线构造过程中是否启用自动标注尺寸和自动判断约束。



2.8.3 自动判断约束和尺寸

“自动判断约束和尺寸”按钮用于控制哪些约束或尺寸在曲线构造过程中被自动判断。单击“自动判断约束和尺寸”按钮，弹出图 2-100 所示的“自动判断约束和尺寸”对话框，从中设置要自动判断和应用的约束，设置由捕捉点识别的约束，以及设置绘制草图时自动判断尺寸的相关选项和规则。

2.8.4 显示草图约束

“显示草图约束”按钮用于设置是否显示活动草图的几何约束。当选中该按钮时，表示显示活动草图的几何约束，否则不显示活动草图的几何约束。

2.8.5 显示/移除约束

单击“显示/移除约束”按钮，弹出图 2-101 所示的“显示/移除约束”对话框，从中可以设置显示与选定的草图几何图形关联的几何约束，并可移除所有这些约束或列出信息。下面简单地介绍“显示/移除约束”对话框上各组成部分的功能含义。



图 2-100 “自动判断约束和尺寸”对话框




图 2-101 “显示/移除约束”对话框

1. “列出以下对象的约束”选项组

在“列出以下对象的约束”选项组中设置对话框“显示约束”列表框显示的草图约束的范围，如设置只显示选定的对象，或者显示活动草图中的所有对象。

2. “约束类型”选项组

“约束类型”选项组用于设置“显示约束”列表框显示的约束类型等。“约束类型”下拉

列表框的默认选项为“全部”，也可以从中选择所需约束类型选项。当选中该选项组中的“包含”单选按钮时，则显示包含约束类型的约束；当选中该选项组中的“排除”单选按钮时，则显示除指定约束类型以外的其他约束。

3. “显示约束”选项组

在“显示约束”选项组中有一个下拉列表框，从中可以选择“显式”“自动判断”或“两者皆是”选项。默认选项为“显式”，表示“显示约束”列表框显示用户手动施加给草图对象的约束；“自动判断”选项用于只显示系统自动判断施加给草图对象的所有约束；“两者皆是”选项用于既显示手动添加的几何约束，也显示系统自动判断施加给草图对象的所有约束。

使用“上移”按钮▲、“下移”按钮▼可向上或向下选择显示的约束。

4. “移除高亮显示的”按钮与“移除所列的”按钮

单击“移除高亮显示的”按钮，则移除在绘图区高亮显示的约束。注意，在“显示约束”列表框中选择约束后，被选择的约束便高亮显示在绘图区中。

单击“移除所列的”按钮，则移除在“显示约束”列表框中所列出的约束。

5. “信息”按钮

“信息”按钮用于以文本信息形式来显示草图中相关的约束信息。单击此按钮，系统将弹出一个信息窗口，其中显示了相关的约束信息，如图 2-102 所示。



图 2-102 “信息”对话框

2.8.6 备选解

备选解是指具有另外的尺寸或几何约束的解算方案。当用户指定某一个约束类型时，选定图形对象间可能具有多种解（多种情况）满足约束的条件，系统会自动选择其中最合适的一种约束解。如果该解并不是设计者所需要的，那么就需要切换到另外的解。在 NX 9.0 中，提供了一个“备选解”按钮，使用该按钮可以将当前显示的约束解切换到所需的约束解。

例如，为当前活动草图中的两个圆设置相切约束关系，假设系统给出的约束解如图 2-103a



所示,即两个圆外相切,而需要的约束解却是图 2-103b 所示的内相切,那么需要单击“备选解”按钮,系统弹出图 2-104 所示的“备选解”对话框,接着选择其中一个所需的圆对象即可自动切换到内相切的约束解。



图 2-103 两圆相切的约束解

a) 外相切 b) 内相切

2.8.7 转换至/自参考对象

在当前活动草图中,单击“转换至/自参考对象”按钮,系统弹出图 2-105 所示的“转换至/自参考对象”对话框,利用此对话框可以将草图曲线或草图尺寸从活动转换为参考,反之亦然。需要用户注意的是,下游命名(如拉伸、旋转等)不使用参考曲线,并且参考尺寸不控制草图几何图形。通常参考曲线和参考尺寸只是起到草图辅助绘制作用。




图 2-104 “备选解”对话框




图 2-105 “转换至/自参考对象”对话框

在图 2-106 所示的示例中,单击“转换至/自参考对象”按钮,在“转换至/自参考对象”对话框的“转换为”选项组中选择“参考曲线或尺寸”单选按钮,接着选择一个大圆作为要转换的曲线,然后单击“确定”按钮,则所选曲线转换为参考曲线,注意转换前后该曲线的显示样式。




图 2-106 将选定草图曲线转换参考线

2.8.8 显示对象颜色

以直接草图模式为例，在“直接草图”组的“更多”库列表中提供了这么一个草图工具：“显示对象颜色”按钮，单击该按钮，可以在对象显示属性中指定的颜色和草图颜色之间切换草图对象的显示。



2.9 定向视图到草图

绘制草图时，有时遇到特殊情况需要调整一下视图方位来查看模型参照或其他效果，此后可以根据情况再重定向视图，例如将视图定向至草图平面。以直接草图模式为例，要将视图定向至草图平面，则在“直接草图”组的“更多”库列表中单击“定向到草图”按钮，或者按〈Shift+F8〉快捷键。

2.10 草图综合绘制范例

在本节中介绍一个草图综合范例，目的是使读者通过范例学习，深刻理解草图曲线绘制、草图约束和草图编辑等相应工具命令的含义，并掌握其应用方法及技巧，熟悉草图绘制基本思路与方法。本综合范例要绘制的零件草图如图 2-107 所示。




图 2-107 范例要完成绘制的零件草图

此草图综合范例具体的绘制过程如下。

步骤 1 新建一个模型文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡“模板”选项组的模板列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”框中输入“bc_2_ctfl.prt”，并自行指定要保存到的文件夹目录路径。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 进入直接草图模式并启动相应自动功能。



1 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮，弹出“创建草图”对话框。

2 在“草图类型”选项组的下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项，草图方向和草图原点等采用默认设置选项，如图 2-108 所示。

3 单击“创建草图”对话框的“确定”按钮，进入直接草图的绘制环境。

4 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“更多”按钮以打开“更多”库列表，从中确保启用“连续自动标注尺寸”“创建自动判断约束”和“显示草图约束”功能，并单击“自动判断约束和尺寸”按钮，弹出“自动判断约束和尺寸”对话框，从中控哪些约束或尺寸在曲线构造过程中被自动判断，如图 2-109 所示。




图 2-108 在“创建草图”对话框中进行设置



图 2-109 “自动判断约束和尺寸”对话框

5 在“自动判断约束和尺寸”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 3 绘制一个正六变形。

1 在“直接草图”组中单击“多边形”按钮，弹出“多边形”对话框。

2 在“中心点”选项组中单击“点构造器”按钮，弹出“点”对话框，设置点绝对坐标为 $X=0$ 、 $Y=0$ 、 $Z=0$ ，单击“确定”按钮，返回到“多边形”对话框。

3 在“多边形”对话框“边”选项组的“边数”文本框中设置边数为 6。

4 在“大小”选项组的“大小”下拉列表框中选择“内切圆半径”选项，在“半径”

框中输入半径为 160，在“旋转”框中输入旋转角度为 0，如图 2-110 所示。

在“多边形”对话框中单击“关闭”按钮，完成绘制的第一个正多边形如图 2-111 所示。



图 2-110 “多边形”对话框




图 2-111 绘制一个正六边形

步骤 4 绘制矩形。

1 在“直接草图”组中单击“矩形”按钮，弹出“矩形”对话框。

2 在“矩形”对话框的“矩形方法”选项组中单击“按 2 点”按钮，在屏显的“XC”框中输入“-260”，按〈Enter〉键，在“YC”框中输入“-50”，按〈Enter〉键，即设置矩形第一个角点的坐标为（-260，-50）。

3 在“矩形”对话框的“输入模式”选项组中单击“坐标模式”按钮，在屏显的“XC”框中输入“260”，按〈Enter〉键，在“YC”框中输入“50”，按〈Enter〉键，从而将矩形第二个角点的坐标为（260，50）。绘制的矩形如图 2-112 所示。

4 在“矩形”对话框中单击“关闭”按钮。

步骤 5 绘制相关的圆。

1 在“直接草图”组中单击“圆”按钮，弹出“圆”对话框。

2 分别绘制图 2-113 所示的 5 个圆，其中最大圆的直径为 215，两个最小圆的直径为 50。




图 2-112 绘制矩形




图 2-113 绘制 5 个圆



3 设置新直径为 25，在“选择条”工具栏中增加选中“相交”按钮，在图 2-114 所示的相交位置绘制一个小圆。

4 在“圆”对话框中单击“关闭”按钮.

步骤 6 阵列圆。

1 在“直接草图”组中单击“阵列曲线”按钮, 弹出“阵列曲线”对话框。

2 选择刚创建的小圆作为要阵列的曲线。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”，接着从“旋转点”子选项组的“指定点”下拉列表框中选择“圆弧中心/椭圆中心/球心”图标选项, 接着选择最大的圆。

4 在“角度方向”子选项组的“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”选项，设置数量为 5，节距角为 25deg。

5 勾选“创建节距表达式”复选框，单击“确定”按钮，效果如图 2-115 所示。




图 2-114 绘制一个小圆




图 2-115 阵列圆的效果

步骤 7 镜像图形。

1 在“直接草图”组中单击“镜像曲线”按钮, 弹出“镜像曲线”对话框。

2 选择图 2-116 所示的 5 个小圆作为要镜像的曲线。

3 在“镜像曲线”对话框的“中心线”选项组中单击“选择中心线”按钮,

4 选择基准坐标系的 X 轴作为镜像中心线。

5 在“设置”选项组中勾选“中心线转换为参考”复选框。

6 单击“确定”按钮，镜像结果如图 2-117 所示。




图 2-116 选择要镜像的草图曲线




图 2-117 镜像曲线结果

步骤 8 将选定圆转换为参考线。

① 在“直接草图”组中单击“更多”|“转换至/自参考对象”按钮，弹出“转换至/自参考对象”对话框。

② 在草图中选择最大的一个圆作为要转换的曲线。

③ 在“转换为”选项组中选择“参考曲线或尺寸”单选按钮。

④ 单击“确定”按钮，将所选圆转换为参考线后的效果如图 2-118 所示。

步骤 9 修剪图形。

① 在“直接草图”组中单击“快速修剪”按钮，弹出“快速修剪”对话框。

② 在合适的位置处分别选择要修剪的曲线，以将草图曲线修剪成图 2-119 所示的图形效果。

③ 在“快速修剪”对话框中单击“关闭”按钮。




图 2-118 将大圆转换为参考线




图 2-119 修剪曲线的结果

步骤 10 绘制圆角。

① 在“直接草图”组中单击“圆角”按钮，弹出“圆角”对话框。

② 在“圆角”对话框的“圆角方法”选项组中单击“修剪”按钮。

③ 分别选择相应对象来绘制圆角，一个绘制 4 个圆角，如图 2-120 所示。

步骤 11 设置等半径约束。

① 在“直接草图”组中单击“几何约束”按钮，弹出“几何约束”对话框。

② 在“约束”选项组的约束列表中单击“等半径”约束图标（需要确保在“设置”选项组中先启用“等半径”约束，“等半径”约束图标才出现在“约束”选项组的约束列表中），另外要使“设置”选项组的“自动选择递进”复选框处于被勾选的状态。

③ 分别选择要约束的圆角对象和要约束到的圆角对象，直到 4 个圆角都被约束成等半径，如图 2-121 所示。

④ 在“几何约束”对话框中单击“关闭”按钮。

步骤 12 为圆角创建半径尺寸并修改其值。

① 在“直接草图”组中单击“径向尺寸”按钮，弹出“径向尺寸”对话框。

② 在“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项；在“驱动”选项组中取消勾选“参考”复选框；在“原点”选项组中取消勾选“自动放置”复选框。




图 2-120 绘制 4 个圆角




图 2-121 设置圆角半径相等

3 在草图中选择其中一个圆角作为要标注径向尺寸的对象。

4 指定原点位置以放置半径尺寸，在出现的屏显尺寸框中输入半径为“20”，按〈Enter〉键确定，如图 2-122 所示。

5 在“径向尺寸”对话框中单击“关闭”按钮。

步骤 13 为草图创建其他的尺寸和几何约束。

可以继续为草图创建其他所需的尺寸和几何约束，完成的参考效果如图 2-123 所示。




图 2-122 创建一处半径尺寸




图 2-123 完成相关尺寸和几何约束后的草图参考效果

步骤 14 完成草图。

检查草图，在“直接草图”组中单击“完成草图”按钮.

步骤 15 保存文件。

在“快速访问”工具栏中单击“保存”按钮，或者按〈Ctrl+S〉快捷键，从而将

该文件保存。

2.11 本章小结与经验点拨

NX 9.0 具有功能强大的草图绘制功能,既可以采用直接草图模式绘制草图曲线,也可以进入草图任务环境中绘制草图曲线。在绘制草图时,一般可以先快速地绘制出大概的二维轮廓曲线,接着再通过施加尺寸约束和几何约束使草图曲线的尺寸、形状和方位更加精确。对于较为复杂的二维图形,可以将它分解为若干部分来分别绘制。完成的草图曲线可以与拉伸、旋转、扫掠等相应特征关联,体现参数化设计的典型特点。

本章先对草图进行概述(注意了解草图任务环境模式和直接草图模式),接着介绍了如何设置草图平面、重新附着草图,再重点介绍了如何绘制基本二维草图曲线(直线、圆弧、轮廓线、圆、草图点、矩形、多边形、椭圆、椭圆弧、艺术样条和二次曲线)、绘制草图曲线进阶技术(包括偏置曲线、阵列曲线、镜像曲线、交点、相交曲线、投影曲线、派生曲线和添加现有曲线)、编辑草图曲线(包括倒斜角、圆角、快速修剪、快速延伸、拐角、移动曲线、偏置移动曲线、修剪配方曲线、删除曲线和调整曲线尺寸)、草图约束基础知识(尺寸约束、几何约束和设为对称)、草图约束进阶知识(自动标注尺寸、自动约束、连续自动标注尺寸、创建自动判断约束、自动判断约束和尺寸、显示草图约束、显示/移除约束、备选解、转换至/自参考对象、显示对象颜色)和定向视图到草图,最后介绍了一个草图绘制综合范例。

通过本章的学习,初学者应该可以基本掌握草图绘制的实用知识与应用技巧,为后面的学习打下扎实的基础。

本章提出一些值得和读者分享的经验点拨知识。

1) 在创建或编辑曲线时,如果需要则可以巧用“选择条”工具栏上的“曲线规则”下拉列表框中的选项来辅助选择所需的曲线,如图 2-124 所示,例如选择单条曲线、相连曲线、相切曲线或组中的曲线。



图 2-124 使用“选择条”工具栏上的“曲线规则”下拉列表框

2) 在草图上进行某些操作时,为了能够准确而快速地选择所需的位置点,此时注意在“选择条”工具栏中预先设定所需的点捕捉方式,如图 2-125 所示。其中,“启用捕捉点”按钮用于启用捕捉点以允许按照设定的捕捉方式捕捉对象上的点。



图 2-125 使用“选择条”工具栏上的点捕捉方式

3) 草图的约束状态可以有欠约束、完全约束和过约束这几种情况。欠约束状态是指创建的约束(包含尺寸约束和几何约束)少于草图需要的约束,致使草图处于没有完全约束状态;完全约束状态(简称全约束)是指创建的约束(包括尺寸约束和几何约束)刚好与草图需要的约束相等,使草图完全约束;过约束是指创建的约束比草图所需的约束要多,此时需



要删除多余的约束或者将一些草图约束转换为参考对象。

2.12 思考与练习

- 1) 在绘制草图曲线之前如何设置草图平面？
- 2) 在创建草图对象后，如果要更改草图对象所在的草图平面，应该如何操作？
- 3) 通常在什么情况下，使用“轮廓”按钮来绘制连续的直线或圆弧、或两者的组合？
- 4) 如何绘制圆？
- 5) 绘制矩形的方式主要有哪几种？
- 6) 如何偏置曲线？
- 7) 什么是派生直线？如何创建派生直线？可以举例进行辅助说明。
- 8) 请总结在草图中添加尺寸约束的一般方法和步骤。
- 9) 简述在草图中添加几何约束的一般方法。
- 10) 在什么情况下使用“备选解”功能？
- 11) 上机练习：在 XC-YC 平面内绘制图 2-126 所示的二维图形。




图 2-126 绘制二维草图

- 12) 上机练习：绘制图 2-127 所示的二维图形。




图 2-127 绘制二维草图

第3章 3D 曲线设计



本章导读：

第2章介绍了二维草图曲线的知识，本章将重点介绍如何在 NX 三维空间中创建 3D 曲线及编辑 3D 曲线。

空间 3D 曲线设计是曲面设计的一个重要基础，因此读者要认真学习好本章的知识，以便为后面学习曲面设计打下扎实基础。

3.1 绘制常见的曲线特征

新建一个模型文档，在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中可以找到用于在模型空间中绘制常见曲线特征的工具命令，包括“点”“直线”“圆弧/圆”“艺术样条”“螺旋线”“曲线上的曲线”“一般二次曲线”“规律曲线”“拟合曲线”和“文本”等。

3.1.1 点

在当前模型中，既可以从功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“点”按钮来创建常规的点特征对象，也可以单击“点集”按钮以使用现有几何体创建点集。

单击“点”按钮，弹出图 3-1 所示的“点”对话框，利用该对话框在模型空间中定义的位置处创建点特征对象。由于“点”对话框的应用之前已经多次介绍过，在此不再赘述。

单击“点集”按钮，弹出图 3-2 所示的“点集”对话框，接着从“类型”下拉列表框中选择“曲线点”“样条点”“面的点”和“交点”选项之一，并根据所选的类型选项进行相应的参数和选项设置，以及选择相应的现有几何体参照，从而使用选定的现有几何体来创建满足设计要求的点集合。

3.1.2 直线

在 NX 设计环境空间中，如果要创建一个直线特征，那么可以按照以下方法和步骤进行。

 在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“直线”按钮，系统弹出图 3-3 所示的“直线”对话框。



图 3-1 “点”对话框



图 3-2 “点集”对话框

2 默认时系统提示指定起点、定义第一个约束，或选择成一角度的直线。在“起点”选项组中的“起点选项”下拉列表框中选择“自动判断”“点”或“相切”选项，接着选择相应的参照来定义起点。也可以在“起点”选项组中单击“点构造器”按钮，弹出图 3-4 所示的“点”对话框，使用该对话框指定直线的起点。



图 3-3 “直线”对话框



图 3-4 “点”对话框

3 在“终点或方向”选项组的“终点选项”下拉列表框中选择所需的一个选项，接着选择相应参照对象来定义终点，也可以使用点构造器来指定终点。

4 在“支持平面”选项组中设定平面选项（可供选择的平面选项有“自动平面”“锁定平面”和“选择平面”），在“限制”选项组中设置起始限制和终止限制条件等，在“设置”选项组中设置“关联”复选框的状态，并根据设计情况判断是否单击出现的“延伸至视图边界”按钮，如图 3-5 所示。

5 在“直线”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，从而完成在空间中创建一个直线特征的操作，典型绘制示例如图 3-6 所示。



图 3-5 设置其他选项




图 3-6 创建直线特征

3.1.3 圆弧/圆

在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“圆弧/圆”按钮, 弹出“圆弧/圆”对话框, 利用此对话框可以在 NX 设计环境空间中创建圆弧/圆特征。其中, 在“类型”选项组中可以选择“三点画圆弧”或“从中心开始的圆弧/圆”类型选项。当选择“三点画圆弧”类型选项时, 需要分别指定起点、端点(终点), 还需要指定中间点(或半径)、限制条件等, 如图 3-7 所示; 当选择“从中心开始的圆弧/圆”类型选项时, 需要先指定中心点, 接着指定通过点或半径, 然后设定限制条件等, 如图 3-8 所示。在“设置”选项组中可以勾选“关联”复选框。在设计环境窗口中可动态观察要创建的圆弧/圆的预览效果, 满意时单击“应用”按钮或“确定”按钮。



图 3-7 “圆弧/圆”对话框 (1)



图 3-8 “圆弧/圆”对话框 (2)



需要用户注意的是：要将圆弧/圆绘制在指定的平面上，则需要使用“圆弧/圆”对话框的“支持平面”选项组，从“平面选项”下拉列表框中选择“自动平面”“锁定平面”或“选择平面”，然后再指定所需平面并在该平面上指定相应的位置点等。

3.1.4 艺术样条

在 NX 设计环境中，可以通过拖动定义点或极点并在定义点指派斜率或曲率约束来创建和编辑样条。下面以典型范例的形式介绍创建艺术样条曲线的方法步骤。

1 在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“艺术样条”按钮，弹出图 3-9 所示的“艺术样条”对话框。

2 在“类型”选项组的下拉列表框中选择“通过点”选项或“根据极点”选项。在本例中以选择“通过点”选项为例。

3 在“参数化”选项组中设置次数（阶次）为 5，并在“设置”选项组中确保勾选“关联”复选框。

4 在“制图平面”选项组中单击“XC-YC”按钮，接着在绘图区域从左到右依次指定图 3-10 所示的 4 个点，这些点均落在 XC-YC 平面上。

5 在“制图平面”选项组中单击“YC-ZC 平面”按钮，接着在绘图区域中分别单击图 3-11 所示的 3 个点（点 5、点 6 和点 7），这 3 个点均落在 YC-ZC 平面上。可以观察到通过这些点产生的样条曲线，用户可以在此时使用鼠标左键拖动相关的指定点来调整样条曲线，注意结合“移动”选项组中的相关单选按钮来进行。




图 3-9 “艺术样条”对话框




图 3-10 在 XC-YC 平面上指定 4 点




图 3-11 在 YC-ZC 平面上指定另外 3 个点



知识点拨：如果在“制图平面”选项组中单击“视图”按钮，那么在绘图窗口中

单击的点为在当前视图下的自由点。另外，也可以捕捉并单击某对象上的点来绘制空间艺术样条曲线。

6 在“艺术样条”对话框中单击“确定”按钮，完成该空间艺术样条曲线的创建。

3.1.5 螺旋线

可以创建具有指定圈数、螺距、半径或直径、旋转方向及方位的螺旋线，其方法是在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“螺旋线”按钮，打开图 3-12 所示的“螺旋线”对话框，接着在“螺旋线”对话框中设置类型、方位、大小、螺距、长度、旋转方向等，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮来创建设定参数的螺旋线。

绘制一个螺旋线的典型示例如图 3-13 所示。在该示例中，螺旋线类型为“沿矢量”，从“方位”选项组中选择“绝对坐标系”；在“大小”选项组中选择“直径”单选按钮，并设置其规律类型为“线性”，起始直径值为“100”，终止直径值为“68”；从“螺距”选项组的“规律类型”下拉列表框中选择“恒定”，螺距值为“20”；从“长度”选项组的“方法”下拉列表框中选择“圈数”，将圈数设为“10”；在“设置”选项组的“旋转方向”下拉列表框中默认选择“右手”选项。




图 3-12 “螺旋线”对话框




图 3-13 绘制螺旋线的典型示例

3.1.6 文本

可以通过读取文本字符串（以指定的字体）并产生作为字符轮廓的线条和样条来创建文本作为设计元素。

在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“文本”按钮，系统弹出图 3-14 所示



的“文本”对话框，文本的创建类型有“平面的”“曲线上”和“面上”3种。

1. 平面的

“平面的”文本创建类型用于在平面上创建文本。选择此类型选项时，可以在“文本属性”选项组的文本框中输入所需的文本，以及选定线型、脚本、字型等，接着在“文本框”选项组中设置锚点位置选项并利用“锚点放置”子选项组来指定点和 CSYS 来放置平面文本，然后可以在“文本框”选项组的“尺寸”子选项组中更改文本框长度和高度等参数，如图 3-15 所示（默认在 XC-YC 平面上创建文本曲线）。




图 3-14 “文本”对话框




图 3-15 平面的：在指定平面上创建文本

2. 曲线上

“曲线上”用于沿着相连曲线串创建文本，每个文本字符后面都跟有曲线串的曲率。选择“曲线上”类型选项时，需要分别指定文本放置曲线、竖直方向、文本属性、文本框和其他设置选项，示例如图 3-16 所示。

3. 面上

“面上”用于在一个或多个相连面上创建文本，示例如图 3-17 所示，需要分别指定文本放置面、面上的位置、文本属性、文本框和其他设置选项等。

3.1.7 其他曲线命令

使用“高级”角色时，在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中还提供了以下几个曲线工具命令。

- “表面上的曲线”按钮 ：在面上直接创建曲面样条特征。
- “一般二次曲线”按钮 ：通过使用各种放样二次曲线方法或一般二次曲线方程来创建二次曲线截面。



图 3-16 沿曲线创建文本



图 3-17 在面上创建文本

- “规律曲线”按钮 : 通过使用各种规律函数（如常数、线性、三次和方程）来创建样条。
 - “拟合曲线”按钮 : 创建样条、线、圆或椭圆，方法是将其拟合到指定的数据点。
- 另外，在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”按钮打开“更多”库列表，还可以看到其中的“曲线”选项组提供以下几个曲线工具命令。
- “基本曲线”按钮 : 提供备选但非关联的曲线创建和编辑工具。
 - “矩形”按钮 : 通过选择两个角点来创建矩形特征。
 - “多边形”按钮 : 创建具有指定数量的边的多边形。
 - “椭圆”按钮 : 创建具有指定中心点和尺寸的椭圆。
 - “抛物线”按钮 : 创建具有指定边点和尺寸的抛物线。
 - “双曲线”按钮 : 创建具有指定顶点和尺寸的双曲线。

本小节提到的其他曲线工具命令的操作方法和步骤都较为简单，本书不作深入介绍，而是要求读者自行研习。

3.2 派生的曲线

在 NX 9.0 中，用于创建派生曲线的工具命令主要包括“偏置曲线”“投影曲线”“相交曲线”“桥接曲线”“等参数曲线”“截面曲线”“组合投影”“镜像曲线”和“缠绕/展开曲线”等。

3.2.1 偏置曲线

要偏置曲线链，则在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“偏置曲线”按



钮, 弹出图 3-18 所示的“偏置曲线”对话框, 从“偏置类型”选项组的下拉列表框中可以选择“距离”“拔模”“规律控制”或“3D 轴向”, 也就是说偏置曲线可以分这 4 种类型。




图 3-18 “偏置曲线”对话框

- “距离”: 在输入曲线的平面中偏置曲线。
- “拔模”: 按照给定距离与角度, 在平行于输入曲线的平面中偏置曲线。
- “规律控制”: 按照使用规律函数定义的距离偏置曲线。
- “3D 轴向”: 在指定的矢量方向上, 使用指定值来偏置三维曲线。

在“设置”选项组中设置相应的选项以获得期望的结果。“关联”复选框默认时处于勾选状态, 如果取消勾选“关联”复选框, 则通过指定非关联设置的相应选项来创建非关联的偏置曲线。从“输入曲线”下拉列表框中选择所需选项(可供选择的选项有“保留”“隐藏”“删除”和“替换”)以指定对原始输入曲线的处理。对于“距离”和“拔模”类型的偏置曲线, 需要从“修剪”下拉列表框中选择一个修剪选项。对于某些偏置曲线, 可以勾选“大致偏置”复选框来处理自相交偏置曲线、额外创建的偏置曲线或修剪不当的偏置曲线。对于“距离”“拔模”或“规律控制”类型的偏置曲线, 如果勾选“高级曲线拟合”复选框, 那么还需要从出现的“方法”下拉列表框中选择曲线拟合方法(可供选择的曲线拟合方法选项有“次数和段数”“次数和公差”“保持参数化”和“自动拟合”)。

偏置曲线的典型示例如图 3-19 所示, 该示例采用的偏置类型为“拔模”, 偏置高度为 5mm, 角度为 30deg, 副本数为 2, 注意设置合适的偏置方向等。

3.2.2 投影曲线

“投影曲线”命令用于将曲线、边或点投影到面或平面。使用该命令创建投影曲线的示

例如图 3-20 所示。下面以该示例（随书配套的源文件为“bc_3_tyqx.prt”）介绍如何在指定的平面内创建投影曲线。




图 3-19 偏置曲线的典型示例




图 3-20 创建投影曲线

- 1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“投影曲线”按钮，弹出图 3-21 所示的“投影曲线”对话框。
- 2 系统提示选择要投影的曲线或点。在这里选择已有的连结曲线。
- 3 在“要投影的对象”选项组中单击“指定平面”收集器，将其激活。将平面选项设置为（自动判断）。
- 4 在绘图窗口中选择已有的基准平面作为要投影的平面，平面距离为 0。
- 5 在“投影方向”选项组的“方向”下拉列表框中选择“沿面的法向”选项。
- 6 在“设置”选项组中确保选中“关联”单选按钮，从“输入曲线”下拉列表框中选择“保留”选项，取消勾选“高级曲线拟合”复选框，从“连结曲线”下拉列表框中选择“常规”选项，公差采用默认值，勾选“对齐曲线形状”复选框，如图 3-22 所示。




图 3-21 “投影曲线”对话框



图 3-22 相关设置

在“投影曲线”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，从而完成该投影曲线的创建。

在某些设计场合，如果要沿着指定方向矢量将曲线或点投影到某曲面对象上，那么在选择要投影的曲线或点后，在“要投影的对象”选项组中单击“选择对象”按钮，接着选择所需的曲面等，再进行相关选项和参数设置。

3.2.3 组合投影

使用“组合投影”命令功能，可以通过组合两条现有曲线的投影交集来创建一条新曲线，注意两条曲线的投影必须相交。组合投影的图解示例如图 3-23 所示（读者可以使用配套的练习范例“\CH3\bc_3_zhty.prt”，按照以下所述的操作步骤进行练习）。




图 3-23 组合投影的图解示例

通过“组合投影”创建新曲线的操作步骤如下。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“组合投影”按钮, 弹出图 3-24 所示的“组合投影”对话框。

2 “曲线 1”选项组中的“曲线”按钮处于被选中的激活状态, 选择要投影的第一个曲线链。

3 在“曲线 2”选项组中单击“曲线”按钮, 选择要投影的第二个曲线链, 通常设置该曲线链的起点方向与第一个曲线链的起点方向相一致。

4 在“投影方向 1”选项组和“投影方向 2”选项组中指定各自的投影方向。可供选择的投影方向选项有“垂直于曲线平面”和“沿矢量”, 前者用于设置投影方向沿曲线所在平面的法向, 后者用于使用“矢量”对话框或可用的矢量构造器选项来指定所需的方向。多数情况下, 指定投影方向选项为“垂直于曲线平面”。

5 在“设置”选项组中决定“关联”复选框的状态, 设置输入曲线的控制选项, 以及指定曲线拟合选项, 如图 3-25 所示。如果输出曲线是关联的, 那么输入曲线的控制选项可以为“保持”或“隐藏”; 如果输出曲线是非关联的, 那么输入曲线的控制选项还可以为“删除”或“替换”。




图 3-24 “组合投影”对话框




图 3-25 在“设置”选项组中进行设置

6 预览结果满意后, 单击“应用”按钮或“确定”按钮。

3.2.4 相交曲线

使用“相交曲线”命令功能, 可以创建两个对象集之间的相交曲线。创建相交曲线的典型示例 (源文件为“bc_3_xjqx.prt”) 如图 3-26 所示, 该相交曲线由曲面 1 和曲面 2 求交来生成的。




图 3-26 创建相交曲线

创建相交曲线的一般方法步骤如下。

- 1 在功能区切换至“曲线”选项卡，接着从“派生的曲线”组中单击“相交曲线”按钮，打开图 3-27 所示的“相交曲线”对话框。
- 2 选择要相交的第一组面，或者指定所需的平面。
- 3 在“第二组”选项组中单击“选择面”按钮，接着选择要相交的第二组面。或者在“第二组”选项组中激活“指定平面”并利用相关的平面工具来指定所需的平面。
- 4 展开“设置”选项组，决定“关联”复选框的状态，并决定“高级曲线拟合”复选框的状态，如图 3-28 所示。当取消勾选“高级曲线拟合”复选框时，只需要设置距离公差值；当勾选“高级曲线拟合”复选框时，需要从“方法”下拉列表框中选择“阶次和段数”“阶次和公差”或“自动拟合”，并设置相应的合理参数。



图 3-27 “相交曲线”对话框




图 3-28 在“设置”选项组中进行设置

- 5 在“相交曲线”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

3.2.5 桥接曲线

“桥接曲线”命令用于创建两个曲线对象之间的相切圆角曲线，从而将两个曲线对象桥接起来，所创建的相切圆角曲线称为桥接曲线。创建桥接曲线的典型示例如图 3-29 所示。

要在空间中的两条曲线之间创建桥接曲线，则在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“桥接曲线”按钮，打开图 3-30 所示的“桥接曲线”对话框，接着分别指定起始对象（起始对象的定义类型可以为“截面”或“对象”）和终止对象（终止对象的定义类型可以为“截面”“对象”“基准”或“矢量”，在选择曲线时注意激活相应的“曲线”

按钮)。选择要桥接的终止对象后, NX 系统会智能地给出由默认参数定义的桥接曲线。用户可利用“桥接曲线”对话框中的“连续性”选项组、“约束面”选项组、“半径约束”选项组、“形状控制”选项组、“设置”选项组和“微定位”选项组等来定义桥接曲线, 如图 3-31 所示, 以获得满意的曲线效果, 然后单击“确定”按钮。




图 3-29 创建桥接曲线的典型示例



图 3-30 “桥接曲线”对话框




图 3-31 设置桥接曲线连续性等

在创建桥接曲线时, 特别要注意根据设计要求来设置桥接曲线连续性和形状控制参数。

例如, 当在“桥接曲线”对话框的“连续性”选项组中选择“开始”选项卡时, 可为桥接曲线的起点处设置连续性约束类型、位置参数(位置参数的定义方式分“弧长”“弧长百分比”“参数百分比”和“通过点”4种)和方向选项; 当选择“结束”选项卡时, 可为桥接曲线的结束点处设置连续性约束类型、位置参数和方向选项。常见的约束类型有“G0(位置)”“G1(相切)”“G2(曲率)”和“G3(流)”。



而在“形状控制”选项组中，可以从“方法”下拉列表框中选择所需的一种形状控制方法选项，接着设置相应的内容，如图 3-32 所示。可以尝试选用不同的形状控制方法选项，并不断调整该方法下的控制参数以在图形窗口中预览，直到获得满意的曲线形状效果。




图 3-32 桥接曲线的“形状控制”等

3.2.6 等参数曲线

创建等参数曲线是指沿着某个面的恒定 U 或 V 参数线创建曲线。下面以一个范例辅助介绍创建等参数曲线的一般方法和步骤。

❶ 打开配套的素材文件“\CH3\bc_3_dcsqx.prt”，该文件已经存在着图 3-33 所示的原始曲面片体。

❷ 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“等参数曲线”按钮，弹出图 3-34 所示的“等参数曲线”对话框。




图 3-33 原始曲面



图 3-34 “等参数曲线”对话框

❸ 选择所需的面。

❹ 在“等参数曲线”选项组中指定方向、位置和数量等选项、参数。在“方向”下拉列表框中选择“U”“V”或“U 和 V”选项以设置在曲面的哪个方向创建等参数曲线，接着

从“位置”下拉列表框中选择“均匀”“通过点”或“在点之间”并设置相应的选项、参数。在本例中,从“方向”下拉列表框中选择“U 和 V”选项,在“位置”下拉列表框中选择“均匀”,在“数量”文本框中输入“5”,此时要创建的等参数曲线预览如图 3-35 所示。

⑤ 在“设置”选项组中勾选“关联”复选框。

⑥ 单击“确定”按钮。此时,如果将原始曲面片体隐藏,则可以看到本例创建的双向等参数曲线如图 3-36 所示。




图 3-35 等参数曲线预览




图 3-36 创建的等参数曲线

3.2.7 镜像曲线

可以基于指定的平面创建原始曲线的镜像曲线,其操作方法和步骤如下。

① 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“镜像曲线”按钮,弹出图 3-37 所示的“镜像曲线”对话框。

② 选择要镜像的曲线、边、曲线特征或草图。

③ 在“镜像平面”选项组的“平面”下拉列表框中选择“现有平面”选项或“新平面”选项。当选择“现有平面”选项时,可以单击“平面或面”按钮,接着选择镜像对称面或基准平面;当选择“新平面”选项时,可以通过平面创建选项或平面构建器来创建满足设计要求的新平面作为镜像平面。

④ 在“设置”选项组中指定“关联”复选框的状态。当勾选“关联”复选框时,可以从“输入曲线”下拉列表框中选择“保留”选项或“隐藏”选项;当取消勾选“关联”复选框时,可以从“输入曲线”下拉列表框中选择“保留”“隐藏”“删除”和“替换”4 选项之一。

⑤ 在“镜像曲线”对话框中单击“确定”按钮。

镜像曲线的典型示例如图 3-38 所示。

3.2.8 截面曲线

使用“截面曲线”按钮,可通过将平面与体、面或曲线相交来创建曲线或点。在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“截面曲线”按钮,系统弹出图 3-39 所示的“截面曲线”对话框,接着选择要剖切的对象,从“类型”下拉列表框中选择所需的类型选项,并指定所选类型下所需的参照及参数,然后在“设置”选项组中设置是否关联,以及设置曲线拟合选项等,最后单击“确定”按钮,从而创建截面曲线(截面曲线也称剖切曲线)。



图 3-37 “镜像曲线”对话框




图 3-38 镜像曲线的典型示例




图 3-39 “截面曲线”对话框



知识点拨：从“类型”下拉列表框中选择不同的类型选项，则要设置的参照及参数也会不同。例如，选择“选定的平面”时，需要直接选择平面或使用平面工具指定平面来定义剖切平面；选择“平行平面”时，则需要指定基本平面和平面位置；选择“径向平面”时，则需要指定径向轴、参考平面上的点和平面位置；选择“垂直于曲线的平面”时，则需要选择曲线或边，并设置平面位置参数。

创建截面曲线的典型示例如图 3-40 所示，要剖切的对象选择为全部实体模型，剖切平面为“基准坐标系 (0)”特征的 XC-YC 坐标面。




图 3-40 创建截面曲线

3.2.9 缠绕/展开曲线

单击功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中的“缠绕/展开曲线”按钮, 可以将曲线从一个平面缠绕到一个圆锥面或圆柱面上, 或者从圆锥面或圆柱面展开到一个平面上。

下面以一个简单的范例介绍“缠绕/展开曲线”按钮的应用。

1 打开本书光盘配套的“CH3\bc_3_czqx.prt”部件文件, 该文件已经存在着图 3-41 所示的圆锥(圆锥台)曲面、相切平面和一条圆弧。

2 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“缠绕/展开曲线”按钮, 系统弹出图 3-42 所示的“缠绕/展开曲线”对话框。




图 3-41 原始模型



图 3-42 “缠绕/展开曲线”对话框



- 3 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“缠绕”选项。
- 4 “曲线”选项组中的“选择曲线”按钮处于激活状态，在图形窗口中单击选择现有圆弧曲线作为要缠绕的曲线。
- 5 在“面”选项组中单击“选择面”按钮，在图形窗口中单击圆锥曲面。
- 6 在“平面”选项组中单击“选择对象”按钮，在图形窗口中选择一个相切于缠绕面的基准平面或平的面，如图 3-43 所示。
- 7 在“设置”选项组中确保勾选“关联”复选框，在“切割线角度”文本框中设置切割线角度为 180deg，接受默认的距离公差和角度公差。切割线角度是指切线绕圆锥或圆柱轴的旋转角度（0°~360°）。
- 8 单击“确定”按钮，从而完成创建缠绕曲线特征，如图 3-44 所示（图中隐藏了原始曲线和基准坐标系）。




图 3-43 选择相切于缠绕面的基准平面




图 3-44 创建缠绕曲线特征

可以继续在该范例中单击“缠绕/展开曲线”按钮，选择“展开”类型选项并进行相应的操作以将缠绕曲线从圆锥面展开到一个平面上。

3.2.10 在面上偏置曲线

使用“在面上偏置曲线”按钮，可以沿曲线所在的面偏置曲线。该偏置曲线可以是关联的或非关联的，并且位于距现有曲线或边截面的指定距离处。在面上偏置曲线可以使用不同的间距方法，可以填充曲线之间的间隙，同时也可以对所选面边界进行修剪。

要在面上偏置曲线，则在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“在面上偏置曲线”按钮，打开图 3-45 所示的“在面上偏置曲线”对话框。从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“恒定”选项或“可变”选项。其中，“恒定”选项用于生成与面内原始曲线具有恒定偏置距离的曲线；“可变”选项则用于指定与原始曲线上点位置之间的不同距离来在面中创建可变曲线。接着为新集选择要偏置的曲线/边，为偏置选择面或平面，并设置其他所需的选项及参数，如设置偏置方向、偏置方法、圆角方法、修剪和延伸偏置曲线选项等。最后单击“应用”按钮或“确定”按钮，即可完成在面上偏置曲线操作。

使用“在面上偏置曲线”按钮创建偏置曲线的典型示例如图 3-46 所示，其中图 3-46a 所示为在面上创建恒定偏置的曲线，图 3-46b 所示为在面上创建具有可变偏置距离的曲线。




图 3-45 “在面上偏置曲线”对话框




图 3-46 典型图例：生成表面上偏置曲线

a) 创建恒定偏置的面上曲线 b) 创建可变偏置的面上曲线

3.2.11 其他派生的曲线

在功能区的“曲线”选项卡中单击“更多”按钮以打开“更多”库列表，其中有一个“派生的曲线”库，该库提供了以下用于创建其他派生曲线的工具按钮。

- “圆形圆角曲线”按钮 ：创建两个曲线链之间局部指定方向的圆形圆角曲线。
- “连结曲线”按钮 ：将曲线链连接在一起以创建单个样条曲线。
- “简化曲线”按钮 ：从曲线链创建一串最佳拟合直线和圆弧。
- “抽取曲线”按钮 ：从体的边和面创建曲线。



- “抽取虚拟曲线”按钮：从面旋转轴、倒圆中心线和虚拟交线创建曲线。
- “曲线倒斜角”按钮：对两条共面的直线或曲线之间的尖角进行倒斜角。

这些其他派生曲线的创建方法都较为简单，在此不作深入介绍，而是给读者留作课外研习任务。

3.3 编辑曲线

编辑曲线的操作主要包括“修剪曲线”“X 成形”“曲线长度”“光顺样条”“模板成型”“分割曲线”“编辑曲线参数”“修剪拐角”“编辑圆角”和“拉长曲线”等。其中，“X 成形”用于编辑样条和曲面的极点、定义点，本书特意将“X 成形”放到后面章节的曲面编辑部分进行介绍。

3.3.1 修剪曲线

可以修剪或延伸曲线到选定的边界对象，其方法是在功能区“曲线”选项卡的“编辑曲线”组中单击“修剪”按钮，打开图 3-47 所示的“修剪曲线”对话框，利用该对话框选择要修剪的曲线，设置要修剪的端点，接着选择对象或指定平面定义边界对象 1，如果需要可指定边界对象 2，在“交点”选项组中设置方向选项（可供选择的有“最短的 3D 距离”“相对于 WCS”“沿一矢量方向”和“沿屏幕垂直方向”）和方法选项等，在“设置”选项组中设置关联、输入曲线、曲线延伸等方面的选项，然后单击“确定”按钮，从而将所选曲线修剪或延伸到选定的边界对象。




图 3-47 “修剪曲线”对话框

3.3.2 曲线长度

使用“曲线长度”编辑工具命令，可以在曲线的每个端点处延伸或缩短一段长度，或使其达到一个总曲线长。下面结合示例介绍编辑曲线长度的操作步骤。

 在功能区“曲线”选项卡的“编辑曲线”组中单击“曲线长度”按钮，系统弹

出“曲线长度”对话框。

② 选择要更改长度的曲线。

③ 在“延伸”选项组中，从“长度”下拉列表框中选择“全部”或“增量”，在“侧”下拉列表框中选择所需选项来定义延伸侧（曲线向哪个方向延伸），在“方法”下拉列表框中选择所需的一种延伸方法。

当从“长度”下拉列表框中选择“全部”选项时，延伸侧可以为“对称”“起点”或“终点”，并在“限制”选项组中设置长度总量，如图 3-48 所示；当从“长度”下拉列表框中选择“增量”选项时，延伸侧可以为“起点和终点”或“对称”，在“限制”选项组中设置开始限制值和结束限制值，限制值为负时缩短曲线长度，而限制值为正时则延伸曲线长度，如图 3-49 所示。



图 3-48 编辑曲线长度 (1)



图 3-49 编辑曲线长度 (2)

④ 在“设置”选项组中确定“关联”复选框的状态，设置“输入曲线”的处理选项，在“公差”文本框中设定公差。

⑤ 在“曲线长度”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

3.3.3 光顺样条

光顺样条操作是指通过最小化曲率大小或曲率变化来移除样条中的小缺陷。

在功能区“曲线”选项卡的“编辑曲线”组中单击“光顺样条”按钮，系统弹出图 3-50 所示的“光顺样条”对话框。该对话框提供了两种类型选项，即“曲率”和“曲率变化”，可选择其中一种类型选项。接着选择要光顺的曲线，系统会根据实际情况弹出一个对话框警告：“此操作从曲线特征中移除参数，要继续吗？”，单击“确定”按钮以继续此操作，此时所选样条曲线上显示两个表示开始点和终止点的小球，以及出现一个指示光顺结果（最大偏差）的箭头，如图 3-51 所示。在“光顺样条”对话框中分别设置光顺限制位置、约束选项、光顺因子、百分比参数。其中，在“约束”选项组中可以分别为开始位置和结束位置选择“GO（位置）”“G1（相切）”“G2（曲率）”和“G3（流）”这些约束选项中的一种。在更改相关选项和参数的过程中，注意观察光顺样条最大偏差的变化情况。



图 3-50 “光顺样条”对话框



图 3-51 光顺样条

3.3.4 模板成型

使用“模板成型”功能，可以变换样条的当前形状以匹配模板样条的形状特性，即可以从原始样条的当前形状变换样条，使之同模板样条的形状特性相匹配，同时保留原始样条的起点与终点。“模板成型”操作示例如图 3-52 所示，下面以该示例（配套的练习文件为“bc_3_mbcx.prt”）来介绍如何使用模板样条来修改现有样条的形状。



图 3-52 “模板成型”操作示例

1 在功能区“曲线”选项卡的“编辑曲线”组中单击“模板成型”按钮，打开图 3-53 所示的“模板成型”对话框。

2 “选择步骤”选项组中的“要成型的样条”按钮处于活动状态，在图形窗口中选择要成型的样条，如图 3-54 所示。选择好要成型的样条时，临时箭头显示在所选对象的近端点以表示成型操作的开始方向。



图 3-53 “模板成型”对话框



图 3-54 选择要成型的样条

③ 单击鼠标中键以前进到“模板样条”选择步骤（也可以在“模板成型”对话框中单击“模板样条”按钮），接着在图形窗口中选择图 3-55 所示的样条作为模板样条。

④ 在“模板成型”对话框中确保勾选“整修曲线”复选框，并取消勾选“编辑副本”复选框。“整修曲线”复选框用于强制样条成型以同模板样条的次数与分段相匹配；“编辑副本”复选框则用于保持原始样条不发生更改，并编辑副本。

⑤ 在“模板成型”对话框中拖动滑块以更改样条的形状，注意观察拖动过程中样条形状的变化。在本例中将滑块从左侧一直拖到右侧的适当位置处，如图 3-56 所示。



图 3-55 选择模板样条



图 3-56 拖动滑块以更改样条的形状

⑥ 单击“模板成型”对话框中的“确定”按钮。

3.3.5 分割曲线

可以将曲线分割成多段，其方法如下。

① 在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“分割曲线”按钮，打开图 3-57 所示的“分割曲线”对话框。

② 选择要分割的曲线。对于选定的某些曲线，NX 系统会弹出图 3-58 所示的对话框来提示用户，单击“是”按钮。




图 3-57 “分割曲线”对话框




图 3-58 提示信息

③ 设置分割类型及其相应的参数。分割类型可以有“等分段”“按边界对象”“弧长段数”“在结点处”和“在拐角上”。例如，选择“等分段”分割类型，接着在“段数”选项组中，从“分段长度”下拉列表框中选择“等参数”，并在“段数”文本框中设置所需的段数。

④ 单击“应用”按钮或“确定”按钮，即可将所选曲线分割成设定的若干段。



3.3.6 编辑曲线参数

使用“编辑曲线参数”工具命令，可以编辑大多数曲线类型的参数。在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“编辑曲线参数”按钮时，系统弹出图 3-59 所示的“编辑曲线参数”对话框，接着选择要编辑的曲线，系统会根据选择曲线特征的类型不同，弹出不同的对话框来供用户编辑曲线参数。例如，选择建模空间中的某椭圆特征，系统将弹出图 3-60 所示的“编辑椭圆”对话框，从中可以编辑该椭圆特征的长半轴、短半轴、起始角、终止角和旋转角度这些参数。



图 3-59 “编辑曲线参数”对话框

3.3.7 修剪拐角

修剪拐角是指修剪两个曲线至它们的公共交点以形成拐角。要进行修剪拐角操作，那么在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“修剪拐角”按钮，弹出“修剪拐角”对话框，接着选择要修剪的拐角（注意鼠标指针选择位置，系统会在选择球半径内寻找形成拐角的两条曲线，否则将弹出一个对话框警示在选择球半径内找不到两条曲线）。当找到两条某些曲线时，NX 软件会警告将移除高亮显示曲线的创建参数，此时单击“否”按钮将取消操作不再继续，而单击“是”按钮则继续完成修剪拐角操作。



图 3-60 “编辑椭圆”对话框

修剪拐角操作的典型图解示例如图 3-61 所示。




图 3-61 修剪拐角的典型图解示例

3.3.8 编辑圆角

在 NX 建模空间中可以编辑现有圆角曲线（如属于派生曲线范畴的圆形圆角曲线），其方法是在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“编辑圆角”按钮，弹出图 3-62 所示的“编辑圆角”对话框，从中选择修剪方法，即单击“自动修剪”按钮、“手工修剪”按钮或“不修剪”按钮，接着根据提示选择要编辑的对象（可以按逆时针方向选择要编辑的对象，以保证新的圆角以正确的方向生成），以及编辑圆角参数，如图 3-63 所示。




图 3-62 “编辑圆角”对话框



图 3-63 编辑圆角半径参数

3.3.9 拉长曲线

拉长曲线是指在拉长或收缩选定直线的同时移动几何对象。需要注意的是，拉长曲线可用于除草图组、组件、体、面和边以外的所有对象类型。

拉长曲线的操作方法较为简单。在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“拉长曲线”按钮，弹出图 3-64 所示的“拉长曲线”对话框，接着选择要拉长的曲线对象，以及在“拉长曲线”对话框中设置 XC 增量、YC 增量和 ZC 增量来移动或拉长曲线对象。如果在“拉长曲线”对话框中单击“点到点”按钮，则弹出“点”对话框（点构造器），利用“点”对话框（点构造器）分别定义参考点和目标点。如果在“拉长曲线”对话框中单击“重置值”按钮，则可将 XC 增量、YC 增量和 ZC 增量的值重置为默认值零。如果在“拉长曲线”对话框中单击“撤销”按钮，则将曲线对象恢复到之前的状态。



图 3-64 “拉长曲线”对话框

3.4 3D 曲线综合设计范例

本节介绍一个在模型空间中创建 3D 曲线的综合设计范例，要完成的曲线效果如图 3-65 所示。在该综合设计范例中，主要应用了“在任务环境中绘制草图”“组合投影”“直线”“桥接曲线”“连结曲线”“镜像曲线”“点”和“艺术样条”这些曲线工具命令。本综合设计范例具体的操作步骤如下。




图 3-65 3D 曲线综合设计范例完成的曲线效果

步骤 1 新建一个模型文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡“模板”选项组的模板列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”框中输入“bc_3_qxfl.prt”，并自行指定要保存到的文件夹目录路径。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 在任务环境中绘制草图 1。

1 在功能区切换至“曲线”选项卡，单击“在任务环境中绘制草图”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项，在图形窗口中选择 YZ 平面（YC-ZC 坐标面）作为草图平面，如图 3-66 所示，然后单击“确定”按钮，进入草图任务环境中。

2 在功能区“主页”选项卡的“曲线”组中单击“圆弧”按钮，绘制图 3-67 所示的两段圆弧，则两段圆弧在连接点处相切。




图 3-66 指定草图平面




图 3-67 绘制相切圆弧

3 单击“完成”按钮.

步骤 3 在任务环境中绘制草图 2。

1 在功能区“曲线”选项卡中单击“在任务环境中绘制草图”按钮, 弹出“创建草图”对话框, 从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项, 从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项, 在图形窗口中选择 YZ 平面 (YC-ZC 坐标面) 作为草图平面, 单击“确定”按钮, 进入草图任务环境中。

2 在功能区“主页”选项卡的“曲线”组中单击“圆弧”按钮, 绘制图 3-68 所示的一段圆弧作为草图 2 对象的图形, 注意该圆弧两个端点所在的位置。

3 单击“完成”按钮.

步骤 4 在任务环境中绘制草图 3。

1 在功能区“曲线”选项卡中单击“在任务环境中绘制草图”按钮, 弹出“创建草图”对话框, 从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项, 从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项, 在图形窗口中选择 XY 平面 (XC-YC 坐标面) 作为草图平面, 单击“确定”按钮, 进入草图任务环境中。

2 在功能区“主页”选项卡的“曲线”组中单击“圆弧”按钮, 绘制图 3-69 所示的相接且相切的两段圆弧。




图 3-68 绘制草图 2




图 3-69 绘制草图 3

3 单击“完成”按钮.

步骤 5 组合投影。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“组合投影”按钮, 弹出“组合投影”对话框。

2 选择草图 2 圆弧作为要投影的第一个曲线链 (曲线 1)。

3 在“曲线 2”选项组中单击“曲线”按钮, 选择草图 3 曲线作为要投影的第二个曲线链, 注意第一个曲线链 (曲线 1) 和第二个曲线链 (曲线 2) 的起点方向要一致, 如图 3-70 所示。



4 在“投影方向 1”选项组的“投影方向”下拉列表框中选择“垂直于曲线平面”选项，在“投影方向 2”选项组的“投影方向”下拉列表框中选择“垂直曲线平面”选项，在“设置”选项组中勾选“关联”复选框，从“输入曲线”下拉列表框中选择“保留”选项，从“曲线拟合”下拉列表框中选择“三次”选项。

5 在“组合投影”对话框中单击“确定”按钮，创建的一条曲线如图 3-71 所示。此时，可以通过右键快捷方式将草图 2 和草图 3 隐藏。




图 3-70 选择要投影的曲线 1 和曲线 2




图 3-71 组合投影得到新曲线

步骤 6 沿着 XC 轴负方向创建两条直线。

1 在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“直线”按钮，弹出“直线”对话框。

2 从“起点”选项组的“起点选项”下拉列表框中默认选择“点”选项，选择草图 1 曲线的一个端点作为新直线的起点；从“终点或方向”选项组的“终点选项”下拉列表框中选择“XC 沿着 XC”；在“支持平面”选项组的“平面选项”下拉列表框中选择“自动平面”；在“限制”选项组的“起始限制”下拉列表框中选择“在点上”选项，起点限制距离值为 0，从“终止限制”下拉列表框中选择“值”选项，设置终止限制距离值为 -20，如图 3-72 所示，然后单击“应用”按钮，完成绘制一条直线对象。




图 3-72 绘制一条直线对象（直线 1）

3 使用上步骤相同的方法绘制另一条直线对象，如图 3-73 所示。




图 3-73 绘制另一条直线对象（直线 2）

4 完成两条直线对象后关闭“直线”对话框。

步骤 7 创建桥接曲线 1。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“桥接曲线”按钮, 打开“桥接曲线”对话框。

2 在“起始对象”选项组中选择“截面”单选按钮，接着选择直线 1 作为起始对象，并注意设置起始对象的方向如图 3-74 所示。

3 在“终止对象”选项组中默认选择“截面”单选按钮，单击该选项组中的“曲线”按钮, 选择由“组合投影”方法产生的曲线定义终止对象，如图 3-75 所示。利用“连续性”选项组的“开始”选项卡和“结束”选项卡分别为桥接曲线开始位置和结束位置设定连续性选项和参数。两者连续性均为“G1（相切）”，位置类型均为“弧长百分比”，弧长百分比的值均为 0，方向也均为“相切”。



图 3-74 指定起始对象




图 3-75 指定终止对象

4 在“形状控制”选项组的“方法”下拉列表框中选择“相切幅值”选项，开始值为 1，结束值为 1.5，如图 3-76 所示。




图 3-76 设置形状控制选项及其参数等

单击“确定”按钮，完成创建桥接曲线 1。

步骤 8 创建桥接曲线 2。

使用和步骤 7 相同的方法来创建桥接曲线 2，桥接曲线 2 分别与开始对象和终止对象在端点处相切，其形状控制方法为“相切幅值”，开始值为 1，结束值为 1.5，如图 3-77 所示。




图 3-77 创建桥接曲线 2

步骤 9 隐藏两个直线对象。

在部件导航器的模型历史记录下选择两个直线对象（选择其中一个直线对象后，按〈Shift〉键的同时在选择另一个直线对象，以实现多选），接着右击，弹出一个快捷菜单，如图 3-78 所示。

从该快捷菜单中选择“隐藏”命令，从而将所选的这两个直线对象在图形窗口中隐藏起来。

步骤 10 创建连结曲线。

1 在功能区“曲线”选项卡中单击“更多”|“连结曲线”按钮, 弹出图 3-79 所示的“连结曲线”对话框。



图 3-78 选择要隐藏的两个直线对象



图 3-79 “连结曲线”对话框

2 在“选择条”工具栏中的“曲线规则”下拉列表框中确保选择“相切曲线”，在图形窗口中单击选择要连结的相切曲线，如图 3-80 所示。

3 在“连结曲线”对话框的“设置”选项组中设置输入曲线处理方式和输出曲线类型，如图 3-81 所示，其中输入曲线处理方式为“隐藏”，输出曲线类型为“常规”。




图 3-80 选择要连接的曲线



图 3-81 设置输入曲线处理方式和输出曲线类型等

4 在“连结曲线”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 11 创建镜像曲线。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“镜像曲线”按钮, 弹出“镜像曲线”对话框。

2 选择上步骤刚创建连结曲线作为要镜像的曲线。

3 在“镜像平面”选项组的“平面”下拉列表框中选择“现有平面”选项，单击“平面或面”按钮, 接着选择 YZ 面作为镜像对称面，如图 3-82 所示。



4 在“设置”选项组中勾选“关联”复选框，从“输入曲线”下拉列表框中选择“保留”选项。

5 在“镜像曲线”对话框中单击“确定”按钮，镜像曲线的结果如图 2-83 所示。




图 3-82 指定镜像平面




图 3-83 镜像曲线的结果

步骤 12 创建两个点对象。

1 在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“点”按钮，弹出“点”对话框。

2 从“类型”下拉列表框中选择“交点”选项，接着在图形窗口中选择 XZ 面 (XC-ZC 面)，单击鼠标中键以切换到下一个选择状态，选择图 3-84 所示的曲线作为要相交的曲线。

3 确保偏置选项为“无”，勾选“关联”复选框，单击“应用”按钮，从而创建第一个点对象（点 1）。

4 使用同样的方式，在 YZ 面另一侧的曲线上创建的两个点对象（点 2），该点由该曲线与 XZ 面相交而产生的，如图 3-85 所示。




图 3-84 为交点 1 选择要相交的曲线




图 3-85 完成创建两个对象对象

步骤 13 通过指定点创建艺术样条。

① 在功能区“曲线”选项卡的“曲线”组中单击“艺术样条”按钮，弹出“艺术样条”对话框。

② 在“类型”选项组的下拉列表框中选择“通过点”选项。

③ 在上边框条的“选择条”工具栏中确保选中“现有点”按钮和“中点”按钮.

④ 依次指定点 A (点 1)、B (曲线中点) 和 C (点 2) 来创建一条艺术样条，如图 3-86 所示，该艺术样条的约束连接类型设定为“无”。




图 3-86 指定 3 点创建一条艺术样条曲线

⑤ 单击“确定”按钮。

步骤 14 保存文件。

在“快速访问”工具栏中单击“保存”按钮, 或者按〈Ctrl+S〉快捷键, 从而将该文件保存。

3.5 本章小结与经验点拨

在 NX 9.0 中, 曲线绘制功能是很强大的, 除了平面曲线功能外, 还包括在模型空间中创建 3D 曲线的功能。本章首先介绍如何创建常见的曲线特征, 接着介绍多种派生曲线的创建方法, 以及介绍编辑曲线的基础与进阶知识, 最后介绍一个 3D 曲线综合设计范例。

常见的曲线特征主要包括点、直线、圆弧、圆、艺术样条、螺旋线、表面上的曲线、一般二次曲线、规律曲线、拟合曲线和文本等。而派生的曲线创建工具有“偏置曲线”“投影曲线”“组合投影”“相交曲线”“桥接曲线”“等参数曲线”“镜像曲线”“截面曲线”和“在面上偏置曲线”等。在“编辑曲线”一节中, 则介绍了“修剪曲线”“曲线长度”“光顺样



条”“模板成型”“分割曲线”“编辑曲线参数”“修剪拐角”“编辑圆角”和“拉长曲线”这些实用知识。

读者要认真学习好本章的知识，尤其要掌握一些常见基本曲线、各类派生曲线的绘制方法，以便为后面学习曲面设计打下坚实基础，这是因为曲线在曲面设计中是很重要的，有时曲线质量的好坏直接影响着曲面质量的好坏。对于一些常见的基本曲线，要掌握在创建过程中设置支持平面的方法和技巧，以让该基本曲线位于所要求的平面上。这些都是经验之谈。

3.6 思考练习

- 1) 如何在空间中建立直线特征？
- 2) 简述螺旋线创建方法及步骤，可以举例进行说明。
- 3) 如何创建文本曲线？
- 4) 在创建艺术样条的过程中应该要注意哪些细节方面？
- 5) 派生的曲线主要包括哪些？请总结分别如何创建这些派生的曲线。
- 6) “投影曲线”与“组合投影”在功能上有什么异同之处？
- 7) 想一想在本章学习了哪些用于编辑曲线的命令？

8) 上机操作：要求在 $XC-YC$ 面和 $YC-ZC$ 面上各创建一个圆弧特征，如图 3-87 所示，接着在这两条圆弧曲线之间创建桥接曲线，再创建连结曲线且隐藏原来的曲线，效果如图 3-88 所示，最后将连结曲线分割成 3 部分，还可进行延伸曲线长度练习。




图 3-87 创建两个圆弧特征




图 3-88 创建连结曲线

第4章 基准特征与实体建模基础



本章导读：

NX 9.0 具有强大的三维实体建模功能。

本章先概括性地介绍实体建模的应用概念，接着分别介绍基准特征、体素特征、拉伸特征、旋转特征、扫掠特征和布尔操作，最后通过一个综合范例来使读者更好地掌握实体建模的一般思路、方法与设计技巧等。

4.1 实体建模应用概念

在 NX 9.0 中，提供了强大的实体建模功能。用户可以使用 NX 9.0 灵活地进行实体建模工作，包括创建所需要的基准特征（基准特征通常用来辅助创建和定位其他特征）、设计特征和细节特征等。

设计特征包括体素特征、拉伸特征、旋转特征和标准成形特征等。体素特征是一个基本解析形状的实体对象，它本质上是可分析的，常用来作为实体建模的初期“毛坯”形状，此类特征的创建方法较为简单，即只需要根据提示输入相关参数即可建立模型，故其建模效率较高。常见的体素特征有长方体、圆柱体、圆锥和球体等。而标准成形特征主要包括孔、凸台、腔体、垫块、凸起、偏置凸起、键槽、槽、筋板、螺纹和三角形加强筋等。

细节特征需要在已有模型基础上才能创建，包括各类倒圆、拐角、倒斜角、拔模和拔模体等特征。

在 NX 9.0 中，构建实体对象的方法很多，例如通过拉伸、旋转或扫掠草图可以以专门方式创建具有复杂几何体的实体关联特征，使用体素特征工具也可以创建一些简单的几何实体（如长方体、圆柱体、球体和圆锥体等），可以根据设计需要在实体特征或实体模型上创建一些标准成形特征（如孔、腔体、垫块和键槽等），也可以对相关几何体进行布尔组合操作（求交、求差和求和）以获得所需的实体模型效果，并可以设计模型的实体精细结构（如边缘倒角、倒圆、面倒圆、拔模和偏置等）。在 NX 9.0 中创建好所需的三维实体造型和结构之后，可以对创建的实体模型进行渲染和修饰，可以对三维模型进行相应的分析、仿真模拟等。这些可谓是实体建模的典型思路，当然在建模之前应该要根据设计要求定义建模策略，分析模型要采用实体形式还是采用片体（曲面）形式。实体提供体积和质量的确切定义，而片体（曲面）则没有质量等物理特性，不过片体（曲面）可以用作实体模型的修剪工具等。通常大多数模型首选实体形式来建模。



对于初学者来说,还要大致了解 NX 9.0 的以下两种建模模式(如果没有特别说明,本书在介绍相关设计时默认使用“历史记录”模式。有关这两种建模模式的切换详见本书的同步建模章节)。

- “历史记录”模式:“历史记录”模式利用显示在部件导航器中的有次序的特征线性树来建立与编辑模型,尤其适用于创新产品中的部件设计。如果预计参数会发生更改,则使用“历史记录”模式来对部件进行建模工作。“历史记录”模式是在 NX 中进行设计的主要模式。在“历史记录”模式下工作,创建特征时系统会保持它们之间的参数关联,例如在创建草图并进行拉伸时,系统会保持从草图到拉伸特征的关联。
- “无历史记录”模式:“无历史记录”模式提供一种没有线性历史的设计方法,仅强调修改模型的当前状态,并用同步关系维护存在于模型中的几何条件,特征操作历史将不被储存。“无历史记录”模式适用于概念设计,例如在模型设计时不知道可能会发生哪些类型的更改。通常,此模式与同步建模命令结合使用。

4.2 基准特征

基准特征主要用来为其他特征提供放置和定位参考。基准特征主要包括基准平面、基准轴、基准 CSYS 和基准点等。由于基准点的相应创建工具(“点”按钮用于创建点对象,“点集”按钮用于使用现有几何体创建点集)在第 3 章中已经介绍过,在这里不再赘述。

4.2.1 基准平面

在设计过程中,时常需要创建一个新的基准平面,用于构造其他特征。

要创建新基准平面,可以在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“基准平面”按钮,弹出图 4-1 所示的“基准平面”对话框,接着根据设计需要,指定类型选项、参考对象、平面方位和关联设置等(具体定义内容会因类型选项不同而有所不同)即可创建一个新的基准平面。

在“基准平面”对话框的“类型”下拉列表框中提供了图 4-2 所示的类型选项,包括“自动判断”“按某一距离”“成一角度”“二等分”“曲线和点”“两直线”“相切”“通过对象”“点和方向”“曲线上”“YC-ZC 平面”“XC-ZC 平面”“XC-YC 平面”“视图平面”和“按系数”等。其中当选择“自动判断”选项时,NX 软件系统将根据选择的对象自动判断新基准平面的最适合的约束关系。

4.2.2 基准轴

基准轴也是一种较为常见的基准特征。在构造某些特征时,可能需要准备一条合适的基准轴。下面概括性地介绍创建基准轴的一般方法和步骤。

 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“基准轴”按钮,打开图 4-3 所示的“基准轴”对话框。



图 4-1 “基准平面”对话框




图 4-2 用于创建基准平面的类型选项

2 在“类型”选项组的下拉列表框中选择所需要的一个类型选项，如“自动判断”“交点”“曲线/面轴”“曲线上矢量”“XC 轴”“YC 轴”“ZC 轴”“点和方向”或“两点”，系统初始默认的类型选项为“自动判断”。如果在该下拉列表框中选择“显示快捷键”选项，则“类型”选项组以快捷按钮图标的方式显示放置约束类型选项，如图 4-4 所示。



图 4-3 “基准轴”对话框



图 4-4 显示快捷键

3 选定所需的放置约束类型选项后，可能还需要进行定义轴的对象和轴方位等操作（类型不同，则需要定义的内容也将不同）。例如，从“类型”下拉列表框中选择“两点”类型选项时，需要分别指定出发点和终止点来定义轴，并可以视设计要求或实际情况在“轴方位”选项组中单击“反向”按钮来反向默认的轴方位；而如果从“类型”下拉列表框中选择“XC 轴”类型选项时，则沿 XC 轴创建基准轴，此时亦可进行反向轴方位设置。另外，可以在“设置”选项组中设置“关联”复选框的状态。

4 在“基准轴”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，完成新基准轴特征的创建。

在图 4-5 所示的示例中，采用通过指定的两点创建一条基准轴的方法。



4.2.3 基准 CSYS

创建基准 CSYS 的步骤如下。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“基准 CSYS”按钮, 弹出图 4-6 所示的“基准 CSYS”对话框。




图 4-5 通过两点创建基准轴的示例



图 4-6 “基准 CSYS”对话框

2 在“类型”选项组的下拉列表框中选择其中一种所需的类型选项，如“动态”“自动判断”“原点, X 点, Y 点”“X 轴, Y 轴, 原点”“Z 轴, X 轴, 原点”“Z 轴, Y 轴, 原点”“平面, X 轴, 点”“三平面”“绝对 CSYS”“偏置 CSYS”或“当前视图的 CSYS”。根据所选类型选项，进行相关设置。

3 在“基准 CSYS”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

4.2.4 光栅图像

在某些设计场合，可以将光栅图像导入到模型中以辅助设计模型，可用光栅图像的文件类型包括“JPEG 文件 (*.jpg)”“JPEG 文件 (*.jpeg)”“JPEG 文件 (*.jpe)”“PNG 文件 (*.png)”“ALDUS TIFF 文件 (*.tif)”和“TIFF 文件 (*.tiff)”。要将光栅图像导入到模型中，则在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“光栅图像”按钮, 弹出图 4-7 所示的“光栅图像”对话框，接着利用“目标对象”选项组的工具和选项来指定放置光栅图像的平面，在“图像定义”选项组中进行光栅图像定义操作，包括加载和选择所选光栅图像，




图 4-7 “光栅图像”对话框

定义方位、大小和其他的图像设置内容。

在“图像定义”选项组中，如果“部件中的图像”列表框没有提供要插入的图像供选择，那么可以单击“浏览”按钮，利用弹出的“打开光栅图像文件”对话框选择所需要的光栅图像文件来打开（加载）。返回到“光栅图像”对话框，所打开的图像文件的路径显示在“当前图像”文本框中。选择部件中的图像或打开（加载）当前图像时，在“图像定义”选项组中将出现一个“预览”复选框，勾选此“预览”复选框则可以在对话框中预览所选的图像，并可以利用在预览框右侧出现的相关按钮对图像进行相应处理：单击“向左旋转”按钮可将图像逆时针旋转 90°；单击“向右旋转”按钮可将图像顺时针旋转 90°；单击“水平翻转”按钮可以水平翻转图像；单击“竖直翻转”按钮可以竖直翻转图像。另外，用户可以在“方位”子选项组中设置基点、插入点、参考方向、矢量和旋转等方面的选项和参数，在“大小”子选项组中设置是否锁定宽高比，指定缩放方向和大小参数等，在“图像设置”子选项组中则可以设置颜色模式、透明度方式和总透明度参数值。

完成指定目标对象和图像定义后，单击“应用”按钮或“确定”按钮，从而将图像插入到模型中的指定平面内。

4.3 体素特征

体素特征包括长方体、圆柱体、圆锥体和球体等，它是一个基本解析形式的实体对象。通常在设计初期首先创建一个体素特征作为模型毛坯。

4.3.1 长方体

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“块”按钮，打开图 4-8 所示的“块”对话框。在该对话框的“类型”选项组的下拉列表框中，提供了长方体体素特征的 3 种创建类型，即“原点和边长”“两点和高度”和“两个对角点”。指定类型选项并定义相关的参照及尺寸等内容后，在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮，则可以在绘图区域查看长方体预览效果，此时如果想取消预览结果，则单击出现的“撤销结果”按钮.

1. 原点和边长

通过指定原点和边长（长度、宽度和高度）来创建长方体。例如，指定原点位置在于绝对坐标（0，0，0）处，分别输入长度为 88，宽度为 88，高度为 150，单击“块”对话框中的“确定”按钮，创建的该长方体如图 4-9 所示。

2. 两点和高度

选择“两点和高度”选项时，通过指定两点和设置高度来创建长方体。图 4-10 为分别指定两点和设置高度尺寸后在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮得到的预览效果。

3. 两个对角点

可以通过指定两个对角点来创建长方体，如图 4-11 所示。



图 4-8 “块”对话框




图 4-9 创建的长方体




图 4-10 通过“两点和高度”创建长方体




图 4-11 通过“两个对角点”创建长方体

4.3.2 圆柱体

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“圆柱”按钮, 打开“圆柱”对话框。该对话框的“类型”下拉列表框中提供了两种创建圆柱体的方式, 即“轴、直径和高度”和“圆弧和高度”。

1. 轴、直径和高度

选择“轴、直径和高度”选项时, 需要指定轴矢量及圆柱体基点放置位置, 并设置直径尺寸和高度尺寸等, 如图 4-12 所示。

2. 圆弧和高度

选择“圆弧和高度”选项时, “圆柱”对话框中的内容如图 4-13 所示, 需要选择所需的圆弧, 并设置高度尺寸等。如图 4-14 所示 (典型示例), 选择圆弧, 并设置高度尺寸, 便可

创建所需的一个圆柱体。



图 4-12 通过“轴、直径和高度”来创建圆柱体



图 4-13 选择“圆弧和高度”时




图 4-14 由“圆弧和高度”方式创建圆柱体

4.3.3 圆锥

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“圆锥”按钮, 打开图 4-15 所示的“圆锥”对话框。在该对话框的“类型”下拉列表框中提供了多种创建圆锥体的方式, 即“直径和高度”“直径和半角”“底部直径, 高度和半角”“顶部直径, 高度和半角”和“两个共轴的圆弧”。

1. 直径和高度

选择“直径和高度”选项定义圆锥体, 需要定义轴 (包括矢量、方向和放置原点), 指定底部直径、顶部直径和高度尺寸。采用此方式创建圆锥的示例如图 4-16 所示。在该示例中, 选择“ZC 轴”图标选项定义矢量, 单击“指定点”右侧的“点构造器”按钮打开“点”对话框, 选择“光标位置”选项并通过光标单击的方式指定圆锥的原点位置, 单击



“点”对话框中的“确定”按钮后，在“圆锥”对话框中分别设置底部直径、顶部直径和高度值，然后单击“应用”按钮创建圆锥体。



图 4-15 “圆锥”对话框




图 4-16 采用“直径和高度”方式创建圆锥体/圆锥台

2. 直径和半角

选择“直径和半角”选项定义圆锥体，需要定义轴（包括矢量、方向和放置原点），指定底部直径、顶部直径和半角尺寸。

3. 底部直径，高度和半角

选择“底部直径，高度和半角”选项定义圆锥体，需要定义轴（包括矢量、方向和放置原点），指定底部直径、高度和半角尺寸。

4. 顶部直径，高度和半角

选择“顶部直径，高度和半角”选项定义圆锥体，需要定义轴（包括矢量、方向和放置原点），指定顶部直径、高度和半角尺寸。

5. 两个共轴的圆弧

选择“两个共轴的圆弧”选项定义圆锥体，则需要指定圆锥的底部圆弧和顶部圆弧，如图 4-17 所示。采用该方式创建圆锥体的示例如图 4-18 所示，只需选择两个圆弧即可创建圆锥体。



图 4-17 选择“两个共轴的圆弧”




图 4-18 采用“两个共轴的圆弧”方式创建圆锥体

4.3.4 球体

要创建球体，则在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“球体”按钮，系统弹出“球”对话框。在该对话框的“类型”下拉列表框中提供了创建球体的两种方式（类型），即“中心点和直径”和“圆弧”。

1. 中心点和直径

选择“中心点和直径”选项，需要指定中心点和直径尺寸，如图 4-19 所示。

2. 圆弧

选择“圆弧”选项，需要在绘图区域选择已有圆弧来创建球体，如图 4-20 所示。



图 4-19 选择“中心点和直径”方式



图 4-20 选择“圆弧”方式

4.4 拉伸特征与旋转特征

在实体建模设计中，经常要创建拉伸特征与旋转特征。本节介绍这两个常用特征的创建方法和步骤。

4.4.1 拉伸

拉伸特征是指将截面图形沿指定矢量方向拉伸一段距离所创建的特征，如图 4-21 所示。



图 4-21 创建拉伸特征的典型示例



要创建拉伸特征，则在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拉伸”按钮，打开图 4-22 所示的“拉伸”对话框。




图 4-22 “拉伸”对话框

利用“拉伸”对话框创建实体特征，通常需要进行以下几个方面的操作。

1. 定义截面

“截面”选项组中的“选择曲线”按钮处于被选中的状态时，在图形窗口中选择要拉伸的截面曲线。

若没有存在所需的截面曲线时，则在“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，定义草图平面和草图方向，单击“确定”按钮，进入草图模式绘制剖面。

2. 定义方向

可以采用自动判断的矢量，或者通过“指定矢量”下拉列表框的相应选项来定义方向矢量，也可以根据实际设计情况单击“矢量构造器”按钮，利用打开的“矢量”对话框来定义矢量。如果单击“反向”按钮，则反转拉伸矢量方向。

3. 设置拉伸限制的参数值

在“限制”选项组中设置用于拉伸限制的相关参数值，包括分别设置拉伸的开始值和结束值。

4. 布尔运算

在“布尔”选项组中，设置拉伸操作所创建的实体与原有实体之间的布尔运算，可供选择的布尔运算选项包括“自动判断”“无”“求和”“求差”和“求交”。

5. 定义拔模

在“拔模”选项组中，可以设置在拉伸时进行拔模处理，“拔模”下拉列表框中可供选择的选项包括“无”“从起始限制”“从截面”“从截面-不对称角”“从截面-对称角”和“从截面匹配的终止处”。拔模的角度参数可以为正，也可以为负。

例如，当从“拔模”下拉列表框中选择“从起始限制”选项，并设置角度值为 8，此时确认后注意观察预览效果，如图 4-23 所示。




图 4-23 设置拔模的示例

6. 定义偏置

在“偏置”选项组中定义拉伸偏置选项及相应的参数，以获得特定的拉伸效果。下面以结果图例对比的方式让读者体会 4 种偏置选项（“无”“单侧”“两侧”和“对称”）的差别效果，如图 4-24 所示。




图 4-24 定义偏置的几种情况

7. 使用预览

在“预览”选项组中，勾选“预览”复选框则可以在拉伸操作过程中动态预览拉伸特征。如果单击“显示结果”按钮，则可以观察到最后完成的实体模型效果。

除了以上几点，用户还需要注意可以在“设置”选项组中设置体类型和公差。体类型可以为“实体”或“片体”，实体和片体的效果对比如图 4-25 所示。如果截面曲线图形是断开的线段，而偏置选项同时又被设置为“无”，那么创建的拉伸体为片体。

4.4.2 旋转

旋转特征又称回转特征，它是指将截面线圈围绕指定的一根轴线旋转一定角度所生成的



特征，如图 4-26 所示。




图 4-25 实体和片体效果对比

a) 实体 b) 片体

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“旋转”按钮，打开图 4-27 所示的“旋转”对话框。该对话框和上一小节介绍的“拉伸”对话框很相似，两者的操作方法基本相同，在这里就不再详细介绍“旋转”对话框的相关功能了。下面通过图 4-26 所示的示例介绍创建该旋转特征的典型步骤。




图 4-26 创建旋转特征的典型示例




图 4-27 “旋转”对话框

步骤 1 新建所需的文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，打开“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“bc_4_hz.prt”，并指定要保存到的文件夹。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 创建旋转特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“旋转”按钮，打开“旋转”对话框。

2 在“旋转”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出图 4-28 所示的“创建草图”对话框。

3 从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”，在图形窗口中选择 XC-YC 平面，在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。

4 确保“轮廓”按钮处于被选中的状态，绘制图 4-29 所示的闭合图形。绘制好图形后，单击“完成草图”按钮。



图 4-28 “创建草图”对话框




图 4-29 绘制闭合的旋转剖面

5 在“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“自动判断的矢量”图标选项，接着在图形窗口中选择 Y 轴指定矢量，即设置 YC 轴作为旋转轴。

6 在“限制”选项组中，设置开始角度值为“0”，结束角度值为“360”。“偏置”和“设置”选项组等接受默认值，如图 4-30 所示。

7 在“旋转”对话框中单击“确定”按钮，创建的旋转实体特征如图 4-31 所示。



图 4-30 相关旋转设置




图 4-31 创建的旋转实体



4.5 扫掠特征

扫掠特征在设计中也较为常见。扫掠工具命令主要包括“扫掠”按钮、“变化扫掠”按钮、“沿引导线扫掠”按钮和“管道”按钮。注意：有些形状的实体可以使用不同的扫掠工具来完成，这就要求用户能够灵活使用。

4.5.1 基本扫掠

创建基本扫掠特征是指通过沿一个或多个引导线扫掠截面来创建特征，在特征创建过程中可以使用各种有效方法控制沿着引导线的形状。所述的引导线有时也被称为路径。

基本扫掠特征的创建示例如图 4-32 所示。



图 4-32 创建基本扫掠特征的示例

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“扫掠”按钮，打开图 4-33 所示的“扫掠”对话框。从该对话框中可以看出，创建该类扫描特征需要指定截面、引导线（最多 3 条）、截面选项（内容包括截面位置、对齐方法、定位方法和缩放方法）等，如果需要可以选择曲线用作脊线。注意用于定义截面位置的选项有“沿引导线任何位置”和“引导线末端”。




图 4-33 “扫掠”对话框

在绘图区域选择截面或引导线时，需要特别注意选择技巧。例如，选择扫掠截面后在“引导线（最多 3 条）”选项组中单击“选择曲线”按钮以激活引导线选择状态，此时为了正确选择所需的曲线作为引导线，可以在“选择条”工具栏中的“曲线规则”下拉列表框中选择合适的选项，如“单条选项”“相连曲线”“相切曲线”或“特征曲线”等，如图 4-34 所示，然后在图形窗口中单击所需的曲线来完成曲线选择。如果从“曲线规则”下拉列表框中选择了“单条曲线”选项，此时在图形窗口中单击整个曲线其中的一段（假设该曲线有多段组成），如图 4-35 所示，则会出现快捷符号按钮，接着单击快捷符号按钮，将弹出图 4-36 所示的菜单，可以选择以下一种选项来定义所需要的曲线。




图 4-34 使用“选择条”工具栏中的“曲线规则”下拉列表框




图 4-35 单击曲线的一部分




图 4-36 定义所选曲线

- “单条曲线”：只选中单条的曲线段。
- “相连曲线”：选中与之相连的所有有效曲线（包括单击的曲线段在内）。
- “相切曲线”：选中与之相切的所有连续曲线（包括单击的曲线段在内）。
- “特征曲线”：只选中特征曲线。

图 4-37 给出了引导线选择设置的不同扫描结果。




图 4-37 引导线设置不同的两种扫描结果

a) 单条曲线 b) 相切曲线



4.5.2 沿引导线扫掠

“沿引导线扫掠”功能是通过沿指定的引导线扫掠截面来创建特征。引导线可以是多段光滑连接的，也可以是具有尖角的，但具有过小尖角（如某些锐角）的引导线可能会导致无法创建扫掠体。如果引导线为开放的（具有开口的），为了防止可能出现预料不到的扫掠结果，最好将截面线圈绘制在引导线开口端。沿引导线扫掠的典型示例如图 4-38 所示。



图 4-38 沿引导线扫掠的典型示例

沿引导线扫掠创建实体的操作方法及步骤如下。用户可以使用“bc_4_yydxsl.prt”部件文件按照同样方法步骤进行相应的操作练习。

- 1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“沿引导线扫掠”按钮，打开图 4-39 所示的“沿引导线扫掠”对话框。
- 2 在图形窗口中选择曲线链定义截面。
- 3 在“引导线”选项组中单击“曲线”按钮，接着借助设定的曲线规则选项来选择要作为引导线的曲线链。
- 4 在“偏置”选项组中分别输入第一偏置和第二偏置参数值。例如，在图 4-40 所示的示例中，设置合适的偏置值后，通过动态预览可以看出该扫掠特征将形成中空形状。另外，在“设置”选项组中可以设置“体类型”（实体或片体）、尺寸链公差和距离公差。



图 4-39 “沿引导线扫掠”对话框




图 4-40 设置偏置值

5 在“沿引导线扫掠”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，完成该扫掠特征的创建工作。

4.5.3 变化扫掠

“变化扫掠”功能是通过沿路径扫掠横截面来创建特征体，此时横截面形状沿路径改变。创建可变扫掠特征的示例如图 4-41 所示。

下面通过一个典型操作实例介绍如何创建变化截面的扫掠特征。

步骤 1 新建所需的文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，打开“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“bc_4_bhsl.prt”，并指定要保存到的文件夹。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 绘制一条将作为扫掠轨迹的曲线。

1 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮，弹出“创建草图”对话框。

2 从“创建草图”对话框的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项。

3 在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮，进入直接草图模式。

4 绘制图 4-42 所示的曲线，注意该曲线各邻段相切，注意相关的约束关系。单击“完成草图”按钮.




图 4-41 变化扫掠




图 4-42 绘制草图

步骤 3 创建可变截面的扫掠特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“变化扫掠”按钮，系统弹出图 4-43 所示的“变化扫掠”对话框。

2 在“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，系统弹出“创建草图”对话框，选择之前绘制的曲线链作为相切连续路径。在“创建草图”对话框的“平面位置”选项组中，从“位置”下拉列表框中选择“弧长百分比”，“弧长百分比”值设为“0”，从“平面方位”选项组的“方向”下拉列表框中选择“垂直于路径”，如图 4-44 所示。



说明：“平面位置”选项组的“位置”下拉列表框提供的选项有“弧长百分比”“弧长”和“通过点”。“弧长百分比”选项用于将位置定位为曲线长度的百分比，“弧长”选项用于按沿曲线的距离定义位置，“通过点”选项用于按沿曲线的指定点定义位置。



图 4-43 “变化扫掠”对话框




图 4-44 通过“创建草图”对话框设置相关内容

- 在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。
- 绘制图 4-45 所示的圆，并确保标注其直径尺寸，然后单击“完成草图”按钮。
- 此时，“变化扫掠”对话框和特征预览如图 4-46 所示。注意在“设置”选项组中勾选“显示草图尺寸”复选框，需要时还可以勾选“尽可能合并面”复选框。




图 4-45 绘制圆并标注直径尺寸




图 4-46 “变化扫掠”对话框和特征预览

在“变化扫掠”对话框中展开“辅助截面”选项组，单击“添加新集”按钮，添加一个辅助截面集，从“定位方法”下拉列表框中选择“通过点”选项，在曲线链中选择图 4-47 所示的一个中间点（即相邻直线和圆弧的一个重合点）。




图 4-47 添加一个截面放置点

6 再次单击“添加新集”按钮来添加一个新的辅助截面集，同样从“定位方法”下拉列表框中选择“通过点”选项，接着在曲线链中选择另一个中间点，如图 4-48 所示。




图 4-48 指定另一个截面放置点

7 在“辅助截面”选项组的截面列表中选择“Section1”截面，此时在图形窗口中显示该截面的草图尺寸，接着单击该截面要修改的尺寸，如图 4-49a 所示，再单击“启动公式编辑器”按钮，从打开的下拉菜单中选择“设为常量”命令，然后将该尺寸修改为“20”，如图 4-49b 所示。




图 4-49 修改截面 1 的尺寸

a) 指定要修改的截面尺寸 b) 修改该截面尺寸



8 使用同样的方法，修改另一个中间截面（即“Section2”截面）的截面尺寸，将其圆半径也修改为“20”。此时，预览效果如图 4-50 所示。




图 4-50 预览效果

9 在“变化扫掠”对话框中单击“确定”按钮，完成扫掠得到的实体效果如图 4-51 所示。




图 4-51 完成的实体效果

4.5.4 管道

NX 9.0 中的“管道”功能用于沿曲线扫掠圆形横截面创建实体，可以设置外径和内径参数。创建管道的示例如图 4-52 所示。




图 4-52 创建管道示例

可以按照以下的方法步骤来创建管道特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“管道”按钮, 打开图 4-53 所示的“管道”对话框。

2 选择曲线链作为管道中心线路径。所选曲线链为光滑过渡的。

3 在“管道”对话框的“横截面”选项组中, 分别设置外径尺寸和内径尺寸。管道外径必须大于 0, 内径可以为 0。

4 需要时在“布尔”选项组中设置布尔选项。

5 在“设置”选项组中设置输出选项, 以及设置公差。其中输出选项有“多段”和“单段”, 如图 4-54 所示。使用“多段”的管道由多段面组成, 而使用“单段”的管道由一段或两段 B 样条曲面组成。



图 4-53 “管道”对话框




图 4-54 设置输出选项

6 在创建过程中可以在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮, 预览管道特征。预览满意后, 单击“管道”对话框中的“确定”按钮或“应用”按钮。

4.6 布尔操作

对象间的布尔操作是指将两个或多个对象（实体或片体）组合成一个对象，布尔操作包括“求和”“求差”和“求交”运算。

在进行布尔操作之前, 需要了解一下目标体和工具体（也称刀具体）的基本概念。目标体是指需要与其他体组合的实体或片体, 而工具体是指用来改变目标体的实体或片体, 工具体可以有多个。目标体与工具体通常是接触或相交的。

4.6.1 求和运算

求和运算是指将两个或更多实体的体积合并为单个体。图 4-55 所示的单一实体对象可以由一个长方体和一个圆柱体通过“求和”方式合并而成。

对相互接触或相交的两个实体进行求和操作, 其方法和步骤如下。



1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“求和”按钮，系统弹出图 4-56 所示的“求和”对话框。




图 4-55 单一实体对象



图 4-56 “求和”对话框

2 选择其中一个实体作为目标体。

3 选择另一个实体作为工具体。

4 在“设置”选项组中，根据设计要求确定是否勾选“保存目标”复选框和“保持工具”复选框，还可以设置公差值。如果勾选“保存目标”复选框，则完成求和运算后目标体还保留；同样，如果勾选“保存工具”复选框，则完成求和运算后工具体还保留。另外，在“区域”选项组中，通过“定义区域”复选框可以构造并允许选择要保留或移除的体区域。

5 单击“应用”按钮或“确定”按钮，完成这两个实体的合并。

4.6.2 求差运算

求差运算是指从一个实体的体积中减去另外选定实体与之相交的体积。如图 4-57 所示，从长方体的体积中减去圆柱体与之相交的部分。求差运算的典型方法和步骤如下。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“求差”按钮，弹出图 4-58 所示的“求差”对话框。




图 4-57 求差示例



图 4-58 “求差”对话框

2 选择目标体。

3 选择工具体。

4 在“设置”选项组中,根据设计要求设置是否勾选“保存目标”复选框和“保存工具”复选框,并可以设置公差值。如果勾选“保存目标”复选框,则完成该布尔运算后目标体还保留;同样,如果勾选“保存工具”复选框,则完成该布尔运算后工具体还保留。

5 单击“应用”按钮或“确定”按钮,完成该求差操作。

4.6.3 求交运算

求交运算是指创建一个体,它包含两个不同的体共享的体积。求交运算的典型操作示例如图 4-59 所示。求交运算的一般方法和步骤如下。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“求交”按钮,弹出图 4-60 所示的“求交”对话框。




图 4-59 求交运算的示例



图 4-60 “求交”对话框

2 选择目标体。

3 选择工具体。

4 在“设置”选项组中,根据设计要求设置是否勾选“保存目标”复选框和“保存工具”复选框,并设置公差值。

5 单击“应用”按钮或“确定”按钮,完成求交操作。

4.7 综合设计范例——托脚零件设计

本节介绍一个三维实体设计综合范例,该范例要完成的三维实体模型为某托脚零件,其完成的模型效果如图 4-61 所示。该设计范例应用了本章所学的一些常用操作工具命令,注意在执行某些建模工具命令的操作过程中设置合适的布尔选项。




图 4-61 拖脚零件设计

本综合设计范例具体的操作步骤如下。

步骤 1 新建一个模型文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”选项组的模板列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”框中输入“bc_4_tj.prt”，并自行指定要保存到的文件夹目录路径。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 绘制草图 1。

1 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮，弹出“创建草图”对话框。

2 从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项，在图形窗口中选择已有基准坐标系的 XZ 坐标面（XC-ZC 平面）作为草图平面，单击“确定”按钮。

3 单击“轮廓”按钮，绘制图 4-62 所示的相连轮廓线，注意曲线的一个端点落在坐标原点处。




图 4-62 绘制相连轮廓线

4 单击“完成草图”按钮.

5 按〈End〉键以正等测图方位显示。

步骤 3 绘制草图 2。

1 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮，弹出“创建草图”对话框。

② 从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项，在图形窗口中选择已有基准坐标系的 YZ 坐标面（YC-ZC 平面）作为草图平面，单击“确定”按钮。

③ 单击“轮廓”按钮，绘制图 4-63 所示的封闭轮廓线。

④ 单击“完成草图”按钮。

⑤ 按〈End〉键以正等测图方位显示，此时图形显示如图 4-64 所示。




图 4-63 绘制封闭轮廓线




图 4-64 图形显示

步骤 4 沿引导线扫掠。

① 功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“沿引导线扫掠”按钮，弹出“沿引导线扫掠”对话框。

② 在“选择条”工具栏中的“曲线规则”下拉列表框中选择“相连曲线”选项，在图形窗口中选择草图 2 的曲线作为扫掠截面，如图 4-65 所示。

③ 在“沿引导线扫掠”对话框的“引导线”选项组中单击“曲线”按钮，选择草图 1 的相切曲线作为引导线，如图 4-66 所示。




图 4-65 指定扫掠截面



图 4-66 指定引导线



4 在“偏置”选项组中设置“第一偏置”值为“0”，“第二偏置”值也为“0”，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项。

5 单击“确定”按钮，完成创建一个扫掠特征。此时，可以将草图 1 和草图 2 隐藏。

步骤 5 创建旋转特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“旋转”按钮，打开“旋转”对话框。

2 在“旋转”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”，在图形窗口中选择 XZ 坐标面（XC-ZC 平面），在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。

3 确保“轮廓”按钮处于被选中的状态，绘制图 4-67 所示的闭合图形。绘制好图形后，单击“完成草图”按钮。

4 返回到“旋转”对话框，从“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项，单击“点构造器”按钮，弹出“点”对话框，默认输出坐标为 (0, 0, 0)，单击“确定”按钮。

5 返回到“旋转”对话框，在“限制”选项组中设置开始角度值为“0”，结束角度值为“360”，在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求和”选项，在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择“无”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项，如图 4-68 所示。




图 4-67 绘制闭合图形




图 4-68 设置旋转的相关选项和参数

6 单击“确定”按钮。

步骤 6 创建基准平面。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“基准平面”按钮，弹出“基准平面”对话框。

2 从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“按某一距离”选项，在图形窗口中选择基准坐标系的 YZ 坐标面（YC-ZC 平面）作为平面参考，在“偏置”选项组的“距离”文本框中输入“31”，在“平面的数量”文本框中输入“1”，如图 4-69 所示。

3 在“基准平面”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 7 创建拉伸特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拉伸”按钮，弹出“拉伸”对话框。

2 在“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项，选择上步骤创建的基准平面作为草图平面，单击“确定”按钮。绘制图 4-70 所示的截面，单击“完成”按钮。




图 4-69 按某一距离创建基准平面




图 4-70 绘制截面

3 返回到“拉伸”对话框，在“方向”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“-XC 轴”图标选项。

4 在“限制”选项组中，设置开始距离值为“0”，结束距离值为“30”。

5 在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求和”选项，在“拔模”选项组的“拔模”下拉列表框中选择“无”选项，在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择“无”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项。

6 单击“应用”按钮，完成该拉伸操作得到的模型效果如图 4-71 所示。

步骤 8 以拉伸的方式切除实体材料。

1 在“拉伸”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项，在图形窗口中选择之前创建的基准平面作为草图平面，如图 4-72 所示，单击“确定”按钮。




图 4-71 拉伸添加材料




图 4-72 指定草图平面

2 单击“圆”按钮，绘制图 4-73 所示的两个圆（直径均为 4），单击“完成”按钮。完成截面绘制并返回“拉伸”对话框。

3 方向矢量为“-XC 轴”，在“限制”选项组中设置开始距离值为“0”，结束距离值为“30”，在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求差”选项，在“拔模”选项组的“拔模”下拉列表框中选择“无”选项，在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择“无”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项。

4 在“拉伸”对话框中单击“确定”按钮，从而以拉伸的方式构建图 4-74 所示的两个孔。以后可在这两个孔处进行攻丝以形成螺纹孔。




图 4-73 绘制截面




图 4-74 以拉伸的方式构建两个小孔

步骤 9 以拉伸的方式添加实体材料。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拉伸”按钮，弹出“拉伸”对话框。

2 在“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项，选择 XZ 平面（XC-ZC 坐标面）作为草图平面，单击“确定”按钮。绘制图 4-75 所示的截面，单击“完成”按钮.

3 在“拉伸”对话框的“方向”选项组中，从“指定矢量”下拉列表框中选择“YC轴”图标选项，接着在“限制”选项组的“结束”下拉列表框中选择“对称值”选项，在“距离”文本框中输入“25”，在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求和”选项，在“拔模”选项组的“拔模”下拉列表框中选择“无”选项，在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择“无”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项，如图 4-76 所示。




图 4-75 绘制截面




图 4-76 设置拉伸方向、限制和布尔选项等

4 单击“应用”按钮。

步骤 10 以拉伸的方式切除实体材料。

1 在“拉伸”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”选项，在图形窗口中选择图 4-77 所示的实体平整面作为草图平面，单击“确定”按钮。

2 单击“圆”按钮，绘制图 4-78 所示的两个圆，接着添加满足设计要求的几何约束和尺寸约束，然后单击“完成”按钮，完成截面绘制并返回“拉伸”对话框。

3 在“方向”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“-ZC 轴”图标选项。

4 在“限制”选项组中，设置开始距离值为“0”，从“结束”下拉列表框中选择“贯通”选项。

5 在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求差”选项，在“拔模”选项组的“拔模”下拉列表框中选择“无”选项，在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择



“无”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“实体”选项。




图 4-77 指定草图平面




图 4-78 绘制两个圆

6 单击“确定”按钮，此时模型效果如图 4-79 所示。




图 4-79 过程中的模型效果

步骤 11 创建圆柱体。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“圆柱”按钮，弹出“圆柱”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“轴、直径和高度”选项。

3 在“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“-ZC 轴”图标选项，在“指定点”下拉列表框中选择“圆弧中心/椭圆中心/球心”图标选项，接着在模型中选择要取其中心的一个圆边，如图 4-80 所示。

4 在“尺寸”选项组的“直径”文本框中输入“35”，在“高度”文本框中输入“80”。

⑤ 在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“求差”选项，在“设置”选项组中勾选“关联轴”复选框。

⑥ 在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮，预览显示结果如图 4-81 所示，然后单击“确定”按钮。




图 4-80 选择要取其中心的一个圆边




图 4-81 显示结果

步骤 12 保存部件文件。

① 在保存部件文件之前，可以通过部件导航器将基准平面和基准坐标系设置在图形窗口中隐藏起来。

② 在“快速访问”工具栏中单击“保存”按钮，或者按〈Ctrl+S〉快捷键，从而保存该部件文件。

4.8 本章小结与经验点拨

NX 9.0 为用户提供了强大的三维实体建模技术（功能）。用户可以轻松地根据设计要求创建所需要的基准特征、设计特征和细节特征等，其中，设计特征包括体素特征、拉伸特征、旋转特征和标准成形特征等。本章主要介绍基准特征与实体建模基础，内容包括实体建模应用概念、基准特征（基准平面、基准轴、基准 CSYS 和光栅图像）、体素特征（长方体、圆柱体、圆锥和球体）、拉伸特征、旋转特征、扫掠特征和布尔操作（求和、求差和求交）等。

在 NX 9.0 中设计单独部件或设计装配中的部件时所遵循的实体基本建模流程都是类似的。实体基本建模流程可以是这样的：新建文件后，定义建模策略，准备用于定位建模特征的基准（基准坐标系、基准平面和基准轴等），以及根据建模策略创建特征，可以从拉伸、旋转、扫掠等设计特征开始定义基本形状，也可以使用体素特征创建工具创建模型的初始毛坯形状，接着继续添加其他特征以设计模型（注意布尔操作的巧妙应用），并根据设计要求添加边倒圆、倒斜角和拔模等细节特征，直到完成整个实体模型设计。当然，建模路程是非常灵活的，不能拘泥于具体的条条框框，否则设计工作在某种程度上就丧失了创造性。这些都算是一个老设计师给予初学者的经验点拨。另外，有些特征模型或结构可以使用多种方法创建，这就要求用户根据实际情况灵活操作。

本章介绍的一些工具，既可以用于创建实体，也可以用于创建片体曲面对象。



4.9 思考与练习

- 1) 基准特征主要有哪些用途？基准特征主要包括哪些特征？
- 2) 什么是体素特征？通常将哪些特征归纳在体素特征范围内？
- 3) 分别总结长方体、圆柱体、球体和圆锥体的典型创建方法及应用特点。
- 4) 如何理解拉伸操作？可举例说明。
- 5) 如何理解旋转操作？可举例说明。
- 6) “扫掠”按钮、“变化扫掠”按钮、“沿引导线扫掠”按钮和“管道”按钮这些扫掠工具命令分别具有什么应用特点？试分析它们的异同之处。
- 7) 什么是布尔操作？请分别举例以予说明。
- 8) 上机练习：请使用旋转工具和拉伸工具来完成图 4-82 所示的三维实体模型，具体尺寸由读者根据效果图自行确定。




图 4-82 上机练习模型 A

- 9) 上机练习：创建图 4-83 所示的支架零件，具体尺寸由读者根据效果图自行确定。




图 4-83 创建轴零件练习

第5章 细节特征与其他设计特征

本章导读：

在已有实体对象上可以创建一些细节特征和其他设计特征。细节特征包括边倒圆、面倒圆、倒圆腔体、倒斜角、拔模和拔模体等，而其他设计特征则主要包括孔、凸台、腔体、垫块、键槽、槽、凸起、偏置凸起、筋板、三角形加强筋和螺纹等（注意：前面第4章介绍的体素特征、拉伸特征和旋转特征也属于设计特征）。

本章重点介绍一些常见的细节特征和其他设计特征。

5.1 细节特征

在 NX 9.0 中，通常将边倒圆、面倒圆、样式倒圆、样式拐角、倒斜角和拔模等特征统称为细节特征或详细特征。在设计中使用此类特征有助于改善零件的制造和使用工艺等。

5.1.1 边倒圆

边倒圆是指对面之间的锐边进行倒圆，如图 5-1 所示。凸起边以去除实体材料的方式生成倒圆形状；而凹边则以添加实体材料的方式生成倒圆形状。圆角半径既可以是恒定的（常数），也可以是可变的（变量）。




图 5-1 边倒圆的示例

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“边倒圆”按钮，打开图 5-2 所示的“边倒圆”对话框。该对话框具有的选项组比较多，可供用户选择要倒圆的边并输入当前圆角半径，指定“可变半径点”，设置“拐角倒角”及“拐角突然停止”，设定“修剪”方式，



以及定义“溢出解”等。

需要用户注意的是，如果选择要倒圆的一条或多条边后，在“要倒圆的边”选项组中单击“添加新集”按钮，则可以为所选的这些边创建一个边倒圆集，此时在“要倒圆的边”选项组中展开“列表”框，在“列表”框选中该边倒圆集时可以对该边倒圆集进行编辑定义，包括从边倒圆集中添加或移除要倒圆的边（此时如果要从当前边倒圆集中移除某条要倒圆的边，则在按住〈Shift〉键的同时单击该条边即可）、编辑倒圆形状和半径值。使用同样的方法可以继续创建新的边倒圆集。不同的集，其倒圆半径可以不同，如图 5-3 所示。在设计中，巧妙地利用边倒圆集来管理边倒圆，可以给以后的更改设计带来方便。例如，由于设计更改了某边倒圆集的半径，则该集的所有边倒圆均发生一致变化，而其他集则不受控制。如果要删除某边倒圆集，在“边倒圆”对话框的集列表（即“要倒圆的边”选项组中的“列表”框）中选择该边倒圆集，然后单击“移除”按钮即可。




图 5-2 “边倒圆”对话框



图 5-3 边倒圆集应用示例

对于恒定半径的常规圆角，其创建方法很简便，即选择“边倒圆”创建命令后，选择要倒圆的边，并在“半径”框中设置当前圆角集的半径，需要时可以利用“边倒圆”对话框设置其他一些参数和选项，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

对于可变倒圆角，则需要在多个控制点处设置半径。在图 5-4 的边倒圆示例中，一共设置有 4 个控制点，为这 4 个控制点分别指定不同的位置和半径，便可形成可变倒圆角的设计效果。

要为当前选定边添加一个圆角控制点，可在“边倒圆”对话框中展开“可变半径点”选项组，接着使用“点构造器”按钮或使用位于该按钮右侧的下拉列表框中的相应图标选项来辅助添加一个控制点，如图 5-5 所示。在添加控制点时，有时需要在出现的“位置”下拉列表框中选择所需的一个选项，如“弧长”“弧长百分比”或“通过点”，如图 5-6 所示，然后设置相应的位置参数和半径参数。




图 5-4 可变半径的边倒圆



图 5-5 指定新位置的相关选项




图 5-6 选择控制点的位置选项

必要时，可以根据设计要求，在“拐角倒角”“拐角突然停止”“修剪”“溢出解”和“设置”选项组中进行相关设置，由于这些选项不常用，在这里不作具体介绍。

5.1.2 面倒圆

所谓的面倒圆是指在选定面组之间添加相切圆角面，其圆角形状可以是圆形、二次曲线或规律控制。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“面倒圆”按钮, 打开图 5-7 所示的“面倒圆”对话框。“面倒圆”对话框根据不同的类型提供相应的选项组，例如，当从“类型”选项组的下拉列表框中选择“两个定义面链”选项时，该对话框提供“类型”选项组、“面链”选项组、“横截面”选项组、“约束和限制几何体”选项组、“修剪和缝合选项”选项组、“设置”选项组和“预览”选项组；而当选择“三个定义面链”选项时，该对话框提供的选项组少了“约束和限制几何体”选项组。使用该对话框的一般方法很简单，即从“类型”选项组的下拉列表框中选择“两个定义面链”选项或“三个定义面链”选项，接着分别选择所需的面链（选择“两个定义面链”选项时，需要分别选择面链 1 和面链 2；选择“三个定义面链”选项时，需要分别指定面链 1、面链 2 和中间面），以及设置其方向（如要求两组面矢量方向一致），然后定制倒圆横截面，设置“截面方向”“形状”“半径方法”和“半径”，必要时设置“约束和限制几何体”“修剪和缝合选项”等。



图 5-7 “面倒圆”对话框

面倒圆的示例如图 5-8 所示，从“面倒圆”对话框的“类型”选项组的下拉列表框中选择“两个定义面链”，接着指定面链 1 和面链 2 后，从“横截面”选项组的“截面方向”下拉列表框中选择“滚球”，从“形状”下拉列表框中选择“圆形”，从“半径方法”下拉列表框中选择“规律控制”，选择边线定义脊线，设置“规律类型”为“线性”，“半径起点”值为“6”，“半径终点”值为“16”。NX 软件系统提供的“形状”“半径方法”和“规律类型”的选项组合较多，应用比较灵活。




图 5-8 面倒圆的示例



知识点拨：另外，单击“菜单”按钮  菜单(M)，从“插入”|“细节特征”级联菜单中可以找到“软倒圆”命令，该命令的功能是在选定面组之间添加相切和曲率连续的圆角面。软倒圆可以创建出比面倒圆不易处理的表面质量高的倒圆面。选择此“软倒圆”命令，将打开图 5-9 所示的“软倒圆”对话框。“软倒圆”对话框包括“选择步骤”“法向反向”“附着方法”“光顺性”等选项。该对话框的设置为：利用“选择步骤”内的相关按钮，依次指定第一组面、第二组面、第一相切曲线和第二相切曲线，在此操作过程中若发现选择的两组面方向不对可单击“法向反向”按钮来更正；接着设置“附着方法”，从“光顺性”选项组中选择“匹配切矢”单选按钮或“匹配曲率”单选按钮，然后设置其他相应参数，单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。




图 5-9 “软倒圆”对话框

5.1.3 倒斜角

倒斜角是指对面之间的锐边进行倾斜的倒角处理，如图 5-10 所示。




图 5-10 倒斜角示例

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“倒斜角”按钮 ，打开图 5-11 所示的“倒斜角”对话框，从中可执行以下操作。

- 通过“边”选项组，选择要进行倒斜角的边参照。



- 在“偏置”选项组中设置“横截面”的偏置选项，可供选择的“横截面”偏置选项包括“对称”“非对称”和“偏置和角度”，接着根据所选项输入相应的参数。
- 在“设置”选项组中，可以指定“偏置方法”（“偏置方法”可以为“沿面偏置边”或“偏置面并修剪”），以及可以设置公差。
- 在“预览”选项组中，可以勾选“预览”复选框来预览倒斜角操作等。

下面介绍一下倒斜角的 3 种横截面偏置方法。

1. 对称

从“偏置”选项组的“横截面”下拉列表框中选择“对称”选项时，只需设置一个“距离”参数，从边开始的两个偏置距离相同，如图 5-12 所示。




图 5-11 “倒斜角”对话框

2. 非对称

从“偏置”选项组的“横截面”下拉列表框中选择“非对称”选项时，需要分别定义“距离 1”和“距离 2”，如图 5-13 所示。如果发现设置的“距离 1”和“距离 2”偏置方向不对，可以单击“反向”按钮来调整。



图 5-12 “对称”偏置




图 5-13 “非对称”偏置

3. 偏置和角度

从“偏置”选项组的“横截面”下拉列表框中选择“偏置和角度”选项时，需要分别制定一个偏置“距离”和一个“角度”参数，如图 5-14 所示。可以单击“反向”按钮来切换该倒斜角的另一个解。当将角度设置为 45° 时，则得到的倒斜角效果和对称倒斜角的效果相同。

5.1.4 拔模

拔模是指通过更改相对于脱模方向的角度来修改面。在模型中创建合适的拔模特征有助于改进模型生成工艺和提高生产效率。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拔模”按钮, 系统弹出图 5-15 所示的“拔模”对话框。拔模类型包括“从平面或曲面”“从边”“与多个面相切”和“至分型边”。




图 5-14 “偏置和角度”偏置



图 5-15 “拔模”对话框

1. 从平面或曲面

“从平面或曲面”拔模的典型示例如图 5-16 所示，需要分别定义脱模方向、拔模参考（包括拔模方法，此拔模方法可以为“固定面”“分型面”或“固定面和分型面”）、要拔模的面和拔模角度等。




图 5-16 “从平面或曲面”拔模典型示例

2. 从边

“从边”拔模（也称边缘拔模）的典型示例如图 5-17 所示，默认 Z 轴方向为脱模方向矢量，接着在“固定边”选项组中单击“选择边”按钮，在模型中选择所需的边作为固定边缘，并输入拔模的“角度 1”为“15”（单位为 deg），可以添加新的拔模集。

“从边”拔模的一个优点是可以进行变角度拔模（可变拔模）。如果要创建可变的“从边”拔模，即具有多个拔模控制点的拔模特征（各控制点的拔模角度可以不同），则需要展



开“可变拔模点”选项组，利用“点构造器”按钮或相应的点类型按钮在边上指定控制点，并分别设置其位置和对应的拔模角度值，可以设置多个控制点（控制点将列在“可变拔模点”列表中，在该列表选定某一个控制点时，可以修改该控制点的位置和拔模角度等），创建具有多个拔模点的可变“从边”拔模如图 5-18 所示。




图 5-17 “从边”拔模典型示例




图 5-18 创建具有多个拔模点的可变“从边”拔模

3. 与多个面相切

“与多个面相切”拔模一般针对具有相切面的实体表面进行拔模。从“拔模”对话框的“类型”下拉列表框中选择“与多个面相切”选项时，此时对话框中出现的选项组如图 5-19 所示，从中分别定义脱模方向和相切面（包括选择相切面参照和设置角度）。




图 5-19 “与多个面相切”拔模

4. 至分型边

“至分型边”拔模的典型示例如图 5-20 所示，该示例首先选择 Z 轴指定脱模方向矢量，接着在“固定面”选项组中单击“平面参照”按钮，选择模型顶面作为固定面，然后在“分型边”选项组中单击“选择边”按钮，分别单击模型固定面上的所需的轮廓边，最后设置拔模的“角度 1”即可。




图 5-20 “至分型边”拔模



5.1.5 倒圆腔体

“倒圆腔体”操作是指在内部腔体边上创建圆角以生成如实际加工般的几何体。下面通过一个简单范例介绍如何创建倒圆腔体。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择本书配套的“\CH5\bc_5_dyqt.prt”文件，该文件已有的实体模型如图 5-21 所示。

2 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“倒圆腔体”按钮，弹出图 5-22 所示的“倒圆腔体”对话框。




图 5-21 已有实体模型



图 5-22 “倒圆腔体”对话框

3 选择要倒圆的腔体的内部底面，如图 5-23 所示。此时，NX 软件系统会自动选定要倒圆的腔体的壁面。也可在“腔体壁面”选项组中单击“选择面”按钮，然后增加选择或取消选择要倒圆的腔体的壁面。

4 在“工具”选项组的“工具类型”下拉列表框中选择“端铣刀”，在“直径”文本框中输入“6”，在“下半径”文本框中输入“3”，在“拐角间隙”文本框中输入“0”，从“成角度的壁”下拉列表框中选择“切削底面和侧刃”选项。

5 单击“确定”按钮，倒圆腔体结果如图 5-24 所示。




图 5-23 选择到倒圆的腔体的内部底面




图 5-24 倒圆腔体结果

5.2 其他设计特征

在第4章介绍了诸如拉伸、旋转等一些主要的设计特征，而在本章的本小节则介绍其他的一些设计特征，包括“孔”“凸台”“腔体”“垫块”“键槽”“槽”“三角形加强筋”和“螺纹”等。本章的大多数设计特征都有一个基本共同点，就是除了需要设置形状尺寸参数（尺寸规格）之外，还需要指定安放表面和定位尺寸等相关内容。

5.2.1 孔

孔特征在机械金属零件、注塑件中较为常见。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“孔”按钮, 打开图 5-25 所示的“孔”对话框。系统提供的孔类型包括“常规孔”“钻形孔”“螺钉间隙孔”“螺纹孔”和“孔系列”。孔特征的默认“布尔”选项为“求差”。




图 5-25 “孔”对话框

创建孔特征基本上要定义这些方面：孔类型、放置位置、孔方向、形状和尺寸（或规格）等。要指定形状和尺寸（或规格）这些参数很直观、简单，只需在“孔”对话框中指定相关的有效值和选项即可。

有关定义孔放置位置和孔方向的典型操作将通过实例辅助讲解。下面先分别介绍“常规孔”“钻形孔”“螺钉间隙孔”“螺纹孔”和“孔系列”各类型的特定内容。

1. 常规孔

常规孔的成形方式包括“简单”“沉头”“埋头”和“锥形”。



- “简单”：如图 5-26 所示，简单的常规孔只需设置直径尺寸和“深度限制”条件即可。“深度限制”可以采用“值”“直至选定”“直至下一个”或“贯通体”方式。
- “沉头”：如图 5-27 所示，定义此类常规孔需要分别设置沉头孔直径、沉头孔深度、孔直径和深度限制这些参数。




图 5-26 定义“简单”常规孔




图 5-27 定义“沉头”常规孔

- “埋头”：如图 5-28 所示，定义此类常规孔需要分别设置埋头孔直径、埋头孔角度、孔直径和深度限制这些参数。
- “锥形”：从“成形”下拉列表框中选择“锥形”选项时，需要输入“直径”“锥角”参数并设置“深度限制”等，如图 5-29 所示。




图 5-28 定义“埋头”常规孔




图 5-29 定义“锥形”常规孔

2. 钻形孔

在“类型”下拉列表框中选择“钻形孔”选项时，“孔”对话框提供的设置内容如图 5-30 所示。注意：在“设置”选项组中可以选择所适用的标准，如“ISO”或“ANSI”。

3. 螺钉间隙孔

选择孔类型为“螺钉间隙孔”时，可在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表框中选择“简单”“沉头”或“埋头”选项，接着设置相应的形状和尺寸参数，如图 5-31 所示。在“设置”选项组中可从“标准”下拉列表框中选择所需的一个标准。

4. 螺纹孔

螺纹孔是一种常见的连接结构。在“设置”选项组的“标准”下拉列表框中可以选择所需的一种适用标准。在“形状和尺寸”选项组中设置“螺纹尺寸”“止裂口”“起始倒斜角”和“结束倒斜角”等，如图 5-32 所示。

5. 孔系列

当从“类型”下拉列表框中选择“孔系列”选项时，需要利用“规格”选项组来分别设置“起始”“中间”和“端点”3 个选项卡上的内容等，如图 5-33 所示。




图 5-30 定义“钻形孔”




图 5-31 定义“螺钉间隙孔”参数及设置




图 5-32 定义“螺纹孔”




图 5-33 “孔系列”设置

下面介绍一个创建孔特征的操作实例，在该实例中要重点学习如何定义孔位置和方向，以及孔形状和尺寸。

步骤 1 新建所需的文件。

① 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框。

② 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板，在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“bc_5_ktz.prt”，并指定要保存到的文件夹。

③ 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 创建长方体模型。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“块”按钮，以“原点和边长”类型方式创建一个长为 150、宽为 130、高为 20 的长方体模型，其原点位置为 (0, 0, 0)，创建的长方体模型如图 5-34 所示。




图 5-34 创建长方体模型

步骤 3 创建一个常规的沉头孔。

① 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“孔”按钮，打开“孔”对话框。

② 在“孔”对话框的“类型”选项组中，从下拉列表框中选择“常规孔”选项。

③ 指定点位置。在“位置”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框，设置“草图类型”选项为“在平面上”，“平面方法”选项为“现有平面”，然后单击模型的上表面，如图 5-35 所示。

④ 在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮确认草图平面后，弹出“草图点”对话框。在“草图点”对话框中单击“点构造器”按钮，弹出“点”对话框，指定点位置，如图 5-36 所示，然后单击“点”对话框中的“确定”按钮，并单击“草图点”对话框中的“关闭”按钮。




图 5-35 指定草图平面




图 5-36 指定点位置



- 5 单击“完成草图”按钮, 返回到“孔”对话框。
- 6 在“孔”对话框的“形状和尺寸”选项组中, 从“成形”下拉列表框中选择“沉头”选项, 接着设置沉头孔直径为“25”, 沉头孔深度为“5”, 直径为“12”, “深度限制”选项为“贯通体”, 如图 5-37 所示。




图 5-37 设置沉头孔形状和尺寸参数

- 7 在“孔”对话框中单击“确定”按钮, 完成一个常规沉头孔的创建, 其效果如图 5-38 所示。

步骤 4 创建一个螺纹孔。

- 1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“孔”按钮, 打开“孔”对话框。
- 2 在“孔”对话框的“类型”选项组中, 从下拉列表框中选择“螺纹孔”选项。
- 3 在模型上表面上单击, 如图 5-39 所示, 注意单击位置。




图 5-38 完成创建一个常规沉头孔




图 5-39 单击模型上表面

- 4 系统弹出“草图点”对话框, 直接在“草图点”对话框中单击“关闭”按钮, 接着修改单击点的位置尺寸, 如图 5-40 所示, 然后单击“完成草图”按钮。
- 5 在“孔”对话框的“形状和尺寸”选项组中, 设置“螺纹尺寸”为“M10×1.5”, “螺纹深度”为“15”, “深度限制”为“值”, “深度”为“19”, “顶锥角”为“118”(单位为 deg), 如图 5-41 所示。
- 6 分别设置启用止裂口、退刀槽倒斜角和结束倒斜角, 如图 5-42 所示。另外要注意在“设置”选项组中, 默认螺纹孔“标准”选项为“Metric Coarse”。
- 7 在“孔”对话框中单击“确定”按钮, 完成创建图 5-43 所示的螺纹孔。




图 5-40 指定点位置




图 5-41 设置螺纹尺寸



图 5-42 分别选中相关复选框




图 5-43 完成创建螺纹孔

5.2.2 凸台

在许多零件上常需要设计凸台，即在指定放置面上增加一个指定直径、高度和锥角的结构，如图 5-44 所示。

凸台的设计比较直观和简单，其方法和步骤如下。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“凸台”按钮, 弹出图 5-45 所示的“凸台”对话框。

2 执行选择步骤，即在模型中指定凸台的平整放置面。

3 设置凸台的参数，包括设置“直径”“高度”和“锥角”参数。




图 5-44 设计凸台



- 在“凸台”对话框中单击“确定”按钮或“应用”按钮。
- 系统弹出图 5-46 所示的“定位”对话框，利用该对话框中提供的相关定位按钮创建所需的定位尺寸来定位凸台。设置定位尺寸后，单击“确定”按钮或“应用”按钮。



图 5-45 “凸台”对话框



图 5-46 “定位”对话框

在“定位”对话框中提供了（水平）、（竖直）、（平行）、（垂直）、（点到点）和（点到线）这些定位工具，注意它们的应用方法和技巧。

5.2.3 腔体

创建腔体的操作是指从实体移除材料，或者用沿矢量对截面进行投影生成的面来修改片体。在图 5-47 所示的实体模型中，创建有两个腔体结构。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“腔体”按钮，打开图 5-48 所示的“腔体”对话框。在该对话框中，提供了腔体的 3 种类型按钮，即“圆柱形”“矩形”和“常规”。




图 5-47 创建有腔体结构的实体模型

1. 圆柱形腔体

在“腔体”对话框中单击“圆柱形”按钮，弹出图 5-49 所示的“圆柱形腔体”对话框。利用该对话框指定腔体的放置面，然后定义圆柱形腔体的参数和定位尺寸。




图 5-48 “腔体”对话框



图 5-49 “圆柱形腔体”对话框

圆柱形腔体需要定义“腔体直径”“深度”“底面半径”和“锥角”等 4 个参数，如图 5-50 所示。

2. 矩形腔体

在“腔体”对话框中单击“矩形”按钮，弹出图 5-51 所示的“矩形腔体”对话框，接

着在提示下定义腔体的放置面和水平参考，然后定义矩形腔体的参数和定位尺寸。




图 5-50 定义圆柱形腔体参数




图 5-51 “矩形腔体”对话框

矩形腔体需要定义的参数包括腔体“长度”“宽度”“深度”“拐角半径”“底面半径”和“锥角”（拔模角），如图 5-52 所示。

3. 常规腔体

常规腔体的设计更具有灵活性。在“腔体”对话框中单击“常规”按钮，将打开图 5-53 所示的“常规腔体”对话框。利用该对话框定义该类腔体的相关选项及参数。




图 5-52 定义矩形腔体参数




图 5-53 “常规腔体”对话框

5.2.4 垫块

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“垫块”按钮, 打开图 5-54 所示的“垫块”对话框。该对话框提供了“矩形”按钮和“常规”按钮，分别用来创建矩形垫块和常规垫块。

1. 创建矩形垫块

1 在“垫块”对话框中单击“矩形”按钮，接着选择放置面或基准面，并在提示下定义水平参考。

2 在出现的“矩形垫块”对话框中分别设置矩形垫块的“长度”值、“宽度”值、“高



度”值、“拐角半径”值和“锥角”值，如图 5-55 所示，然后单击“确定”按钮。



图 5-54 “垫块”对话框




图 5-55 定义矩形垫块参数

系统弹出图 5-56 所示的“定位”对话框，并且在图形窗口中显示已定义形状大小的垫块。使用“定位”对话框中合适的定位按钮，创建所需的定位尺寸并设置其值，如图 5-57 所示（图中该尺寸可通过单击“定位”对话框的“垂直”按钮并选择模型中的一条边和矩形垫块的一条相应边来创建，然后在弹出的“创建表达式”对话框中修改该尺寸值）。



图 5-56 “定位”对话框



图 5-57 创建定位尺寸并修改其值

创建并设置好定位尺寸后，在“定位”对话框中单击“确定”按钮，完成创建该垫块特征。

2. 创建常规垫块

常规垫块灵活性较高，也比较复杂。它的复杂性体现在形状控制和安放面定义上，它的安放面可以是曲面。下面是创建常规垫块的某典型步骤。

在“垫块”对话框中单击“常规”按钮，系统打开图 5-58 所示的“常规垫块”对话框。

在“常规垫块”对话框的“选择步骤”列表框中单击“放置面”按钮，在“选择垫块的放置面”提示下选择安放表面。

单击“放置面轮廓”按钮，选择放置面的外轮廓曲线（可由多条曲线组成）。放置面轮廓曲线为封闭的轮廓。

单击“顶面”按钮，选择垫块顶部表面或指定从放置面偏置/平移；单击“顶部轮廓曲线”按钮，选择顶面轮廓曲线或由放置面轮廓指定拔锥角。此时，“放置面轮廓线投影矢量”按钮被激活，即由灰色变成亮显，单击该按钮，指定放置面轮廓投影矢量。



图 5-58 “常规垫块”对话框

5 设置轮廓对齐方法, 选定各部分处的圆角半径等, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮, 从而完成该常规垫块的创建工作。

5.2.5 键槽

键槽结构通常用在一些轴类或与之配套的零件上。键槽的类型有矩形键槽、球形端键槽、U 形键槽、T 型键槽和燕尾键槽。键槽需要建立在指定平面上, 也就是说在非平面的实体上建立键槽特征时, 需要先创建所需要的基准平面。

键槽示例如图 5-59 所示。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“键槽”按钮, 打开图 5-60 所示的“键槽”对话框。使用“键槽”对话框创建键槽的基本思路如下。




图 5-59 键槽示例




图 5-60 “键槽”对话框

1 在“键槽”对话框中选择其中一个键槽类型单选按钮（可供选择的单选按钮有“矩形”“球形端槽”“U 形槽”“T 型键槽”和“燕尾槽”）。

2 选择键槽的放置面, 放置面可以通过选择实体平整曲面或基准平面来定义。

3 指定键槽的水平参考。

4 如果之前在“键槽”对话框中勾选“通过槽”复选框, 则需指定键槽的起始通过面和终止通过面等。

5 输入键槽的参数。

6 利用弹出的“定位”对话框, 选择定位方式进行键槽定位。

下面结合图例形式来介绍键槽的各种类型。

1. 矩形键槽

矩形键槽需要定义其“长度”“宽度”和“深度”参数, 如图 5-61 所示。




图 5-61 矩形键槽



2. 球形端键槽

球形端键槽需要定义其“球直径”“深度”和“长度”，如图 5-62 所示。注意深度需要大于球的半径，而槽的长度需要大于球直径。



图 5-62 球形端键槽

3. U 形键槽

U 形键槽需要分别定义“宽度”“深度”“拐角半径”和“长度”，如图 5-63 所示。




图 5-63 U 形键槽

4. T 型键槽

T 型键槽需要定义“顶部宽度”“顶部深度”“底部宽度”“底部深度”和“长度”，如图 5-64 所示。




图 5-64 T 型键槽

5. 燕尾槽

燕尾键槽需要分别定义其“宽度”“深度”“角度”和“长度”，如 5-65 所示。




图 5-65 燕尾形键槽

5.2.6 槽

使用“槽”工具命令，可以将一个外部或内部槽添加到实体的圆柱形或锥形面上，如图 5-66 所示，所创建的设计特征通常被称为“开槽特征”。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“槽”按钮，系统弹出图 5-67 所示的“槽”对话框。使用该对话框可以创建 3 种类型的环形槽，即“矩形”环形槽、“球形端槽”环形槽和“U 形沟槽”环形槽。在该对话框中选择开槽的类型后，选择放置面（圆柱面或圆锥表面），接着设置槽的特征参数，然后定位该环形槽特征（也称开槽特征）。




图 5-66 开槽特征创建示例




图 5-67 “槽”对话框

下面结合图例方式形象地介绍环形槽类型。

1. “矩形”环形槽

矩形槽如图 5-68 所示，它需要两个参数，即“槽直径”和“宽度”。



图 5-68 矩形槽

2. “球形端槽”环形槽

球形端槽如图 5-69 所示，它需要“槽直径”和“球直径”两个参数。



图 5-69 球形端槽

3. “U 形沟槽”环形槽

U 形槽如图 5-70 所示，它需要“槽直径”“宽度”和“拐角半径”3 个参数。需要注意



的是，U 形槽宽度应该大于两倍的拐角半径。




图 5-70 U 形槽

下面介绍一个应用“槽”功能的操作实例。假设模型中已经存在着图 5-71 所示的一根轴模型，现在要给该轴添加一个矩形环形槽（本书提供配套的素材模型文件“bc_5_pkh.prt”）。该操作实例的操作步骤如下。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“槽”按钮, 弹出“槽”对话框。

2 在“槽”对话框中单击“矩形”按钮。

3 选择放置面，如图 5-72 所示（鼠标指针所指的圆柱面）。




图 5-71 轴零件




图 5-72 选择圆柱面作为放置面

4 在“矩形槽”对话框中设置矩形槽的“槽直径”和“宽度”参数，如图 5-73 所示，然后单击“确定”按钮。

5 弹出图 5-74 所示的“定位槽”对话框，并且系统提示：选择目标边或“确定”接受初始位置。在轴零件上选择图 5-75 所示的目标边。



图 5-73 定义矩形槽参数




图 5-74 “定位槽”对话框

6 系统提示选择刀具边，选择图 5-76 所示的边。

7 系统弹出“创建表达式”对话框。在“创建表达式”对话框中设置新的定位值为“0”，如图 5-77 所示。




图 5-75 在轴零件上指定目标边




图 5-76 选择刀具边




图 5-77 设置定位距离

在“创建表达式”对话框中单击“确定”按钮，完成在该零件上创建矩形槽，效果如图 5-78 所示。最后关闭“矩形槽”对话框。




图 5-78 创建矩形槽

5.2.7 三角形加强筋

使用 NX 9.0 的“三角形加强筋”功能，可以沿着两组面的相交曲线添加三角形加强筋特征。在如图 5-79 所示的两个实体模型中均创建有三角形加强筋。下面结合一个典型实例介绍如何在实体模型中创建三角形加强筋特征。

首先打开位于随书光盘的“CH5”文件夹中的“bc_5_sjxjqj.prt”模型素材文件。接着在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“三角形加强筋”按钮，弹出图 5-80 所示的“三角形加强筋”对话框。用户应熟悉该对话框具有的 5 个按钮：（第一组）、（第二组）、（位置曲线）、（位置平面）和（方位平面）。




图 5-79 创建有三角形加强筋的图例

2 在“三角形加强筋”对话框中单击“第一组”按钮，接着在模型中选择第一组面，如图 5-81 所示。



图 5-80 “三角形加强筋”对话框




图 5-81 选择第一组面

3 在“三角形加强筋”对话框中单击“第二组”按钮，选择第二组面，如图 5-82 所示。

4 从“方法”下拉列表框中选择“位置”选项，接着单击对话框中的“位置平面”按钮，并在模型中选择 XZ 平面（即 XC-ZC 坐标面），在“偏置”框中输入“0”，如图 5-83 所示（已在“三角形加强筋”对话框中勾选“预览三角形加强筋”复选框）。




图 5-82 选择第二组面




图 5-83 指定位置

5 在“三角形加强筋”对话框中分别设置“角度”“深度”和“半径”值，如图 5-84 所示。

6 在“三角形加强筋”对话框中单击“确定”按钮，完成创建该三角形加强筋，如图 5-85 所示（图中已经隐藏了基准坐标系）。




图 5-84 设置“角度”“深度”和“半径”值




图 5-85 完成三角形加强筋

5.2.8 螺纹

在 NX 9.0 中，可以创建符号螺纹和详细螺纹，即将符号螺纹或详细螺纹添加到实体的指定圆柱面处。符号螺纹在被创造螺纹的位置处以虚线显示，而不显示螺纹实体造型，它的生成速度快，用于表示螺纹和标注螺纹。符号螺纹的参数有大径、小径、螺距、角度、标注、螺纹钻尺寸、螺纹头数和长度等；而详细螺纹真实感强。

下面结合一个典型实例介绍如何创建螺纹特征。可以打开该实例的配套源模型文件“bc_5_lw.prt”，按照如下步骤进行上机操作。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“螺纹”按钮，打开图 5-86 所示的“螺纹”对话框。

2 在“螺纹”对话框的“螺纹类型”选项组中选择“符号”单选按钮或“详细”单选按钮，在“旋转”选项组中选择“右旋”单选按钮或“左旋”单选按钮。在该典型实例中选择“符号”单选按钮和“右旋”单选按钮。

3 在模型窗口中单击要操作的圆柱面，并指定螺纹起始面，如图 5-87 所示。



图 5-86 “螺纹”对话框




图 5-87 选择圆柱面



4 此时出现图 5-88 所示的一个对话框让用户指定螺纹轴方向，本例中默认的螺纹轴方向应该反向，因此单击“螺纹轴反向”按钮。

5 NX 将根据所选的圆柱面给出适合的螺纹参数，如图 5-89 所示，用户可以根据设计要求修改其中一些参数，如螺纹长度、轴尺寸等。如有必要，可以单击“选择起始”按钮来重新指定螺纹起始位置和螺纹轴方向，还可以从表格中选择标准螺纹规格参数，以及手工输入全部螺纹参数值。



图 5-88 指示定义螺纹轴方向




图 5-89 给出螺纹参数

6 在“螺纹”对话框中单击“确定”按钮，添加螺纹符号，如图 5-90 所示。



知识点拨：如果在本例中，在“螺纹”对话框的“螺纹类型”选项组中选择“详细”单选按钮，并选择圆柱面和指定螺纹起始面，确定螺纹轴方向、深度以及其他螺纹参数，最后单击“应用”按钮，则得到完成添加的螺纹结构如图 5-91 所示。详细螺纹（细节螺纹）是外形逼真的螺纹，需要设置的参数比符号螺纹少，包括螺纹大径/螺纹小径、长度、螺距、角度和旋转方向等，其生成速度和更新速度相对较慢。




图 5-90 添加螺纹符号




图 5-91 添加螺纹详细结构

5.3 阶梯轴设计

阶梯轴在机械设备中比较常见,其主体造型可以采用“旋转”工具来创建,而阶梯轴上的键槽可以采用“键槽”工具,并结合建立的基准平面来辅助创建,轴上的环形槽采用“槽”工具创建,轴上的通孔采用“孔”工具创建,轴上的螺纹结构可采用“螺纹”工具完成。

本范例要完成的模型为某阶梯轴零件,其模型效果如图 5-92 所示。该实例中应用到旋转、基准面、键槽、环形槽(开槽)、孔和螺纹特征等。




图 5-92 阶梯轴模型

该阶梯轴的设计方法和步骤如下。

步骤 1 新建一个模型文件。

1 单击“新建”按钮,打开“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板,在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“bc_5_jtz.prt”,并指定要保存到的文件夹。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 创建旋转实体。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“旋转”按钮,打开“旋转”对话框。

2 在“旋转”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮,弹出“创建草图”对话框。

3 在“创建草图”对话框中,从“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”,在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”,在“草图方向”选项组的“参考”下拉列表框中默认选择“水平”选项,在“设置”选项组中勾选“创建中间基准 CSYS”复选框和“关联原点”复选框,然后在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮。

4 确保“轮廓”按钮处于被选中状态,绘制图 5-93 所示的闭合轮廓线。绘制图形并标注好尺寸和几何约束后,单击“完成草图”按钮。




图 5-93 绘制闭合的旋转剖面



5 返回“旋转”对话框，从“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“XC 轴”图标选项定义轴矢量并指定轴点通过坐标原点。也可以从“指定矢量”下拉列表框中选择“自动判断的矢量”图标选项并确保处于“指定矢量”选择状态下，在图形窗口中单击长为 142mm 的那条与 X 轴平行且重合的最长边来定义旋转轴。

6 在“限制”选项组中，设置开始角度值为“0”，结束角度值为“360”。在“偏置”选项组的“偏置”下拉列表框中选择“无”选项，而在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中确保选择“实体”选项，其他接受默认值。

7 在“旋转”对话框中单击“确定”按钮，创建的旋转实体特征如图 5-94 所示。

步骤 3 创建一个基准平面。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“基准平面”按钮，打开“基准平面”对话框。

2 从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“XC-YC 平面”选项，在“偏置和参考”选项组中选择“WCS”单选按钮，将偏置距离设置为“9”，如图 5-95 所示。




图 5-94 创建旋转实体特征




图 5-95 创建基准平面

3 在“基准平面”对话框中单击“确定”按钮，从而创建一个新基准平面。

步骤 4 创建一个键槽。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“键槽”按钮，弹出“键槽”对话框。

2 在“键槽”对话框中选择“矩形槽”单选按钮。

3 选择主步骤 3 刚创建的基准平面作为键槽放置面，系统弹出图 5-96 所示的对话框。此时若在模型窗口中显示键槽的默认侧方向如图 5-97 所示，则需要在对话框中单击“反向默认侧”按钮，以定义键槽将放置在基准平面的另一侧（上侧），如图 5-98 所示。

4 系统弹出“水平参考”对话框，如图 5-99 所示。在图形窗口中选择基准坐标系中的 X 轴定义水平参考。

5 在出现的“矩形键槽”对话框中设置矩形键槽的“长度”“宽度”和“深度”值，如图 5-100 所示，单击“确定”按钮，弹出图 5-101 所示的“定位”对话框。

6 在“定位”对话框中单击“水平”按钮，系统提示选择目标对象，单击图 5-102

所示的圆边,接着在弹出的“设置圆弧的位置”对话框中单击“相切点”按钮;系统提示选择刀具边,在键槽上单击要标注的一条圆弧边,如图 5-103 所示,并在出现的“设置圆弧的位置”对话框中单击“圆弧中心”按钮,从而创建一个水平定位尺寸。




图 5-96 出现的对话框




图 5-97 显示键槽的默认侧方向




图 5-98 反向默认侧的结果



图 5-99 “水平参考”对话框



图 5-100 定义矩形键槽参数




图 5-101 “定位”对话框




图 5-102 选择目标对象和设置圆弧的位置




图 5-103 选择刀具边



在“创建表达式”对话框的尺寸文本框中输入新值，如图 5-104 所示，单击“确定”按钮。




图 5-104 修改定位尺寸

7 在“定位”对话框中单击“确定”按钮，接着关闭“矩形键槽”对话框，完成的该键槽特征如图 5-105 所示。




图 5-105 完成创建一个键槽

步骤 5 隐藏之前创建的基准平面。

- 1 在图形区域中右击之前创建的基准平面的显示边框，弹出一个快捷菜单。
- 2 在该右键快捷菜单中选择“隐藏”命令，如图 5-106 所示，从而将其隐藏。

步骤 6 创建“矩形”类型的开槽特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“槽”按钮, 弹出“槽”对话框。

- 2 在“槽”对话框中单击“矩形”按钮。
- 3 选择放置面，如图 5-107 所示。



图 5-106 隐藏基准平面




图 5-107 选择矩形槽的放置面

④ 在弹出的“矩形槽”对话框中将“槽直径”设置为“12”，将“宽度”设置为“3.5”，如图 5-108 所示，然后单击“确定”按钮。

⑤ 选择图 5-109 所示的一条圆边作为目标边。



图 5-108 “矩形槽”对话框




图 5-109 指定目标边

⑥ 选择如图 5-110 所示的一条圆边作为刀具边。

⑦ 在弹出的“创建表达式”对话框中将该定位尺寸的值设置为“0”，如图 5-111 所示，然后单击“确定”按钮。




图 5-110 指定刀具边



图 5-111 “创建表达式”对话框

⑧ 此时可以隐藏基准坐标系，可以看到完成创建的“矩形”环形槽（开槽）如图 5-112 所示。在“环形槽”对话框中单击“关闭”按钮.




图 5-112 完成创建“矩形”环形槽

步骤 7 创建倒斜角。

① 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“倒斜角”按钮, 弹出“倒斜角”对话框。



② 在“偏置”选项组的“横截面”下拉列表框中选择“对称”选项，在“距离”框中输入“1.5”，在“设置”选项组的“偏置方法”下拉列表框中选择“沿面偏置边”选项，如图 5-113 所示。

③ 在图形窗口中选择要倒斜角的边参考（共 5 条边），如图 5-114 所示。



图 5-113 “倒斜角”对话框



图 5-114 选择要倒斜角的边

④ 在“倒斜角”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 8 创建螺纹孔特征。

① 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“孔”按钮，打开“孔”对话框。

② 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“螺纹孔”选项。

③ 调整模型视角，选择图 5-115 所示的一个内孔端面作为要草绘的平的面，弹出“草图点”对话框，关闭该“草图点”对话框，修改单击位置点的尺寸变为如图 5-116 所示，单击“完成草图”按钮，返回到“孔”对话框。




图 5-115 选择要草绘的平的面




图 5-116 修改后的单点尺寸

④ 在“形状和尺寸”选项组中，从“螺纹尺寸”子选项组的“大小”下拉列表框中选择“M6×1.0”，设置“径向进刀”值为“0.75”，从“深度类型”下拉列表框中选择“定制”选项，设置“螺纹深度”值为“20”，旋向为“右旋”；在“尺寸”子选项组的“深度限制”下拉列表框中选择“值”选项，设置其“深度”值为“80”，“顶锥角”值为“118”，并设置启用起始倒斜角，如图 5-117 所示。

5 在“孔”对话框中单击“应用”按钮，完成创建该螺纹孔特征。

步骤9 创建一个“埋头”形式的常规孔。

1 在“孔”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“常规孔”选项。

2 在“位置”选项组中单击“绘制截面”按钮，弹出“创建草图”对话框。从“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项，在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“创建平面”选项，从“指定平面”下拉列表框中选择“XC-ZC 平面”图标选项，在屏显“距离”框中输入“-20”，如图 5-118 所示，然后单击“确定”按钮。



图 5-117 设置螺纹孔的“形状和尺寸”参数




图 5-118 指定草图平面

3 系统弹出“草图点”对话框，在模型中指定一个草图点，接着关闭“草图点”对话框，并修改该草图点的尺寸，如图 5-119 所示。然后单击“完成草图”按钮，返回到“孔”对话框。




图 5-119 创建一个草图点并修改其尺寸

4 在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表框中选择“埋头”选项，接着设置



“埋头直径”值为“8”，“埋头角度”值为“90”，“直径”值为“5”，“深度限制”类型为“值”，“深度”值为“20”，“顶锥角”值为“118”，如图 5-120 所示。




图 5-120 设置该常规孔的形状和尺寸

在“孔”对话框中单击“确定”按钮。完成创建该孔后，可以将产生的“固定基准平面（7）”隐藏起来。

步骤 10 创建螺纹特征。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“螺纹”按钮，弹出“螺纹”对话框。

在“螺纹类型”选项组中选择“详细”单选按钮，在“旋转”选项组中选择“右旋”单选按钮，如图 5-121 所示。

选择要创建螺纹的圆柱面，如图 5-122 所示。



图 5-121 “螺纹”对话框




图 5-122 选择要创建螺纹的圆柱面

- 4 单击图 5-123 所示的端面以设定螺纹起始面。
- 5 设置“起始条件”为“延伸通过起点”，并单击“螺纹轴反向”按钮以获得所需的螺纹轴方向，如图 5-124 所示。




图 5-123 指定螺纹起始面



图 5-124 螺纹轴反向

- 6 设置螺纹参数，如图 5-125 所示。
- 7 单击“确定”按钮，创建的详细螺纹如图 5-126 所示。



图 5-125 设置螺纹参数




图 5-126 完成创建详细螺纹

步骤 11 保存文件。

至此，完成了本阶梯轴的建模工作，其模型效果如图 5-127 所示，最后单击“保存”按钮将该模型文件保存。



图 5-127 完成的阶梯轴模型效果

5.4 本章小结与经验点拨

在很多实体模型上都可以看到细节特征和其他一些设计特征。细节特征包括边倒圆、面



倒圆、倒圆腔体、倒斜角、拔模和拔模体等，而其他设计特征则主要包括孔、凸台、腔体、垫块、键槽、槽、凸起、偏置凸起、筋板、三角形加强筋和螺纹等（注意：在前面第 4 章介绍的体素特征、拉伸特征和旋转特征也属于设计特征）。本章重点介绍了一些常见的细节特征和其他设计特征。

用户在实际设计工作中，可以灵活应用这些细节特征和设计特征。细节特征更多地体现在模型细节上，这些细节通常是“有据可循”的，它们与模型的制造工艺、使用工艺、产品安全性等方面息息相关。而孔、凸台、腔体、垫块、键槽、槽和三角形加强筋这些设计特征有一个基本共同点，就是除了需要设置形状尺寸参数（尺寸规格）之外，还需要指定安放表面和定位尺寸等相关内容。

5.5 思考与练习

- 1) 细节特征主要包括哪些？
- 2) 在什么情况下需要设计拔模特征？
- 3) 倒圆腔体是指什么？如何创建？
- 4) 想一想：有多少种方法可以构建孔结构？
- 5) 如何创建腔体？可以举例说明。
- 6) 螺纹特征分哪两种？请举例说明。
- 7) 上机操作：请按照图 5-128 所示的工程图信息对主轴进行建模。




图 5-128 主轴工程图

- 8) 上机操作：请自行设计一个实体模型，要求至少应用到本章所介绍的 5 个特征。

第6章 模型进阶处理与特征编辑



本章导读：

在已有实体模型或已有特征的基础上，可以进行一些进阶的操作和编辑处理，以获得所需的模型效果。本书将与实体相关的偏置/缩放、关联复制和体处理这几类操作归纳在模型进阶处理范畴里，其中，偏置/缩放操作命令主要包括“抽壳”和“缩放体”，关联复制操作命令主要包括“阵列特征”“阵列面”“阵列几何特征”“镜像特征”“镜像面”“镜像几何体”“抽取几何体”和“提升体”等，体处理操作命令则主要包括“修剪体”“拆分体”和“删除体”等。特征编辑包括编辑特征参数、编辑位置、移动特征、替换特征、特征重排序、抑制特征、取消抑制特征、特征回放、移除参数和编辑实体密度等。

本章主要介绍模型进阶处理和特征编辑的相关实用知识。通过本章知识的认真学习，读者的实体设计能力会更进一步。

6.1 偏置/缩放

本节介绍“抽壳”和“缩放体”两个常用的偏置/缩放工具命令。

6.1.1 抽壳

抽壳操作是指通过应用壁厚并打开选定的面修改实体，常用于将实体内部材料去除而使之成为具有设定材料厚度的壳体。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“抽壳”按钮，弹出图 6-1 所示的“抽壳”对话框。从该对话框可以看出“抽壳”共有两种类型，即“移除面，然后抽壳”和“对所有面抽壳”；可以为抽壳对象设置只具有均一厚度，也可以为抽壳对象的其他选定面设置备选厚度（此时需要使用“备选厚度”选项组）；在“设置”选项组中设置相切边处理方式（分“相切延伸面”和“在相切边添加支撑面”两种），设置是否使用补片解析自相交，以及指定公差。

1. 移除面，然后抽壳

“移除面，然后抽壳”是以选取实体一个面为移除面（开口的面），其他表面通过设置相关厚度参数形成一个非封闭的有指定厚度的腔体薄壁。下面介绍一下具体的操作步骤。

 在“抽壳”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“移除面，然后



抽壳”选项。

2 在“要穿透的面”选项组中确保选中“选择面”按钮，接着在模型中选择要穿透的面，即该面作为移除面（开口的面）。

3 在“厚度”选项组的“厚度”文本框中指定抽壳的厚度。必要时，可以展开“备选厚度”选项组，单击“选择面”按钮并选择要设置不同厚度的面，以及为所选面设置相应的不同厚度值。

4 在“设置”选项组中设置相切边处理方式等，然后单击“确定”按钮，从而完成壳体的创建。

图 6-2 为“移除面，然后抽壳”类型的抽壳示例，在该示例中指定了一个要穿透的面，以及设置壳体的均一厚度（没有定义备选厚度）。



图 6-1 “抽壳”对话框




图 6-2 “移除面，然后抽壳”图例

2. 对所有面抽壳

“对所有面抽壳”是指按照某个设定的厚度抽空实体，其结果形成一个全封闭的有固定厚度的壳体。此类型抽壳与“移除面，然后抽壳”的不同之处在于：前者是选取实体直接进行抽壳操作，后者则是选取要移除的面来进行抽壳操作。下面介绍以单一厚度对所有面抽壳的操作步骤。

1 在“抽壳”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“对所有面抽壳”选项，如图 6-3 所示。

2 在“要抽壳的体”选项组中确保选中“选择体”按钮，在图形窗口中选择要抽壳的体。

3 在“厚度”选项组的“厚度”文本框中设定抽壳的厚度。在“设置”选项组中可以接受默认设置（除非有特别的设计要求）。

4 在“抽壳”对话框中单击“确定”按钮，完成壳体的创建。

抽壳所有面典型示例的效果如图 6-4 所示（为了便于观察抽壳效果，可选择以“静态线

框”方式显示)。



图 6-3 “抽壳”对话框




图 6-4 抽壳所有面效果图

6.1.2 缩放体

“缩放体”工具命令用于缩放实体或片体。

要缩放实体或片体，则在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“缩放体”按钮，弹出图 6-5 所示的“缩放体”对话框，“缩放体”共有 3 种类型，下面分别进行介绍。

1. 轴对称

“轴对称”类型需要设定“沿轴向”和“其他方向”两个比例因子来缩放体。具体操作步骤是：在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“轴对称”选项，接着选择要缩放的实体或片体，利用“缩放轴”选项组设定缩放轴矢量和轴通过点，然后在“比例因子”选项组中设置“沿轴向”和“其他方向”两个比例因子值，最后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。

使用“轴对称”类型来缩放实体的典型示例如图 6-6 所示，在该示例中，缩放轴为 ZC 轴，“沿轴向”比例因子为“0.25”，“其他方向”比例因子为“1”。

2. 均匀

“均匀”类型需要设置一个“均匀”比例因子，按照该比例因子相对于设定的缩放点来均匀地缩放体。从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“均匀”选项时，“缩放体”提供该类型的设置内容如图 6-7 所示。

3. 常规

“常规”类型需要指定一个缩放 CSYS，以及“X 向”、“Y 向”和“Z 向”3 个比例因子，可以将所选体在“X 向”、“Y 向”和“Z 向”3 个方向上按照各自比例因子缩放。从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“常规”选项时，“缩放体”提供该类型的设置内容如图 6-8 所示。



图 6-5 “缩放体”对话框




图 6-6 “轴对称”缩放体示例



图 6-7 选择“均匀”时的“缩放体”对话框



图 6-8 选择“常规”时的“缩放体”对话框

6.2 关联复制

关联复制操作是指对已有的特征进行关联编辑或复制以获得所需要的实体或片体，可以避免对单一实体的重复建模，从而提高设计效率。关联复制操作命令主要包括“阵列特征”“阵列面”“阵列几何特征”“镜像特征”“镜像面”“镜像几何体”“抽取几何体”和“提升体”等。本节对关联复制的主要操作进行介绍。

6.2.1 阵列特征

使用“阵列特征”工具命令，可以将指定的特征复制到许多阵列或布局（如“线性”“圆形”“多边形”“螺旋式”等）中，并有对应阵列边界、实例方位、旋转和变化的各种选

项,输出结果可以是“阵列特征”“复制特征”或“特征复制到特征组中”(通常将输出结果设置为“阵列特征”)。

要创建阵列特征,则可以按照以下的方法和步骤进行。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮,弹出图 6-9 所示的“阵列特征”对话框。

2 选择要形成阵列的特征,并可更改特征参考点。

3 在“阵列特征”对话框的“阵列定义”选项组中进行阵列定义。例如,从“布局”下拉列表框中选择“线性”、“圆形”、“多边形”、“螺旋式”、“沿”、“常规”、“参考”或“螺旋线”,并根据所选的阵列布局类型进行相关的参数、选项设置等。

4 从“阵列方法”选项组中的“方法”下拉列表框中选择“变化”选项或“简单”选项。“变化”是更灵活的方法,支持多个输入,以及检查每个实例位置,还允许控制在每个实例位置评估输入特征的哪些引用;“简单”是最快的创建方法,但很少检查实例,只允许一个特征作为阵列的输入。

5 在“设置”选项组的“输出”下拉列表框中设置输入结果方式,可供选择的输入结果方式有“阵列特征”“复制特征”和“特征复制到特征组中”。在这里,从“输出”下拉列表框中选择“阵列特征”选项。

6 预览满意后,单击“应用”按钮或“确定”按钮,从而完成创建所需的阵列特征。

下面对相关的阵列布局进行介绍。

1. 线性阵列(采用“线性”布局的阵列)

从“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“线性”选项,可以以线性阵列的形式来复制所选的特征。所谓的线性阵列是使用一个或两个线性方向定义布局。

下面结合一个操作实例来辅助介绍创建矩形阵列的方法及步骤。

1 假设在一个打开的模型文件中,先创建图 6-10 所示的模型,该模型由一块长方形拉伸特征和圆柱体组成。读者也可以打开位于随书光盘“CH6”文件夹中的配套素材模型文件“bc_6_zltz_xx.prt”。在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮,弹出“阵列特征”对话框。

2 在“阵列特征”对话框的“要形成阵列的特征”选项组中,“特征”按钮处于被选中的状态,在图形窗口中或部件导航器中选择“圆柱”特征作为要形成阵列的特征,如图 6-11 所示。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“线性”选项,接着在“方向 1”子选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“XC 轴”图标选项,从“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”选项,设置“数量”为“4”,“节距”为“27”;在“方向 2”




图 6-9 “阵列特征”对话框



子选项组中勾选“方向 2”复选框，从“指定矢量”下拉列表框中选择“YC 轴”图标选项 ，从“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”选项，设置“数量”为“3”，“节距”为“16.8”，如图 6-12 所示。




图 6-10 已有模型特征




图 6-11 选择要形成阵列的特征

4 在“阵列方法”选项组的“方法”下拉列表框中选择“变化”选项，从“设置”选项组的“输出”下拉列表框中选择“阵列特征”选项。

5 在“阵列特征”对话框中单击“确定”按钮，完成创建该线性阵列特征后的模型效果如图 6-13 所示。




图 6-12 阵列定义





图 6-13 完成线性阵列特征

2. 圆形阵列（采用“圆形”布局的阵列）

从“阵列特征”对话框的“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项 ，可以创建圆形阵列。所谓的“圆形阵列”是通过使用旋转和可选的径向间距参数来定义布局的。“圆形”布局常用于盘类零件上重复性特征的创建。

创建圆形阵列的操作方法和创建线性阵列的操作方法类似。圆形阵列的创建示例如

图 6-14 所示。下面介绍该示例的创建方法和步骤，所用到的源文件为位于随书光盘“CH6”文件夹中的“bc_6_zltz_yx.prt”。



图 6-14 圆形阵列示例

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮, 弹出“阵列特征”对话框。

2 在图形窗口中选择图 6-15 所示的拉伸切口特征作为要形成阵列的特征。

3 在“阵列特征”对话框的“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项, 接着从“旋转轴”子选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项, 并从“指定点”下拉列表框中选择“圆弧中心/椭圆中心/球心”图标选项, 然后在模型中选择要取其中心点的一条圆弧, 如图 6-16 所示。




图 6-15 选择要阵列的特征




图 6-16 定义旋转轴

4 在“阵列定义”选项组的“角度方向”子选项组中, 从“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”, 在“数量”文本框中输入“6”, 在“节距角”文本框中输入“60”, 如图 6-17 所示。




图 6-17 设置圆形阵列的相关参数



5 在“阵列特征”对话框中单击“确定”按钮，完成该圆形阵列的创建。

3. 采用“沿”布局的阵列

“沿”布局遵循一个连续的曲线链和可选的第二曲线链或矢量，用于沿所选曲线路径进行阵列。请看以下一个操作范例。

1 打开本书配套的“bc_6_zltz_yqx.prt”文件，原始模型如图 6-18 所示。

2 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮，弹出“阵列特征”对话框。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“沿”选项。

4 确保“要形成阵列的特征”选项组中的“特征”按钮处于被选中的状态，在图形窗口中选择模型中的“圆柱”特征作为要形成阵列的特征。

5 在“阵列定义”选项组的“方向 1”子选项组中，从“路径方法”下拉列表框中选择“刚性”选项，单击“曲线”按钮，接着在图形窗口中选择已有的一条样条曲线作为方向 1 的路径，并注意该路径的起点方向，如图 6-19 所示（如果方向起点方向不对，则通过单击“反向”按钮来切换）。




图 6-18 原始模型




图 6-19 选择路径及指定其起点方向

6 在“方向 1”子选项组的“间距”下拉列表框中选择“数量和跨距”选项，在“数量”文本框中输入“5”，在“位置”下拉列表框中选择“弧长百分比”选项，在“跨距百分比”文本框中输入“100”，如图 6-20 所示。

7 单击“确定”按钮，结果如图 6-21 所示。




图 6-20 设置相关参数




图 6-21 采用“沿”布局的阵列结果

4. 其他布局的阵列特征

在“阵列特征”对话框“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中还提供其他的阵列布局选项，如“多边形”、“螺旋式”、“常规”、“参考”和“螺旋线”，这些布局的阵列操作与前面介绍的3种类似，在此不再赘述，只简要地介绍它们的功能含义。

- “多边形”：使用正多边形和可选的径向间距参数定义布局。
- “螺旋式”：使用“平面”螺旋路径定义布局。
- “常规”：使用按一个或多个目标点或坐标系定义的位置来定义局部。
- “参考”：使用现有阵列的定义来定义布局。
- “螺旋线”：使用三维螺旋路径定义布局。

6.2.2 阵列面

“阵列面”是指使用阵列边界、实例方位、旋转和删除等各种选项将一组面复制到许多阵列或布局（“线性”“圆形”和“多边形”等），然后将它们添加到体。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“阵列面”按钮，系统弹出图 6-22 所示的“阵列面”对话框，接着选择所需的面，并进行阵列定义等即可。阵列面的阵列布局同样有“线性”“圆形”“多边形”“螺旋式”“沿”“常规”“参考”和“螺旋线”这些，相关设置和创建“阵列特征”时的设置相似，在此不再赘述。

6.2.3 阵列几何特征

“阵列几何特征”工具命令用于将几何体复制到许多阵列或布局（“线性”“圆形”和“多边形”等）中，并带有对应阵列边界、实例方位、旋转和删除的各种选项。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”/“阵列几何特征”按钮，系统弹出图 6-23 所示的“阵列几何特征”对话框，通过该对话框选择要形成阵列的对象（几何特征），指定参考点，进行阵列定义和设置相关选项等，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮来完成创建阵列几何特征。“阵列几何特征”对话框的设置内容和 6.2.1 节介绍过的“阵列特征”对话框的设置内容类似，在此不再赘述。



图 6-22 “阵列面”对话框



图 6-23 “阵列几何特征”对话框



下面介绍使用“阵列几何特征”命令完成环链设计的范例，操作示意如图 6-24 所示。




图 6-24 范例操作示意

- 1 打开本书配套的“CH6\bc_6_zljhtz.prt”部件文件。
- 2 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”/“阵列几何特征”按钮, 打开“阵列几何特征”对话框。
- 3 “要形成阵列的几何特征”选项组中的“选择对象”按钮处于活动状态，在图形窗口中选择环状的扫描实体作为要形成阵列的对象。
- 4 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“螺旋线”选项。
- 5 在“阵列定义”选项组的“旋转轴”子选项组中，从“指定矢量”下拉列表框中选择“XC 轴”图标选项, 从“指定点”下拉列表框中选择“自动判断的点”图标选项, 选择基准坐标系的原点。
- 6 在“螺旋线定义”子选项组中，从“方向”下拉列表框中选择“右手”，从“螺旋线尺寸依据”下拉列表框中选择“数量、角度、距离”选项，在“数量”文本框中输入“8”，在“角度”文本框中输入“90”（单位为 deg），在“距离”文本框中输入“50”（单位为 mm），如图 6-25 所示。




图 6-25 设置角度、距离和副本数

- 7 在“设置”选项组中勾选“关联”复选框和“复制螺纹”复选框。
- 8 在“阵列几何特征”对话框中单击“确定”按钮，完成本例操作。

6.2.4 镜像特征、镜像面与镜像几何体

本节介绍“镜像特征”“镜像面”与“镜像几何体”工具命令的应用。

1. 镜像特征

使用“镜像特征”工具命令可以复制选定特征并根据指定的平面进行镜像。创建镜像特征的典型示例如图 6-26 所示。




图 6-26 创建镜像特征的典型示例

可以按照以下的方法步骤来创建镜像特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“镜像特征”按钮，弹出图 6-27 所示的“镜像特征”对话框。

2 选择要镜像的特征。必要时可另行指定输入特征的参考点。

3 在“镜像平面”选项组中，从“平面”下拉列表框中选择“现有平面”选项，接着在“平面”按钮处于活动状态时选择所需的平面作为镜像平面。如果模型中没有所需要的镜像平面，则可以从“平面”下拉列表框中选择“新平面”选项，接着通过相关的平面工具选项创建新的平面来定义镜像平面，如图 6-28 所示。



图 6-27 “镜像特征”对话框



图 6-28 定义新平面



4 需要时，可以在“源特征的可重用引用”选项组和“设置”选项组中进行相关的设置。

5 在“镜像特征”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，从而完成镜像特征操作。

2. 镜像面

“镜像面”工具命令用于复制一组面并跨平面进行镜像。在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“镜像面”按钮，打开图 6-29 所示的“镜像面”对话框，接着选择要镜像的面（可以使用面查找器选择所需的面），接着指定镜像平面（现有平面或新平面），然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

3. 镜像几何体

“镜像几何体”工具命令用于复制几何体并跨平面进行镜像。在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“镜像几何体”按钮，弹出图 6-30 所示的“镜像几何体”对话框，接着选择要生成实例的对象（即要镜像的几何体），接着指定镜像平面，以及在“设置”选项组中设置是否具有关联性等，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。




图 6-29 “镜像面”对话框




图 6-30 “镜像几何体”

6.2.5 抽取几何体

使用“抽取几何体”工具命令，可以为同一部件中的体、面、曲线、点和基准创建关联副本，并为体创建关联镜像副本。

在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“抽取几何体”按钮，打开图 6-31 所示的“抽取几何体”对话框，从“类型”选项组中设置抽取几何体的类型，如将类型设置为“复合曲线”“点”“基准”“面”“面区域”“体”或“镜像体”，然后根据所设置的类型指定相应的内容（如参考对象和相关参数等），并在“设置”选项组中设置相关复选框的状态等。




图 6-31 “抽取几何体”对话框

例如，将抽取几何体的类型选定为“面”，在“面”选项组的“面选项”下拉列表框中选择“单个面”选项（注意选择的面选项不同，则选择的要复制的对象不同），接着选择要复制的单个面，并在“设置”选项组中勾选“关联”复选框、“隐藏原先的”复选框和“删除孔”复选框，从“曲面类型”下拉列表框中选择“与原先相同”，然后单击“确定”按钮以完成该抽取操作，操作图解如图 6-32 所示。



图 6-32 抽取几何体的典型示例（抽取单个面）

6.3 体处理

本节介绍体处理操作的几个实用工具命令，包括“修剪体”“拆分体”和“删除体”。

6.3.1 修剪体

修剪体是指使用面或基准平面修剪掉一部分体。修剪体的示意如图 6-33 所示，图中使用 XZ 坐标面（XC-ZC 平面）将实体修剪掉一部分体。修剪体的一般操作步骤如下。




图 6-33 修剪体的示意

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“修剪体”按钮, 弹出图 6-33 所示的“修剪体”对话框。

2 选择要修剪的目标体。

3 在“修剪体”对话框的“工具”选项组的“工具选项”下拉列表框中选择“面或平面”选项, 并单击“面或平面”按钮, 接着选择修剪所用的工具面或基准平面。也可以从“工具选项”下拉列表框中选择“新建平面”选项, 使用平面工具新建所需的一个平面用作修剪工具面。如果希望修剪工具面的另一侧体为保留体, 则单击“反向”按钮.

4 在“设置”选项组中指定公差, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

6.3.2 拆分体

拆分体是指用面、基准平面或另一几何体将一个体分割为多个体。

拆分体和修剪体的操作步骤类似。在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拆分体”按钮, 弹出图 6-35 所示的“拆分体”对话框, 接着选择要拆分的目标体, 并在“工具”选项组中指定工具选项以及定义相应的拆分工具对象或参数, 在“设置”选项组中指定公差值和设置是否保留压印边, 然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。



图 6-34 “修剪体”对话框



图 6-35 “拆分体”对话框

6.3.3 删除体

“删除体”的功能是创建可删除一个或多个体的特征, 其操作方法为: 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“删除体”按钮, 弹出图 6-36 所示的“删除

体”对话框，接着选择要删除的体，需要时还可以从选定要删除的体中选择要保留的体（可选），然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

6.4 特征编辑

特征创建好了之后，可以对特征进行某些编辑操作。本节介绍的特征编辑操作包括编辑参数、编辑位置、移动、替换、特征重排序、抑制特征、取消抑制特征、特征回放和编辑实体密度等。编辑特征的命令基本上位于上边框条的“菜单”|“编辑”|“特征”级联菜单中。另外，用户也可以在选定目标特征后，通过单击鼠标右键的方式，调出快捷菜单，从该快捷菜单中选择特征编辑的某些命令。

6.4.1 编辑特征参数

编辑特征参数是指在当前模型状态下编辑特征的参数值。编辑特征参数最简单的方法就是直接双击要编辑的目标特征。模型一般由多个特征构成，通常可以先在上边框条中单击“菜单”按钮  并选择“编辑”|“特征”|“编辑参数”命令，弹出图 6-37 所示的“编辑参数”对话框，从该对话框的列表中选择要编辑的一个特征，单击“确定”按钮，然后利用弹出的对话框编辑特征参数。对于不同类型的特征，NX 软件弹出的用于编辑特征参数的对话框会有所不同。



图 6-36 “删除体”对话框



图 6-37 “编辑参数”对话框

6.4.2 编辑位置

这里所谓的“编辑位置”是指通过编辑特征的定位尺寸来移动特征。

在上边框条中单击“菜单”按钮  并选择“编辑”|“特征”|“编辑位置”命令，弹出一个“编辑位置”对话框，如图 6-38 所示，从该对话框的列表框中选择要编辑位置的一个目标特征对象后，单击“确定”按钮，通常可打开图 6-39 所示的“编辑位置”对话框（对于已经创建有定位尺寸的目标特征，系统将弹出“编辑位置”对话框）或“定位”对话框（对于先前没有创建有定位尺寸的目标特征，系统将弹出“定位”对话框）。下面针对刚弹出的“编辑位置”对话框，介绍其提供的以下 3 个实用按钮。



图 6-38 “编辑位置”对话框



图 6-39 “编辑位置”对话框和“定位”对话框

- “添加尺寸”按钮：该按钮用于为某些设计特征添加定位尺寸约束。
- “编辑尺寸值”按钮：该按钮用于编辑所选特征的定位尺寸。单击该按钮，并选择要编辑的定位尺寸，NX 软件将会打开图 6-40 所示的“编辑表达式”对话框，输入所需的值，单击“确定”按钮，即可修改所选的定位尺寸数值。
- “删除尺寸”按钮：该按钮用于删除不需要的定位尺寸约束。单击该按钮，NX 软件会打开图 6-41 所示的“移除定位”对话框，接着选择要删除的定位尺寸，单击“确定”按钮，即可将所选的定位尺寸删除。



图 6-40 “编辑表达式”对话框



图 6-41 “移除定位”对话框

6.4.3 移动特征

移动特征是将非关联的特征移动到指定的位置处，该操作不能对存在定位尺寸的特征进行编辑。

在上边框条中单击“菜单”按钮 并选择“编辑”|“特征”|“移动”命令，接着在打开的对话框中选择要移动的无关联目标特征，单击“应用”按钮或“确定”按钮，系统图 6-42 所示的“移动特征”对话框。在该对话框中，可以分别设置“DXC”“DYC”和“DZC”移动距离增量，这 3 个参数分别表示沿 X、Y 和 Z 方向移动的增量值。在该对话框中，还可以根据设计实际情况使用以下 3 个实用按钮。

- “至一点”按钮：将所选特征按照从原位置到目标点所确定的方向与距离移动。单击此按钮，分别利用弹出的“点”对话框指定参考点位置和目标点位置，即可完成移动。
- “在两轴间旋转”按钮：将所选特征以一定角度绕指定枢轴点从参考轴旋转到目标轴。单击此按钮，弹出“点”对话框，指定一点定义枢轴点，再分别利用弹出的

“矢量”对话框构造矢量以定义参照轴和目标轴即可。

- “CSYS 到 CSYS”按钮：将所选特征从参考坐标系中的相对位置移至目标坐标系中的同一位置。单击此按钮，系统弹出“CSYS”对话框，先构造一坐标系作为参考坐标系，再构造另一坐标系作为目标坐标系即可。

需要用户特别注意的是：如果要移动具有约束定位等相关性的特征，则可以单击“菜单”按钮  并选择“编辑”|“移动对象”命令（该命令的功能是移动或旋转选定的对象，其快捷键为〈Ctrl+T〉），打开图 6-43 所示的“移动对象”对话框，接着选择要移动的对象，进行变换设置和结果设置等操作，最后单击“应用”按钮或“确定”按钮。




图 6-42 “移动特征”对话框




图 6-43 “移动对象”对话框

6.4.4 替换特征

替换特征操作是指将一个特征替换为另一个并更新相关特征。在设计中，巧用替换特征可以快速更改部分特征，而不必推倒重新按常规方法构建特征。

在上边框条中单击“菜单”按钮  并选择“编辑”|“特征”|“替换”命令，打开图 6-44 所示的“替换特征”对话框。利用该对话框，执行以下操作。

1 选择要替换的特征，可以设置添加相关特征、体中的全部特征和体中的原有特征（一项或多项），接着选择替换特征并设置其相关特征。

2 在“自动匹配”选项组中设置“自动执行几何匹配”复选框的状态，以及设置几何匹配容差值；在“映射”选项组中可指定原始父级等。

3 在“设置”选项组中设置在映射时是否仅显示唯一输入，设置是否删除原始特征，是否复制替换特征，是否映射时同步视图，是否在映射期间自动递进。

4 单击“应用”按钮或“确定”按钮。




图 6-44 “替换特征”对话框

6.4.5 特征重排序

特征重排序主要用作调整特征创建先后顺序，编辑后的特征可以位于所选特征之后或之前。不能对相互之间具有父子关系和依赖关系的特征进行特征间的重排序操作。特征排序不同，可能会影响到模型的最终设计效果。

要对特征进行重新排序，则在上边框条中单击“菜单”按钮  并选择“编辑”|“特征”|“重排序”命令，弹出“特征重排序”对话框，如图 6-45 所示。在“参考特征”列表框中显示了当前过滤器规定范围内的所有可用参考特征，从中选择要所需的参考特征；在“选择方法”选项组中选择“之前”单选按钮或“之后”单选按钮，此时在“重定位特征”列表框中显示了可重定位特征，从中指定所需的特征，如图 6-46 所示，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。特征重排序图例解析如图 6-47 所示，“壳”特征和最后一个“拉伸”特征互换生成顺序，注意两者重排序后的模型变化情况。



图 6-45 “特征重排序”对话框




图 6-46 重排序特征

如果不能将要重排序的特征排序到指定特征的前面或后面,则系统会弹出图 6-48 所示的“消息”对话框,提示不能被重排序的原因。




图 6-47 重排序图例解析




图 6-48 “消息”对话框

6.4.6 抑制特征与取消抑制特征

抑制特征是指从模型上临时移除一个特征,可将与该特征存在关联性的其他特征也一同临时移除。在复杂模型设计中,抑制特征十分有用,可以使模型当前有用部分的显示更新加快,提供设计效率。

要抑制特征,则在上边框条中单击“菜单”按钮  菜单(M) 并选择“编辑”|“特征”|“抑制”命令,弹出图 6-49 所示的“抑制特征”对话框,在“过滤器”下方的第一个列表框中选择一个或多个要抑制的特征,勾选“列出相关对象”复选框,则在“选定的特征”列表框中列出当前选定的一个或多个要抑制的特征以及其相关联的其他特征,然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。已抑制的特征将不在实体中显示,也不在工程图中显示,但是已抑制的特征仍然在实体中保留数据,并可以通过解除抑制恢复,这是与删除特征的不同之处。

取消抑制特征是与抑制特征相反的操作,该操作根据需要将已抑制的特征恢复到特征原来的状态。在上边框条中单击“菜单”按钮  菜单(M) 并选择“编辑”|“特征”|“取消抑制”命令,弹出“取消抑制特征”对话框,如图 6-50 所示,选择要解除抑制状态的已抑制特征,单击“应用”按钮或“确定”按钮,则所选已抑制特征在图形窗口中重新显示。



图 6-49 “抑制特征”对话框



图 6-50 “取消抑制特征”对话框



6.4.7 特征回放

特征回放指按特征逐一审核模型是如何创建的。使用特征回放功能有助于了解模型的构造，以及分析模型合理性和修改特征参数等。

在上边框条中单击“菜单”按钮 并选择“编辑”|“特征”|“回放”命令，打开“更新时编辑”对话框，如图 6-51 所示，利用该对话框进行特征回放的相关设置与操作。

6.4.8 编辑实体密度

可以为一个或多个现有实体更改密度或密度单位，其方法是在上边框条中单击“菜单”按钮 并选择“编辑”|“特征”|“实体密度”命令，打开如图 6-52 所示的“指派实体密度”对话框，选择没有材料属性的实体对象，接着可更改该密度单位和实体密度值。



图 6-51 “更新时编辑”对话框



图 6-52 “指派实体密度”对话框

6.4.9 移除参数

移除参数是指从实体或片体移除所有参数，以形成一个非关联的体。也可以移除曲线或点的参数。

在上边框条中单击“菜单”按钮 并选择“编辑”|“特征”|“移除参数”命令，打开图 6-53 所示的“移除参数”对话框，选择要移除参数的实体或片体后，单击“应用”按钮或“确定”按钮，系统弹出图 6-54 所示的对话框，警告该操作将从选定的所有对象上移除参数。若单击“是”按钮，则移除全部特征参数；若单击“否”按钮，则取消移除参数操作。




图 6-53 “移除参数”对话框




图 6-54 警告信息，询问是否继续

6.4.10 特征编辑的其他操作命令

特征编辑的其他操作命令还包括“可滚回编辑”“特征尺寸”“刷参数”“由表达式抑制”“替换为独立草图”“指派特征颜色”和“指派特征组颜色”等。这些编辑操作都较为简单，在此不一一介绍。

- “可滚回编辑”：回滚到特征之前的模型状态，以编辑该特征。
- “特征尺寸”：编辑选定的特征尺寸。
- “刷参数”：将一个特征的参数复制到其他特征而不更改选择。
- “由表达式抑制”：使用表达式来抑制特征。
- “替换为独立草图”：将链接的曲线特征替换为独立草图。
- “指派特征颜色”：为某个特征产生的面指派颜色。
- “指派特征组颜色”：为组的新成员特征或现有成员特征指派颜色。

6.5 玩具车的车轮模型设计

本节以玩具车的车轮模型为例，进行模型处理与特征编辑等，主要应用到抽壳、阵列特征、编辑特征参数、镜像特征和移除特征参数等。本范例要完成的车轮模型如图 6-55 所示。



图 6-55 玩具车的车轮模型

该综合范例的具体操作步骤如下。

步骤 1 打开文件。

1 启动 NX 9.0 软件。

2 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择本书配套的“bc_6_zhfl.prt”文件，单击“OK”按钮，该文件中已有的原始实体模型如图 6-56 所示。




图 6-56 原始实体模型



步骤 2 创建抽壳特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“抽壳”按钮, 弹出“抽壳”对话框。

2 从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“移除面, 然后抽壳”选项。

3 在模型中单击图 6-57 所示的单个面作为要移除的面。

4 在“厚度”选项组的“厚度”框中输入“2.5”, 在“设置”选项组的“相切边”下拉列表框中选择“相切延伸面”选项, 选中“使用补片解析自相交”复选框, 如图 6-58 所示。




图 6-57 选择要移除的面



图 6-58 设置抽壳厚度及其他内容

5 在“抽壳”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 3 创建拉伸特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拉伸”按钮, 弹出“拉伸”对话框。

2 在“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮, 弹出“创建草图”对话框。从“草图类型”选项组的下拉列表框中选择“在平面上”选项, 从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项, 在模型中单击图 6-59 所示的实体面作为草绘平面, 单击“确定”按钮。绘制图 6-60 所示的拉伸剖面, 单击“完成草图”按钮。




图 6-59 指定草图平面




图 6-60 绘制拉伸剖面

3 返回到“拉伸”对话框，默认选择“面/平面法向”图标选项定义方向矢量，在“限制”选项组的“开始”下拉列表框中选择“直至选定”选项，在模型中选择壳体内的一面，如图 6-61 所示。接着从“结束”下拉列表框中选择“值”选项，在“距离”文本框中输入“2”，取消勾选“开放轮廓智能体积”复选框，并注意布尔、拔模、偏置和体类型的正确设置。

4 单击“确定”按钮，完成创建该拉伸特征后的模型效果如图 6-62 所示。



图 6-61 定义拉伸限制条件等




图 6-62 完成拉伸特征

步骤 4 阵列操作。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮，弹出“阵列特征”对话框。

2 选择刚创建的拉伸特征作为要形成阵列的特征。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项，在“旋转轴”子选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“YC 轴”图标选项，从“指定点”下拉列表框中选择“圆弧中心/椭圆中心/球心”图标选项，接着在模型中选择要取其中心点圆弧/圆，如图 6-63 所示。

4 在“阵列定义”选项组的“角度方向”子选项组中，从“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”选项，在“数量”文本框中输入“4”，在“节距角”文本框中输入“90”。

5 在“阵列方法”选项组的“方法”下拉列表框中选择“简单”选项，在“设置”选项组中选中“创建参考图样”选项，如图 6-64 所示。

6 单击“确定”按钮，阵列结果如图 6-65 所示。




图 6-63 指定旋转轴和轴点等




图 6-64 设置阵列方法等




图 6-65 阵列结果

步骤 5 编辑孔特征参数。

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 并选择“编辑”|“特征”|“编辑参数”命令，弹出“编辑参数”对话框。

2 在“编辑参数”对话框的列表中选择“沉头孔(2)”特征，如图 6-66 所示，接着单击“确定”按钮。

3 系统弹出“孔”对话框，在“形状和尺寸”选项组的“尺寸”子选项组中的“直径”文本框中将该直径值修改为“3.5”，其他参数内容不变，如图 6-66 所示，然后单击“确定”按钮

4 在“编辑参数”对话框中单击“确定”按钮。




图 6-66 “编辑参数”对话框

步骤 6 镜像特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“更多”|“镜像特征”按钮 ，弹出图 6-68 所示的“镜像”对话框。




图 6-67 编辑孔特征参数



图 6-68 “镜像特征”对话框

2 选择图 6-69 所示的拉伸特征作为要镜像的特征。

3 在“镜像平面”选项组的“平面”下拉列表框中选择“现有平面”选项，单击“选择平面”按钮，在图形窗口中选择基准坐标系的 YZ 平面，如图 6-70 所示。

4 在“镜像平面”对话框中单击“确定”按钮，完成创建该镜像特征后的模型效果如图 6-71 所示。

步骤 7 移除所有特征参数。

1 在上边框条中单击“菜单”按钮并选择“编辑”|“特征”|“移除参数”命令，打开“移除参数”对话框。

2 选择要移除参数的实体，如图 6-72 所示，接着在“移除参数”对话框中单击“确定”按钮。




图 6-69 选择要镜像的拉伸特征




图 6-70 指定镜像平面



图 6-71 创建镜像特征



3 NX 软件系统弹出图 6-73 所示的对话框，提示此操作将从选定的所有对象上移除参数，单击“是”按钮。



图 6-72 选择要移除参数的实体




图 6-73 确认要移除参数

步骤 8 保存文件。

至此，基本完成了该玩具车车轮模型的建模工作，最后单击“保存”按钮将该模型文件保存。

6.6 本章小结与经验点拨

本章主要讲解了对已有特征或实体进行的一些操作处理与编辑。操作处理主要包括“偏置/缩放”“关联复制”和“体处理”3 个方面，其中，“偏置/缩放”方面包括“抽壳”和“缩放体”等，“关联复制”方面则主要有“阵列特征”“阵列面”“阵列几何特征”“镜像特征”“镜像面”“镜像几何体”和“抽取几何体”，“体处理”方面则有“修剪体”“拆分体”和“删除体”等。特征编辑知识有编辑特征参数、编辑位置、移动特征、替换特征、特征重排序、抑制特征与取消抑制特征、特征回放、编辑实体密度和移除参数等。

在某些产品模型的设计过程中，“关联复制”方面的工具是很有用的，例如，使用“阵列特征”“阵列几何特征”和“镜像特征”等工具可以对实体进行多个成组的阵列复制或镜像复制，避免对单一实体的重复建模操作，大大节省了设计时间。在 NX 中，修剪体和拆分体是很方便的，而特征编辑也是灵活实用的。

读者应该要熟练掌握本章所介绍的模型进阶处理与特征编辑等知识，从而在设计过程中灵活使用，提高建模效率。

6.7 思考与练习

- 1) 如何对实体进行抽壳操作？
- 2) 如何缩放实体？
- 3) 使用“阵列特征”工具命令可以有哪些阵列布局方法？请分别举例进行说明。
- 4) 如何创建镜像特征？可以举例进行说明。
- 5) 如何进行修剪体操作？

- 6) 如何进行拆分体操作?
- 7) 请分别列举常用的特征编辑命令, 并说明它们的功能含义。
- 8) 上机操作: 创建图 6-74 所示的链环, 可根据效果图自行确定相关尺寸。



图 6-74 创建链环

- 9) 上机操作: 请自行设计一个减速器箱体零件, 参考效果如图 6-75 所示。




图 6-75 减速器箱体零件



第7章 曲面建模

本章导读：

曲面在现代产品外形设计中应用较为普遍，巧妙地将曲面元素应用到产品造型中，可以使产品具有流动飘逸的造型美。例如，在很多的电器产品、通信消费电子产品和家居产品中，就常设计有曲面元素，既美观又能突出使用功能。

曲面建模是 NX 9.0 软件的一个重要组成部分。本章先概述曲面基础，接着介绍依据点创建曲面、由曲线构造曲面和由曲面构造曲面，然后介绍典型的曲面编辑、曲面加厚、曲面分割与缝合等，最后介绍一个曲面综合应用实例。

7.1 曲面基础概述

片体和实体的自由表面都可以被称为曲面，曲面实际上是指一个或多个没有厚度概念的面的集合。而所谓的片体是由一个或多个表面组成的并且具有零厚度和零重量的几何体。一个曲面可以包含一个或多个片体。

在 NX 9.0 中，很多实体建模工具也具有直接设计曲面片体的功能，这需要在打开的建模对话框中，从“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项设置生成的体对象为曲面片体。

如果按照曲面的构造原理来划分，那么可以将一般的曲面分为表 7-1 所示的 3 类。

表 7-1 NX 中一般曲面的分类

序号	构造原理类别	说 明	命 令 举 例
1	依据点创建曲面	通过现有的点或点集创建曲面，设计的曲面光顺性较差但是精密度高，在逆向造型过程中建议酌情使用	“通过点”“从极点”“拟合曲面”和“四点曲面”
2	通过曲线创建曲面	通过现有的曲线或曲线串创建曲面，生成的曲面与曲线是相关联的	“直纹面”“通过曲线组”“通过曲线网格”“拉伸”“扫掠”和“N 边曲面”等
3	由曲面创建新曲面	通过现有的曲面创建新的曲面	“修剪片体”“延伸曲面”“规律延伸”“偏置曲面”“过渡”和“桥接”

了解了一般曲面的分类之后，读者应该还需要大致了解一下曲面建模的基本思路。在开

始曲面建模之前，应充分考虑产品中曲面形状的特点，分析其可能的构建方法，以便从中选择最适合的曲面创建方法。对于一些外形较为复杂的实体模型，通常可以按照这样的基本设计思路来进行：先创建好相关的点、曲线等，通过点、曲线等创建所需的曲面，或通过拉伸、旋转和扫掠等方式创建基本曲面，创建的这些曲面将构成产品外形曲面，然后对曲面进行编辑修改，最后通过曲面构造成实体，或者使用曲面编辑已有实体，直到获得满意的模型效果。在曲面建模的过程中，也常与其他实体特征结合使用。

7.2 依据点创建曲面

依据点创建曲面的典型方式主要有“通过点”“从极点”“拟合曲面”和“四点曲面”等。

7.2.1 通过点

使用“通过点”方式创建曲面，是指通过矩形阵列点创建曲面，这些点可以是已经存在的或新创建的点，也可以是从点阵文件中读取的点。

在上边框条中单击“菜单”按钮 ，并选择“插入”|“曲面”|“通过点”命令，系统弹出图 7-1 所示的“通过点”对话框，该对话框中各组成的功能含义如下。





图 7-1 “通过点”对话框

- “补片类型”下拉列表框：从该下拉列表框中选择“单个”或“多个”选项。当选择“单个”选项时，则创建的曲面由一个补片构成；当选择“多个”选项时，则创建的曲面由多个补片构成。
- “沿以下方向封闭”下拉列表框：当补片类型为“多个”时，“沿以下方向封闭”下拉列表框可用（激活），该下拉列表框用于确定曲面是否封闭以及在哪个方向封闭。该下拉列表框提供的选项有“两者皆否”“行”“列”和“两者皆是”。其中，“两者皆否”用于定义曲面沿行与列方向都不封闭，“行”用于定义曲面沿行方向封闭，“列”用于定义曲面沿列方向封闭，“两者皆是”用于定义曲面沿行和列方向都封闭。
- “行阶次”：用来指定曲面行方向的阶次。所述的“阶次”是指曲线表达式幂指数的最高次数，阶次越高，则曲线表达式越复杂，运算速度也越慢。系统初始默认的阶次为3。
- “列阶次”：用来指定曲面列方向的阶次。
- “文件中的点”按钮：通过选择包含点的文件来创建曲面。单击“文件中的点”按钮，则打开一个对话框，由用户指定从后缀为.dat的数据文件中读取点阵列数据。

下面介绍一个使用“通过点”命令创建曲面的范例，让读者在实战演练中掌握该命令的一般操作方法和技巧。

 打开配套的“BC_7_TGD.prt”文件，该文件中已经存在着图 7-2 所示的点集。



② 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“曲面”|“通过点”命令，系统弹出“通过点”对话框。

③ 在“通过点”对话框的“补片类型”下拉列表框中选择“多个”选项，从“沿以下方向封闭”下拉列表框中选择“两者皆否”选项，将行阶次和列阶次均设为“3”，单击“确定”按钮，弹出图 7-3 所示的“过点”对话框。



图 7-2 已有点集




图 7-3 “过点”对话框 (1)



知识点拨：该对话框提供了以下几个实用的按钮。

- “全部成链”按钮：单击此按钮，可根据提示在绘图区选择一个点作为起始点，接着再选择一个点作为终点，系统自动将起始点和终点之间的点连接成链。
- “在矩形内的对象成链”按钮：单击此按钮，指定成链矩形，并分别指定起点和终点，位于成链矩形内的点连接成链。
- “在多边形内的对象成链”按钮：单击此按钮，指定成链多边形，指出顶点，位于成链多边形内的点将连接成链。
- “点构造器”按钮：单击此按钮，弹出“点”对话框（点构造器），利用“点”对话框来选择用于构造曲面的点。

④ 单击“在矩形内的对象成链”按钮，接着分别单击两个对角点来指定图 7-4 所示的矩形选择框（注意一定要把第一排有效的点都选择在矩形框内），然后单击选择该排第一个点作为起点，再单击选择该排的终点。

⑤ 完成第一排点的选择（包括指定成链矩形框和指定起点、终点）后，依次按照步骤 4 的方法继续选择第二排的点、第三排的点 and 第四排的点。

⑥ 当完成指定第四排的终点后弹出图 7-5 所示的“过点”对话框，本例单击“指定另一行”按钮，继续按照步骤 4 所述的方法指定第五排的点集。

⑦ 再次弹出图 7-5 所示的“过点”对话框，从中单击“指定另一行”按钮，按照步骤 4 所述的方法指定第六排的点集。

⑧ 又一次弹出图 7-5 所示的“过点”对话框，从中单击“所有指定的点”按钮，完成曲面创建，曲面结果如图 7-6 所示。




图 7-4 选择要成链的点




图 7-5 “过点”对话框 (2)




图 7-6 使用“通过点”命令创建的曲面

7.2.2 从极点

“从极点”创建曲面是指用定义曲面极点的矩形阵列点创建曲面。“从极点”创建曲面的操作方法和通过点创建曲面的操作方法基本类似，主要区别在于“从极点”是通过极点来控制曲面形状的。

在上边框条中单击“菜单”按钮 ，并选择“插入”|“曲面”|“从极点”命令，打开图 7-7 所示的“从极点”对话框。“从极点”对话框的组成元素和上一小节 (7.2.1 节) 介绍的“通过点”对话框的组成元素相同，在此不再赘述。在“从极点”对话框中设置补片类型、“沿以下方向封闭”方式、“行阶次”和“列阶次”等，单击“确定”按钮，打开“点”对话框，利用“点”对话框指定所需的一系列点来创建曲面。

下面介绍采用“从极点”方法创建曲面的一个操作实例 (源文件为“BC_7_CJD.prt”，该文件的已有点集和 7.2.1 节的范例源文件的已有点集是一样的)。

1 打开源文件后，在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“曲面”|“从极点”命令，打开一个“从极点”对话框。

2 在该“从极点”对话框中设置补片类型为“多个”，从“沿以下方向封闭”下拉列表框中选择“两者皆否”选项，设置“行阶次”为“3”，“列阶次”为 3，单击“确定”按钮，系统弹出图 7-8 所示的“点”对话框，从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“自动判断的点”选项。



图 7-7 “从极点”对话框 (1)



图 7-8 “点”对话框 (点构造器)



3 在一行点集中按照顺序依次单击选择所需的点，如图 7-9 所示，直到选择该行中的最后一个点，接着在“点”对话框中单击“确定”按钮，系统弹出图 7-10 所示的“指定点”对话框，单击“是”按钮以确认指定的点。




图 7-9 依次选择点




图 7-10 “指定点”对话框

4 系统再次弹出“点”对话框，点类型默认为“自动判断的点”，按照上一步骤（即步骤 3）的方法按照顺序依次选择第二行的点。使用同样的方法，分别依次选择第三行、第四行的点。

5 当确认完成选择第四行的点后，系统弹出图 7-11 所示的“从极点”对话框。如果此时已经完成所有点的选择，则单击“所有指定的点”按钮来完成曲面创建。如果要继续选择更多的点，那么单击“指定另一行”按钮。在本实例中，单击“指定另一行”按钮，继续选择第五行的点。使用同样的方法，继续选择第六行的点。

6 确认完成选择第六行（最后一行）的点后单击“所有指定的点”按钮，完成曲面的创建，完成效果图如图 7-12 所示。注意将“从极点”创建的曲面与“通过点”创建的曲面进行效果对比，注意两者之间的曲面效果差异之处，“从极点”曲面是将点作为极点参考来完成的，而“通过点”曲面则是完全依靠（通过）点来生成的精密度高的曲面。




图 7-11 “从极点”对话框（2）




图 7-12 使用“从极点”创建曲面的效果

7.2.3 拟合曲面

“拟合曲面”是通过将自由曲面、平面、球、圆柱或圆锥拟合到指定的数据点或小平面体来创建的。在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“更多”|“拟合曲面”按钮，系统弹出图 7-13 所示的“拟合曲面”对话框，在“类型”选项组的“类型”下拉列表

框中提供了关于拟合曲面类型的几个选项,包括“拟合自由曲面”“拟合平面”“拟合球”“拟合圆柱”和“拟合圆锥”。在“拟合曲面”对话框中指定所需的拟合类型后,选择小平面体、点集或点组作为拟合目标,并设置相应的拟合方向或拟合条件,以及其他参数和选项等。注意:选择的拟合类型不同,则需要设置的参数和选项也将有所差异,图 7-14 所示为“拟合圆柱”类型和“拟合平面”类型的对比示例。




图 7-13 “拟合曲面”对话框



a) b)

图 7-14 不同的拟合类型的示例

a) “拟合圆柱”类型 b) “拟合平面”

7.2.4 四点曲面

“四点曲面”工具命令用于通过指定 4 个拐角点来创建曲面。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“四点曲面”按钮, 打开图 7-15 所示的“四点曲面”对话框,接着在图形窗口中分别指定 4 个点(均可以使用点构造器定义相关曲面拐角点的坐标位置)来创建曲面,如图 7-16 所示,然后在“四点曲面”对话框中单击“确定”按钮。



图 7-15 “四点曲面”对话框




图 7-16 创建“四点曲面”




7.3 由曲线构造曲面

由曲线构造曲面应用较多，也比较直观，创建曲线的好坏通常会直接或间接地影响到曲面的质量和形状。利用拉伸、旋转等方式可以创建片体。在本节中，介绍的由曲线构造曲面的典型方法主要包括直纹、通过曲线组、通过曲线网格、扫掠、艺术曲面、剖切曲面、N 边曲面和有界平面。

7.3.1 直纹曲面

可以在直纹形状为线性转换的两个截面之间创建体，如创建直纹曲面。创建直纹曲面的典型示例如图 7-17 所示。

创建直纹曲面的典型操作方法如下。

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“网格曲面”|“直纹”命令，打开图 7-18 所示的“直纹”对话框。该对话框具有“截面线串 1”“截面线串 2”“对齐”“设置”和“预览”选项组。




图 7-17 创建直纹曲面的典型示例



图 7-18 “直纹”对话框

2 利用“截面线串 1”选项组，为截面 1 选择曲线，需要时可以单击“反向”按钮  调整该截面线串的方向。通常截面线串应连续。截面线串 1 可以为曲线或点。

3 在“截面线串 2”选项组中单击“截面 2”按钮 ，为截面 2 选择曲线，接着可根据设计实际情况来调整截面线串 2 的方向等。

4 设置对齐方式和是否保留形状。对齐方式是指截面线串上连接点的分布规律和两条截面线串的对齐设置。在“对齐”选项组中，从“对齐”下拉列表框中选择所需的一种对齐方式，如图 7-19 所示。其中“参数”对齐方式是系统初始默认的对齐方式，选择该对齐方式时，系统在指定的截面线串上等参数分布连接点。

5 展开“设置”选项组，如图 7-20 所示，从“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项（可供选择的体类型有“片体”和“实体”），以及设置位置公差等。

6 预览满意后，单击“确定”按钮，完成直纹曲面的创建。



图 7-19 设置对齐方式




图 7-20 设置体类型等

7.3.2 通过曲线组

“通过曲线组”创建曲面是指通过多个截面创建片体，此时直纹形状改变以穿过各截面。各截面线串之间可以线性连接，也可以非线性连接。通过曲线组创建曲面的典型示例如图 7-21 所示，该曲面由指定的 3 个截面线串以参数对齐的方式来创建的，在创建时注意 3 个截面线串的起始方向。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“通过曲线组”按钮，弹出“通过曲线组”对话框，如图 7-22 所示。下面介绍该对话框的主要选项组。




图 7-21 图通过曲线组创建曲面的典型示例




图 7-22 “通过曲线组”对话框



1. “截面”选项组

“截面”选项组主要用于选取创建面的线串（曲线或点）。在“选择曲线或点”状态下选择截面线串时，务必要注意截面线串的选择次序，当选择完一个截面线串时可单击“添加新集”按钮或单击鼠标中键来切换到添加新截面线串的状态，此时选择新的截面线串（即定义新截面集），注意各截面线串的起点方向要满足设计要求。添加的截面集显示在“截面”选项组的列表框中，如图 7-23 所示，单击位于该列表框右侧的“移除”按钮，可以删除在列表中选定的截面；单击“向上移动”按钮，可以将指定截面的顺序提前一位；单击“向下移动”按钮，则可以将指定截面的顺序后移一位。截面顺序不同，构造的曲面也将不同。




图 7-23 使用截面集列表

2. “连续性”选项组

“连续性”选项组用于定义曲面的连续方式。曲面的连续方式是指创建的曲面与指定的体边界之间的过渡形式。在该选项组中可以根据设计要求分别为第一截面和最后截面指定连续性选项，如“G0（位置）”“G1（相切）”和“G2（曲率）”，亦可设置第一截面和最后截面全部应用相同的连续性设置，必要时还可定义曲面流向。

3. “对齐”选项组

“对齐”选项组用于设置对齐方式，以及在设置某些对齐方式时确定“保留形状”复选框的状态。NX 9.0 软件提供了以下 7 种对齐方式。

- “参数”：按等参数间隔沿着截面对齐等参数曲线。
- “弧长”：按等弧长间隔沿着截面对齐等参数曲线。
- “根据点”：按截面间的指定点对齐等参数曲线，用户可以添加、删除和移动点来优化曲面形状。
- “距离”：按指定方向的等距离沿每个截面对齐等参数曲线。
- “角度”：按相等角度绕指定的轴线对齐等参数曲线。
- “脊线”：按选定截面与垂直于选定脊线的平面的交线来对齐等参数曲线。
- “根据分段”：按相等间隔沿截面的每个曲线段对齐等参数曲线。

4. “输出曲面选项”选项组

“输出曲面”选项组用于设置补片类型和构造形式。

补片类型可以为“单个”“多个”或“匹配线串”。当将补片类型设为“单个”时，创建的曲面片体由单个补片组成，而此时“V 向封闭”复选框和“垂直于终止截面”复选框不可用；当将补片类型设为“多个”时，创建的曲面片体由多个补片组成；当选择补片类型为“匹配线串”时，系统将根据用户选择的剖面线串的数量来决定组成曲面的补片数量。

在“构造”下拉列表框中可选择“法向”“样条点”或“简单”，它们的功能含义如下。

- “法向”：指定系统按照正常的法向方向构造曲面，补片较多。
- “样条点”：指定系统根据样条点构造曲面，产生的补片较少。
- “简单”：指定系统采用简单构造曲面的方法生成曲面，产生的曲面补片也较少。

5. “设置”选项组

在“设置”选项组中进行创建曲面常用的数据设置。在某些设计情况下，当各截面线串是封闭的，那么可以在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”或“实体”选项，以设置创建的体对象是曲面片体还是实体。

下面通过一个典型案例介绍如何使用“通过曲面组”命令创建所需的曲面。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的文件“BC_7_TGQXZ.prt”，单击“OK”按钮。

2 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“通过曲线组”按钮，弹出“通过曲线组”对话框。

3 在图形窗口中单击图 7-24 所示的曲面边界以定义截面线串 1。

4 在“截面”选项组中单击“添加新集”按钮或单击鼠标中键，在图形窗口中单击图 7-25 所示的曲面边界以定义截面线串 2，注意截面线串 2 与截面线串 1 的起点方向要一致。




图 7-24 指定截面线串 1



图 7-25 指定截面线串 2

5 在“连续性”选项组中勾选“全部应用”复选框，从“第一截面”下拉列表框中选择“G1（相切）”选项，确保使“第一截面”对应的“面”按钮处于被选中的状态，在图形窗口中单击截面线串 1 所在的大曲面，以约束新曲面的第一截面与所选的大曲面相切，“最后截面”下拉列表框中也自动应用“G1（相切）”选项，单击“最后截面”对应的“面”按钮，接着在图形窗口中选择小曲面以约束性曲面的最后截面与它相切，然后从“流向”下拉列表框中选择“等参数”选项，如图 7-26 所示。

6 在“对齐”选项组中取消勾选“保留形状”复选框，从“对齐”下拉列表框中选择“参数”选项。在“输出曲面选项”选项组的“补片类型”下拉列表框中选择“多个”选项，取消勾选“V 向封闭”复选框，从“构造”下拉列表框中选择“法向”选项。在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项，其他内容采用默认设置。

7 单击“确定”按钮，完成的曲面效果如图 7-27 所示。



图 7-26 设置曲面连续性



图 7-27 “通过曲线组”创建的曲面效果



知识点拨：本案例所完成的曲面效果实际上是一种在很多产品造型上常见的渐消面，使用“通过曲线组”命令便可以创建，当然使用其他的工具命令也可以创建。

7.3.3 通过曲线网格

可以根据所指定的两组截面线串来创建曲面，其中构成曲线网格的第一组截面线串称为主曲线（或主线串），第二组截面线串称为交叉曲线（或交叉线串）。通过曲线网格创建曲面可以更好地控制曲面的形状。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“通过曲线网格”按钮, 系统弹出图 7-28 所示的“通过曲线网格”对话框。该对话框包含“主曲线”选项组、“交叉曲线”选项组、“连续性”选项组、“输出曲面选项”选项组、“设置”选项组和“预览”选项组。下面介绍这些选项组的应用。

1. “主曲线”选项组

“主曲线”选项组用于选择主曲线，所选主曲线会显示在列表中，至少需要选择两条主曲线。需要时可以单击“反向”按钮切换当前主曲线的起点方向等。如果需要多条主曲线，那么在选择一条主曲线后，单击“添加新集”按钮, 即可继续选择另一条主曲线，直至主曲线选择完毕。注意主曲线也可以为点，并需要注意各主曲线的起点方向是否满足设计要求。

2. “交叉曲线”选项组

在“交叉曲线”选项组中单击“曲线”按钮, 接着选择所需的交叉曲线，并可进行反向设置。选择一条交叉曲线后，可根据设计要求并通过单击“添加新集”按钮或单击鼠标中键来继续选择另外的一条交叉曲线，可根据需要使用同样方法继续选择其他的交叉曲线，所选交叉曲线将显示在其列表中。

3. “连续性”选项组

可以将曲面连续性设置应用于全部，即勾选“全部应用”复选框。在“第一主线串”下拉列表框、“最后主线串”下拉列表框、“第一交叉线串”下拉列表框和“最后交叉线串”下拉列表框中分别指定曲面与体边界的过渡连续性方式，如设置为“G0（位置）”“G1（相切）”或“G2（曲率）”。

4. “输出曲面选项”选项组

“输出曲面选项”选项组包括两方面的内容，即“着重”和“构造”，如图 7-29 所示。“着重”下拉列表框用来设置创建的曲面更靠近哪一组截面线串，其提供的选项有“两者皆是”“主线串”和“交叉线串”。



图 7-28 “通过曲线网格”对话框




图 7-29 设置“输出曲面选项”

- “两者皆是”：用于设置创建的曲面既靠近主线串也靠近交叉线串，即主线串和交叉线串具有同等效果。
- “主线串”：用于设置创建的曲面靠近主线串，即创建的曲面尽可能通过主线串。
- “交叉线串”：用于设置创建的曲面靠近交叉线串，即创建的曲面尽可能通过交叉线串。
- “构造”下拉列表框用于指定曲面的构建方法，包括“法向”“样条点”和“简单”。

5. “设置”选项组

“设置”选项组如图 7-30a 所示，从中可以设置体类型，并且可以设置主线串或交叉线串的重新构建方式，重新构建的方式有“无”“阶次和公差”或“自动拟合”。例如，当将重新构建的方式设置为“次数和公差”时，可设置阶次（次数），如图 7-30b 所示。另外，在“设置”选项组中可以设置相关公差，以控制有关输入曲线、构建曲面的精度。



a)

b)

图 7-30 “设置”选项组

a) “设置”选项组 b) 重新构建方式设置示例

6. “预览”选项组

“预览”选项组用于启用预览，并设置显示结果。

下面介绍“通过曲面网格”命令创建曲面的一个典型案例。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的文件“BC_7_TGQXWGprt”，单击“OK”按钮，该文件中已有的曲线如图 7-31 所示。

2 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“通过曲线网格”按钮，系统弹出“通过曲线网格”对话框。

3 选择曲线 1 作为第一条主曲线，单击鼠标中键（这里单击鼠标中键的作用等同于在“主曲线”选项组中单击“添加新集”按钮），接着选择曲线 2 作为第二条主曲线，单击鼠



标中键，再选择曲线 3 作为第三条组曲线，注意这 3 条主曲线的起点方向要一致，如图 7-32 所示。




图 7-31 已有的曲线




图 7-32 按顺序选择 3 条主曲线

4 在“交叉曲线”选项组中单击“曲线”按钮，在位于上边框条中的“选择条”工具栏的“曲线规则”下拉列表框中选择“相切曲线”，在图 7-33 所示的大致位置处单击曲线以选中整条相切的曲线（即曲线 4）作为第一条交叉曲线，单击鼠标中键（这里单击鼠标中键的作用等同于在“交叉曲线”选项组中单击“添加新集”按钮），接着选择曲线 5 作为第二条交叉曲线，注意所选的两条交叉曲线的起点方向要一致。

5 接受默认的连接性设置；在“输出曲面选项”选项组的“着重”下拉列表框中选择“两者皆是”选项，在“构造”下拉列表框中选择“法向”选项；在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

6 单击“确定”按钮，完成创建的曲面如图 7-34 所示。



图 7-33 指定第一条交叉曲线




图 7-34 “通过曲线网格”生成的曲面

7.3.4 通过扫掠创建曲面

通过扫掠创建曲面是指将轮廓曲线（截面线）沿空间中的一条或多条引导线（路径曲线）扫掠，在扫掠过程中可以使用各种方法控制沿着引导线的形状，然后形成曲面，典型示例如图 7-35 所示。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“扫掠”按钮，打开图 7-36 所示的“扫掠”对话框。利用该对话框，分别定义截面、引导线（最多 3 条）、脊线和截面选项等。采用“扫掠”工具命令创建曲面的方法和创建实体特征的方法是基本一样的，体类型的设置决定生成曲面片体还是生成实体。这里只重点介绍在创建扫掠曲面的过程中，截面线、引导线和截面选项的应用设置。




图 7-35 通过扫掠创建曲面的典型示例



图 7-36 “扫掠”对话框

1. 截面线

截面线可以是单条曲线，也可以是由多条曲线段组成的连续曲线，各曲线段之间不一定是连续相切的，但是必须是连续相接的。

2. 引导线

引导线可以是单条曲线，也可以由连续性的曲线段组成（曲线段之间不一定是连续相切的，但是必须是连续的）。NX 9.0 只允许最多选择 3 条引导线。

3. 截面选项

“截面选项”选项组的“截面位置”下拉列表框用来设置截面在扫掠过程中的位置，其可供选择的截面位置选项有“沿引导线任何位置”和“引导线末端”。对齐方法有“参数”“弧长”和“根据点”；定位方法的方向设置包括“固定”“面的法向”“矢量方向”“另一曲线”“一个点”“角度规律”和“强制方向”；缩放方法包括“恒定”“倒圆功能”“另一曲线”“一个点”“面积规律”和“周长规律”，选择不同的缩放方法，所要定义参数或参照等会有所不同，例如当选择缩放方法为“倒圆功能”时，需要从“倒圆功能”下拉列表框中选择“线性”或“三次”选项，以及分别设置“起点”值和“终点”值，如图 7-37 所示。需要用户注意的是，NX 软件会根据所选定引导线的数目来确定“截面选项”选项组提供全部设置内容或部分设置内容。

下面先介绍一个使用一条截面线和一条引导线创建扫掠曲面的操作实例。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的文件“BC_7_SLQM.prt”，单击“OK”按钮，该文件已经创建好两条线串。在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“扫掠”按钮，打开“扫掠”对话框。



2 指定截面线串。在“选择条”工具栏的“曲线规则”下拉列表框中选择“相连曲线”，接着在模型窗口中单击一条线串的其中一段曲线段以选择整条线串，如图 7-38 所示。




图 7-37 设置缩放方法




图 7-38 指定截面线串

3 在“引导线”选项组中单击“引导线”按钮, 选择另一条圆弧线作为引导线，如图 7-39 所示，NX 将根据默认的截面选项设置给出预览的扫掠曲面效果。

4 展开“截面选项”选项组，从“截面位置”下拉列表框中选择“沿引导线任何位置”选项，取消勾选“保留形状”复选框，从“对齐”下拉列表框中选择“参数”选项，从“定位方法”子选项组的“方向”下拉列表框中选择“固定”选项，从“缩放方法”子选项组的“缩放”下拉列表框中选择“倒圆功能”选项，接着从“倒圆功能”下拉列表框中选择“线性”选项，并设置“起点”为“1”，“终点”为“1.5”，如图 7-40 所示。




图 7-39 选择一条引导线




图 7-40 设置相关的截面选项

5 在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项，然后单击“确定”按钮，完成创建的曲面如图 7-41 所示（图中隐藏了相关曲线）。

下面再介绍一个扫掠案例，在该案例中使用了封闭的截面线和 3 条引导线。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的文件“BC_7_SLQM2.prt”，单击“OK”按钮，该文件已有的曲线如图 7-42 所示。在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“扫掠”按钮, 打开“扫掠”对话框。

2 在“选择条”工具栏的“曲线规则”下拉列表框中选择“相连曲线”选项，接着在图形窗口中选择图 7-43 所示的相连曲线作为截面线。

3 在“预览”选项组中取消勾选“预览”复选框，接着在“引导线”选项组中单击“引导线”按钮, 选择引导线 1，单击鼠标中键（等效于在“引导线”选项组中单击“添

加新集”按钮)，接着选择引导线 2，再单击鼠标中键，然后选择引导线 3，如图 7-44 所示。




图 7-41 完成创建扫掠曲面




图 7-42 已有的曲线




图 7-43 指定截面线




图 7-44 指定 3 条引导线

④ 选择好 3 条引导线后，在“预览”选项组中勾选“预览”复选框以观察扫掠预览效果，此时，“截面选项”选项组的“截面位置”选项默认为“沿引导线任何位置”，“对齐”选项默认为“参数”，而“设置”选项组的“体类型”默认为“实体”，因此当前预览的是扫掠实体效果，如图 7-45 所示。

⑤ 要创建扫掠曲面，则在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项，然后单击“确定”按钮，完成创建的扫掠曲面如图 7-46 所示。



图 7-45 预览的扫掠实体效果




图 7-46 创建的扫掠曲面



7.3.5 艺术曲面

使用“艺术曲面”工具命令，可以用任意数量的截面和引导线串创建曲面。艺术曲面在实际设计中的应用较为灵活。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“艺术曲面”按钮，弹出“艺术曲面”对话框，如图 7-47 所示。下面简要地介绍该对话框各选项组的功能含义。

1. “截面（主要）曲线”选项组

“截面（主要）曲线”选项组用于指定艺术曲面的主要线串。如果要创建的艺术曲面需要两条主要线串，那么当选择一条主要线串后，在该选项组中单击“添加新集”按钮或者单击鼠标中键，然后再选择另一条主要线串。在选择主要线串时，一定要注意主要线串的方向。

2. “引导（交叉）曲线”选项组

“引导（交叉）曲线”选项组用于指定艺术曲面的引导线串或交叉线串，这些线串将引导或影响艺术曲面的走向。引导线串或交叉线串的选择方法与主要线串（截面曲线）的选择方法相同，在进行选择时务必要注意箭头的方向。

在图 7-48 所示的艺术曲面中，该艺术曲面使用了两条截面线串（截面线 1 和截面线 2）和一条引导（交叉）曲线。然而，并不是所有的艺术曲面都需要引导线串或交叉线串。例如，在图 7-49 所示的艺术曲面中，仅仅需要指定两条截面曲线（主要线串）来定义即可，而没有指定引导（交叉）曲线。



图 7-47 “艺术曲面”对话框




图 7-48 使用两条截面线和一条引导（交叉）曲线




图 7-49 不使用引导（交叉）线串的艺术曲面

3. “连续性”选项组

“连续性”选项组主要用于设置如何将新曲面约束为与相邻面呈 G0、G1 或 G2 连续。

4. “输出曲面选项”选项组

在“输出曲面选项”选项组中，从“对齐”下拉列表框中选择一个选项（可供选择的选

项有“参数”“弧长”和“根据点”)来定义如何对齐等参数曲线,必要时可定义过渡控制方式。如果单击“交换线串”按钮,则交换当前的截面线与引导线,即当前截面线变为引导线,而当前引导线同时变为截面线。

5. “设置”选项组

在“设置”选项组中指定生成对象的体类型,设置截面和引导线的重新构建方式,以及设定相应的公差。

6. “预览”选项组

“预览”选项组用于启用预览,并设置显示结果。

艺术曲面的创建方法与“通过曲面组”曲面、“通过曲线网格”和扫掠曲面的创建方法类似,在此不再赘述。

7.3.6 剖切曲面

剖切曲面是指用二次曲线构造技法定义的截面来创建的曲面。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“更多”|“剖切曲面”按钮,系统弹出图 7-50 所示的“剖切曲面”对话框,从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择所需的一个选项来设定剖切曲面的类型,接着根据所选类型进行相应的参数设置和相关对象选择,以创建满足设计要求的剖切曲面。在这里介绍一下剖切曲面的类型、脊线和阶次设置等相关知识。




图 7-50 “剖切曲面”对话框

1. 剖切曲面的类型

剖切曲面的类型有以下几类。

- “二次曲线”：创建各类二次剖切曲面。从“类型”下拉列表框中选择“二次曲线”时，还需要在“模态”选项组的下拉列表框中选择“肩”“Rho”“高亮显示”“四点-斜率”或“五点”选项，即指定二次剖切曲面的模态，选择不同的模态则定义的内容会有所不同。
- “圆形”：创建各类圆形剖切曲面。圆形剖切曲面的模态主要有“三点”“两点-半径”



“两点-斜率”“半径-角度-圆弧”“中心半径”和“相切半径”。

- “三次”：创建各类三次剖切曲面。三次剖切曲面的模态有“两个斜率”和“圆角桥接”。
- “线性”：创建线性剖切曲面。线性剖切曲面不需要设置模态，而只选择起始面进行斜率控制，以及设定截面控制选项和参数等即可。

2. 脊线和阶次设置等

要掌握剖切曲面，用户还需要了解脊线和阶次设置等内容。

- 脊线：脊线和构造曲面的几何体元素一起控制着曲面的形状和尺寸，在脊线的每个点处都存在一个垂直于脊线的平面，起始边和结束边等构建曲面的几何体要素与脊线的垂直平面产生交点。在“脊线”选项组中既可以按设定的矢量来定义脊线，也可以按选定的曲线来定义脊线。
- 阶次设置等：在“剖切曲面”对话框中展开“设置”选项组，如图 7-51 所示。在该选项组中，可以设置 U 向阶次、V 向阶次和相应公差。“U 向阶次”有“二次”“三次”和“五次”之分，由用户根据设计要求来选定；在“V 向阶次”的“重新构建”下拉列表框中可以选择“无”“次数和公差”或“自动拟合”；在“公差”子选项组中可设置“G0（位置）”公差、“G1（相切）”公差和“G2（曲率）”公差，通常采用系统默认的公差值即可。




图 7-51 “设置”选项组

7.3.7 N 边曲面

使用“N 边曲面”工具命令，可以创建由一组端点相连曲线封闭的曲面，在创建过程中可以进行形状控制等设置。创建 N 边曲面的简单示例如图 7-52 所示，该 N 边曲面未修剪到边界。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“N 边曲面”按钮，系统弹出图 7-53 所示的“N 边曲面”对话框。N 边曲面的类型有两种，即“已修剪”和“三角形”。当选择“已修剪”类型时，选择用来定义外部环的曲线组（串）不必闭合，软件系统将根据所选曲线或边创建曲面，可将新曲面修剪到边界，此类型的 N 边曲面在设计中较为常用；当选择“三角形”类型时，根据选择的曲线串或边创建曲面，但是曲面由多个三角形的面组成，每个补片都包含每条边和公共中心点之间的三角形区域。




图 7-52 N 边曲面的典型创建示例

在创建“已修剪”类型的 N 边曲面时，可以进行 UV 方位设置以控制 N 边曲面的形状，并可以在图 7-54 所示的“设置”选项组中勾选“修剪到边界”复选框，从而将边界外的曲面修剪掉，即创建的曲面会修剪外环外多余的曲面。而在创建“三角形”类型的 N 边曲面时，

“设置”选项组中的“修剪到边界”复选框则被换成了“尽可能合并面”复选框。




图 7-53 “N 边曲面”对话框



图 7-54 设置修剪到边界

在创建 N 边曲面时，可以根据设计要求在“N 边曲面”对话框的“约束面”选项组中单击“面”按钮并接着选择约束面，以将 N 边曲面的位置、切线或曲率同该面（约束面）相匹配。选择约束面后，“形状控制”选项组才可以使用，“形状控制”选项组具有“中心控制”和“约束”两个子选项组，前者用于控制绕中心点的曲面的平面度（“中心平缓”滑块可用于上下移动曲面），后者用于设置 N 边曲面的连续性以同选定的约束面匹配。图 7-55 给出了是否指定约束面的 N 边曲面对比图例，其中一个 N 边曲面没有指定约束面，另一个 N 边曲面则指定了约束面，指定约束面后通过“形状控制”选项组设置“G1（相切）”连续性约束，使 N 边曲面在外环边处与邻近的约束面相切。

下面介绍创建“已修建”类型的 N 边曲面的一个典型案例。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的文件“BC_7_N.prt”，单击“OK”按钮，该文件已经创建好一个具有拔模角度的拉伸曲面，如图 7-56 所示。

2 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“N 边曲面”按钮, 打开“N 边曲面”对话框。

3 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“已修剪”选项。

4 选择图 7-57 所示的曲面上边缘线 1、2、3、4、5 和 6 作为外环的曲线链。

5 在“约束面”选项组中单击“面”按钮, 在图形窗口中分别指定两个角点以形成一个包围全部曲面的矩形框，从而选择与外环链相接的全部曲面。




图 7-55 是否指定约束面的 N 边曲面对比图例




图 7-56 已有曲面




图 7-57 选择外环的曲线链

6 “UV 方位”选项组的“UV 方位”下拉列表框中的默认选项为“面积”；在“形状控制”选项组中，在“中心控制”子选项组中将“中心平缓”值更改为“0”，在“约束”子选项组的“连续性”下拉列表框中选择“G1（相切）”选项。

7 在“设置”选项组中勾选“修剪到边界”复选框。

S 单击“确定”按钮，完成创建 N 边曲面的效果如图 7-58 所示。



知识点拨：有兴趣的读者可以尝试在该例中创建“三角形”类型的 N 边曲面，如图 7-59 所示，注意该类型的 N 边曲面与“已修剪”类型的 N 边曲面有什么不同。




图 7-58 完成“已修剪”类型的 N 边曲面




图 7-59 创建“三角形”类型的 N 边曲面

7.3.8 有界平面

使用“有界平面”工具命令，可以创建由一组端点相连的平面曲线封闭的平面片体，务必要注意曲线必须共面且形成封闭形状。创建有界平面（即有界曲面）的操作方法较为简

单，即在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“更多”|“有界平面”按钮，弹出“有界平面”对话框，接着选择要形成有界平面的闭合曲线串，单击“应用”按钮或“确定”按钮即可。

7.4 由曲面构造曲面

由曲面构造曲面的典型方法有修剪片体、延伸曲面、规律延伸、修剪和延伸、偏置曲面、大致偏置、过渡曲面、桥接曲面、修补开口、中位面和外来的等。

下面将介绍由曲面构造曲面的几种常用方法。

7.4.1 修剪片体

使用“修剪片体”命令创建曲面的方法是利用曲线、面或基准平面修剪片体的一部分。例如，在图 7-60 所示的示例中，使用一条位于曲面片体上的曲线修剪曲面片体，将位于该曲线一侧的片体部分修剪掉（删除）。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“修剪片体”按钮，打开图 7-61 所示的“修剪片体”对话框。使用该对话框，分别定义目标、边界对象、投影方向、区域设置等，从而获得所需的曲面。在“修剪片体”对话框中进行的主要操作说明如下。




图 7-60 修剪片体的典型示例



图 7-61 “修剪片体”对话框

1. 指定目标

在“修剪片体”对话框的“目标”选项组中选中“片体”按钮时，系统提示选择要修剪的片体，在图形窗口中选择目标曲面即可。

2. 定义边界对象

在“边界对象”选项组中单击“对象”按钮，选择边界对象，该边界对象可以是面、



体边缘、曲线和基准平面。用户可以根据设计情况设置允许目标边缘作为工具对象。

3. 设定投影方向

在“投影方向”选项组中设定投影方向。当用来修剪片体的边界对象偏离目标，当边界对象没有与目标重合、相交时，要设置投影方向，其主要目的是把目标对象曲线或面的边缘投影到目标片体上。常用的投影方向选项有“垂直于面”“垂直于曲线平面”和“沿矢量”。

- “垂直于面”：指定投影方向垂直于指定的面，即投影方向为面的法向。
- “垂直于曲线平面”：指定投影方向垂直于曲线所在的平面。
- “沿矢量”：指定投影方向沿着指定的矢量方向。选择“沿矢量”选项时，可以使用矢量构造器等来构建合适的矢量。

4. 设置保持区域或舍弃区域

在“区域”选项组中，单击选中“区域”按钮时可指定要定义的区域，即指定片体中要保留或舍弃的区域。值得注意的是，系统会根据之前在选择要修剪的片体时单击片体的位置来默认指定要定义的区域（保留或舍弃）。在该选项组中，具有“保持”单选按钮和“舍弃”单选按钮。

- “保留”单选按钮：选择该单选按钮，则保留所选定的区域。
- “舍弃”单选按钮：选择该单选按钮，则舍弃（修剪掉）所选定的区域。

5. 其他设置

在“设置”选项组中，可以勾选“保存目标”复选框以使修剪片体后仍然保留原“目标”体，还可以勾选“输出精确的几何体”复选框以及设置公差。

在“预览”选项组中单击“显示结果”按钮，可以查看完成的“修剪片体”效果。

7.4.2 延伸曲面

使用“延伸曲面”工具，可以从基本片体（简称基面）创建延伸片体。使用该方法创建曲面，通常需要用户指定曲面作为基面，然后根据指定的延伸方式来延伸基面。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“更多”|“延伸曲面”按钮，打开图 7-62 所示的“延伸曲面”对话框。延伸曲面的类型分两种，即“边”和“拐角”。




图 7-62 “延伸曲面”对话框

1. “边”类型

当从“类型”下拉列表框中选择“边”选项时，接着选择靠近边的待延伸曲面以定义要延伸的边，此时在“延伸”选项组的“方法”下拉列表框中可选择“相切”或“圆形”选项定义延伸方法，而“距离”可以按长度或按百分比来设定。

- “相切”延伸方法：该延伸方法是指通过在与基面相切的方向上延伸来创建曲面，如图 7-63 所示。
- “圆形”延伸方法：该延伸方法是指按照圆形的方向延伸来创建曲面，如图 7-64 所示。



图 7-63 “相切”延伸方法示例



图 7-64 “圆形”延伸方法示例

2. “拐角”类型

当从“类型”下拉列表框中选择“拐角”选项时，接着在图形窗口中单击靠近拐角的待延伸曲面以定义要延伸的拐角，然后在“延伸”选项组中分别设置“%U 长度”和“%V 长度”的百分比数值，如图 7-65 所示，最后单击“应用”按钮或“确定”按钮。




图 7-65 延伸曲面之“拐角”示例



7.4.3 规律延伸

“规律延伸”是指动态地或基于距离和角度规律，从基本片体创建一个规律控制的延伸曲面。距离（长度）和角度规律既可以是恒定的，也可以是线性的，还可以是其他规律的，如“三次”“沿脊线的线性”“沿脊线的三次”“根据方程”“根据规律曲线”和“多重过渡”。

在功能区“曲面”选项组的“曲面”组中单击“规律延伸”按钮, 打开图 7-66 所示的“规律延伸”对话框。利用该对话框定义规律延伸的各选项及参数等，下面分类进行介绍。



图 7-66 “规律延伸”对话框

1. 规律延伸的类型、基本轮廓及参考

在“类型”选项组的下拉列表框中指定规律延伸的类型为“面”或“矢量”，而“基本轮廓”选项组用于指定曲线或边线串来定义要创建的曲面的基本轮廓边。

当在“类型”选项组中选择“面”选项时，“规律延伸”对话框提供“参考面”选项组，需要在“参考面”选项组中单击“面”按钮, 然后选择参考面；当选择“矢量”选项时，对话框提供“参考矢量”选项组，此时需要在“参考矢量”选项组中使用矢量构造器等来定义参考矢量。

脊线主要决定角度测量平面的方位，而角度测量平面垂直于脊线。如果需要，可以展开“脊线”选项组来指定脊线方法，脊线方法有“无”“曲线”和“矢量”，如图 7-67 所示。当脊线方法为“曲线”时，需要选择曲线作为脊线轮廓，脊线轮廓用来控制曲线的大致走向；当脊线方法为“矢量”时，需要指定矢量来定义脊线轮廓。




图 7-67 指定脊线方法

a) “无” b) “曲线” c) “矢量”

另外,在定义基本轮廓、参考对象(参考面或参考矢量)和脊线轮廓时,要注意其相应的方向设置。

2. 定义长度规律和角度规律

在“长度规律”选项组中设置规律类型,如图 7-68 所示,可供选择的长度规律类型的选项有“恒定”“线性”“三次”“根据方程”“根据规律曲线”和“多重过渡”。根据所选的长度规律类型的选项,设置相应的参数。

在“角度规律”选项组中指定角度规律,如图 7-69 所示,可供选择的长度规律类型的选项有“恒定”“线性”“三次”“根据方程”“根据规律曲线”和“多重过渡”。根据所选的角度规律类型的选项,设置相应的参数。




图 7-68 设置长度规律




图 7-69 设置角度规律

3. 设置相反侧延伸

在“相反侧延伸”选项组中,可以从“延伸类型”下拉列表框中选择“无”“对称”或“非对称”选项,如图 7-70 所示,以定义相反侧延伸情况。

4. 设置其他

在“斜接”选项组、“设置”选项组和“预览”选项组中还可以设置其他的相关选项,如图 7-71 所示。



图 7-70 设置相反侧的延伸类型




图 7-71 设置其他选项

下面介绍应用规律延伸的一个典型操作实例,配套的操作源文件为 BC_7_GLYS.prt。

1 在功能区中切换至“曲面”选项卡,从该选项卡的“曲面”组中单击“规律延伸”按钮,打开“规律延伸”对话框。



2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“面”选项，在上边框条的“选择条”工具栏的“曲线规律”下拉列表框中选择“相切曲线”，接着选择图 7-72 所示的相切边线作为基本轮廓，注意其方向。

3 在“参考面”选项组中单击“面”按钮，在“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中默认选择“相切面”，单击选择图 7-73 所示的相切参考面，注意其相应的方向。



图 7-72 指定基本轮廓




图 7-73 选择参考面

4 在“长度规律”选项组的“规律类型”下拉列表框中选择“线性”选项，输入“起点”值为“2”，“终点”值为“12”，如图 7-74 所示。

5 在“角度规律”选项组中的“规律类型”下拉列表框中选择“恒定”选项，并设置恒定值为“30”（单位为 deg），如图 7-75 所示。




图 7-74 设置长度规律




图 7-75 设置角度规律

6 在“相反侧延伸”选项组的“延伸类型”下拉列表框中选择“无”选项，在“斜接”选项组的“方法”下拉列表框中选择“混合”选项，在“设置”选项组中勾选“放置基本轮廓”复选框和“尽可能合并面”复选框，在“预览”选项组中勾选“预览”复选框，此时预览效果如图 7-76 所示。

7 在“规律延伸”对话框中单击“确定”按钮，创建的规律延伸曲面如图 7-77 所示。



图 7-76 效果预览




图 7-77 完成规律延伸

7.4.4 修剪和延伸

使用“修剪和延伸”工具命令创建曲面的方法是指按距离或与另一组面的交点修剪或延伸一组面。使用该命令，可以令曲面延伸后将和原来的曲面形成一个整体，相当于原来曲面的大小发生了变化，而不是另外单独生成一个曲面。当然也可以设置作为一个新面延伸，而保留原有的面。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“修剪和延伸”按钮，系统弹出图 7-78 所示的“修剪和延伸”对话框。在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中提供了这些类型的选项：“按距离”“已测量百分比”“直至选定”和“制作拐角”。下面介绍这 4 个类型的应用。




图 7-78 “修剪和延伸”对话框

- “按距离”选项：选择该选项时，系统将按照指定的距离以设置的延伸方法（如“自然曲率”“自然相切”或“镜像”）来延伸边界，如图 7-79 所示（该示例要移动的边为相切边线）。




图 7-79 按距离延伸曲面



- “已测量百分比”选项：选择该选项时，系统按照测量边长度的百分比来延伸边界，在指定要移动的边后，在“延伸”选项组中单击“延伸”按钮，接着选择要测量的边参照，并设置“已测量边的百分比”值，示例如图 7-80 所示。




图 7-80 “已测量百分比”类型延伸

- “直至选定”选项：选择该选项时，系统把边界延伸到用户指定的对象处，如图 7-81 所示。通常将要延伸到对象称为“工具对象”。




图 7-81 将目标曲面边界延伸到指定的对象处

- “制作拐角”选项：选择该选项，需要指定目标和工具（注意工具方向）等，如图 7-82 所示，将目标边延伸到工具对象处形成拐角，而位于拐角线指定一侧的刀具曲面则

被修剪掉。“需要的结果”选项组的“箭头侧”下拉列表框用于设置保持在箭头侧形成拐角，还是在另一侧形成拐角。



图 7-82 “制作拐角”类型的“修剪和延伸”操作示例

在“设置”选项组的“延伸方法”下拉列表框中可以选择以下延伸方法之一。

- “自然曲率”：指定系统以自然曲率的方式延伸曲面，也就是创建的那部分曲面和原曲面之间以自然曲率方式过渡。
- “自然相切”：指定系统以自然相切的方式延伸曲面。
- “镜像”：指定系统以镜像的方式延伸曲面，即面的延伸尽可能反映或“镜像”要延伸的面的形状。

另外，如果在“设置”选项组中勾选“作为新面延伸（保留原有的面）”复选框，那么以新面形式延伸，将原始边保留在目标面或工具面上，输入边缘不会受修剪或延伸操作的影响，而且保持原始状态。

7.4.5 偏置曲面

使用“偏置曲面”工具命令，可以通过偏置一组面创建体，偏置的距离可以是固定的数值，也可以是一个可以变化的值。由一个曲面通过偏置的方式创建偏置曲面的典型示例如图 7-83 所示。




图 7-83 创建偏置曲面的典型示例



要创建偏置曲面，则在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“偏置曲面”按钮，打开图 7-84 所示的“偏置曲面”对话框，选择要偏置的面（可创建若干个偏置集），并设置当前偏置集的偏置距离和方向，接着可在“特征”选项组中设置输出选项（即从“输出”下拉列表框中选择“每个面对应一个特征”或“所有面对应一个特征”），在“部分结果”选项组中设置相关选项和参数，以及根据设计需要在“设置”选项组的“相切边”下拉列表框中选择“在相切边添加支撑面”或“不添加支撑面”，并设定公差。



知识点拨：在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组的“更多”库列表中还提供有一个“偏置面”按钮，该按钮用于使一组面偏离当前位置，而本小节介绍的“偏置曲面”按钮则用于通过偏置一组面创建体，显然两者的功能用途是有明显差异的。要使一组面偏离当前位置，则单击“偏置面”按钮，系统弹出“偏置面”对话框，接着选择要偏置的面，指定偏置距离和偏置方向，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮，便可将选定的一组面按照设定参数偏离当前位置，典型示例如图 7-85 所示。




图 7-84 “偏置曲面”对话框




图 7-85 偏置面的典型示例

7.4.6 过渡曲面

使用“过渡”命令功能，可以在两个或多个截面形状之间创建过渡体（如过渡曲面）。下面通过一个简单范例介绍如何创建过渡曲面。

1 在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮，从配套光盘提供的“CH7”文件夹素材文件中选择“BC_7_GDQM.prt”文件来打开，原始曲面片体如图 7-86 所示。

2 在功能区的“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“更多”|“过渡”按钮，打开图 7-87 所示的“过渡”对话框。

3 在“选择条”工具栏的“曲线规则”下拉列表框中选择“单条曲线”或“自动判断曲线”，在图形窗口中单击图 7-88 所示的曲线边。



图 7-86 原始曲面片体




图 7-87 “过渡”对话框

4 在“过渡”对话框的“截面”选项组中单击“添加新集”按钮，接着在另一个曲面片体上选择图 7-89 所示的一条曲线边。



图 7-88 选择一条截面曲线边



图 7-89 为新集选择截面曲线边

5 在“过渡”对话框中设置“形状控制”和“连续性”内容，并在“设置”选项组中勾选“创建曲面”复选框，如图 7-90 所示。

6 单击“确定”按钮完成创建过渡曲面，结果如图 7-91 所示。



图 7-90 设置相关内容




图 7-91 完成创建过渡曲面



7.4.7 桥接曲面

创建桥接曲面是指创建合并两个面的片体，该片体是依据用户指定的两组主面和侧面上的曲线等来构建的，可以将桥接曲面看做是两个片体之间的一个过渡曲面。创建桥接曲面的典型示例如图 7-92 所示。




图 7-92 创建桥接曲面

下面通过一个典型的范例介绍如何创建桥接曲面，该典型范例所用到的示例源文件为“BC_7_QJQX.prt”。

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“细节特征”|“桥接”命令，系统弹出图 7-93 所示的“桥接曲面”对话框。

2 此时系统提示选择靠近边的面或选择一条边。在该提示下选择图 7-94 所示的一条曲面边以完成选择边 1。



图 7-93 “桥接曲面”对话框




图 7-94 选择一条曲面边

3 系统自动切换至选择边 2 的状态。在图形窗口中选择边 2，如图 7-95 所示，注意边 2 和边 1 的曲线方向要一致。

4 在“桥接曲面”对话框中展开“约束”选项组，分别设置“连续性”“相切幅值”（注意观察“相切幅值”对桥接曲面形状的影响）和“流向”等方面选项及参数，如图 7-96 所示。



知识链接：边 1 和边 2 的“流向”可以为“未指定”“等参数”或“垂直”。当从“流向”子选项组的“边 1 和 2”下拉列表框中选择“未指定”选项时，曲面的等参数方向不受任何特定方向的约束；当选择“等参数”选项时，曲面的等参数方向遵循输入曲面的等参数方向；当选择“垂直”选项时，曲面的等参数方向垂直于输入曲线或边。




图 7-95 选择边 2




图 7-96 设置桥接曲面的一些约束条件

5 在“约束”选项组中展开“边限制”子选项组，选择“边 1”选项卡，将“起点百分比”的值设置为“0”，“终点百分比”的值默认为“100”，将“偏置百分比”的值设置为“0”；边 2 的边限制也一样；展开“设置”选项组，从“引导线”的“重新构建”下拉列表框中选择“自动拟合”选项，并设置“最高次数”为“7”，“最大段数”为“1”，如图 7-97 所示。

6 在“桥接曲面”对话框中单击“确定”按钮，完成创建该桥接曲面的效果如图 7-98 所示。



图 7-97 设置边限制




图 7-98 完成创建桥接曲面

7.4.8 可变偏置

使用“可变偏置”工具命令可以使面偏置一个距离，该距离可能在 4 个点处有所变化。在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“可变偏置”按钮，弹



出“可变偏置”对话框，选择要偏置的面，并接受默认的偏置方向，或单击“反向”按钮以反向默认的偏置方向，接着在“偏置”选项组中设置“在 A 处偏置”值、“在 A 处偏置”值、“在 B 处偏置”值、“在 C 处偏置”值和“在 D 处偏置”值，在“设置”选项组中设置是否保持参数化（根据所选曲面情况而定），以及从“方法”下拉列表框中选择“线性”或“三次”选项等，然后单击“确定”按钮，从而完成创建一个可变偏置面，操作图例如图 7-99 所示。




图 7-99 可变偏置面的操作图例

7.5 编辑曲面

创建好相关的曲面后，可能还需要对曲面片体进行修改编辑，以获得满意的曲面片体设计效果。本节介绍的常用的曲面编辑方法包括“X 成形”“I 成形”“扩大”“剪断曲面”“更改边”“更改阶次”“更改刚度”“法向反向”“光顺极点”“使曲面变形”和“变换曲面”等。

7.5.1 X 成形

“X 成形”工具命令用于编辑样条和曲面的极点和点。

在功能区的“曲面”选项卡的“编辑曲面”组中单击“X 成形”按钮，打开图 7-100a 所示的“X 成形”对话框。该对话框提供“曲线或曲面”“参数化”“方法”“边界约束”“设置”和“微定位”这些选项组。其中，在“方法”选项组中又提供 4 个方法选项卡，即“移动”选项卡、“旋转”选项卡、“比例”选项卡和“平面化”选项卡。利用该对话框选择要开始编辑的曲线或曲面，根据编辑要求选择极点、设置极点操控方式，定义参数化（阶次和补

片), 指定方法选项、边界约束、提取方法 (“原始” “最小有界” 或 “适合边界”)、特征保存方法 (“相对” 或 “静态”) 和微定位选项等, 在 “X 成形” 编辑状态下可以使用鼠标拖动选定极点或点的位置来编辑曲面, 示例如图 7-100b 所示。




图 7-100 “X 成形” 对话框与编辑示例

a) “X 成形” 对话框 b) “X 成形” 编辑示例

7.5.2 I 成形

“I 成形” 命令用于通过编辑等参数曲线来动态修改面。

在功能区 “曲面” 选项卡的 “编辑曲面” 组中单击 “I 成形” 按钮 , 打开图 7-101 所示的 “I 成形” 对话框。接着选择要编辑的面, 并在 “等参数曲线” 选项组中指定方向选项 (可供选择的选项有 “U” 和 “V”)、位置选项 (如 “均匀” “通过点” 或 “在点之间”) 和 “数量” 值, 并分别在其他选项组中设置等参数曲线形状控制、曲面形状控制、边界约束、提取方法 (提取方法有 “原始的” “最小有界” 和 “适合边界” 3 种) 和微定位等。

在图 7-102 所示的典型示例中, 等参数曲线的方向为 “U”, 其位置选项为 “均匀”, “数量” 值为 “6”, 而在 “等参数曲线形状控制” 选项组中, 从 “插入手柄” 下拉列表框中选择 “均匀”, 该相应的 “数量” 值更改为 “4”, 接着在图形窗口中选择所需的等参数曲线, 并勾选 “线性过渡” 复选框, 单击 “手柄” 按钮 , 使用手柄编辑所选等参数曲线, 从而动态修改选定面, 在使用手柄操作的过程中应该要特别注意相关选项和参数的设置。




图 7-101 “I 成形”对话框



图 7-102 通过编辑等参数曲线动态修改面

7.5.3 扩大

使用“扩大”命令，可以更改未修剪的片体或面的大小，即可以通过“线性”或“自然”的模式更改曲面的大小，得到的曲面可以比原曲面大，也可以比原曲面小。

在功能区“曲面”选项卡的“编辑曲面”组中单击“扩大”按钮，打开图 7-103 所示的“扩大”对话框，接着选择要扩大的曲面，则被选择的曲面以图 7-104 所示的形式显示，曲面上显示用于指示扩大方位的 4 个控制柄。



图 7-103 “扩大”对话框




图 7-104 选择要扩大的曲面

在“设置”选项组中，提供了用于扩大曲面操作的两种模式，即“线性”模式和“自然”模式。选择“线性”模式时，则按照线性规律扩大曲面；而当选择“自然”模式时，则按照原来曲面的特征自然扩大来编辑曲面，即顺着原来曲面的自然曲率延伸片体的边。如果勾选该“编辑副本”复选框，那么对片体副本进行扩大，原始片体保留，否则（即不勾选“编辑副本”复选框），则对原始片体进行扩大处理。

在“调整大小参数”选项组中，可以设置 U 向起点、U 向终点、V 向起点和 V 向终点的扩大百分比。可以单击“重新调整大小参数”按钮来重新调整大小参数。

设置好扩大模式和大小参数后，单击“应用”按钮或“确定”按钮。

7.5.4 剪断曲面

“剪断曲面”命令用于在指定点分割曲面或剪断曲面中不需要的部分。

在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“剪断曲面”按钮，打开图 7-105 所示的“剪断曲面”对话框，接着从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择剪断曲面的类型，可供选择的类型有“用曲线剪断”“用曲面剪断”“在平面处剪断”和“在等参数面处剪断”4 种。




图 7-105 “剪断曲面”对话框

1. 用曲线剪断

在“剪断曲面”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“用曲线剪断”选项时，需要分别指定可用曲线剪断的目标曲面、边界（修剪曲线）、投影方向、整修控制等，如图 7-106 所示。如果在“设置”选项组中单击“切换区域”按钮，则在目标曲面中剪断另一侧区域，如图 7-107 所示。

如果在“设置”选项组中勾选“分割”复选框，则在目标曲面的剪断处将目标曲面分割成两部分。如果在“设置”选项组中勾选“编辑副本”复选框，则除了创建剪断曲面外还保留了原目标曲面。

2. 用曲面剪断

在“剪断曲面”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“用曲面剪断”选项，接着分别选定目标面和剪断面（曲面），并设置整修方法等，示例如图 7-108 所示。




图 7-106 用曲线剪断曲面



图 7-107 切换剪断曲面的区域




图 7-108 用曲面剪断目标面

3. 在平面处剪断

在“剪断曲面”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“在平面处剪断”选项时，接着选定目标面和剪断平面，其中剪断平面可以根据实际设计情况选用最适宜的定义方式，并指定整修控制方法和相关的设置选项。在平面处剪断目标面的典型示例如图 7-109 所示。

4. 在等参数面处剪断

在“剪断曲面”对话框的“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“在等参数面处剪断”选项时，接着在图形窗口中选择目标面，在“边界”选项组中选择“U”单选按钮并

设置 U 向百分比参数, 或者选择 “V” 单选按钮并设置 V 向百分比参数, 需要时可指定整修控制方法和相关的设置选项等。典型示例如图 7-110 所示。




图 7-109 在平面处剪断目标面的典型示例




图 7-110 在等参数面处剪断曲面的典型示例

7.5.5 更改边

执行“更改边”命令, 可以用诸如匹配曲线或体的各种方法来修改曲面边。

单击“菜单”按钮 , 接着选择“编辑”|“曲面”|“更改边”命令, 弹出图 7-111



所示的“更改边”对话框。选择“编辑原片体”单选按钮或“编辑副本”单选按钮，并选择要编辑的面后，系统弹出图 7-112 所示的对话框，同时系统提示选择要编辑的 B 曲面边。



图 7-111 “更改边”对话框 (1)



图 7-112 “更改边”对话框 (2)



知识点拨：“编辑原片体”单选按钮和“编辑副本”单选按钮的功能含义如下。

- “编辑原片体”单选按钮：选择此单选按钮时，所有的编辑直接在选择的曲面片体上进行，而不备份副本。
- “编辑副本”单选按钮：选择此单选按钮时，NX 软件系统将备份用户选择的曲面作为副本，然后所有后续编辑都在该曲面副本上进行。

用户选择要编辑的曲面边界边后，系统弹出图 7-113 所示的用于选择选项的“更改边”对话框。该“更改边”对话框提供的用于更改边的选项包括“仅边”“边和法向”“边和交叉切线”“边和曲率”和“检查偏差”。下面简单地介绍这几个选项按钮的应用。

1. “仅边”按钮

“仅边”按钮用于仅更改曲面的边。单击该按钮，弹出图 7-114 所示的“更改边”对话框。用户可以从其中单击“匹配到曲线”“匹配到边”“匹配到体”和“匹配到平面”等按钮。单击不同的匹配按钮，则打开相应的对话框来要求用户选择相应的几何对象。

2. “边和法向”按钮

“边和法向”按钮用于更改曲面的边和法向。单击该按钮，将弹出图 7-115 所示的“更改边”对话框。用户可以从中选择“匹配到边”“匹配到体”或“匹配到平面”按钮进行相应的定义。




图 7-113 “更改边”对话框 (3)



图 7-114 “更改边”对话框 (4)



图 7-115 “更改边”对话框 (5)

3. “边和交叉切线”按钮

“边和交叉切线”按钮用于更改曲面的边和交叉切线。单击该按钮后，弹出图 7-116 所示的“更改边”对话框。可供选择的按钮选项有“瞄准一个点”“匹配到矢量”和“匹配到边”。

4. “边和曲率”按钮

“边和曲率”按钮用于更改曲面的边和曲率。单击该按钮后，系统弹出图 7-117 所示的“更改边”对话框，并要求选择第二个面。选择第二个面后，再根据要求选择第二个边。系统将根据所选面和边来修改曲面边和曲率。




图 7-116 “更改边”对话框（6）



图 7-117 “更改边”对话框（7）

5. “检查偏差”按钮

“检查偏差”按钮用于指定是否检查偏差。单击“检查偏差-否”按钮，则该按钮变为“检查偏差-是”按钮，从而设置指定要检查偏差。接着进行更改边的操作（如执行“仅边”“边和法向”、“边和交叉切线”或“边和曲率”命令），完成更改边的操作后，系统打开图 7-118 所示的“信息”窗口，显示系统检查点的个数、平均偏差值、最大偏差值、产生最大偏差值的坐标等信息。




图 7-118 “信息”窗口

7.5.6 更改阶次

可以更改曲面的阶次。单击“菜单”按钮 ，接着选择“编辑”|“曲面”|“阶次”命令，打开图 7-119 所示的“更改阶次”对话框，从中选择“编辑原片体”单选按钮或“编辑副本”单选按钮，并选择要编辑的曲面，弹出图 7-120 所示的“更改阶次”对话框。在该对话框中分别设置 U 向阶次和 V 向阶次。



图 7-119 “更改阶次”对话框 (1)



图 7-120 “更改阶次”对话框 (2)

7.5.7 更改刚度

“更改刚度”是指通过更改曲面的阶次，修改曲面形状。单击“菜单”按钮  菜单(M) 并选择“编辑”|“曲面”|“刚度”命令，系统弹出图 7-121 所示的“更改刚度”对话框，从中设定所需的单选按钮，以及选择要编辑的曲面后，系统弹出图 7-122 所示的用于编辑参数的“更改刚度”对话框。在该对话框的相应文本框中分别输入“U 向阶次”值和“V 向阶次”值，然后单击“确定”按钮即可。



图 7-121 “更改刚度”对话框



图 7-122 用于编辑参数的“更改刚度”对话框

7.5.8 法向反向

“法向反向”命令用于反转片体的曲面法向。

在功能区“曲面”选项卡的“编辑曲面”组中单击“更多”|“法向反向”按钮 ，弹出图 7-123 所示的“法向反向”对话框，接着在“选择要反向的片体”提示下选择要反向的片体，此时图形窗口中的片体显示曲面法向，如图 7-124 所示，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮即可反向法向。



图 7-123 “法向反向”对话框




图 7-124 显示曲面法向

7.5.9 使曲面变形

“使曲面变形”命令是通过拉长、折弯、倾斜、扭转和移位操作动态修改曲面。

在功能区“曲面”选项卡的“编辑曲面”组中单击“更多”|“使曲面变形”按钮, 打开图 7-125 所示的“使曲面变形”对话框, 选择“编辑原片体”单选按钮或“编辑副本”单选按钮, 并在图形窗口中选择要编辑的曲面, 则“使曲面变形”对话框变为如图 7-126 所示, 从中指定中心点控件, 注意可切换 H 和 V, 并通过拖动相关的滑块来拉长、折弯、倾斜、扭转和移位选定曲面。如果对曲面变形的效果不满意, 则单击“重置”按钮, 使曲面返回到变形之前的状态, 以便开始新的操作使曲面变形。



图 7-125 “使曲面变形”对话框 (1)




图 7-126 “使曲面变形”对话框 (2)

7.5.10 变换曲面

“变换曲面”命令的功能用途是指动态缩放、旋转或平移曲面。用户可以执行以下的方法步骤来变换曲面。

1 在功能区“曲面”选项卡的“编辑曲面”组中单击“变换曲面”按钮, NX 系统弹出图 7-127 所示的“变换曲面”对话框。

2 选择“编辑原片体”单选按钮或“编辑副本”单选按钮, 接着选择要编辑的曲面。

3 系统弹出“点”对话框, 利用“点”对话框来定义变换中心, 如图 7-128 所示。

4 定义好变换中心后, 系统弹出新的“变换曲面”对话框, 在“选择控件”选项组中选择要变换的控制方式, 如“缩放”“旋转”或“平移”, 接着拖动相关的滑块来变换片体, 如图 7-129 所示。

5 单击“确定”按钮, 完成变换曲面的操作。



图 7-127 “变换曲面”对话框（1）



图 7-128 利用“点”对话框定义变换中心




图 7-129 变换曲面操作

7.6 曲面加厚

使用“加厚”工具命令，可以将一个或多个相连曲面或片体偏置为实体，即可以通过为一组面增加厚度来创建实体。曲面加厚的图例如图 7-130 所示。

由曲面加厚创建实体的一般方法及步骤如下。

1 首先创建好所需的曲面片体，接着在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“加厚”按钮, 打开图 7-131 所示的“加厚”对话框。

2 选择要加厚的面。可以通过在图形窗口指定对角点的方式框选要加厚的一个或多个相连曲面或片体。

3 在“厚度”选项组中设置“偏置 1”厚度和“偏置 2”厚度，并可以根据设计要求单击“反向”按钮来更改加厚方向。

4 在“布尔”选项组、“Check-Mate（显示故障数据）”选项组和“设置”选项组等进

行相应设置操作。如果需要,可展开“区域行为”选项组,如图 7-132 所示,选择边界曲线定义要冲裁的区域,并可以指定不同厚度的区域。




图 7-130 曲面加厚的典型示例



图 7-131 “加厚”对话框

5 在“加厚”对话框中单击“确定”按钮或“应用”按钮,完成曲面加厚操作。



知识点拨: 在创建加厚实体特征的过程中,如果将“偏置 1”厚度和“偏置 2”厚度设置为相等,则确认输入后 NX 会弹出“警报”栏或“加厚”对话框来警示“指定的偏置值会产生零厚度的体,请更改值将厚度设为非零”,如图 7-133 所示。偏置值可以为负,负偏置值应用在加厚的负方向上,而正偏置值应用于加厚方向。



图 7-132 “区域行为”选项组




图 7-133 提示加厚操作问题

7.7 曲面分割与缝合

本节介绍曲面分割与缝合的实用知识。



7.7.1 分割面

使用“分割面”工具命令，可以用曲线、面或基准平面将一个面分割成多个面。分割面的操作方法简述如下（可以打开本书配套的源文件“BC_6_FGM.prt”进行上机练习）。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“分割面”按钮，弹出图 7-134 所示的“分割面”对话框。

2 选择要分割的面。

3 在“分割对象”选项组中指定分割对象的工具选项，即在“分割对象”选项组的“工具选项”下拉列表框中选择“对象”“两点定直线”“在面上偏置曲线”或“等参数曲线”，接着根据不同的工具选项进行相应的操作来定义分割对象。例如，当从“分割对象”选项组的“工具选项”下拉列表框中选择“对象”选项时，该选项组出现一个“对象”按钮且确保处于选中激活状态，接着在图形窗口中选择分割对象（曲线、边、面或体）。

4 在“投影方向”选项组的“投影方向”下拉列表框中可提供“垂直于面”“垂直于曲线平面”和“沿矢量”3 个选项，从中选择一个对于当前场合可用的选项。

5 在“设置”选项组中设置是否“隐藏分割对象”，是否“不要对面上的曲线进行投影”，是否“展开分割对象以满足面的边”，以及设置公差值等。通常默认勾选“隐藏分割对象”复选框。

6 在“分割面”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

分割面的一个典型图解示例如图 7-135 所示，该例用 3 个平面草图椭圆将选定的曲面分割成几部分，投影方向设置为垂直于曲线平面，同时设置隐藏分割对象。配套的练习源文件为“BC_7_FGM_A.prt”。




图 7-134 “分割面”对话框




图 7-135 分割面的图解示例

7.7.2 缝合

使用“缝合”工具命令，可以通过将公共边缝合在一起来组合片体，或者通过缝合公共

面来组合实体。通过缝合闭合片体也是生成实体的一种典型思路。在这里以组合片体为例。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“缝合”按钮, 弹出图 7-136 所示的“缝合”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

3 选择目标片体（目标片体只有一个），接着选择一个或多个片体作为工具片体。在图 7-137 所示的示例中，选择两个片体作为工具片体。



图 7-136 “缝合”对话框




图 7-137 指定目标片体和工具片体

4 在“设置”选项组中勾选“输出多个片体”复选框或取消勾选“输出多个片体”复选框，并指定合适的缝合公差值。如果缝合公差过小，系统将会弹出一个对话框提示尝试用更大的缝合公差。

单击“应用”按钮或“确定”按钮。

如果要从体中取消缝合面，那么在功能区的“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“取消缝合”按钮, 弹出“取消缝合”对话框，接着从“工具”选项组的“工具选项”下拉列表框中选择“面”选项或“边”选项。如果选择“面”选项，则选择要从体取消缝合的面，并在“设置”选项组中可以设置保持原先的，以及从“输出”选项组中选择“对应相连面的一个体”或“每个面对应一个体”，如图 7-138a 所示；如果选择“边”选项，则选择边以拆分体，并在“设置”选项组中可以设置是否保持原先的，如图 7-138b 所示。



a)

b)

图 7-138 “取消缝合”对话框

a) 工具选项为“面”时 b) 工具选项为“边”时



7.8 四通管模型设计

为了让读者更好地掌握曲面片体的应用知识和提高曲面片体的综合设计能力,本节介绍一个典型的曲面片体综合应用实例。曲面的设计在很多情况下依赖于曲线的搭建,在本例中要深刻体会搭建曲线在曲面设计上的应用思路和技巧。

本综合应用范例要完成的模型是一个四通管,其完成的三维模型效果如图 7-139 所示。本四通管模型的设计步骤如下。

步骤 1 新建一个模型文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键以打开“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板,在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“BC_7FL_STG.prt”,并指定要保存到的文件夹。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 创建草图 1。

1 在功能区“主页”选项卡的“直接草图”组中单击“草图”按钮,弹出“创建草图”对话框。

2 在“草图类型”选项组的“草图类型”下拉列表框中选择“在平面上”选项,从“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项,在图形窗口中选择 XZ 平面(即 XC-ZC 平面)作为草图平面,单击“确定”按钮。

3 绘制图 7-140 所示的 3 条线,单击“完成草图”按钮.



图 7-139 四通管模型设计




图 7-140 绘制草图 1

步骤 3 创建两个旋转曲面。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“旋转”按钮,弹出“旋转”对话框。

2 “截面”选项组中的“曲线”按钮处于被选中激活的状态,在位于上边框条的“选择条”工具栏的“曲线规则”下拉列表框中选择“单条曲线”选项,选择图 7-141 所示的一条直线段作为截面 1。

3 自动返回“旋转”对话框,在“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC

轴”图标选项, 并指定基准坐标系原点(0,0,0)作为轴点。

4 在“限制”选项组中, 将开始角度值设置为“0”, 结束角度值为“360”; 在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

5 单击“应用”按钮, 创建旋转曲面 1, 如图 7-142 所示。




图 7-141 指定截面 1




图 7-142 创建旋转曲面 1

6 确保选中“截面”选项组中的“曲线”按钮, 选择图 7-143 所示的一条直线段作为截面 2。

7 在“轴”选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“自动判断的矢量”图标选项, 在图形窗口中选择与“截面 2”直线段平行的那条直线段作为旋转轴。

8 在“限制”选项组中, 接受默认的开始角度值为“0”, 结束角度值为“360”; 在“布尔”选项组的“布尔”下拉列表框中选择“无”选项, 在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项, 然后单击“确定”按钮, 完成创建旋转曲面 2, 如图 7-144 所示。




图 7-143 指定截面 2




图 7-144 完成创建旋转曲面 2

步骤 4 移动复制对象。

1 按〈Ctrl+T〉快捷键, 或者在上边框条中单击“菜单”按钮, 并接着选择“编辑”|“移动对象”命令, 弹出“移动对象”对话框。

2 选择旋转曲面 2 作为要编辑的对象。

3 在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择“角度”选项, 从“指定矢量”下



拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项 ZC ，以将 ZC 轴定义为旋转轴，单击“点构造器”按钮 $\text{+$ 并利用弹出来的“点”对话框来指定基准坐标系的原点(0,0,0)作为一个轴点。设定旋转轴和轴点后，在“角度”文本框中输入“120”；在“结果”选项组中选择“复制原先的”单选按钮，在“距离/角度分割”文本框中输入“1”，在“非关联副本数”文本框中输入“2”，如图 7-145 所示。

1 单击“确定”按钮，结果如图 7-146 所示。此时，可以将“草图(1)”曲线隐藏起来。



图 7-145 移动对象操作设置




图 7-146 移动复制的结果

步骤 5 创建截面曲线。

1 在功能区切换至“曲线”选项卡，接着从“派生的曲线”组中单击“截面曲线”按钮 C ，弹出“截面曲线”对话框。

2 在“类型”下拉列表框中选择“选定的平面”选项，选择最先创建的旋转曲面（片体）1 和旋转曲面（片体）2 作为要剖切的对象，在“剖切平面”选项组的“指定平面”下拉列表框中选择“XC-ZC 平面”图标选项 XC-ZC ，在屏显的“距离”框中设置偏置距离值为“0”，在“设置”选项组中勾选“关联”复选框，并取消勾选“高级曲线拟合”复选框，从“连结曲线”下拉列表框中选择“否”选项，如图 7-147 所示。

3 在“截面曲线”对话框中单击“确定”按钮，创建的截面曲线如图 7-148 所示。

步骤 6 创建圆形阵列特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮 A ，弹出“阵列特征”对话框。

2 选择刚完成创建的截面曲线作为要形成阵列的特征。

3 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项，在“旋转轴”子选项组中的“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项 ZC ，并指定基准坐标系的原点作为旋转轴的通过点（轴点）；在“角度方向”子选项组中，从“间距”下拉列表框中

选择“数量和节距”选项，在“数量”文本框中输入“3”，在“节距角”文本框中输入“120”，如图 7-149 所示。




图 7-147 创建“截面曲线”的相关操作与设置




图 7-148 创建的截面曲线

④ 在“阵列方法”选项组的“方法”下拉列表框中选择“简单”选项，在“设置”选项组中勾选“创建参考图样”复选框。

⑤ 单击“确定”按钮，以圆形阵列的方式创建其他“截面曲线”，效果如图 7-150 所示。



图 7-149 设置圆形阵列的相关参数和选项




图 7-150 阵列的效果

步骤 7 创建两组等参数曲线。

① 在功能区切换至“曲线”选项卡，从“派生的曲线”组中单击“等参数曲线”按钮，弹出“等参数曲线”对话框。

② 选择图 7-151 所示的面 1。

③ 在“等参数曲线”选项组中，从“方向”下拉列表框中选择“U”选项，从“位置”下拉列表框中选择“均匀”选项，在“数量”文本框中输入“4”，勾选“间距”复选框并设置“间距”值为“25”，在“设置”选项组中勾选“关联”复选框，如图 7-152 所示。




图 7-151 选择面



图 7-152 “等参数曲线”对话框

1 单击“应用”按钮，从而创建第一组等参数曲线。

2 选择面 2，并接受默认的等参数曲线设置，单击“确定”按钮，从而在面 2 上抽取等参数曲线。

步骤 8 创建相关的桥接曲线。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“桥接曲线”按钮，弹出“桥接曲线”对话框，如图 7-153 所示。

2 在“起始对象”选项组中选择“截面”单选按钮，单击选择图 7-154 所示的直线作为起始对象；在“终止对象”选项组中单击“曲线”按钮，接着单击选择图 7-154 所示的相应直线作为终止对象。



图 7-153 “桥接曲线”对话框




图 7-154 创建一条桥接曲线

③ 在“桥接曲线”对话框的“连接性”选项组的“开始”选项页中，从“连接性”下拉列表框中选择“相切”选项，位置方式为“弧长百分比”，弧长百分比值为“0”，在“方向”子选项组中选中“相切”单选按钮。在“连接性”选项组的“结束”选项页中也设置相同的“G1（相切）”连续性。

④ 在“形状控制”选项组的“方法”下拉列表框中选择“相切幅值”选项，设置“开始”值为“1”，“结束”值为“1”。

⑤ 单击“应用”按钮，创建第一条桥接曲线。

⑥ 使用同样的方法，创建其他两条桥接曲线，如图 7-155 所示。最后关闭“桥接曲线”对话框。

步骤 9 创建“通过曲线网格”曲面。

① 在功能区切换至“曲面”选项卡，从“曲面”组中单击“通过曲线网格”按钮, 弹出“通过曲线网格”对话框。

② 选择图 7-156 所示的一条曲线作为主曲线 1，单击鼠标中键，接着指定主曲线 2，再单击鼠标中键，指定主曲线 3。各主曲线的起点方向要一致。




图 7-155 创建其他两条桥接曲线




图 7-156 网格曲面曲线示意

③ 在“交叉曲线”选项组中单击“曲线”按钮, 指定交叉曲线 1，再单击鼠标中键并接着指定交叉曲线 2，注意交叉曲线 1 和交叉曲线 2 的方向要一致。

④ 展开“连续性”选项组，从“第一主线串”下拉列表框中选择“G0（位置）”，从“第二主线串”下拉列表框中选择“G0（位置）”，从“第一交叉线串”下拉列表框中选择“G1（相切）”，并在图形窗口中选择面 1 以设置新曲面在第一交叉线串处与所选的面 1 相切约束，从“最后交叉线串”下拉列表框中选择“G1（相切）”，然后选择面 2 以设置新曲面在最后交叉线串处与所选的面 2 相切约束，如图 7-157 所示。

⑤ 在“输出曲面选项”选项组的“着重”下拉列表框中选择“两者皆是”选项，从“构造”下拉列表框中选择“法向”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

⑥ 单击“确定”按钮，完成创建的“通过曲线网格”曲面如图 7-158 所示。



图 7-157 设置连续性等




图 7-158 创建“通过曲线网格”曲面

步骤 10 创建 3 条桥接曲线。

1 在功能区“曲线”选项卡的“派生的曲线”组中单击“桥接曲线”按钮，弹出“桥接曲线”对话框。

2 在“起始对象”选项组中选择“截面”单选按钮，选择图 7-159 所示的直线作为起始对象；在“终止对象”选项组中单击“曲线”按钮，接着选择图 7-159 所示的相应直线作为终止对象。

3 在“桥接曲线”对话框的“连接性”选项组的“开始”选项页中，从“连接性”下拉列表框中选择“相切”选项，位置方式为“弧长百分比”，弧长百分比值为“0”，在“方向”子选项组中选中“相切”单选按钮。在“连接性”选项组的“结束”选项页中也设置相同的“G1（相切）”连续性。

4 在“形状控制”选项组的“方法”下拉列表框中选择“相切幅值”选项，设置“开始”值为“1”，“结束”值为“1”。

5 单击“应用”按钮，完成创建该条桥接曲线。

6 使用同样的方法，创建图 7-160 所示的一条桥接曲线。




图 7-159 创建一条桥接曲线




图 7-160 再创建一条桥接曲线

7 确保“桥接曲线”对话框仍然处于打开状态，在“起始对象”选项组中选择“截面”单选按钮，选择图 7-161 所示的曲面圆形边缘线作为起始对象；在“终止对象”选项组中单击“曲线”按钮，接着选择图 7-161 所示的相应圆形边缘线作为终止对象，注意两者的单击位置（会影响到对象的默认起点方向）。

8 展开“连接性”选项组，在“开始”选项页的“方向”子选项组中单击“反向”按钮，在“结束”选项页的“方向”子选项组中也单击“反向”按钮，此时预览的桥接曲线如图 7-162 所示，显然还需要将该桥接曲线约束到指定的曲面上。




图 7-161 指定起始对象和终止对象




图 7-162 预览的桥接曲线

9 展开“约束面”选项组，单击“面”按钮，单击之前创建的“通过曲线网格”曲面作为约束面，如图 7-163 所示。




图 7-163 指定约束面

10 单击“确定”按钮，从而在此次命令操作中一共完成创建 3 条桥接曲线。

步骤 11 修剪片体。

1 在功能区中切换至“曲面”选项卡，从“曲面工序”组中单击“修剪片体”按钮，弹出“修剪片体”对话框。



2 选择要修剪的片体，如图 7-164 所示，接着在“边界对象”选项组中勾选“允许目标边作为工具对象”复选框，单击“选择对象”按钮，选择约束在目标片体内的一条桥接曲线作为边界对象。

3 在“投影方向”选项组的“投影方向”下拉列表框中默认选择“垂直于面”选项，在“区域”选项组中选择“舍弃”单选按钮，在“设置”选项组中取消勾选“保存目标”复选框和“输出精确的几何体”复选框，如图 7-165 所示。




图 7-164 选择要修剪的片体和指定边界对象



图 7-165 “修剪片体”对话框

4 单击“确定”按钮，修剪片体的结果如图 7-166 所示。

步骤 12 通过“通过曲线网格”曲面。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“通过曲线网格”按钮，弹出“通过曲线网格”对话框。

2 选择图 7-167 所示的一条曲线作为主曲线 1，在“主曲线”选项组中单击“添加新集”按钮，接着指定主曲线 2，注意两条主曲线的起点方向要一致。




图 7-166 修剪片体的结果




图 7-167 指定主曲线 1 和主曲线 2

3 在“交叉曲线”选项组中单击“曲线”按钮，指定交叉曲线 1，在“交叉曲线”选项组中单击“添加新集”按钮，接着指定交叉曲线 2，注意交叉曲线 1 和交叉曲线 2 的方向要一致，如图 7-168 所示。

4 展开“连续性”选项组，从“第一主线串”下拉列表框中选择“G1（相切）”并在图形窗口中选择图 7-169 所示的曲面 A，从“第二主线串”下拉列表框中选择“G1（相切）”，并在图形窗口中选择图 7-169 所示的曲面 B；从“第一交叉线串”下拉列表框中选择“G0（位置）”，从“最后交叉线串”下拉列表框中选择“G0（位置）”。




图 7-168 指定交叉曲线 1 和交叉曲线 2




图 7-169 指定主曲线处的相切面

5 在“输出曲面选项”选项组的“着重”下拉列表框中选择“两者皆是”选项，从“构造”下拉列表框中选择“法向”选项，在“设置”选项组的“体类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

6 单击“确定”按钮，完成创建该“通过曲线网格”曲面。

步骤 13 以“带边着色”方式显示模型和隐藏相关的曲线。

1 在上边框条的“渲染样式”下拉菜单中选择“带边着色”图标选项，以设置在图形窗口中以“带边着色”方式显示模型。

2 在部件导航器中选择全部的曲线对象，右击，接着从弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令，从而将所选的这些曲线隐藏。

步骤 14 以“移动”复制的方式构建其他曲面。

1 按〈Ctrl+T〉快捷键，或者在上边框条中单击“菜单”按钮并接着选择“编辑”|“移动对象”命令，弹出“移动对象”对话框。

2 选择图 7-170 所示的两个曲面片体作为要移动复制的对象，接着在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择“角度”选项，从“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项以将 ZC 轴定义为旋转轴，指定基准坐标系的原点（0，0，0）作为一个轴点，在“角度”文本框中输入“120”；在“结果”选项组中选择“复制原先的”单选按钮，在“距离/角度分割”文本框中输入“1”，在“非关联副本数”文本框中输入“2”。

3 单击“确定”按钮，此时曲面模型如图 7-171 所示，可以将基准坐标系也隐藏。




图 7-170 移动对象的操作及设置

步骤 15 创建一个 N 边曲面。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“N 边曲面”按钮, 弹出“N 边曲面”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“已修剪”选项, 在“设置”选项组中勾选“修剪到边界”复选框。

3 选择图 7-172 所示的 3 条边线作为外环曲线链。




图 7-171 过程中的曲面模型



图 7-172 指定外环曲线链

4 在“约束面”选项组中单击“面”按钮, 在图形窗口中依次指定角点 1 和角点 2 来选择所需的曲面, 如图 7-173 所示, 接着在“形状控制”选项组的“中心平缓”框中将其值更改为“0”, 连续性约束条件为“G1 (相切)”。此子步骤为可选练习步骤, 设置约束面会导致计算机运算处理速度较慢。

5 单击“确定”按钮, 完成此 N 边曲面的创建。

步骤 16 继续创建 N 边曲面。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面”组中单击“N 边曲面”按钮, 弹出“N 边曲

面”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“已修剪”选项，在“设置”选项组中勾选“修剪到边界”复选框，接着选择图 7-174 所示的圆形边缘作为外环。



图 7-173 以窗口角点形式框选所需曲面



图 7-174 创建 N 边曲面

3 单击“应用”按钮，完成创建此 N 边曲面。

4 使用同样的方法，分别在另外 3 个通管圆边处相应的 N 边曲面，如图 7-175 所示。

步骤 17 将封闭曲面片体缝合成实体。

1 在功能区“曲面”选项卡的“曲面工序”组中单击“更多”|“缝合”按钮，弹出“缝合”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“片体”选项。

3 指定目标片体，如图 7-176 所示。



图 7-175 继续创建其他 3 个 N 边曲面



图 7-176 指定目标片体

4 选择所有其他片体（共 14 个）作为工具片体。

5 在“设置”选项组中勾选“输出多个片体”复选框，默认公差值，然后单击“确定”按钮，从而构建成一个实体。

步骤 18 抽壳。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“抽壳”按钮，弹出图 7-177 所示



的“抽壳”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“移除面，然后抽壳”选项，在“厚度”选项组的“厚度”框中输入“5”，在“设置”选项组的“相切边”下拉列表框中选择“相切延伸面”选项，勾选“使用补片解析自相交”复选框。

3 分别选择图 7-178 所示的面 1、面 2、面 3 和面 4 作为要穿透的面。



图 7-177 “抽壳”对话框




图 7-178 选择要穿透的面

4 单击“确定”按钮，完成抽壳。

步骤 19 保存文件。

单击“保存”按钮将该模型文件保存。

7.9 本章小结与经验点拨

曲面设计在现代产品设计中具有很重要的地位。在日常生活中看到的很多产品都或多或少都具有曲面元素，例如轿车、手机、吸尘器、熨斗、电话机、玩具公仔、鼠标和电热水壶等。大多数的曲面设计都不可能一次成型，需要经过一定的修改编辑处理。

本章介绍如何使用 NX 9.0 进行曲面片体设计，具体内容包括曲面片体基础知识、依据点创建曲面、由曲线构造曲面、由曲面构造曲面、编辑曲面、曲面加厚、曲面分割、缝合和曲面综合应用范例。

依据点创建曲面的方法主要有“通过点”“从极点”“拟合曲面”和“四点曲面”；由曲线构造曲面的典型方法则主要包括“直纹”“通过曲线组”“通过曲线网格”“扫掠”“艺术曲面”“剖切曲面”“N 边曲面”和“有界曲面”等；由曲面构造曲面的典型方法有“修剪片体”“延伸曲面”“规律延伸”“修剪和延伸”“偏置曲面”“大致偏置”“过渡曲面”和“桥接曲面”等。创建好所需的曲面片体后，可以利用曲面片体来修剪其他对象，可以对曲面片体进行加厚处理以生成具有指定厚度的实体，而缝合具有完全封闭空间的全部有效片体也可以产生实体。

曲面的构建往往离不开曲线的创建。因此，曲线创建与编辑知识也要引起足够的重视。

在本章介绍的四通管模型设计范例中，步骤 15 处的“曲面缺口”可以不采用“N 边曲面”方式来“闭合”，而是想方设法去修剪这个区域的曲面片体，然后可利用修剪后的曲面边线并可根据实际情况搭建可能的空间曲线，这样便可以使用“通过曲线网格”“通过曲线组”等方式来创建曲面，使创建的曲面更好地与相邻曲面相切约束，具有更好的曲面质量。

很多曲面造型可以使用不同的方法来完成，这些需要用户在平时的设计工作和练习中，好好把握和不断总结经验，寻找适合自己的曲面设计方法，以获得较高的设计效率。

7.10 思考与练习

- 1) 通过学习完本章内容，可把一般曲面创建与编辑的知识划分为哪几部分？
- 2) 依据点创建曲面的方法主要有哪几种？它们分别具有怎样的应用特点？
- 3) 由曲线构造曲面的典型方法主要有哪些？
- 4) 由曲面构造曲面的典型方法主要有哪些？
- 5) “X 成形”与“I 成形”有哪些异同之处？
- 6) 如何进行剪断曲面操作？
- 7) 请总结由曲面加厚创建实体的一般方法及步骤。
- 8) 如何理解“缝合”命令的用途？
- 9) 上机练习：单击“四点曲面”按钮, 通过指定 4 个拐角点来创建曲面，然后对该曲面进行相关的编辑操作，如“扩大”“剪断曲面”和“法向反向”等操作。
- 10) 上机练习：参照本章的曲面综合应用实例，自行设计一个料斗曲面模型（参考曲面模型如图 7-179 所示），然后缝合多个曲面片体，并将其加厚成实体。




图 7-179 参考曲面模型

- 11) 课外能力提升题：请自行设计一个曲面模型，要求至少应用到本章所介绍的 5 个曲面设计功能命令。



第8章 装配设计

本章导读：

装配设计是产品设计的一个重要环节，它表达机器或部件的工作原理及零件、部件间的装配关系。NX 9.0 提供了用于装配设计的“装配”应用模块，在该应用模块中不仅可以将零部件快速地组合成产品，而且还可以在装配设计过程中参考其他部件进行部件关联设计，以及可以对装配模型进行间隙分析、运动仿真模拟和重量管理等。

本章首先介绍装配设计基础，接着介绍装配方式方法、装配约束、组件应用、爆炸视图等相关知识，最后介绍一个装配综合设计范例。

8.1 装配设计基础

一个产品由一个或多个零部件组成，常规的装配设计是指将零部件通过“装配约束”方式在产品各零部件之间建立合理的约束关系，确定相互之间的位置关系和连接关系等。本节介绍装配设计的一些基础知识，包括新建装配文件、引用集应用基础和装配导航器。

8.1.1 新建装配文件

NX 9.0 为用户提供了专门的“装配”应用模块。启动 NX 9.0 后，在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮，或者按〈Ctrl+N〉快捷键，系统弹出“新建”对话框，接着在“模型”选项卡的“模板”选项组中选择名称为“装配”的模板，并在“新文件名”选项组中指定新文件名，以及指定要保存到的文件夹路径，然后单击“确定”按钮，即可新建一个装配文件。

8.1.2 引用集应用基础

在 NX 9.0 装配设计中，引用集是一个较为重要的基础概念，通过引用集控制从每个组件加载的以及在装配关联中查看的数据量，可以避免混淆图形和占用大量内存，即引用集的应用使装配更新时的速度快，内存占用少。引用集可以在零部件中提取定义的部分几何对象，通过定义的引用集可以将相应的零部件装入装配体中。引用集可包含了零件模型的这些信息：部件模型名称、图形信息（如几何图形、原点、坐标系、基准平面、属性）等。引用集一旦产生，即可以单独装配到部件中。一个零部件可以有多个引用集。

新建的装配部件中至少包含有以下两个默认的引用集。

- “整个部件”引用集：该引用集把整个部件中所有数据作为组件要素添加到装配部件的引用中。也就是说该默认引用集表示整个部件，引用部件的模型、构造几何体、参考几何体和其他适当对象的全部几何数据。将新部件添加到装配中时，如果不选择其他引用集，默认时使用该引用集。
- “空”引用集：该引用集是空的，不包含对象。当部件以空的引用集形式添加到装配中时，在装配中看不到该部件。

在“装配”应用模块中，从功能区“装配”选项卡中选择“更多”|“引用集”命令，打开图 8-1 所示的“引用集”对话框，使用此对话框可以创建或编辑引用集，这些引用集控制从每个组件加载并在装配环境中查看的数据量。

在“引用集”对话框中单击“添加新的引用集”按钮，此时激活“引用集名称”文本框和其他一些元素，如图 8-2 所示，在“引用集名称”文本框中输入新引用集名称，确认输入后，新引用集名称显示在引用集列表中。此时系统提示“选择要添加到引用集的对象，取消选择要从引用集移除的对象”。用户可以选择要添加到引用集的对象，并可以在“设置”选项组中勾选“自动添加组件”复选框。如果清除该复选框，则系统弹出一个“警报”对话框，在该“警报”对话框中提示：“添加到此部件的新组件将不会自动添加到此引用集”。



图 8-1 “引用集”对话框



图 8-2 输入新引用集名称



标注点拨：可以为部件和子装配建立引用集。部件的引用集既可以在部件中建立，也可以在装配中建立。但是如果要在装配中为某部件创建新引用集，那么应该先使该部件成为工作部件，所谓的工作部件是指正在其中创建和编辑几何模型的组件（部件）。

如果要删除部件或子装配中不需要的引用集（不能移除系统默认的“整个部件”引用集和“空”引用集），那么在“引用集”对话框的引用集列表中选择该引用集，然后单击“移除”按钮即可。

另外，在“引用集”对话框的引用集列表中选择某一引用集后单击“属性”按钮，打开图 8-3 所示的“引用集属性”对话框，从中可以检测或编辑指定引用集对象属性。而在



“引用集”对话框中单击“信息”按钮, 则可以打开图 8-4 所示的“信息”窗口来查看当前选定的引用集的信息。




图 8-3 “引用集属性”对话框




图 8-4 “信息”窗口

下面再简单地介绍引用集的常规选用和替换方法。

1. 引用集的常规选用

在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“添加组件”按钮, 打开“添加组件”对话框, 选择部件后在“设置”选项组的“引用集”下拉列表框中选择所需的一个引用集, 如图 8-5 所示。

2. 引用集的替换

引用集替换是指在装配设计中进行部件引用集之间的替换。替换引用集较为快捷的方法是在“装配导航器”窗口中选择相应的组件(零部件), 接着右击, 并从弹出的快捷菜单中展开“替换引用集”级联菜单, 如图 8-6 所示, 从中选择一个替换引用集即可。也可以使用功能区“装配”选项卡中的“更多”|“替换引用集”按钮.




图 8-5 “添加组件”对话框




图 8-6 替换引用集的操作

8.1.3 装配导航器

装配导航器是资源板提供的一个“窗口”工具，它以“树形表”形式显示部件的装配结构。在资源板中单击“装配导航器”按钮，打开装配导航器，通过装配导航器可以很直观地查看装配约束的信息，以及了解整个装配体的组件构成等信息，如图 8-7 所示。

位于装配导航器中的装配树显示了装配部件间使用的装配约束，这些装配约束子节点位于装配树的“约束”节点下。通过该装配树，用户可以对已有装配约束进行重新定义、反向、抑制、隐藏、删除和转换为等操作。如图 8-8 所示，在某一个装配文件的装配导航器中，右击装配树中的某一个“对齐”约束，弹出一个与该装配约束相关的快捷菜单，其中提供了一些可操作命令，包括“重新定义”“反向”“抑制”“重命名”“隐藏”“删除”“特定于布置”“在布置中编辑”“信息”和“转换为”等命令。

在装配导航器中右击要编辑的组件，可以打开图 8-9 所示的一个快捷菜单（组件右键菜单），其中提供了在装配中操控组件和管理装配的快捷操作，例如，可执行“设为工作部件”“设为显示部件”“替换组件”“移动”“装配约束”“抑制”“隐藏”“仅显示”“复制”“删除”和“显示自由度”等命令操作。




图 8-7 装配导航器




图 8-8 对约束进行操作



图 8-9 组件右键菜单

8.2 装配方式方法

装配方式方法主要包括两种，即自底向上装配和自顶向下装配。当然，在实际设计中，经常将这两种典型装配方法混合着灵活使用。

8.2.1 自底向上装配

自底向上装配是指先逐一设计好所需的部件几何模型，再将这些单独创建好的部件几何模型由底向上逐级进行装配，最后完成整个装配部件（形成一个所需的产品装配体）。自底



向上装配的设计方法是较为常用的装配方法。

采用自底向上装配方法包括以下两大设计环节。

- 设计环节一：装配设计之前的零部件设计。
- 设计环节二：零部件装配操作过程。

下面介绍在设计环节二（零部件装配操作过程）中经常使用到的典型操作——添加组件。添加组件是指在已经准备好零部件的情况下，从中选择要装配的零部件作为组件添加到装配文件中。添加组件的典型操作方法说明如下。

1 在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“添加组件”按钮，打开“添加组件”对话框，如图 8-10 所示。“添加组件”对话框的组成元素包括“部件”选项组、“放置”选项组、“复制”选项组、“设置”选项组和“预览”选项组。

2 使用“部件”选项组来选择部件。可以从“已加载的部件”列表框中选择部件（“已加载的部件”列表框中显示的部件为先前和当前装配操作加载过的部件），也可以从“最近访问的部件”列表框中选择部件，还可以在“部件”选项组中单击“打开”按钮，利用弹出的“部件名”对话框选择要加载的部件来打开。默认情况下，选择的部件将在单独的“组件预览”窗口中显示，如图 8-11 所示。



图 8-10 “添加组件”对话框



图 8-11 “组件预览”窗口

3 在“放置”选项组中，从“定位”下拉列表框中选择要添加的组件定位方式选项，如图 8-12 所示，可供选择的定位方式选项有“绝对原点”“选择原点”“通过约束”和“移动”。如果选择“通过约束”选项，单击“应用”按钮后，将弹出“装配约束”对话框，接着定义约束条件。通常对在新装配文件中添加的第一个组件采用“绝对原点”或“通过原点”方式定位。

如果需要，可以在“复制”选项组中，从“多重添加”下拉列表框中选择“无”“添加后重复”或“添加后创建阵列”选项。

4 在“设置”选项组中，指定引用集和图层选项等，如图 8-13 所示。



图 8-12 选择定位方式和复制方式



图 8-13 选择引用集和图层选项

图层选项有“原始的”“工作的”和“按指定的”。“原始的”图层是指添加组件所在的原先图层；“工作的”图层是指装配的操作层；“按指定的”图层是指用户指定的图层。

单击“应用”按钮或“确定”按钮，继续操作直到完成装配。

8.2.2 自顶向下装配

自顶向下装配是指在装配级中创建与其他部件相关的部件模型，是在装配部件的顶级向下产生子装配和部件（零件）的装配方法。自顶向下装配设计主要体现在从一开始便注重产品结构规划，从顶级层次向下细化设计。这种设计方法适合协作能力强的团队采用。

自顶向下装配设计的典型应用之一是先新建一个装配文件，在该装配中创建空的新组件，并使其成为工作部件，然后按上下文中设计的设计方法在其中创建所需的几何模型。

知识点拨：这里所述的上下文中设计是指当装配部件中某组件设置为工作部件时，可以在装配过程中对该组件模型进行创建和编辑，在此过程中可以参考其他组件（零部件）的几何外形等进行设计。

在装配文件中创建的新组件可以是空的，也可以包含加入的几何模型。下面介绍在装配文件中创建新组件的一般方法。

在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“新建组件”按钮，打开“新组件文件”对话框，如图 8-14 所示。



图 8-14 “新组件文件”对话框



2 指定模型模板（如选择名称为“模型”或“装配”的模板），设置名称和文件夹后，单击“确定”按钮，系统弹出图 8-15 所示的“新建组件”对话框。

3 此时，可以为新组件选择对象，也可以根据实际情况或设计需要不作选择以创建空组件。

4 在“设置”选项组的“组件名”文本框中指定新组件名称；从“引用集”下拉列表框中选择引用集的一个选项；从“图层选项”下拉列表框中指定组件摆放的图层；在“组件原点”下拉列表框中选择“WCS”选项或“绝对坐标系”选项，以定义是采用工作相对坐标还是绝对坐标；“删除原对象”复选框则用于设置是否删除原先的几何模型对象。

5 在“新建组件”对话框中单击“确定”按钮。



图 8-15 “新建组件”对话框

8.3 装配约束

在装配设计过程中，可以使用“装配约束”功能，通过指定约束关系，相对装配中的其他组件重定位组件。装配约束可用来限制装配组件的自由度，根据装配约束限制自由度的多少，通常可以将装配组件分为完全约束和欠约束两种装配状态。另外在某些情况下还可存在过约束的特殊情况。

以在装配体中添加已设计好的模型部件为例，结合图例介绍各种装配约束类型的应用方法等。

在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“添加组件”按钮，弹出“添加组件”对话框，选择要添加的部件文件，在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项，其他可采用默认设置，单击“应用”按钮，此时弹出“装配约束”对话框，如图 8-16 所示。利用该对话框，选择约束类型，并根据该约束类型来指定要约束的几何体等。




图 8-16 “装配约束”对话框

8.3.1 “角度”约束

“角度”约束用于装配约束组件之间的角度尺寸，该约束可以在两个具有方向矢量的对

象之间产生，角度是两个方向矢量的夹角，初始默认时逆时针方向为正。

“角度”约束的子类型有“3D 角”和“方向角度”，前者用于在未定义旋转轴的情况下设置两个对象之间的角度约束，后者使用选定的旋转轴设置两个对象之间的角度约束。当设置“角度”约束的子类型为“3D 角”时，需要选择两个有效对象（在组件和装配体中各选择一个对象，如实体面），并设置这两个对象之间的角度尺寸，如图 8-17 所示。当设置“角度”约束的子类型为“方向角度”时，需要选择 3 个对象，其中一个对象可为轴或边。




图 8-17 “角度”约束示例

8.3.2 “中心”约束

使用“中心”约束，可以使一对对象之间的一个或两个对象居中，或使一对对象沿另一个对象居中。如图 8-18 所示，从“类型”下拉列表框中选择“中心”选项时，该约束类型的子类型包括“1 对 2”“2 对 1”和“2 对 2”。

- “1 对 2”：在后两个所选对象之间使第一个所选对象居中。
- “2 对 1”：使两个所选对象沿第三个所选对象居中。
- “2 对 2”：使两个所选对象在两个其他所选对象之间居中。

8.3.3 “胶合”约束

在“装配约束”对话框的“类型”下拉列表框中选择“胶合”约束选项，如图 8-19 所示，此时可以为“胶合”约束选择要约束的几何体或拖动几何体。




图 8-18 选择“中心”约束类型



图 8-19 选择“胶合”约束类型



使用“胶合”约束相当于将组件“焊接”在一起，使它们作为刚体移动。“胶合”约束只能应用于组件，或组件和装配级的几何体；其他对象不可选。

8.3.4 “接触对齐”约束

“接触对齐”用于约束两个组件，使它们彼此接触或对齐。

在“装配约束”对话框的“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，此时在“方位”下拉列表框中可以选择“首选接触”“接触”“对齐”和“自动判断中心/轴”选项，如图 8-20 所示。



图 8-20 选择“接触对齐”约束选项

- “首选接触”：用于当接触和对齐解都可能时显示接触约束。选择对象时，系统提供的方位方式首选为接触。此为默认选项。
- “接触”：用于约束对象使其曲面法向在反方向上。选择该方位方式时，指定的两个相配合对象接触（贴合）在一起。如果要配合的两个对象是平面，则两平面贴合且默认法向相反，同时用户可以单击“返回上一个约束”按钮进行反向设置；如果要配合的两对象是圆柱面，则两圆柱面以相切形式接触，用户并可以根据实际情况设置是外相切还是内相切。在图 8-21 所示的示例中，定义了两个“接触”方位约束，其中对于“接触 1”，单击了“返回上一个约束”按钮进行反向设置。




图 8-21 “接触对齐”约束的接触示例

- “对齐”：用于约束对象使其曲面法向在相同的方向上。选择该方位方式时，将对齐选定的两个要配合的对象。对于平面对象而言，将默认选定的两个平面共面并且法向相同，同样可以根据设计要求进行反向设置。对于圆柱面，也可以实现面相切约束，

还可以对齐中心线。在图 8-22 所示的示例中, 定义了两个“对齐”方位约束, 均没有进行反向设置。用户可以总结或对比一下“接触”与“对齐”方位约束的不同之处。




图 8-22 “接触对齐”约束的对齐示例

- “自动判断中心/轴”：指定在选择圆柱面或圆锥面时, NX 将使用面的中心或轴而不是面本身作为约束。选择该方位方式时, 可根据所选参照曲面来自动判断中心/轴, 从而实现中心/轴的接触对齐, 如图 8-23 所示。




图 8-23 “接触对齐”的“自动判断中心/轴”方位约束示例

8.3.5 “同心”约束

“同心”约束类型用于约束两个组件的圆形边或椭圆形边, 以使中心重合, 并使边的平面共面。采用“同心”约束的示例如图 8-24 所示, 选择“同心”类型后, 分别在装配体原有组件中选择一个端面圆(圆对象)和在添加的组件中选择一个端面圆(圆对象)。



图 8-24 “同心”约束



8.3.6 “距离”约束

“距离”约束通过指定两个对象之间的最小距离来确定对象的相互位置。在“类型”下拉列表框中选择“距离”选项，接着在选择要约束的两个对象参照，此时需要输入这两个对象之间的最小距离，距离可以是正数，也可以是负数。采用“距离”约束的典型示例如图 8-25 所示。




图 8-25 “距离”约束的典型示例

8.3.7 “平行”约束

“平行”约束将两个对象的方向矢量定义为相互平行。如图 8-26 所示，该示例中选择两个实体面来定义方向矢量平行。




图 8-26 “平行”约束的示例

8.3.8 “垂直”约束

“垂直”约束将两个对象的方向矢量定义为相互垂直。“垂直”约束类型和“平行”约束类型类似，只是方向矢量限制不同而已，一个为相互垂直，一个为相互平行。应用“垂直”约束的典型示例如图 8-27 所示。




图 8-27 “垂直”约束的示例

8.3.9 “固定”约束

“固定”约束用于将组件在装配体中的当前指定位置处固定。在需要隐含的静止对象时，“固定”约束会很有用；如果没有固定的节点，整个装配可以自由移动。

在“装配约束”对话框的“类型”下拉列表框中选择“固定”选项时，此时系统提示为“固定”选择对象或拖动几何体。选择对象即可在当前位置处固定它，固定的几何体会显示固定符号，如图 8-28 所示。




图 8-28 “固定”约束的示例

8.3.10 “对齐/锁定”约束

“对齐/锁定”约束将两个对象（所选对象要一致，如圆柱面对圆柱面，圆边线对圆边线、直边线对直边线等）快速对齐/锁定。在图 8-29 所示的示例中，创建有两个“对齐/锁定”约束，其中“对齐/锁定”约束 1 使选定的两个圆柱面的中心线对齐，“对齐/锁定”约束 2 则使选定的两个圆边共面且中心对齐。

8.3.11 “等尺寸配对”约束

使用“等尺寸配对”约束可以使所选的有效对象实现等尺寸配对，例如，可以将半径相等的两个圆柱面结合在一起，如图 8-30 所示。对于等尺寸配对的两个圆柱面，如果以后半径变为不等，则该“等尺寸配对”约束将变为无效状态。




图 8-29 建立两个“对齐/锁定”约束




图 8-30 “等尺寸配对”约束示例

8.4 组件应用

在装配模式下，与组件相关的主要应用包括新建组件、添加组件、镜像装配、阵列组件、新建父对象、移动组件、替换组件、装配约束、显示和隐藏约束等。下面介绍其中常用的组件应用知识。

8.4.1 新建组件

在装配模式下可以新建一个组件，该组件可以是空的，也可以加入复制的几何模型。通常在自顶向下装配设计中进行新组件的创建操作。

在装配模式下创建新组件的操作方法在前面已经有所介绍，在这里只作简单介绍。

在一个装配文件中，要新建一个组件，则在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“新建组件”按钮，打开“新建组件文件”对话框。在该对话框中指定模型模板，设置名称和文件夹后，单击“确定”按钮，弹出“新建组件”对话框。

此时，可以为新组件选择对象，也可以根据实际情况或设计需要不作选择以创建空组件。接着在“新建组件”对话框的“设置”选项组中分别指定组件名、引用集、图层选项、组件原点等，如图 8-31 所示，然后在“新建组件”对话框中单击“确定”按钮。




图 8-31 “新建组件”对话框

8.4.2 添加组件

零部件设计好了之后，便可以在装配环境下通过“添加组件”方式并定义装配约束等来装配零部件。用于添加组件的工具按钮为“添加组件”按钮（位于功能区“装配”选项卡

的“组件”组中)。

添加组件的典型操作方法说明详见本章 8.2.1 节。

8.4.3 镜像装配

在装配设计模式下,可以创建整个装配或选定组件的镜像版本。示例如图 8-32 所示,在装配体中先装配好一个非标准的内六角螺栓,然后采用镜像装配的方法在装配体中装配好另一个规格相同的内六角螺栓。




图 8-32 镜像装配示例

下面以该镜像装配示例(装配源文件为 BC_8_JXZP.prt)为例辅助介绍镜像装配的典型方法及步骤。在进行镜像装配之前,首先需要将顶级装配体设置为工作部件。确保工作部件后,便可以进行镜像装配了。

1 在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“镜像装配”按钮,弹出图 8-33 所示的“镜像装配向导”对话框。

2 在“镜像装配向导”对话框的“欢迎”界面中单击“下一步”按钮。

3 选择要镜像的组件。在本例中选择已经装配到装配体中的第一个内六角螺栓,此时“镜像装配向导”对话框如图 8-34 所示。



图 8-33 “镜像装配向导”对话框(“欢迎”界面)



图 8-34 “镜像装配向导”对话框(“选择组件”界面)

4 在“镜像装配向导”对话框的“选择组件”界面中单击“下一步”按钮。

5 系统提示选择镜像平面。在本例中选择装配体(或板形零件)现有的一个基准平面作为镜像平面,如图 8-35 所示。



知识点拨:如果在模型中没有所需的平面可以作为镜像平面,那么可以在“镜像装配向导”对话框的“选择平面”界面中单击出现的“创建基准平面”按钮,如图 8-36 所示,创建一个新平面来定义镜像平面。




图 8-35 指定镜像平面



图 8-36 镜像装配向导提供的“创建基准平面”按钮

6 在“镜像装配向导”对话框的“选择平面”界面中单击“下一步”按钮，此时系统提示选择要更改其初始操作的组件，此时“镜像装配向导”对话框如图 8-37 所示，从中单击“下一步”按钮。



图 8-37 “镜像装配向导”对话框（“镜像设置”界面）

7 “镜像装配向导”对话框变为图 8-38 所示，如果需要，用户可以单击“在几种镜像方案之间切换”按钮，在几种镜像方案之间切换以获得满足设计要求的镜像装配效果。在某些设计场合下，可能需要用到“指定对称平面”按钮、“关联镜像”按钮、“非关联镜像”按钮、“排除”按钮这其中的某些按钮。在本例中直接单击“完成”按钮，获取满足设计要求的镜像组件，结果如图 8-39 所示。



图 8-38 “镜像装配向导”对话框（“镜像查看”界面）




图 8-39 装配镜像结果

8.4.4 阵列组件

使用“阵列组件”命令功能，可以快速地将一个组件复制到指定的阵列（如“圆形”阵列、“线性”阵列、“多边形”阵列、“螺旋式”阵列、“沿”阵列、“常规”阵列、“参考”阵列和“螺旋线”阵列）中。可以说，“阵列组件”是快速装配相同零部件的一种装配方式，它要求这些相同零部件的安装方位具有某种的阵列布局规律。

阵列组件的应用图例如图 8-40 所示，在该装配体中，先在其中一个定位孔处装配一个螺栓部件，而位于其他定位孔处的 3 个螺栓部件是采用“阵列组件”的方式来完成装配的。

要阵列组件，可在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“阵列组件”按钮，弹出“阵列组件”对话框（见图 8-41），接着选择要阵列的组件，并根据设计要求进行阵列定义等即可。阵列组件的操作和阵列特征的操作是类似的，在这里不必赘述。需要用户注意的是，当在“阵列组件”对话框的“设置”选项组中取消勾选“关联”复选框时，可以以“线性”“圆形”“多边形”“螺旋式”“沿”“常规”“参考”或“螺旋线”这些布局来阵列选定的组件；当在“阵列组件”对话框的“设置”选项组中勾选“关联”复选框时，则只能以“线性”“圆形”或“参考”布局形式来阵列选定的组件。




图 8-40 阵列组件的应用图例




图 8-41 “阵列组件”对话框



下面介绍阵列组件的一个操作范例。

- 1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择“BC_8_ZLZJ_M.prt”文件，单击“OK”按钮。
- 2 在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“阵列组件”按钮，弹出“阵列组件”对话框。
- 3 选择图 8-42 所示的一个螺栓作为要形成阵列的组件。
- 4 在“设置”选项组中取消勾选“动态定位”复选框，并勾选“关联”复选框。
- 5 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项，并分别定义旋转轴和角度方向，如图 8-43 所示。




图 8-42 选择要形成阵列的组件



图 8-43 定义圆形阵列

- 6 在“阵列组件”对话框中单击“确定”按钮，完成创建圆形布局的组件图样如图 8-44 所示。



知识点拨：如果在该例的步骤 5，从“阵列组件”对话框的“布局”下拉列表框中选择“参考”选项，则可以参考使用已有阵列的定义来定义布局，从而阵列所选的组件，如图 8-45 所示。要成功使用“参考”阵列，则要求要阵列的组件在装配时要与已有阵列的特征建立参考约束关系。




图 8-44 创建圆形布局的组件图样



图 8-45 采用“参考”布局方式阵列组件

8.4.5 新建父对象

在 NX 9.0 中, 用户可以根据设计情况来新建当前显示部件的父部件。有关显示部件的设置可参看 8.4.11 小节。

1 在装配导航器中确保当前的显示部件是要为其新建父部件文件的部件, 在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“新建父对象”按钮 , 系统弹出图 8-46 所示的“新建父对象”对话框。




图 8-46 “新建父对象”对话框

2 在“模型”选项卡的“模板”列表选择一个模板, 接着在“新文件名”选项组的“名称”文本框中指定一个新文件名称, 在“文件夹”文本框中指定父部件文件的目录。



3 单击“确定”按钮，装配导航器会列出一个空的新父部件文件，新的父部件文件成为工作部件。

8.4.6 移动组件

在装配设计中有时需要移动装配中的组件。移动组件时注意组件之间的约束关系。

在功能区“装配”选项卡的“组件位置”组中单击“移动组件”按钮，系统弹出图 8-47 所示的“移动组件”对话框，接着选择要移动的组件，定义变换参数和复制模式等，从而移动所选的组件。



图 8-47 “移动组件”对话框

在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中可以选择“距离”“角度”“点到点”“根据三点旋转”“将轴与矢量对齐”“CSYS 到 CSYS”“动态”“通过约束”或“增量 XYZ”定义移动组件的类型。选择要移动的组件后，根据所选类型来定义移动组件的变换参数，同时可以在“复制”选项组中将复制模式设置为“不复制”“复制”或“手动复制”，以及在“设置”选项组中设置是否仅移动选定的组件，是否动态定位，如何处理碰撞动作等。

例如，在图 8-48 所示的示例中，将整个装配体（共 5 个组件）绕 YC 轴旋转 90°，其操作方法及步骤如下。




图 8-48 移动组件

1 在功能区“装配”选项卡的“组件位置”组中单击“移动组件”按钮，弹出“移动组件”对话框。

2 在图形窗口选择该装配体（共 5 个组件）。

3 在“移动组件”对话框“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择“角度”选项，从“指定矢量”最右侧的下拉列表框中选择“YC 轴”图标选项，单击“点构造器”

按钮并利用弹出的“点”对话框中指定轴点绝对坐标为 $X=0$ 、 $Y=0$ 、 $Z=0$ ，单击“确定”按钮关闭“点”对话框，接着在“角度”选项组中设置角度为 90° ，如图 8-49 所示。

 在“复制”选项组和“设置”选项组中进行图 8-50 所示的设置。



图 8-49 定义运动矢量和绕轴的角度




图 8-50 相关设置

 单击“确定”按钮。完成移动组件的操作。

8.4.7 替换组件

在装配设计中，允许将一个组件替换为另一个组件，这就是替换组件的操作。下面通过一个典型的操作实例，介绍替换组件的一般方法及步骤。

 在功能区“装配”选项卡中单击“更多”|“替换组件”按钮，打开图 8-51 所示的“替换组件”对话框。

 在图形窗口选择要替换的组件。例如在图 8-52 所示的装配体中选择其中一个内六角螺栓作为要替换的组件。



图 8-51 “替换组件”对话框




图 8-52 选择要替换的组件



3 在“替换件”选项组中单击“部件”按钮，以开始选择替换件。如果在“替换件”选项组的“已加载的部件”列表中没有任何要求的部件供选择，那么可单击“浏览”按钮，找到满足替换要求的部件来打开，该部件名将列在“未加载的部件”列表中且被选中。

4 选择好替换件后，在“设置”选项组中勾选“维持关系”复选框，并设置组件属性，如图 8-53 所示。

5 在“替换部件”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，完成该替换部件的操作，原先那个长螺栓被替换成短螺栓了，如图 8-54 所示。




图 8-53 在“设置”选项组中的设置




图 8-54 替换效果



知识点拨：在本例中，如果在“设置”选项组中除了勾选“维持关系”复选框之外，还勾选“替换装配中的所有事例”复选框，那么最后得到的替换效果如图 8-55 所示，即所有长螺栓都被替换成短螺栓了。用户可以使用本书光盘“CH8”文件夹提供的练习源文件“BC_8_THZJ.prt”进行上机练习操作。



图 8-55 替换效果（替换装配中的所有事例）

8.4.8 使用“装配约束”命令

在功能区“装配”选项卡的“组件位置”组中单击“装配约束”按钮，打开图 8-56 所示的“装配约束”对话框。利用该对话框可以通过指定约束关系，相对于装配中的其他组件定位组件。

8.4.9 显示和隐藏约束

在功能区“装配”选项卡的“组件位置”组中单击“显示和隐藏约束”按钮，打开

图 8-57 所示的“显示和隐藏约束”对话框。利用该对话框选择组件或约束，然后在“设置”选项组中选择“约束之间”单选按钮或“连接到组件”单选按钮，并设置是否更改组件可见性等。



图 8-56 “装配约束”对话框



图 8-57 “显示和隐藏约束”对话框

例如在装配中选择一个约束符号，可见约束为“约束之间”，并勾选“更改组件可见性”复选框，然后单击“应用”按钮，则只显示该约束控制的组件。

又例如，在装配中选择一个组件，设置其可见约束为“连接到组件”，并勾选“更改组件可见性”复选框，然后单击“应用”按钮，则显示所选组件及其约束（连接到）的组件。

8.4.10 记住约束

使用“记住约束”命令，可以记住部件中的装配约束，以供在其他组件中重用。以后将记住装配约束的组件添加到不同的装配中时，已记住的约束将有助于对该组件的快速定位。

在功能区“装配”选项卡的“组件位置”组中单击“记住约束”按钮，弹出图 8-58 所示的“记住约束”对话框。接着选择要记住约束的组件，并在选定组件上选择要记住的一个或多个约束，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮。

在保存组件时，所选择的约束也将随着组件一起保存。在其他装配中再次将此组件按照“通过约束”方式添加进去时，用户可以获得已记住的约束用以帮助定位组件，即 NX 系统将弹出一个“重新定义约束”对话框，如图 8-59 所示，接着在装配中选择其他组件的配合对象来完成重定义装配约束即可。




图 8-58 “记住约束”对话框



图 8-59 “重新定义约束”对话框



8.4.11 工作部件与显示部件设置

在装配设计中，有时需要根据设计情况更改工作部件和显示部件，即定义哪个部件为工作部件，哪个部件为显示部件。譬如要求显示部件为装配体，工作部件为要编辑的组件。工作部件与非工作部件的显示是不同的，如图 8-60 所示。

工作部件与显示部件的设置都可以通过装配导航器来完成，其方法是在装配导航器中右击所需的部件，接着从弹出的快捷菜单中选择“设为工作部件”或“设为显示部件”。

将部件设置为显示部件后，如果要显示父项组件，那么可以在装配导航器中右击该显示部件，接着从弹出的快捷菜单中选择“显示父项”，然后指定父项组件，如图 8-61 所示。




图 8-60 工作部件示例



图 8-61 显示父项

8.5 爆炸图

爆炸视图（简称为“爆炸图”，或称为“分解视图”）是指将零部件或子装配部件从完成装配的装配体中拆开并形成特定状态和位置的视图。装配视图与爆炸视图如图 8-62 所示。爆炸图通常用来表达装配部件内部各组件之间的相互关系，指示安装工艺及产品结构等。好的爆炸视图有助于设计人员或操作人员清楚地查阅装配部件内各组件的装配关系。




图 8-62 装配视图与爆炸视图

a) 装配视图 b) 爆炸视图

与爆炸视图操作有关工具命令位于功能区“装配”选项卡的“爆炸图”组中，如图 8-63 所示。



图 8-63 “爆炸图”组

在介绍爆炸图具体的常用操作工具命令之前，先简单地介绍“爆炸图”组中各主要按钮工具的功能含义。

- “新建爆炸图”按钮：在工作视图中新建爆炸图，可以在其中重定义组件以生成爆炸图。
- “编辑爆炸图”按钮：重新编辑定位当前爆炸图中选定的组件。
- “自动爆炸组件”按钮：基于组件的装配约束重定位当前爆炸图中的组件。
- “取消爆炸组件”按钮：将组件恢复到原先的未爆炸位置。
- “删除爆炸图”按钮：删除未显示在任何视图中的装配爆炸图。
- “隐藏视图中的组件”按钮：隐藏视图中的选定组件。
- “显示视图中的组件”按钮：显示视图中选定隐藏组件。
- “追踪线”按钮：在爆炸图中创建组件的追踪线以指示组件的装配位置。
- “工作视图爆炸”下拉列表框：在该下拉列表框中可以选择一个以命名的爆炸图作为工作视图，也可以选择“无爆炸”选项以返回到未爆炸时的装配视图。

8.5.1 新建爆炸图

新建爆炸图的方法和步骤如下。

- 1 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“新建爆炸图”按钮，打开图 8-64 所示的“新建爆炸图”对话框。
- 2 在“新建爆炸图”对话框中的“名称”文本框中接受默认名称或者输入新的名称。系统默认的名称是以“Explosion #”的形式表示的，#为从 1 开始的自然数序号。
- 3 在“新建爆炸图”对话框中单击“确定”按钮。

8.5.2 编辑爆炸图

编辑爆炸图是指重定位当前爆炸图中选定的组件。要对当前爆炸图中的组件位置进行编辑，可以按照以下的方法步骤来进行。

- 1 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“编辑爆炸图”按钮，弹出图 8-65 所示的“编辑爆炸图”对话框。
- 2 在“编辑爆炸图”对话框中提供了以下 3 个实用的单选按钮以供用户编辑爆炸图。
 - “选择对象”：选择该单选按钮，在装配部件中选择要编辑爆炸位置的组件。
 - “移动对象”：选择要编辑的组件后，选择该单选按钮，使用鼠标拖动移动手柄，连组件对象一同移动。这里所述的“移动手柄”，其默认位置通常在组件的几何中心处，用户可以通过选择点来指定移动手柄的位置。



图 8-64 “新建爆炸图”对话框




图 8-65 “编辑爆炸图”对话框

- “只移动手柄”：选择该单选按钮，使用鼠标拖动移动手柄，组件不移动。

编辑爆炸图满意后，在“编辑爆炸图”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。

8.5.3 自动爆炸组件

自动爆炸组件是基于组件的装配约束重定位当前爆炸图中的组件，其操作方法如下。

1 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“自动爆炸组件”按钮, 弹出“类选择”对话框。

2 选择组件并在“类选择”对话框中单击“确定”按钮后，打开图 8-66 所示的“自动爆炸组件”对话框。在该对话框的“距离”文本框中输入所选组件的自动爆炸距离值（位移值）。

3 单击“确定”按钮，完成自动爆炸组件的操作。

用户也可以先选择要自动爆炸的组件，接着在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“自动爆炸组件”按钮, 此时系统弹出“自动爆炸组件”对话框，从中设置自动爆炸组件的距离值，单击“确定”按钮，从而完成自动爆炸组件操作。

图 8-67 所示的爆炸图可以使用“自动爆炸组件”工具命令来完成。



图 8-66 “自动爆炸组件”对话框




图 8-67 自动爆炸组件示例

8.5.4 取消爆炸组件

取消爆炸组件是指将组件恢复到原先的未爆炸位置，也就是将组件恢复到组件的装配位置。要取消爆炸组件，则可以按照以下步骤来进行。

1 选择要取消爆炸状态的组件。

2 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“取消爆炸组件”按钮, 则将所选组件恢复到先前的未爆炸位置。

8.5.5 删除爆炸图

可以删除未显示在任何视图中的装配爆炸图。在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“删除爆炸图”按钮, 系统弹出图 8-68 所示的“爆炸图”对话框, 接着在该对话框的爆炸图列表中选择要删除的爆炸图名称, 单击“确定”按钮。

 **提示:** 如果所选的爆炸图处于显示状态, 则不能执行删除操作, 系统会弹出图 8-69 所示的“删除爆炸图”对话框, 提示在视图中显示的爆炸不能被删除, 请尝试“信息”|“装配”|“爆炸”命令。




图 8-68 “爆炸图”对话框




图 8-69 “删除爆炸图”对话框

8.5.6 切换爆炸图

在一个装配体中可以建立多个爆炸图, 并为每个爆炸图指定不同的名称。当一个装配体具有多个爆炸图时, 便会涉及切换爆炸图的操作。切换爆炸图的快捷方法是在“爆炸图”组的“工作视图爆炸”下拉列表框中选择所需的爆炸图名称即可, 如图 8-70 所示。如果选择“无爆炸”选项, 则返回到无爆炸的装配位置。



图 8-70 切换爆炸图

8.5.7 创建追踪线

在爆炸图中创建组件的追踪线, 有利于指示组件的装配位置和装配方式。在爆炸图中创建有追踪线的典型示例如图 8-71 所示。

在爆炸图中创建追踪线的方法、步骤如下。

1 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“创建追踪线”按钮, 打开图 8-72 所示的“追踪线”对话框。




图 8-71 创建有追踪线的爆炸图



图 8-72 “追踪线”对话框

2 选择起点，例如选择图 8-73 所示的端面圆心。

3 在“终止”选项组的“终止对象”下拉列表框中选择“点”选项或“分量”选项。

当选择“点”选项时，则指定另一点来定义追踪线，注意相应的矢量方向；当选择“分量”选项时，则系统提示选择端分量，此时用户在装配区域中选择配合组件即可，如图 8-74 所示，选择盖状组件。




图 8-73 指定追踪线的起点




图 8-74 选择组件定义“端分量”

4 如果具有多种可能的追踪线，那么可以在“创建追踪线”对话框中展开“路径”选项组，接着通过单击“备选解”按钮来选择满足设计要求的追踪线方案。

5 在“创建追踪线”对话框中单击“应用”按钮，完成一条追踪线，如图 8-75 所示。可以使用同样的方法继续绘制其他追踪线。

8.5.8 隐藏和显示视图中的组件

在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“隐藏视图中的组件”按钮，打开图 8-76 所示的“隐藏视图中的组件”对话框，接着在装配体中选择要隐藏的组件，单击“应用”按钮或“确定”按钮，即可将所选组件隐藏。

在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮|“显示视图中的组件”按钮，




图 8-75 创建一个追踪线

打开图 8-77 所示的“显示视图中的组件”对话框，接着在该对话框的“要显示的组件”列表框中选择要显示的组件，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮，即可将所选的隐藏组件重新显示出来。



图 8-76 “隐藏视图中的组件”对话框



图 8-77 “显示视图中的组件”对话框

8.6 千斤顶装配综合应用范例

本节介绍一个千斤顶装配综合应用实例，本实例要求先分别设计 7 个零件（本书光盘提供了完成好的这 7 个零件的模型文件，将这 7 个零件装配在一起以形成图 8-78a 所示的装配体。另外，可以根据此装配体创建其相应的爆炸图，并可在爆炸图中进行创建追踪线等练习，参考效果如图 8-78b 所示，其中，零件 1 为底座（1-DIZHUO.prt）、零件 2 为螺套（2-LUOTAO.prt）、零件 3 为螺杆（3-LUOG.prt）、零件 4 为铰杠（4-JIAOG.prt）、零件 5 为顶盖（5-DINGDIAN.prt）、零件 6 为开槽锥端紧定螺钉（6-KCZDJDL.prt），零件 7 为另一种规格的开槽锥端紧定螺钉（7-KCZDJDL.prt）。




图 8-78 千斤顶装配

a) 装配好的千斤顶模型 b) 千斤顶的爆炸图

千斤顶装配综合应用范例的具体操作步骤如下。

步骤 1 新建一个装配文件。



1 启动 NX 9.0 后，在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮, 打开“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表框中选择名称为“装配”的模板，其默认单位为毫米。

3 指定新文件名为“BC_QJD_ASM.prt”，接着指定要保存到的文件夹（即指定保存路径）。

4 在“新建”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 2 装配主体组件——底座零件。

1 系统自动弹出“添加组件”对话框，在该对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮, 弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“1-DIZHUO.prt”（底座）部件文件，单击“OK”按钮，返回到“添加组件”对话框。

2 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“绝对原点”选项；在“复制”选项组的“多重添加”下拉列表框中确保选中“无”选项；展开“设置”选项组，从“引用集”下拉列表框中选择“模型（“MODEL”）”，从“图层选项”下拉列表框中选择“原始的”选项，如图 8-79 所示。而要添加的组件模型则在单独的窗口中预览，如图 8-80 所示。



图 8-79 在“添加组件”对话框中操作




图 8-80 组件预览

3 在“添加组件”对话框中单击“应用”按钮，从而通过“绝对原点”定位方法来完成装配第一个组件（底座）。

步骤 3 装配螺套组件。

1 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮, 弹出“部件名”

对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“2-LUOTAO.prt”（螺套）部件文件，单击“OK”按钮，返回到“添加组件”对话框。

2 要添加的螺套组件显示在“组件预览”窗口中，在“添加组件”对话框“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项，如图 8-81 所示。




图 8-81 设置添加组件的相关内容

3 在“添加组件”对话框中单击“应用”按钮，系统弹出“装配约束”对话框。接着在“预览”选项组中取消勾选“在主窗口中预览组件”复选框，而确保选中“预览窗口”复选框。

4 在“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，并在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“首选接触”选项，接着先主窗口中单击底座组件要配合的一个台阶面，再在“组件预览”窗口中选择螺套中的一个环形台阶面，如图 8-82 所示，单击“应用”按钮。




图 8-82 指定要约束的几何体（接触对齐 1）



知识点拨：在“装配约束”对话框的“预览”选项组中提供了“预览窗口”复选框和“在主窗口中预览组件”复选框。如果勾选“在主窗口中预览组件”复选框，则可以在装配过程中动态预览每一步的装配约束过程效果。通常是否勾选“在主窗口中预览组件”复选框，要看装配体的复杂程度以及操作方便情况等。选择组件的约束对象时，同样可以在“组件预览”窗口中进行选择操作。

5 在“类型”下拉列表框中选择“等尺寸配对”选项，接着在“组件预览”窗口中选择螺套中的一个外圆柱面，再在底座组件中选择要配合的内圆柱面，如图 8-83 所示。

6 在“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，接着在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“自动判断中心/轴”选项，在“组件预览”窗口中选择螺套的小螺纹孔处的中心轴线（将鼠标指针置于螺套小螺纹孔的内孔曲面处片刻，系统会自动显示出该螺纹孔的中心轴线，接着使用鼠标单击该中心轴线即可选择它，也可以巧妙地使用“快速拾取”对话框来进行选择），再在主窗口的底座组件中选择该配作螺纹孔的中心轴线，单击“确定”按钮，装配结果如图 8-84 所示。




图 8-83 等尺寸配对




图 8-84 对齐轴线后

步骤 4 装配一个开槽锥端紧定螺钉零件。

1 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮，弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“6-KCZDJLD.prt”（开槽锥端紧定螺钉 1）部件文件，单击“OK”按钮，返回到“添加组件”对话框。

2 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项，单击“确定”按钮，弹出“装配约束”对话框。

③ 在“装配约束”对话框的“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，接着在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“自动判断中心/轴”选项，分别指定图 8-85 所示的轴 1 和轴 2 对齐。

④ 在“类型”下拉列表框中选择“距离”选项，先选择螺钉的面 1，再选择装配体中的面 2，如图 8-85 所示，并设置距离值为“0”。

⑤ 在“装配约束”对话框的“预览”选项组中增加勾选“在主窗口中预览组件”复选框，此时预览组件的效果如图 8-86 所示。




图 8-85 约束示意图




图 8-86 完成装配一个紧定螺钉

⑥ 在“装配约束”对话框中单击“确定”按钮。



指点拨：思考一下，该开槽锥端紧定螺钉零件能否使用“同心”约束快速安装？

步骤 5 装配螺杆。

① 在功能区“装配”选项卡的“组件”组中单击“添加组件”按钮，弹出“添加组件”对话框。

② 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮，弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“3-LUOG.prt”（螺杆）部件文件，单击“OK”按钮，返回到“添加组件”对话框。

③ 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项，单击“应用”按钮，弹出“装配约束”对话框。在“装配约束”对话框的“预览”选项组中取消勾选“在主窗口中预览组件”复选框，只勾选“预览窗口”复选框。

④ 从“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“自动判断中心/轴”选项，接着先在“组件预览”窗口中选择图 8-87 所示的螺杆中的轴 1，再在主窗口中选择要对齐的轴 2。

⑤ 从“类型”下拉列表框中选择“距离”选项，接着选择要约束的几何体，如图 8-88 所示，先选择螺杆的面 1，再选择主装配体中的螺套组件的面 2，然后将距离值设置为 0mm。




图 8-87 选择要对齐的两条轴线




图 8-88 选择要进行“距离”约束的两个面

6 在“装配约束”对话框中单击“确定”按钮，装配完成后效果如图 8-89 所示。

步骤 6 装配铰杠。

1 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮，弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“4-JIAOG.prt”（铰杠）部件文件，单击“OK”按钮，返回到“添加组件”对话框。

2 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项，单击“应用”按钮，打开“装配约束”对话框。

3 在“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项，在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“自动判断中心/轴”选项，接着选择要约束的两个对象，即先选择图 8-89 所示的轴 1，再选择轴 2。

4 设置在主窗口中预览组件，并在“类型”下拉列表框中选择“距离”选项，接着选择要约束的几何体，如图 8-90 所示，先选择铰杠的面 1，再在主装配体中单击螺杆组件的面 2，然后将这两个面之间的最小距离值设置为 110mm。




图 8-89 选择要对齐的两条轴线




图 8-90 选择要“距离”约束的两个面

5 在“装配约束”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 7 装配顶盖组件。

1 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮，弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“5-DINGDIAN.prt”（顶盖，或称

顶垫) 部件文件, 单击“OK”按钮, 返回到“添加组件”对话框。

② 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项, 单击“应用”按钮, 打开“装配约束”对话框。

③ 在“类型”下拉列表框中选择“等尺寸配对”选项, 接着在顶盖组件中选择要配合的曲面 1, 然后在装配体中选择螺杆顶部的曲面 2, 如图 8-91 所示。

④ 在“类型”下拉列表框中选择“平行”选项, 接着在顶盖组件中选择图 8-92 所示的面 1, 然后在装配体中选择螺杆中的面 2 (见图 8-92)。




图 8-91 选择要配对的两个曲面




图 8-92 选择要平行的两个面

⑤ 在“装配约束”对话框中单击“确定”按钮, 完成该装配步骤后的装配体效果如图 8-93 所示。

步骤 8 装配一个紧定螺钉来锁定顶盖组件。

① 在“添加组件”对话框的“部件”选项组中单击“打开”按钮, 弹出“部件名”对话框。从本书配套素材的“CH8”|“QJD”文件夹中选择“7-KCZDJDL.prt”(开槽锥端紧定螺钉 2) 部件文件, 单击“OK”按钮, 返回到“添加组件”对话框。

② 在“放置”选项组的“定位”下拉列表框中选择“通过约束”选项, 单击“确定”按钮, 弹出“装配约束”对话框。

③ 在“类型”下拉列表框中选择“接触对齐”选项, 在“要约束的几何体”选项组的“方位”下拉列表框中选择“自动判断中心/轴”选项, 接着选择要约束的两个对象, 即依次选择图 8-94 所示的轴 1 和轴 2, 并单击“返回上一个约束”按钮以调整两条轴的对齐方位。




图 8-93 将顶盖组件装配进来




图 8-94 选择两个轴来对齐



4 在“类型”下拉列表框中选择“距离”选项，接着开始选择要约束的两个对象。在这里需要在装配导航器中右击“5-DINGDIAN”（顶盖组件），接着从弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令，从而将顶盖组件在图形窗口中隐藏起来，以便于从装配体中选择要约束的对象。首先在紧定螺钉中选择图 8-95 所示的端面 1，接着在装配体的螺杆组件中单击曲面 2，然后设置端面 1 到曲面 2 的最小距离为 0。




图 8-95 选择要进行“距离”约束的两个面

5 在“装配约束”对话框中单击“确定”按钮。

6 在部件导航器中右击“5-DINGDIAN”（顶盖组件），接着选择“显示”选项。此时可以看到该紧定螺钉的装配效果，如图 8-96 所示。



知识点拨：如果看不到该紧定螺钉的开槽朝外，那么就是方向设置相反了，这时候需要对“对齐”约束进行右键编辑，执行“反向”处理即可。

至此，整个千斤顶模型装配完毕，效果如图 8-97 所示。




图 8-96 锁定顶盖




图 8-97 完成千斤顶模型装配

步骤 9 创建爆炸图与追踪线。

1 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮“新建爆炸图”按钮，系统弹出“新建爆炸图”对话框。

2 默认新爆炸图名称为“Explosion 1”，单击“确定”按钮。

3 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮“编辑爆炸图”按钮，弹出“编辑爆炸图”对话框，利用该对话框重定位当前爆炸图中选定的组件。编辑后的爆炸图参考效果如图 8-98 所示。

4 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮“创建追踪线”按钮，分别创建图 8-99 所示的两条追踪线。



图 8-98 参考的爆炸图




图 8-99 创建两条追踪线

5 在功能区的“装配”选项卡中单击“爆炸图”按钮以打开“爆炸图”组，接着从“工作视图爆炸”下拉列表框中选择“无爆炸”选项。

步骤 10 保存文件。

在“快速访问”工具栏中单击“保存”按钮，保存文件。

8.7 本章小结与经验点拨

一个产品或机械设备通常是由很多零部件构成的，这就涉及零部件的装配设计。装配设计的方式方法主要分为两种：自底向上装配和自顶向下装配。在实际设计中，会经常将这两种典型装配设计方法混合着灵活使用。NX 9.0 提供的装配功能是很强大的。

本章首先介绍了装配设计基础，包括新建装配文件、引用集应用基础和装配导航器，接着介绍装配方式方法、装配约束、组件应用和爆炸图，最后介绍了一个千斤顶装配综合应用范例。其中，装配约束的类型包括“角度”约束、“中心”约束、“胶合”约束、“接触对齐”约束、“同心”约束、“距离”约束、“平行”约束、“垂直”约束、“固定”约束和“对齐/锁定”约束和“等尺寸配对”约束等。

装配设计的以下几个经验需要用户注意。



- 在进行装配设计时，特别要注意装配导航器的巧用。在装配导航器中，可以一目了然地查看整个装配体的装配约束情况，可以通过右键快捷菜单命令对相关约束进行编辑操作，如“编辑”“反向”“重新定义”“抑制”“隐藏”“删除”和“信息”等。
- 在很多装配约束场合下，对于“接触”和“对齐”约束，可通过单击“返回上一个约束”按钮或从右键快捷菜单中选择“反向”命令来进行方向切换等，以此来验证某些面接触方位装配是否正确有效，或者验证轴对齐的方向是否正确。
- 对于一些常用的部件，可以单击“记住约束”按钮来记住部件中的装配约束，以供在其他组件中重用，提高装配效率。
- 单击功能区“装配”选项卡“组件位置”组中的“显示自由度”按钮，可以显示指定组件的自由度。
- 如果有些部件（如弹簧等），可以使用功能区“装配”选项卡中的“更多”|“变形组件”命令来对其重新塑造可变形组件。
- 在一些大型的装配设计中，使用抑制组件功能可能很有用处。抑制组件是指在当前显示中移去组件，使其不执行装配操作，当然可以根据设计需要去取消抑制组件。

8.8 思考与练习

- 1) 请分别理解这些装配术语的含义：装配体与子装配部件、自顶而下建模、自下而上建模、上下文中设计、装配约束和引用集。
- 2) 典型的装配方式方法主要包括哪两种？它们分别具有什么样的特点？
- 3) 在 NX 9.0 中，装配约束的类型主要包括哪些？
- 4) 请简述创建镜像装配的典型方法及其步骤。
- 5) 在 NX 9.0 中，如何阵列组件？
- 6) 请简述替换组件的一般方法及其步骤。
- 7) 什么是装配爆炸图？如何创建爆炸图以及如何编辑爆炸图？
- 8) 上机练习：请自行设置一种简单的机构，要求应用到多种装配约束，还应用到镜像装配或阵列组件等知识点，最后创建爆炸图等。

第9章 NX 工程制图



本章导读:

在产品设计以及零件实际加工制作过程中,一般都需要二维工程图以辅助工作。NX 9.0 提供了专门的“制图”应用模块,使用该应用模块可以通过 3D 模型或装配部件生成并保存符合行业标准的工程图样,这些工程图样可与模型完全关联,对模型所做的任何更改都会在图样中自动反映出来。另外,“制图”应用模块还提供了一组 2D 图样工具以满足 2D 中心设计和布局需求,使用这些工具,用户可以生成独立的 2D 图样。

本章重点介绍 NX 工程制图,内容包括 NX 工程制图入门知识、制图标准与相关首选项设置、图纸页的基本管理操作、插入视图、编辑视图、修改剖面线、图样标注和零件工程图综合设计范例等实用知识。

9.1 NX 工程制图入门

工程图是工程界的“技术交流语言”,尤其在 实际生产环节中,工程图的应用较为普遍。设计人员必须要掌握工程图设计方法及应用技巧等。

NX 9.0 的 NX 工程制图功能是非常强大的,使用该功能集可以很方便地创建合格的且符合设定标准的工程图。通常在创建工程图之前,用户需要完成所需三维模型的设计,这样便可以通过“制图”应用模块并在三维模型的基础上生成相应的二维工程图样。完成三维模型建模后,在 NX 9.0 基本操作界面的功能区中单击“文件”选项卡标签以打开“文件”选项卡,接着从“应用模块”选项组中选择“制图”命令,即可快速切换至“制图”应用模块。“制图”应用模块是一个直观且易于使用的图形用户界面,界面上的各种自动化工具有助于用户快速而轻松地创建各类工程图样。在“制图”应用模块中创建的工程图样与模型可完全关联,对模型所做的驱动更改都会在相应的图样中自动反映出来。

用户可以按照以下的方法步骤来创建一个使用预定义图纸模板的图纸文件。

1 在“快速访问”工具栏中单击“新建”按钮,或者按〈Ctrl+N〉快捷键,系统弹出“新建”对话框。

2 切换到“图纸”选项卡,从“过滤器”下的“关系”下拉列表框中选择一个选项,以及设定单位,接着从“模板”列表框中选择所需的一个图纸模板,如选择名称为“A4-无视图”的图纸模板,如图 9-1 所示。



③ 在“新文件名”选项组中指定名称和文件夹，在“要创建图纸的部件”选项组中单击“浏览”按钮，系统弹出图 9-2 所示的“选择主模型部件”对话框。可以从“已加载的部件”列表或“最近访问的部件”列表中选择所需的模型部件（如果相应部件列表中有所需部件的话），否则需要在“选择主模型部件”对话框中单击“打开”按钮，并利用弹出的“部件名”对话框选择所需的一个模型部件来打开，然后在“选择主模型部件”对话框中单击“确定”按钮。




图 9-1 “新建”对话框




图 9-2 “选择主模型部件”对话框

④ 在“新建”对话框中单击“确定”按钮，则加载指定图纸模板进入“制图”应用模块，并可以自动启用“视图创建向导”来创建相关视图（这需要用户定义基于模型的图纸 workflows，设置自动启用视图创建等内容，详细内容参见 9.2 节）。

用户可以预先设置制图标准，以及定制相关的首选项以满足特定的工程制图要求。

工程视图需要在指定的图纸页上创建，这与在纸上绘画是一样的道理，因此有关图纸页的操作（新建图纸页、打开图纸页、编辑图纸页、显示图纸页和删除图纸页等）需要用户认真掌握。在“制图”应用模块中，可以插入基本视图、投影视图、局部放大图、剖视图（全剖视视图、半剖视图、局部剖视图等）、断开视图等各类工程视图，之后才是视图编辑、图样标注等工作。

9.2 制图标准与相关首选项设置

在“制图”应用模块中创建工程图样之前，要设置好制图标准。如果需要，还可以更改与工程制图相关的首选项设置，以满足特定的设计环境要求。这些准备工作可使制图标准化，并可以在一定程度上提高设计效率。

9.2.1 制图标准设置

进入“制图”应用模块后，在上边框条中单击“菜单”按钮，接着选择

“工具”|“制图标准”命令，打开图 9-3 所示的“加载制图标准”对话框，在“用户默认设置级别”选项组的“从以下级别加载”下拉列表框中选择“用户”或“出厂设置”选项，并从“要加载的标准”选项组的下拉列表框中选择“GB（出厂设置）”选项，然后单击“确定”按钮。



图 9-3 “加载制图标准”对话框

此外，在功能区的“文件”选项卡中选择“实用工具”|“用户默认设置”命令，打开“用户默认设置”对话框，选择“制图”节点下的“常规”类别时，也可以指定默认的制图标准，如图 9-4 所示。




图 9-4 在“用户默认设置”对话框中设置制图标准

9.2.2 与制图相关的首选项设置和默认设置

用户可以设置“制图”应用模块的默认 workflow、图纸设置、注释设置和其他特性，其方法是在功能区的“文件”选项卡中选择“所有首选项”|“制图”命令，打开图 9-5 所示的“制图首选项”对话框，接着在“继承”选项组中可以指定设置源，以及在“查找”框下方的类别列表框中选择一个要设置的类别，并在右侧区域设置相应内容即可。例如，指定设置源为“首选项”，从类别列表框中选择“常规/设置”节点下的“workflow”类别，接着可以设置图 9-6 所示的制图常规 workflow，包括版本升级、独立的图纸 workflow、基于模型的图纸 workflow 和图纸设置起源等，其中在“基于模型”选项组中可以设置基于模型时始终启动“视图创建向导”“‘基本视图’命令”或“‘无视图’命令”，以及设置始终启动“投影视图”命令等。制图首选项设置将影响当前文件和以后添加的视图。




图 9-5 “制图首选项”对话框




图 9-6 设置制图的常规 workflow

另外，在“用户默认设置”对话框（由功能区“文件”选项卡中的“实用工具”|“用户默认设置”命令打开）中，可以定制制图方面的一些默认设置，包括“常规”“图纸”“注释”“剖切线”“视图”“文本编辑器”“定制符号”“自动焊接符号”“选择意图规则”“跟踪图纸更改”和“图纸自动化”。例如，要设置制图默认的图纸 workflow，那么可以在“用户默认设置”对话框左窗格的类别列表框中选择“制图”节点下的“图纸”类别，接着在右窗格中切换至“workflow”选项卡，从中设置相应内容即可，如图 9-7 所示。




图 9-7 设置“制图”应用模块的默认图纸 workflow

9.3 图纸页的基本管理操作

为了描述方便,本书特意将“新建图纸页”“打开图纸页”“显示图纸页”“删除图纸页”和“编辑图纸页”等操作归纳在图纸页的基本管理操作范畴内。下面分别介绍这些常用的图纸页基本管理操作。

9.3.1 新建图纸页

在功能区的“主页”选项卡中单击“新建图纸页”按钮,打开图 9-8 所示的“图纸页”对话框。该对话框的“大小”选项组中提供了“使用模板”单选按钮、“标准尺寸”单选按钮和“定制尺寸”单选按钮,它们的功能含义如下。

- “使用模板”单选按钮:选择此单选按钮时,从对话框出现的列表框中选择 NX 提供的一种制图模板,如“A0-无视图”“A1-无视图”“A2-无视图”“A3-无视图”或“A4-无视图”等。选择某制图模板时,可以在“预览”选项组中预览该制图模板的大致样式。
- “标准尺寸”单选按钮:选择此单选按钮时,如图 9-9 所示,可以从“大小”下拉列表框中选择一种标准尺寸样式,如“A0-841×1189”“A0+-841×1635”“A0++-841×2387”“A1-594×841”“A2-420×594”“A3-297×420”或“A4-210×297”;可以从“比例”下拉列表框中选择一种绘图比例,或者选择“定制比例”选项来设置所需的自定义比例;在“名称”选项组的“图纸页名称”文本框中输入新建图纸页的名称,或者接受 NX 自动为新建图纸页指定的默认名称,并可指定页号和版本;在“设置”选项组中,可以设置单位为“毫米”或“英寸”,以及设置投影方式,投影方式分 (第一角投影)和 (第三角投影)。其中,第一角投影符合我国的制图标准。



图 9-8 “图纸页”对话框




图 9-9 使用“标准尺寸”



- “定制尺寸”单选按钮：选择此单选按钮时，由用户设置图纸高度、长度、比例和图纸页名称、单位和投影方式等，如图 9-10 所示。

定义好图纸页参数和选项后，在“图纸页”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮，接下去便是在图纸页上创建和编辑具体的工程视图了。

9.3.2 打开（切换）图纸页

可以为模型创建好几个图纸页，但是只有一个图纸页是工作图纸页（即活动的图纸页），工作图纸页在部件导航器中会标识有“（工作的-活动的）”字样。有时需要打开（切换）现有的其他一个图纸页来进行设计工作，即切换工作图纸页。打开（切换）图纸页的方法较为简单，即在部件导航器的“图纸”节点下双击要打开的图纸页即可，如图 9-11 所示，也可以在部件导航器的“图纸”节点下右击要打开的图纸页，接着从弹出的快捷菜单中选择“打开”命令。



图 9-10 使用“定制尺寸”




图 9-11 利用部件导航器来切换图纸页

9.3.3 删除图纸页

要删除图纸页，通常可在导航器中查找到要删除的图纸页，右击该图纸页，弹出图 9-12 所示的快捷菜单，然后从该快捷菜单中选择“删除”命令。

9.3.4 编辑图纸页

可以编辑活动图纸页的名称、大小、比例、测量单位和投影角（投影方式），其方法是在功能区的“主页”选项卡中单击“编辑图纸页”按钮，打开图 9-13 所示的“图纸页”对话框，在该对话框中进行相应修改设置即可。




图 9-12 删除选定的图纸页




图 9-13 “图纸页”对话框

9.4 插入视图

新建图纸页后，便需要根据模型结构来考虑如何在图纸页上插入各种视图。插入的视图可以为基本视图、标准视图、投影视图、局部放大图、截面视图（截面视图包括简单/阶梯剖视图、半剖视图、旋转剖视图、折叠剖视图、展开的点到点剖视图、展开的点和角度剖视图、定向剖视图和局部剖视图等）、断开视图和图纸视图等。

9.4.1 基本视图

基本视图是基于模型的视图，它可以是仰视图、俯视图、前视图、后视图、左视图、右视图、正等测图和正三轴测视图等。基本视图可以是独立的视图，也可以是其他类型的视图的父视图。

下面介绍创建基本视图的一般方法和注意事项。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“基本视图”按钮，打开图 9-14 所示的“基本视图”对话框。在“基本视图”对话框中可以进行以下设置。

1. 指定要创建基本视图的部件

“基本视图”对话框的“部件”选项组用于选择要添加基本视图的部件。NX 系统默认加载的当前工作部件作为要创建基本视图的部件。如果想更改要创建基本视图的部件，则用户需要展开图 9-15 所示的“部件”选项组，从“已加载的部件”列表或“最近访问的部件”列表中选择所需的部件，或者单击“打开”按钮，从弹出的“部件名”对话框中选择。




图 9-14 “基本视图”对话框




图 9-15 指定所需部件

2. 定向视图

在“基本视图”对话框中展开“模型视图”选项组，从“要使用的模型视图”下拉列表框中选择相应的视图选项，即可产生对应的基本视图。“要使用的模型视图”下拉列表框中提供的视图选项包括“俯视图”“前视图”“右视图”“后视图”“仰视图”“左视图”“正等测图”和“正三轴测图”。

用户可以在“模型视图”选项组中单击“定向视图工具”按钮，打开图 9-16 所示的“定向视图工具”对话框，利用该对话框可以定义视图法向、X 向等来定向视图，在定向过程中可以在图 9-17 所示的“定向视图”窗口选择参照对象及调整视角等。在“定向视图工具”对话框中执行某个操作后，视图的操作效果立即动态地显示在“定向视图”窗口中，以方便用户观察视图方向，调整并获得满意的视图方位。完成定向视图操作后，单击“定向视图工具”对话框中的“确定”按钮。



图 9-16 “定向视图工具”对话框




图 9-17 “定向视图”窗口

3. 设置比例

在“基本视图”对话框“比例”选项组中的“比例”下拉列表框中选择所需的一个比例值,如图9-18所示,也可以从中选择“比率”选项或“表达式”选项来定义制图比例。

4. 设置视图样式

通常使用系统默认的视图样式即可。如果在某些特殊制图情况下,默认的视图样式不能满足用户的设计要求,那么可以采用手动的方式指定视图样式,其方法是在“基本视图”对话框的“设置”选项组中单击“设置”按钮,打开图9-19所示的“设置”对话框,从左窗格的列表中选择要设置的内容类别,接着在右区域中设置相关的选项和参数。




图 9-18 设置制图比例




图 9-19 “设置”对话框

5. 指定视图原点

可以在“基本视图”对话框的“视图原点”选项组中设置放置方法选项,同时可以启用“光标跟踪”功能。

设置好相关内容后,使用鼠标指针将定义好的基本视图放置在图纸页面上即可。

9.4.2 投影视图

使用“投影视图”工具命令从任何父图纸视图创建投影正交或辅助视图。一般在创建基本视图后,以基本视图为基准,按照指定的投影通道来建立相应的投影视图。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“投影视图”按钮,打开图9-20所示的“投影视图”对话框。此时可以接受NX默认指定的父视图,也可以单击“父视图”选项组中的“视图”按钮,从图纸页面上选择其他一个视图作为父视图。接下去便是定义“铰链线”、指定“视图原点”以及“移动视图”等的操作。由于在前面一小节中已经介绍过设置视图样式和指定视图原点的知识,这里不再重复介绍。下面着重介绍定义“铰链线”和“移动视图”的知识点。

1. 铰链线

铰链线一般垂直于投影方向。在“投影视图”对话框的“铰链线”选项组中,从“矢量选项”下拉列表框中选择“自动判断”选项或“已定义”选项。当选择“自动判断”矢量选项时,NX基于在图纸页中的父视图来自动判断投影矢量方向,此时可以设置是否勾选“关



联”复选框；如果选择“已定义”矢量选项时，如图 9-21 所示，由用户手动定义一个矢量作为投影方向。




图 9-20 “投影视图”对话框




图 9-21 选择“已定义”矢量选项

如果需要，可以勾选“反转投影方向”复选框，以设置反转投影方向。

2. 移动视图

当指定投影视图的视图样式、放置位置等之后，如果对该投影视图在图纸页的放置位置不太满意，则可以在“视图原点”选项组的“移动视图”子选项组中单击“视图”按钮，然后使用鼠标指针按住投影视图将其拖到图纸页的合适位置处释放即可。

在图 9-22 所示的示例中，由基本视图通过投影关系在其右侧创建了一个投影视图。



a) 基本视图 b) 投影视图

图 9-22 创建投影视图的示例

a) 基本视图 b) 投影视图

9.4.3 局部放大图

创建局部放大图是指创建一个包含图纸视图放大部分的视图，以满足放大清晰和后续标注注释的需要。局部放大图在实际的工程图设计工作中时常应用到。例如，针对一些模型中的细小特征或结构（如退刀槽、键槽、密封圈槽等细小结构），需要创建该特征或该结构的局部放大图。在图 9-23 所示的制图示例中，应用了局部放大图来表达图样的细节结构。




图 9-23 应用局部放大图

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“局部放大图”按钮，打开图 9-24 所示的“局部放大图”对话框。利用“局部放大图”对话框可以执行以下操作。




图 9-24 “局部放大图”对话框



1. 指定局部放大图边界的类型选项

在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择一种选项来定义局部放大图的边界形状，可供选择的选项有“圆形”“按拐角绘制矩形”和“按中心和拐角绘制矩形”，使用这些选项定义局部放大图边界形状的示例如图 9-25 所示。




图 9-25 定义局部放大图边界的 3 种类型

a) “圆形” b) “按拐角绘制矩形” c) “按中心和拐角绘制矩形”

2. 设置放大比例值

在“比例”选项组的“比例”下拉列表框中选择所需的一个比例值，或者从中选择“比率”选项或“表达式”选项来定义比例。

3. 定义父项上的标签

在“父项上的标签”选项组中，从“标签”下拉列表框中可以选择“无”“圆”“注释”“标签”“内嵌”或“边界”选项来定义父项上的标签（即指定父视图上放置的标签形式）。图 9-26 所示给出了定义父项上的标签的 3 种典型效果。




图 9-26 3 种典型效果：定义父项上的标签

a) “圆” b) “标签” c) “内嵌”

4. 定义边界和指定放置视图的位置

“边界”选项组用于在父视图上指定要放大的区域边界，按照所选的类型选项为“圆形”“按拐角绘制矩形”或“按中心和拐角绘制矩形”，分别在视图中指定点来定义放大区域的边界，系统会就近判断父视图。例如，选择类型选项为“圆形”时，则先在视图中单击一点作为放大区域的中心位置，然后指定另一点作为边界圆周上的一点。此时，系统提示“指定放置视图的位置”。在图纸页中的合适位置处选择一点作为局部放大图的放置位置即可。

9.4.4 简单/阶梯剖视图

如果特征模型内部结构比较复杂,则创建一般视图时会出现较多的虚线,致使图纸的表达不清晰,且通常会给读图和标注尺寸带来一定的困难。在这种情况下,可以创建剖视图以更清晰、更准确地表达特征模型内部的详细结构。简单/阶梯剖视图是常用的一类投影剖视图,可以从任何父图纸视图创建所需的一个投影剖视图。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“剖视图”按钮,打开图 9-27 所示的“剖视图”工具栏,该工具栏具有“基本视图”按钮、“设置”按钮和“移动视图”按钮。当在图纸页上选择一个合适的视图作为父视图后,“剖视图”工具栏变为图 9-28 所示。



图 9-27 “剖视图”工具栏 (1)



图 9-28 “剖视图”工具栏 (2)

在生成剖切线之前可以对剖切线进行设置,即可以事先根据需要修改默认的剖切线样式,其方法是单击“剖切线设置(截面线设置)”按钮,打开图 9-29 所示的“设置”对话框,利用该对话框定制满足当前设计要求的剖切线(截面线)样式和视图标签,设置完成后单击“确定”按钮,退出“设置”对话框。如果单击“设置”按钮,则可以利用弹出的如图 9-30 所示的“设置”对话框更改“公共”“截面”和“视图”等方面的默认设置。




图 9-29 “设置”对话框 (1)




图 9-30 “设置”对话框 (2)

在父视图中选择对象以自动判断点,从而指定剖切位置。例如,在图 9-31 所示的父视图中自动判断圆中心,并可指定剖切方向。接着指示图纸页上剖视图的中心,即在图纸页上选择一个合适的位置单击,便可指定该剖视图的中心,如图 9-32 所示。




图 9-31 使用自动判断的点指定剖切位置




图 9-32 指示图纸页上剖视图的中心

9.4.5 半剖视图

当机件具有对称平面时，在垂直于对称平面的投影面上，以对称中心线为界，一半画成剖视，另一半画成常规视图，这样组成一个内外兼顾的图形，称为半剖视图。可以从任何图纸视图创建一个投影半剖视图。

下面结合操作实例介绍创建半剖视图的典型操作方法（读者可打开配套文件“BPST.prt”来进行学习、操作）。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“半剖视图”按钮，打开“半剖视图”工具栏。

2 在图纸页上选择父视图。

3 定义剖切位置。可以选择对象以自动判断点来定义剖切位置，如图 9-33a 所示。接着指定点定义折弯位置，如图 9-33b 所示。




图 9-33 定义剖切位置和折弯位置

a) 定义剖切位置 b) 定义折弯位置

4 在图纸页上指定半剖视图的放置位置, 如图 9-34 所示。

9.4.6 旋转剖视图

旋转剖视图使用了两个相交的剖切平面(交线垂直于某一基本投影面)。创建旋转剖视图的典型示例如图 9-35 所示, 下面结合该典型示例介绍创建旋转剖视图的典型操作方法及步骤。在本书光盘素材的“CH9”文件夹里提供了该示例的素材练习文件“XZPST.prt”。




图 9-34 指示半剖视图的中心




图 9-35 创建有旋转剖视图的工程图示例

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“旋转剖视图”按钮, 打开“旋转剖视图”工具栏。

2 在图纸页中选择父视图。

3 定义旋转点。可以使用自动判断的点来定义旋转点, 如图 9-36 所示。




图 9-36 定义旋转点

4 分别定义段的新位置 1 (图 9-37 所示的圆心位置) 和新位置 2 (图 9-38 所示的圆心位置)。




图 9-37 定义段的新位置 1




图 9-38 定义段的新位置 2

 指示图纸页上剖视图的中心，完成旋转剖视图的创建。

9.4.7 折叠剖视图

可以使用任何父视图中连接一系列指定点的剖切线来创建一个折叠剖视图。下面结合一个典型的操作实例介绍如何使用“折叠剖视图”命令来创建所需的折叠剖视图，所用的源文件为“ZDPST.prt”。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“折叠剖视图”按钮，打开“折叠剖视图”工具栏。

2 系统提示选择父视图。在图纸页中选择一个视图作为创建折叠剖视图的父视图。

3 定义铰链线。系统自动激活“折叠剖视图”工具栏中的“定义铰链线”按钮，此时用户可以在视图中选择一个对象来自动判断矢量（默认选中“自动判断的矢量”图标选项时），也可以在“折叠剖视图”工具栏中选择其他合适的矢量图标选项来自己定义一个矢量。可以执行“反向”按钮反转矢量方向。

例如，在图 9-39 所示的父视图中选择一条边来自动判断矢量，注意设置其矢量方向。

4 定义剖切位置。此时，“折叠剖视图”工具栏中用于定义剖切线的“添加段”按钮处于被激活的状态，如图 9-40 所示。




图 9-39 选择对象以自动判断矢量



图 9-40 “折叠剖视图”工具栏

在父视图中选择对象以自动判断点的方式定义剖切位置，如图 9-41 所示。

5 定义连接点。根据设计要求在视图中指定一个或多个连接点。如图 9-42 所示，在父视图中依次指定连接点 1、连接点 2 和连接点 3。




图 9-41 定义剖切位置




图 9-42 定义连接点

用户可以单击“折叠剖视图”工具栏中的“删除段”按钮和“移动段”按钮来修改剖切线。

6 放置视图。在“折叠剖视图”工具栏中单击“放置剖视图”按钮, 此时系统提示“指示图纸页上剖视图的中心”。用户在图纸页上指定剖视图的中心后, 该折叠剖视图便生成在用户指示的位置处, 如图 9-43 所示。

9.4.8 展开的点到点剖视图

创建展开的点到点剖视图是指使用任何父视图中连接一系列指定点的剖切线来创建一个展开剖视图, 如图 9-44 所示。下面结合一个示例 (源文件为“ZKDDD.prt”) 介绍创建展开的点到点剖视图的一般方法和步骤。




图 9-43 创建折叠剖视图




图 9-44 创建展开的点到点剖视图

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“展开的点到点剖视图”按钮, 打开“展开的点到点剖视图”工具栏。

2 选择父视图。

3 定义铰链线及剖切方向。选择图 9-45 所示的边定义矢量, 如果发现默认的剖切方向箭头不是所需要的, 那么单击“反向”按钮来进行反向设置。

4 定义连接点。例如, 在图 9-46 所示的父视图中依次选择圆心 1、圆心 2 和圆心 3 定义连接点。




图 9-45 定义铰链线




图 9-46 定义连接点

5 放置视图。单击“展开的点到点剖视图”工具栏中的“放置视图”按钮以选中它，接着在图纸页上指定该展开的点到点剖视图的放置位置。

9.4.9 展开的点和角度剖视图

创建展开的点和角度剖视图是指通过指定剖切线分段的位置和角度创建剖切图。采用该方法可以创建典型阶梯剖视图。下面结合操作示例介绍如何创建展开的点和角度剖视图，读者可以使用练习文件“ZKDDHJ.prt”参考以下步骤进行深刻学习。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“展开的点和角度剖视图”按钮, 打开图 9-47 所示的“展开剖视图-线段和角度”对话框和一个跟踪条。




图 9-47 “展开剖视图-线段和角度”对话框和跟踪条

2 选择父视图。

3 此时“定义铰链线”按钮处于被选中的状态，系统提示定义铰链线。如图 9-48 所示，在父视图中选择一条边定义铰链线矢量，单击“应用”按钮。



图 9-48 定义铰链线

1 定义剖切位置。此时，系统弹出图 9-49 所示的“截面线创建（剖切线创建）”对话框。在视图中依次指定所需的几点定义剖切位置。这里在所选父视图中先指定圆心 A，此时激活对话框中的“角度”文本框，在该文本框中设置角度为 90° ，接着依次指定圆心点 B 和圆心点 C，如图 9-50 所示，然后在“截面线创建”对话框中单击“确定”按钮。



图 9-49 “截面线创建”对话框




图 9-50 定义剖切位置

2 放置视图。此时，“展开剖视图-线段和角度”对话框中的“放置视图”按钮自动被激活并被按下，在图纸页上指定该剖视图的放置位置，从而得到的该剖视图效果如图 9-51 所示。




图 9-51 创建的展开的点和角度剖视图

9.4.10 定向剖视图

创建定向剖视图是指通过指定切割方位和位置来创建剖视图。下面结合典型示例（配套的教学练习源文件为 DXPST.prt）介绍创建定向剖视图的一般操作方法。

1 单击“菜单”按钮  菜单(M)，选择“插入”|“视图”|“截面”|“定向剖”命令，打开图 9-52 所示的“截面线创建（剖切线创建）”对话框。用户可以采用“3D 剖切”的方式，也可以采用“2D 剖切”的方式；需要定义剖切方向和剖切位置，在“对齐”下拉列表框中可供选择的选项有“无”“水平”和“竖直”。



图 9-52 “截面线创建（剖切线创建）”对话框

2 在这里，以选择“3D 剖切”单选按钮和从“对齐”下拉列表框中选择“无”选项为例，并从“选择点”下拉列表框中选择“点在曲线/边上”图标选项 ，选择图 9-53 所示的斜边以定义剖切方向，此时如果默认的箭头方向沿着所选边指向右，那么需要单击“箭头

方向反向”按钮以最终获得图 9-54 所示的箭头方向。满意箭头方向等设置后单击“确定”按钮以创建剖切线。




图 9-53 选择边定义剖切方向




图 9-54 指定箭头方向

3 系统弹出“定向剖视图”对话框，如图 9-55 所示。用户可以在“定向剖视图”对话框中设置是否创建中心线、视图标签和比例标签等。




图 9-55 定向剖视图

4 在图纸页上指定该定向剖视图的放置位置，如图 9-56 所示。




图 9-56 放置定向剖视图



9.4.11 断开视图

创建断开视图是将一个视图分解成多个边界并进行压缩，从而隐藏不感兴趣的部分，以此来减少该视图的大小。使用“断开视图”工具命令，可以创建用于将一个视图分为多个边界的断裂线。在 NX 9.0 中，断开视图的类型分为“常规”断开视图和“单侧”断开视图两种，典型示例如图 9-57 所示。




图 9-57 断开视图的应用示例

a) “常规”断开视图 b) “单侧”断开视图

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“断开视图”按钮，打开图 9-58 所示的“断开视图”对话框。“主模型视图”选项组用于选择主模型视图，而在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“常规”或“单侧”选项。当选择“常规”选项时，需要分别指定方向、断裂线 1 和断裂线 2；当选择“单侧”选项时，则需要分别指定方向和断裂线（仅需一条断裂线）。在“设置”选项组中，可以设置“间隙”“样式”“幅值”“颜色”和“宽度”等参数值。




图 9-58 “断开视图”对话框

下面介绍如何在一个轴的视图中创建断开视图，所用的素材源文件为“DKST.prt”。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“断开视图”按钮，打开“断开视图”对话框。

2 在“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“常规”选项。

3 此时，“主模型视图”选项组中的“视图”按钮默认处于被选中的状态，在当前图纸页上选择轴的主视图作为要操作的视图，则 NX 根据所选视图默认了方向矢量。

4 定义断裂线 1 的锚点位置。在“断裂线 1”选项组中确保勾选“关联”复选框，从“指定锚点”下拉列表框中选择“自动判断的点”图标选项，并在“选择条”工具栏中设定相关的点捕捉模式，尤其要选中“点在曲线上”按钮，接着在视图的一条轮廓边上单击一点以定义断裂线 1 的锚点位置，如图 9-59 所示，并设置其“偏置”值为 0。




图 9-59 指定断裂线的位置

5 定义断裂线 2 的锚点位置。确保“断裂线 2”选项组中的“关联”复选框处于被勾选的状态，同样从“指定锚点”下拉列表框中选择“自动判断的点”图标选项，并在“选择条”工具栏中单击选中“点在曲线上”按钮，在视图的一条轮廓边上单击以指定断裂线 2 的锚点位置，并设置其“偏置”值为 0，如图 9-60 所示。




图 9-60 指定断裂线的锚点位置

6 在“设置”选项组中设置图 9-61 所示的参数和选项。

7 在“断开视图”对话框中单击“确定”按钮，得到的视图效果如图 9-62 所示。




图 9-61 为断裂线设置样式等




图 9-62 创建断开视图

9.4.12 局部剖视图

局部剖视图是指使用剖切面局部剖开机件而得到的剖视图，如图 9-63 所示。




图 9-63 创建局部剖视图

在 NX 9.0 中，可以通过在任何父视图中移除一个部件区域来创建一个局部剖视图。需要注意的是，在 NX 9.0 中，在创建局部剖视图之前，需要先定义和视图相关的局部剖视边界。定义局部剖视边界的典型方法如下。

1 在图纸页上选择要进行局部剖视的视图，右击，接着从快捷菜单中选择“展开（扩展）”命令，从而进入视图成员扩展工作状态，NX 扩大选定的视图使其充满整个图形窗口。

2 使用相关的曲线功能（如从“菜单”|“插入”菜单的“曲线”级联菜单中选择“艺术样条”命令，注意：需要用户通过“定制”命令在“菜单”|“插入”菜单中调出“曲线”级联菜单），在要建立局部剖切的部位，绘制局部剖切的边界线。例如绘制图 9-64 所示的局部剖切边界线。




图 9-64 定义局部剖视边界

3 完成创建边界线后，在图形窗口的空余区域单击鼠标右键，然后再次从快捷菜单中选择“展开（扩展）”命令，返回到“制图”环境。这样便完成建立了与选择视图相关联的边界线。

下面结合示例介绍创建局部剖视图的一般操作方法。配套练习文件为“JBPS.prt”。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“局部剖视图”按钮, 打开图 9-65 所示的“局部剖”对话框。



图 9-65 “局部剖”对话框



使用“局部剖”对话框可以进行局部剖视图的创建、编辑和删除操作。创建局部剖视图的操作主要包括选择视图、指定基点、设置投影方向（拉伸矢量）、选择剖视边界和编辑剖视边界5个方面，分别与“局部剖”对话框中的5个工具按钮相对应。

2 在“局部剖”对话框中选择“创建”单选按钮，选择一个要生成局部剖的视图。如果要将局部剖视边界以内的图形切除，那么可以勾选“切穿模型”复选框。通常不勾选该复选框。

3 定义基点。选择要生成局部剖的视图后，“指出基点”按钮图标被激活。在图纸页上的关联视图（如相应的投影视图等）中指定一点作为剖切基点。

4 指定拉伸矢量。指出基点位置后，“局部剖”对话框中显示的活动按钮和“矢量”下拉列表框如图 9-66 所示。此时在图形窗口中显示默认的投影方向。用户可以接受默认的方向，也可以使用矢量功能选项定义其他合适的方向作为投影方向。如果单击“矢量反向”按钮，则使要求的方向与当前显示的矢量方向相反。指出拉伸矢量即投影方向后，单击鼠标中键可以继续下一个操作步骤。



图 9-66 显示投影矢量的工具

5 选择剖视边界。指定基点和投影矢量方向后，“局部剖”对话框中的“选择曲线”按钮被激活及被按下，同时出现“链”按钮和“取消选择上一个”按钮，如图 9-67 所示。

- “链”按钮：单击该按钮，弹出图 9-68 所示的“成链”对话框，接着依次选择链的起始曲线和链的结束曲线来定义剖切边界。
- “取消选择上一个”按钮：用于取消上一次选择曲线的操作。



图 9-67 “局部剖”对话框



图 9-68 “成链”对话框



6 编辑剖视边界。选择所需剖视边界曲线后，“局部剖”对话框中的“修改边界曲线”按钮被激活和被选中的状态，同时出现一个“捕捉作图线”复选框，如图 9-69 所示。如果用户觉得指定的边界线不太理想，则可以通过选择某个边界点来对其进行编辑修改，如图 9-70 所示。




图 9-69 编辑剖视边界




图 9-70 编辑剖视边界

7 对剖视边界线满意之后，单击“局部剖”对话框中的“应用”按钮，则系统完成在选择的视图中创建局部剖视图。

利用“局部剖”对话框，还可以对选定的局部剖进行编辑或删除操作。

9.4.13 图纸视图

使用“图纸视图”命令功能，可以在图纸页上添加一个空视图（以创建草图和视图相关的对象）到图纸页。

单击“菜单”按钮，选择“插入”|“视图”|“图纸”命令，打开图 9-71 所示的“图纸视图”对话框。在该对话框中可以设置视图边界、视图原点、比例、视图方向和视图样式等。




图 9-71 “图纸视图”对话框

9.4.14 标准视图

可以在图纸页上创建具有标准方位的多个视图，其方法是在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“视图”|“标准”命令，打开“标准视图”对话框，从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中可选择“图纸视图”选项或“基本视图”选项。当选择“图纸视图”选项时，需要分别指定“布局”“放置”“中心坐标”“比例”“视图样式”和“留边”等，如图 9-72 所示；当选择“基本视图”选项时，需要选择所需部件，定义“布局”“放置”“比例”“视图样式”和“留边”等，如图 9-73 所示。




图 9-72 选择“图纸视图”类型




图 9-73 选择“基本视图”类型

标准视图的布局主要有“前视图/俯视图”“前视图/右视图”“前视图/左视图”“前视图/俯视图/右视图”“前视图/俯视图/左视图”“前视图/俯视图/右视图/正等测图”和“前视图/俯视图/左视图/正等测图”。

例如，在“标准视图”对话框的“类型”下拉列表框中选择“基本视图”选项，确保选中所需的部件，从“布局”选项组的“布局”下拉列表框中选择“前视图/俯视图/左视图/正等测图”，其他选项默认，在图纸页中指定一个合适的放置基点，从而一次生成多个标准视图，如图 9-74 所示。




图 9-74 生成多个标准视图

9.5 编辑视图

在工程制图中，有时需要调整视图的位置、边界或显示等有关参数，这些都是视图的编辑操作。在本节中，主要介绍较为常用的视图编辑命令。

9.5.1 移动/复制视图

“移动/复制视图”命令的主要功能是指将视图移动或复制到当前图纸的其他位置或另一个图纸页上。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“移动/复制视图”按钮，打开图 9-75 所示的“移动/复制视图”对话框。该对话框的组成元素功能及用法说明如下。

1. 视图列表框

视图列表框列出了当前图纸页上的视图名标识，用户可以从中选定要操作的视图，也可以在图纸页上选择要操作的视图。

2. 移动或复制按钮图标

- “至一点”按钮：选择该按钮选项，则在图纸页（工程图纸）上指定了要移动或复制的视图后，通过指定一点的方式将该视图移动或复制到某指定点。
- “水平”按钮：选择该按钮选项，则沿水平方向来移动或复制选定的视图。
- “竖直”按钮：选择该按钮选项，则沿竖直方向来移动或放置选定的视图。
- “垂直于直线”按钮：选择该按钮选项，则需选定参考线，然后沿垂直于该参考线的方向移动或复制所选定的视图。
- “至另一图纸”按钮：在指定要移动或复制的视图后，选择该按钮选项，则系统会弹出图 9-76 所示的“视图至另一图纸”对话框，从该对话框中选择目标图纸，单击“确定”按钮，即可将所选的视图移动或复制到指定的目标图纸上。当创建有多个图纸页时，该按钮可用。



图 9-75 “移动/复制视图”对话框



图 9-76 “视图至另一图纸”对话框

3. “复制视图”复选框

该复选框用于设置视图的操作方式是复制还是移动。如果勾选该复选框，则 NX 软件系统将复制视图，否则将移动视图。

4. “视图名”文本框

该文本框用于编辑选定视图的名称。

5. “距离”复选框

此复选框用于指定移动或复制的距离。如果勾选该复选框，则 NX 会按照在“距离”文本框中设定的距离值在规定的方向上移动或复制视图。

6. “取消选择视图”按钮

单击该按钮则取消用户先前选择的视图，以便可以重新进行视图选择操作。

在了解了“移动/复制视图”对话框各组成的功能含义后，下面总结利用该对话框进行移动或复制视图操作的一般方法及步骤。

1 在“移动/复制视图”对话框的视图列表框中或图纸页（图形窗口）中选择要操作的视图。

2 勾选“复制视图”复选框或取消勾选“复制视图”复选框，以确定视图的操作方式是复制还是移动。

3 选择所需要的移动或复制按钮图标，以设置视图移动或复制的方式，然后根据提示将所选视图移动或放置到工程图中的指定位置。

9.5.2 对齐视图

在工程图设计的某些时候，可能需要使图纸页上的相关视图对齐，以使整个工程图图面整洁以及便于读图。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“对齐视图”按钮，系统弹出图 9-77 所示的“视图对齐”对话框。

确保选中“视图”选项组中的“选择视图”按钮，选择要操作的一个视图。接着在“对齐”选项组“放置”子选项组的“方法”下拉列表框中选择一种放置方法选项（可供选择的放置方法选项有“自动判断”“水平”“竖直”“垂直于直线”“叠加”和“铰链”），并根据所选的



放置方法去选定相应的对齐放置参照或选择视图等来完成对齐视图的操作。

例如，当选择放置方法选项为“自动判断”时，此时“对齐”选项组的“指定位置”按钮处于被选中激活的状态，系统提示指定放置视图的位置，在图纸页上选定一点便可使先前所选视图放置在该位置。又例如，当选择放置方法选项为“竖直”时，此时从“对齐”下拉列表框中选择“至视图”“模型点”或“点到点”，如图 9-78 所示，这里以选择“至视图”为例，接着在图纸页中选择竖直对齐的参考视图，则原先所选的视图与该参考视图竖直对齐。注意可以设置“关联对齐”。



图 9-77 “视图对齐”对话框




图 9-78 选择“竖直”方法和“至视图”对齐选项

9.5.3 视图边界

可以编辑图纸页上某一视图的视图边界。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“视图边界”按钮，系统弹出图 9-79 所示的“视图边界”对话框。下面介绍该对话框中主要组成部分的功能含义。



图 9-79 “视图边界”对话框

1. 视图列表框

可以在该列表框中选择要定义边界的视图。在进行定义视图边界操作之前,除了可以在视图列表框中选择视图之外,还可以直接在图纸页上选择视图。如果选择了不需要的视图,单击“重置”按钮来重新进行视图选择操作即可。

2. 视图边界方式下拉列表框

此下拉列表框用于设置视图边界的类型方式,一共有以下4种类型方式。

- “自动生成矩形”:选择该选项时,单击“应用”按钮即可自动定义矩形作为所选视图的边界。
 - “手工生成矩形”:选择该选项时,通过在视图的适当位置处按下鼠标左键并拖动鼠标来生成矩形边界,释放鼠标左键后,形成的矩形边界便作为该视图的边界。
- 如图9-80所示,使用鼠标分别指定点1和点2来定义视图的矩形边界。




图9-80 手工生成矩形

a) 在点1按住鼠标左键并拖动鼠标到点2处释放 b) 完成视图的矩形边界

- “由对象定义边界”:该方式的边界是通过选择要包围的对象来定义视图的范围。选择此选项时,系统出现“选择/取消选择要定义边界的对象”的提示信息。此时,用户可以使用对话框中的“包含的点”按钮或“包含的对象”按钮,在视图选择要包含的点或对象。
- “断裂线/局部放大图”:该方式使用断裂线(亦称截断线)或局部视图边界线来设置视图边界。选择要定义边界的视图后,接着选择此选项时,系统提示“选择曲线定义断裂线/局部放大图边界”。在提示下选择已有曲线来定义视图边界。用户可以使用“链”按钮来进行成链操作。



知识点拨: 要使用“断裂线/局部放大图”方式定义视图边界,应该在执行“视图边界”命令之前,先创建与视图关联的断裂线。创建与视图关联的断裂线的典型方法是在工程图中选择要定义边界的视图,右击,并从弹出的快捷菜单中选择“展开(扩展)”命令,进入视图成员扩展工作状态。利用相关的曲线工具命令(如“艺术样条”工具命令)在希望产生视图边界的位置创建合适的视图断裂线,接着再次从右键快捷菜单中选择“展开(扩展)”命令,返回到工程制图状态中,然后便可以执行“视图边界”命令并使用“断裂线/局部放大图”方式来定义视图边界了。使用“断裂线/局部放大图”方式定义视图边界的典型示例如图9-81所示。




图 9-81 使用“断裂线/局部放大图”方式定义视图边界

3. “锚点”按钮

使用此按钮可以在视图中设置锚点，锚点是将在视图边界固定在视图中指定对象的相关联的点上，使视图边界会跟着指定点的位置变化而适应变化。用户需要了解的是，如果没有指定锚点，那么当模型发生更改时，视图边界中的对象部分可能发生位置变化，这样视图边界中所显示的内容便有可能不是所希望的内容。

4. “链”按钮和“取消选择上一个”按钮

当选择“断裂线/局部放大图”方式选项时，激活这两个按钮。单击“链”按钮，弹出“成链”对话框，在提示下选择链的起始曲线和结束曲线，完成成链操作。

“取消选择上一个”按钮用于取消前一次所选择的曲线。

5. “边界点”按钮

此按钮用于通过指定边界点来更改视图边界。

6. “包含点”按钮和“包含对象”按钮

当选择“由对象定义边界”方式选项时，激活该两个按钮。“包含点”按钮用于选择视图边界要包含的点；“包含对象”按钮用于选择视图边界要包含的对象。

7. “重置”按钮

此按钮用于重置视图边界，需要重新选择要定义边界的视图。

8. “父项上的标签”下拉列表框

当在图纸页上选择局部放大图时激活该下拉列表框，如图 9-82 所示。该下拉列表框用于设置局部放大视图的父视图以何种方式显示边界（含标签）。



图 9-82 “父项上的标签”下拉列表框

9.5.4 剖切线

编辑剖切线的操作是指添加、删除或移动各段剖切线、重定义一条铰链线或移动旋转剖视图的旋转点。

在“制图”应用模块下，从功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“编辑截面线（剖切线）”按钮, 打开图 9-83 所示的“截面线”对话框。




图 9-83 “截面线”对话框

此时系统提示“选择要编辑的剖切线（截面线）”。选择剖切线的方法主要有以下两种。

方法 1：打开“剖切线”对话框时，在“选择要编辑的剖切线”提示下使用鼠标在视图中直接选择剖切线。

方法 2：在“剖切线”对话框中单击“选择剖视图”按钮，然后在激活的剖视图列表框中选择剖视图，或者在工程图工作区域选择剖视图，则 NX 系统自动选定相应的剖切线。

完成选择要编辑的剖切线后，“截面线”对话框中的部分可用的选项被激活，用户可以根据设计要求选择可用选项进行相关的编辑操作，如添加段、删除段、移动段、移动旋转点和重新定义铰链线等，NX 系统会按新的剖切位置来更新剖视图。

9.5.5 视图中剖切

在“制图”应用模块下，在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“视图中剖切”按钮, 打开图 9-84 所示的“视图中剖切”对话框。利用该对话框，在图纸页上的某一个视图中设置装配组件或实体的剖切属性（剖切或非剖切）。

9.5.6 更新视图

在“制图”应用模块下，在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“更新视图”按钮, 打开图 9-85 所示的“更新视图”对话框，接着选择要更新的视图，单击“应用”按钮，即可更新选定视图中的隐藏线、轮廓线、视图边界等，以反映对模型的更改。



图 9-84 “视图中剖切”对话框




图 9-85 “更新视图”对话框

使用“更新视图”对话框，用户可以选择所有过时视图来进行更新操作，也可以设置选择所有过时视图自动更新视图。

9.5.7 视图相关编辑

由于视图的相关性，当用户修改某个视图的显示后，其他相关的视图也会随之发生相应的变化。系统允许用户编辑视图间的相关性，使得可以编辑视图中对象的显示，而同时又不影响其他视图中同一对象的显示。这便需要用户掌握“视图相关编辑”工具命令。

在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“视图相关编辑”按钮, 打开图 9-86 所示的“视图相关编辑”对话框。




图 9-86 “视图相关编辑”对话框

此时，NX 系统提示选择要编辑的视图。选择要编辑的视图后，便激活了对话框中的相关功能按钮，如“添加编辑”“删除编辑”和“转换相关性”下的相关按钮。下面介绍“添加编辑”“删除编辑”和“转换相关性”这 3 部分的编辑功能，如表 9-1 所示。

表 9-1 视图相关编辑的编辑功能

功能分类	按钮图标	名 称	功能或使用说明	备 注
添加编辑		擦除对象	单击该按钮，用户可以从选取的视图中擦除几何对象（如曲线、边和样条等），确定后这些对象不显示在视图中	擦除对象并不等于删除对象，擦除操作仅仅是将所选取的对象隐藏起来，不显示在视图中；如果该对象已经标注了尺寸，则不能被擦除
		编辑完全对象	用于编辑视图或工程图中所选整个对象的显示方式，编辑内容包括线条颜色、线型和线宽	单击该按钮后，“线框编辑”选项组中的选项将被激活
		编辑着色对象	用于设置要着色的对象	单击该按钮，选择要着色的对象，并在“着色编辑”选项组中设置着色颜色、局部着色和透明度等
		编辑对象段	允许用户编辑对象段的线条颜色、线型和线宽	单击该按钮，设置线框编辑选项然后单击“应用”按钮
		编辑剖视图背景	允许用户保留或删除视图背景	
删除编辑		删除选定的擦除	使选择的擦除对象再次显示在视图中	单击该按钮，需要选择擦除来删除
		删除选定的编辑	用于删除所选视图先前进行的某些编辑操作，使先前编辑的对象回到原来的显示状态	
		删除所有编辑	用于删除用户所作的所有修改	所有对象全部回到原来的显示状态
转换相关性		模型转换到视图	将模型关联的模型对象转换到一个单一视图中，成为视图关联对象	单击该按钮，弹出“类选择”对话框，提示选择模型对象以将其转换成视图相关项
		视图转换到模型	将视图关联的视图对象转换到模型中，成为模型关联对象	单击该按钮，弹出“类选择”对话框，提示选择视图相关对象以将其转换成模型对象

9.6 修改剖面线

在工程制图中，可以使用不同的剖面线来表示不同的材质。在一个装配体的剖视图中，各零件的剖面线也有所区别。下面介绍修改剖面线的快捷操作方法。注意：这里所述的剖面线并不同于本书之前出现的“截面线”，之前涉及的“截面线”是指剖切线。

1 在工程视图中选择要修改的剖面线，右击，如图 9-87 所示，然后从出现的快捷菜单中选择“编辑”命令。

2 系统弹出图 9-88 所示的“剖面线”对话框。利用该对话框可以选择要排除的注释，设置边距值，并可以在“设置”选项组中进行以下设置操作。




图 9-87 右击要修改的剖面线



图 9-88 “剖面线”对话框

- 浏览并载入所需的剖面线文件。
- 从“断面线定义”下拉列表框中选择断面线定义文件。
- 在“图样”下拉列表框中选择其中一种剖面线类型。
- 在“距离”文本框中输入剖面线的相邻间距值。
- 在“角度”文本框中输入剖面线的角度值。
- 单击“颜色”按钮，打开图 9-89 所示的“颜色”对话框，从中指定一种颜色作为剖面线的颜色。
- 在“线宽”下拉列表框中设定当前剖面线的线宽。
- 在“边界曲线公差”文本框中输入边界曲线的公差或接受其默认值。

在“剖面线”对话框中单击“应用”按钮或“确定”按钮。



图 9-89 “颜色”对话框

9.7 图样标注

创建视图后，还需要对视图图样进行标注。标注是表示图样尺寸和公差等信息的重要方法，是工程视图的一个有机组成部分。广义的图样标注包括尺寸标注、插入中心线、文本注释、几何公差标注、基准特征符号注写、标注表面结构要求和表格注释等。

9.7.1 尺寸标注

尺寸是工程制图的一个重要元素，它用于标识对象的形状大小和方位。在 NX 9.0 “制图”应用模块的视图进行尺寸标注，其实就是引用对象关联的三维模型的真实尺寸。如果修

改了三维模型的驱动尺寸,那么其相关视图中的对应尺寸也会相应地自动更新,以保证三维模型与工程视图的一致性。

用于尺寸标注的工具按钮位于功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中,包括“快速”按钮和“坐标”按钮。其对应的菜单命令位于“菜单”|“插入”|“尺寸”级联菜单中。下面介绍这些用于尺寸标注的工具命令。

1. “快速”按钮

使用此按钮,可以以“自动判断”“水平”“竖直”“点到点”“垂直”“圆柱形”“角度”“径向”和“直径”这些测量方法来创建所需的各类尺寸,其中通常将测量方法设置为“自动判断”,这样便可以根据选定对象和光标的位置自动判断尺寸类型来创建一个尺寸。

在功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中单击“快速”按钮,弹出图 9-90 所示的“快速尺寸”对话框,接着从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“自动判断”“水平”“竖直”“点到点”“垂直”“圆柱形”“角度”“径向”或“直径”选项,并选择相应的参考对象,以及指定尺寸文本放置的原点位置等即可。例如,从“快速尺寸”对话框的“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“圆柱形”选项时,接着在图纸页上选择要标注该快速尺寸的第一个对象和第二个对象,然后移动光标并单击以指定尺寸文本放置位置(原点位置),创建的圆柱形尺寸如图 9-91 所示,圆柱形尺寸实际上测量的是两个对象或点位置之间的线性距离尺寸,但 NX 会将直径符号自动附加至该尺寸,用于表示截面对象的直径(距离)大小。再看图 9-92 所示的几个典型示例,这些示例中的线性尺寸都可以采用“快速尺寸”功能的相关测量方法来快速创建。另外,要注意的是,用户可以在“原点”选项组中设置尺寸原点自动放置。



图 9-90 “快速尺寸”对话框




图 9-91 创建“圆柱形”测量方式的尺寸




图 9-92 使用“快速尺寸”功能创建的几个线性尺寸示例

a) “水平”测量方法 b) “竖直”测量方法 c) “点到点”测量方法 d) “垂直”测量方法

2. “线性”按钮

可以在两个对象或点对象之间创建线性尺寸，其可用的测量方法包括“水平”“竖直”“点到点”“垂直”“圆柱形”和“孔标注”。创建线性尺寸的操作方法和创建快速尺寸的操作方法类似。在“尺寸”组中单击“线性”按钮 ，弹出图 9-93 所示的“线性尺寸”对话框，从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择一种线性测量方法，以及在“驱动”选项组中指定驱动方法，选择要测量线性尺寸的参考对象并指定尺寸文本放置位置，当然也可以设置自动放置尺寸。对于“水平”“竖直”“点到点”和“垂直”类型的线性尺寸，还可以根据需要设置是否生成链尺寸或基线尺寸，这需要在“尺寸集”选项组中进行设置。在一般场合通常将“尺寸集”选项组中的方法选项设置为“无”，即不生成链尺寸和基线尺寸。使用“快速”按钮  创建的一些尺寸也可以使用“线性”按钮  来创建，两者的操作方法是一样的，在此不作重复介绍。

在图 9-94 所示的孔标注尺寸是通过“线性”按钮  来完成创建的，其方法是：单击“线性”按钮  打开“线性尺寸”对话框后，从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“孔标注”选项，接着选择要标注的孔对象，并指定尺寸放置位置即可。




图 9-93 “线性尺寸”对话框




图 9-94 使用“线性尺寸”完成的孔标注

在这里介绍一下“线性链尺寸”和“线性基线尺寸”的创建知识。“线性链尺寸”是以端到端方式放置的多个线性尺寸，这些尺寸从前一个尺寸的延伸线连续延伸以形成一组成链尺寸；“线性基线尺寸”是根据公共基线测量的一系列线性尺寸。以创建图 9-95 所示的一组水平线性链尺寸为例，单击“线性”按钮打开“线性尺寸”对话框后，在“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“水平”选项，在“尺寸集”选项组的“方法”下拉列表框中选择“链”选项，接着分别选择第一个对象（如端点 A）和第二个对象（端点 B），并手动放置尺寸，放置第一个线性尺寸后“线性尺寸”对话框不再提供“测量”选项组，接着依次选择其他“第二个对象”（如位置点 C、D、E 和 F），从而完成创建一组成链的线性尺寸，然后单击“关闭”按钮。




图 9-95 创建线性链尺寸的典型示例

3. “径向”按钮

该按钮用于创建圆形对象（圆弧或圆）的半径或直径尺寸，如图 9-96 所示。在“尺寸”组中单击“径向尺寸”按钮，弹出图 9-97 所示的“径向尺寸”对话框，从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“自动判断”“径向”“直径”或“孔标注”，接着根据不同的测量方法进行相应的操作。对于采用“径向”测量方法而言，还可以为大圆弧创建带折线的半径，此时除了选择要标注径向尺寸的参考对象之外，还需要选择偏置中心点和折叠位置。使用“径向尺寸”工具命令同样可以创建孔标注。




图 9-96 创建半径尺寸和直径尺寸



图 9-97 “径向尺寸”对话框

4. “角度”按钮

该按钮用于在两条不平行的直线之间创建角度尺寸。在“尺寸”组中单击“角度尺寸”按钮, 弹出“角度尺寸”对话框, 接着在“参考”选项组中指定选择模式, 通常默认选择模式为“对象”, 然后分别选择形成夹角的第一个对象和第二个对象来创建其角度尺寸, 示例如图 9-98 所示。可以通过单击“设置”按钮来设置文本放置方位形式为“水平文本”。

5. “倒斜角尺寸”按钮

该按钮用于在倒斜角曲线上创建倒斜角尺寸。在“尺寸”组中单击“倒斜角尺寸”按钮, 弹出“倒斜角尺寸”对话框, 接着可在“设置”选项组中单击“设置”按钮并利用弹出的“设置”对话框设置所需的倒斜角格式和指引线格式等, 返回“倒斜角尺寸”对话框后选择倒斜角对象和参考对象等来创建倒斜角尺寸, 示例如图 9-99 所示。




图 9-98 创建角度尺寸




图 9-99 创建倒斜角尺寸

6. “厚度尺寸”按钮

该按钮用于创建一个厚度尺寸，以测量两条曲线之间的距离。在“尺寸”组中单击“厚度尺寸”按钮，弹出图 9-100 所示的“厚度尺寸”对话框，接着选择要标注厚度尺寸的第一个对象和第二个对象，并自动放置或手动放置厚度尺寸。

7. “弧长”按钮

该按钮用于创建一个弧长尺寸来测量圆弧周长。在“尺寸”组中单击“弧长尺寸”按钮，弹出图 9-101 所示的“弧长尺寸”对话框，接着选择要标注弧长尺寸的对象，然后自动放置或手动放置弧长尺寸即可。



图 9-100 “厚度尺寸”对话框



图 9-101 “弧长尺寸”对话框

8. “周长”按钮

该按钮用于创建周长约束以控制选定直线和圆弧的集体长度。

9. “坐标”按钮

该按钮用于创建一个坐标尺寸，测量从公共点沿一条坐标基线到某一位置的距离。坐标尺寸由文本和一条延伸线（可以是直的，也可以有一段折线）组成，它描述了从被称为坐标原点的公共点到对象上某个位置沿坐标基线的距离。

使用相关的尺寸工具创建尺寸后，有时还需要根据设计要求为尺寸文本添加前缀或为尺寸设置公差等。要编辑某一个尺寸，可以对该尺寸使用右键快捷命令。



知识点拨：

在创建尺寸的过程中，可以通过单击相应尺寸对话框中的“设置”按钮来设置更改尺寸标注的当前样式，包括文字对齐方式、公差类型、尺寸线格式、文本样式（内容包括“单位”“方向和位置”“格式”“附加文本”“尺寸文本”和“公差文本”等方面）和层叠样式等，这样也能为要创建的尺寸添加前缀、公差文本等。但为了确保大多数尺寸的样式，不建议在创建尺寸的过程为极个别的尺寸更改样式（除非默认的尺寸样式不是所要求的，从而需要更改），而推荐使用统一样式创建相应的尺寸，待完成创建尺寸后再对个别尺寸进行编辑处理，例如，为个别尺寸添加前缀、设置公差信息等。

下面通过一个尺寸标注范例，内容涉及创建尺寸和编辑选定尺寸，例如，为选定尺寸添加前缀和公差内容。在学习该范例的过程中，读者一定要深刻体会屏显编辑栏的可编辑内容。

1 打开本书配套的范例源文件“BJCC.prt”，该文件已有的两个视图如图 9-102 所示。

2 在功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中单击“快速”按钮，弹出“快速尺寸”



对话框。

3 从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项，从“驱动”选项组的“方法”下拉列表框中选择“自动判断”选项，在“原点”选项组中取消勾选“自动放置”复选框。

4 分别选择要标注尺寸的两个对象或一个圆对象并指定相应的放置原点位置来生成若干快速尺寸，如图 9-103 所示。




图 9-102 已有的两个视图




图 9-103 以“自动判断”测量方式创建一系列尺寸

5 在“快速尺寸”对话框“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“圆柱形”选项，接着分别选择图 9-104 所示的两个对象，以及指定放置尺寸的原点位置来生成一个表示圆柱形结构的直径尺寸。

6 在“快速尺寸”对话框中单击“关闭”按钮。

7 选择“Ø30”尺寸，单击鼠标右键，接着从弹出的快捷菜单中选择“编辑”命令（该“编辑”命令用于编辑选定尺寸的首选项或附加文本），如图 9-105 所示。系统弹出“径向尺寸”对话框和一个屏显编辑栏。在屏显编辑栏中单击“箭头向外直径”按钮以取消选中它，此时该直径尺寸的显示方式变为图 9-106 所示，然后在“径向尺寸”对话框中单击“关闭”按钮。使用同样的方法，对在同一个视图中标注的直径尺寸“Ø20”执行相同的编辑操作。




图 9-104 标注一个“圆柱形”直径尺寸




图 9-105 对选定尺寸执行右键命令操作




图 9-106 编辑显示直径尺寸的一个方式

选择“ $\varnothing 10$ ”尺寸，单击鼠标右键，接着从弹出的快捷菜单中选择“编辑”命令，弹出“径向尺寸”对话框和屏显编辑栏。在屏显编辑栏中执行以下操作。

- 在“公差类型”下拉列表框中选择“等双向公差” ± 0.05 ，并在相应的“公差”文本框中输入公差值“0.08”，如图 9-107 所示。
- 在屏显编辑栏中单击“编辑附加文本”按钮，弹出“附加文本”对话框，从“控件”选项组的“文本位置”下拉列表框中选择“之前”选项，在“文本输入”框中先输入“2”，接着在“符号”子选项组的“类别”下拉列表框中默认选择“制图”，在“制图符号”列表中单击“插入数量”按钮，此时发现“文本输入”框的“2”字后面多了“<#A>”字符（代表着数量符号），如图 9-108 所示，单击“关闭”按钮。也允许用户直接在屏显编辑栏的前缀文本框中输入前缀文本字符。




图 9-107 更改公差选项并设置公差值




图 9-108 编辑附加文本



9 编辑好该直径尺寸后，在“径向尺寸”对话框中单击“关闭”按钮，编辑效果如图 9-109 所示。

10 在上方的一个视图选择“ $\varnothing 20$ ”，右击并从弹出的快捷菜单中选择“编辑附加文本”命令，弹出“附加文本”对话框。在“控件”选项组的“文本位置”下拉列表框中选择“之前”选项，在“文本输入”框中输入“2”，接着在“制图符号”列表中单击“插入数量”按钮  以输入代表数量的字符“<#A>”，然后单击“关闭”按钮，编辑结果如图 9-110 所示。




图 9-109 为选定直径尺寸添加公差和前缀




图 9-110 对选定尺寸执行“编辑附加文本”操作

9.7.2 插入中心线

在一些工程图设计中，可能需要为某些图形对象添加中心线。在功能区“主页”选项卡的“注释”组中提供以下用于插入中心线的工具命令。

- “中心标记”按钮 ：创建中心标记。
- “螺栓圆中心线”按钮 ：创建完整或不完整螺栓圆中心线。
- “圆形中心线”按钮 ：创建完整或不完整的圆形中心线。
- “对称中心线”按钮 ：创建对称中心线。
- “2D 中心线”按钮 ：创建 2D 中心线。
- “3D 中心线”按钮 ：基于面或曲线输入创建中心线，其中产生的中心线是真实的 3D 中心线。
- “自动中心线”按钮 ：自动创建中心标记、圆形中心线和圆柱形中心线。
- “偏置中心点符号”按钮 ：创建偏置中心点符号，该符号表示某一圆弧的中心，该中心处于偏离其真正中心的某一位置。

下面以创建 2D 中心线为例。

1 在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“2D 中心线”按钮 ，打开图 9-111 所示的“2D 中心线”。

2 在“类型”下拉列表框中选择“从曲线”选项或“根据点”选项，并可以在“设置”选项组中设置相关的尺寸参数和样式。

3 如果从“类型”下拉列表框中选择了“从曲线”选项，则需要分别选择曲线对象来

定义中心线的第 1 侧和第 2 侧；如果从“类型”下拉列表框中选择了“根据点”，则需要分别选择点 1 和点 2 来定义中心线，并可以设置偏置选项，如图 9-112 所示。




图 9-111 “2D 中心线”对话框




图 9-112 选择“根据点”

4 单击“应用”按钮或“确定”按钮，完成创建一条 2D 中心线。

创建 2D 中心线的示例如图 9-113 所示。




图 9-113 创建 2D 中心线的示例

9.7.3 文本注释

在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“注释”按钮，打开图 9-114 所示的“注释”对话框。

用户可以先在“注释”对话框的“设置”选项组中单击“设置”按钮，打开图 9-115 所示的“设置”对话框来设置文字样式等；在“注释”对话框的“设置”选项组中还可以指定是否竖直文本，以及设置文本斜体角度和粗体宽度等。



图 9-114 “注释”对话框




图 9-115 “设置”对话框

接着在“注释”对话框的“文本输入”选项组的文本框中输入新注释文本，如果需要编辑文本，可以展开“编辑文本”区域来进行相关的编辑操作。确定要输入的注释文本后，在图纸页上指定原点位置即可将注释文本插入到该位置。指定原点时，用户可以单击“原点工具”按钮，打开图 9-116 所示的“原点工具”对话框，使用该对话框来定义原点。此外，用户可以为原点设置对齐选项等。

如果要创建的注释文本带有指引线，则需要在“注释”对话框中展开“指引线”选项组，单击“选择终止对象”按钮，接着设置指引线类型（指引线类型可以为“普通”“全圆符号”“标志”“基准”或“以圆点终止”），指定是否创建折弯等，如图 9-117 所示，然后根据系统提示指定点或指定参照来完成带指引线的注释文本。



图 9-116 “原点工具”对话框




图 9-117 定义指引线

9.7.4 标注几何公差和基准特征符号

在“制图”应用模块下，使用功能区“主页”选项卡的“注释”组中的“特征控制框”按钮, 可以创建单行、多行或复合的特征控制框，即可以创建几何公差标注。而使用“注释”组中的“基准特征符号”按钮, 可以创建基准特征符号。很多几何公差（如形位公差）的注写需要与基准特征符号注写联系在一起。

下面以一个范例的形式介绍如何创建基准特征符号和如何注写几何公差。

1. 创建基准特征符号

1 在“快速访问”工具栏中单击“打开”按钮, 从本书配套的“CH9”文件夹里浏览到“JZ_XWGC.prt”来打开，已有的视图如图 9-118 所示。此时，用户可以在上边框条中单击“菜单”按钮, 接着选择“工具”|“制图标准”命令，打开“加载制图标准”对话框，从“要加载的标准”选项组的“标准”下拉列表框中选择“ISO（出厂设置）”标准，用户也可以设置采用最新的“GB（出厂设置）”标准（如果有加载的话），单击“确定”按钮。

2 在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“基准特征符号”按钮, 打开“基准特征符号”对话框，如图 9-119 所示。




图 9-118 已有的视图




图 9-119 “基准特征符号”对话框



3 在“指引线”选项组的“类型”下拉列表框中确保选择“基准”选项，在“样式”子选项组的“箭头”下拉列表框中选择“填充基准”选项，从“短画线侧”下拉列表框中选择“自动判断”选项，短画线长度值默认为“0”，在“基准标识符”选项组的“字母”文本框中输入字母为“A”。在“指引线”选项组中单击“选择终止对象”按钮，在图 9-120a 所示的大致位置处选择所需的表示孔直径的一个尺寸，使用鼠标指针移动基准特征符号以获得合适长度的指引线（见图 9-120b），在欲放置符号的地方单击从而最终得到图 9-120c 所示的基准特征符号注写结果。




图 9-120 注写带指引线的基准特征符号

a) 选择终止对象 b) 使用鼠标指针 c) 注写结果

4 在“基准特征符号”对话框中单击“关闭”按钮。

2. 注写几何公差

1 在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“特征控制框”按钮，打开图 9-121 所示的“特征控制框”对话框。

2 在“指引线”选项组的“类型”下拉列表框中选择“普通”选项，展开“样式”子选项组，从“箭头”下拉列表框中选择“填充箭头”，从“短画线侧”下拉列表框中选择“自动判断”（可供选择的“短画线侧”选项有“自动判断”“左”和“右”），在“短画线长度”文本框中指定短画线长度为 5。

3 展开“框”选项组，从“特性”下拉列表框中选择“平行度”选项，从“框样式”下拉列表框中选择“单框”选项，并在“公差”子选项组中设置公差值和第一基准参考等，如图 9-122 所示。

4 在“指引线”选项组中单击“选择终止对象”按钮，此时 NX 提示选择对象以创建指引线。在要创建指引线的对象（本例为一个孔的直径尺寸）上单击一点，接着移动鼠标，如图 9-123 所示，在合适位置处单击，从而放置该特征控制框。

5 在“特征控制框”中单击“关闭”按钮，完成注写该几何公差的视图图样如图 9-124 所示。



图 9-121 “特征控制框”对话框




图 9-122 在“框”选项组中设置相关选项及参数




图 9-123 指定指引线及放置特征控制框




图 9-124 完成注写几何公差

9.7.5 标注表面粗糙度

可以创建一个表面粗糙度符号来指定表面参数，如粗糙度、处理或涂层、模式、加工余量和波纹。

在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“表面粗糙度符号”按钮, 打开图 9-125 所示的“表面粗糙度”对话框。可以根据设计要求，在“属性”选项组的“除料”下拉列表框中选择所需的一种子符号选项，例如选择“修饰符，需要移除材料”选项，此时需要分别设



置多个参数，如图 9-126 所示。




图 9-125 “表面粗糙度”对话框




图 9-126 “修饰符，需要移除材料”设置示例

请看以下注写表面结构要求符号的典型示例。

1 在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“表面粗糙度符号”按钮，打开“表面粗糙度”对话框。

2 在“表面粗糙度”对话框的“属性”选项组中，从“除料”下拉列表框中选择“修饰符，需要除料”，在“切除 (f1)”文本框中输入“Ra 6.3”，而“上部文本 (a1)”“下部文本 (a2)”“生产过程 (b)”“波纹 (c)”“放置符号 (d)”“加工 (e)”“次要粗糙度 (f2)”均设置为“空白”状态。

3 在“设置”选项组中，在“角度”文本框中输入角度为“0”，从“圆括号”下拉列表框中选择“无”选项。

4 在“表面粗糙度”对话框中展开“指引线”选项组，从“类型”下拉列表框中选择“普通”选项，并设置相应的样式选项，接着单击“选择终止对象”按钮，在视图选择对象以创建指引线，接着使用鼠标指针指定原点来放置符号，如图 9-127 所示。

5 可以继续创建其他表面结构要求符号（表面粗糙度符号）。有些位置处的符号不需要指引线，在这种情况下不需要使用“指引线”选项组。

6 在“表面粗糙度”对话框中单击“关闭”按钮。




图 9-127 创建表面结构要求符号示例

a) 指定原点放置符号 b) 创建符号结果



标注点拨:

当零件的多数表面有相同的表面结构要求时,可以在图样的标题栏附近统一标注,并在圆括号内给出无任何其他标注的基本图形符号(以表示图上已标注的内容),如图 9-128a 所示;或者在圆括号内给出图中已标出的几个不同的表面结构要求,如图 9-128b 所示。表面结构要求符号(表面粗糙度符号)带左圆括号弧、右圆括号弧、两侧圆括号弧或不带圆括号弧,这是由“表面粗糙度”对话框“设置”选项组的“圆括号”下拉列表框中的相应选项来控制的。




图 9-128 表示其余表面结构要求的注法

9.7.6 表格注释

在进行工程图设计时,有时需要插入表格。NX 9.0 提供了图 9-129 所示的“表”组工具集。




图 9-129 功能区的“主页”选项卡的“表”组



在“表”组中单击“表格注释”按钮，系统弹出图 9-130 所示的“表格注释”对话框，在该对话框中的“表大小”选项组中可以设置新表格的列数、行数和列宽。如果在“设置”选项组中单击“设置”按钮，则打开图 9-131 所示的“设置”对话框，从中定义文字、单元格、截面和表格注释等方面的内容，通常可以接受默认的表格样式。



图 9-130 “表格注释”对话框




图 9-131 “设置”对话框

设置好表大小和表格样式后，在图纸上指定原点以生成表格，如图 9-132 所示。用户可以根据实际情况对单元格进行编辑操作等。




图 9-132 生成表格

选中表格注释区域时，在新表格注释的左上角有一个移动手柄图标，用户可以按住鼠标左键来拖动该移动手柄，使表格注释随之移动，当移动到合适的位置后，释放鼠标左键即可将表格注释放置到图纸页中合适的位置。

用户可以使用鼠标来快速调整表格行和列的大小。

双击选定的单元格，出现一个文本框，在该文本框中输入注释文本，确认后即可在该单元格中完成注释文本输入。要编辑表格注释文本，可以先选择要编辑的表格注释文本，接着

在功能区“主页”选项卡的“表”组中单击“更多”|“编辑文本”按钮, 系统弹出图 9-133 所示的“文本”对话框, 从中进行相关的编辑操作。

如果要合并单元格, 则可以先在表格注释中选择一个单元格, 按住鼠标左键不放并移动, 移动范围包括用户要合并的单元格, 以此选择要合并的单元格后, 单击鼠标右键(右击)并从快捷菜单中选择“合并单元格”命令, 从而完成指定单元格的合并。取消合并单元格的操作也类似。

通过对插入的表格注释进行相关的编辑处理, 如调整行和列的尺寸、合并相关单元格、增加或删除行或列、填写单元格等, 可以建立一个符合要求的标题栏。



图 9-133 “文本”对话框

9.8 零件工程图综合设计实例

在本节中介绍一个零件工程图综合设计实例, 让读者通过实例学习来掌握工程图设计的基本流程、思路、操作方法及技巧等。

该实例的基本流程、思路简述为以下两个方面。

1) 分析该零件的结构特征, 在“建模”应用模块中建立该零件的三维模型, 如图 9-134 所示。




图 9-134 建立的零件三维模型

2) 切换至“制图”应用模块, 根据建立的三维模型创建其相应的工程视图。需要什么样的工程视图和多少工程视图, 则需要综合考虑模型的结构特点等。

下面介绍具体的设计过程。

9.8.1 建立零件的三维模型

步骤 1 新建一个模型文件。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键, 弹出“新建”对话框。

2 在“模型”选项卡的“模板”列表中选择名称为“模型”的模板, 注意其单位为“毫米”, 在“新文件名”选项组的“名称”文本框中输入“BC_9_ZHFL.prt”, 并指定要保存到的文件夹(即指定保存路径)。

3 在“新建”对话框中单击“确定”按钮, 进入“建模”应用模块。



步骤2 创建拉伸实体特征。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“拉伸”按钮, 打开“拉伸”对话框。

2 在“拉伸”对话框的“截面”选项组中单击“绘制截面”按钮, 系统弹出“创建草图”对话框。

3 在“草图类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“在平面上”, 在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“自动判断”, NX 将自动默认基准坐标系(0)的XC-YC坐标面作为草图平面, 单击“确定”按钮, 进入草图模式。

4 绘制的草图如图9-135所示。绘制好后单击“完成草图”按钮.

5 在“拉伸”对话框中分别设置开始距离值为“0”, 结束距离值为“12”, 体类型为“实体”, 均设置无拔模和偏置, 其预览效果如图9-136所示。




图9-135 绘制草图




图9-136 拉伸动态预览

6 在“拉伸”对话框中单击“应用”按钮。

步骤3 创建拉伸特征。

1 在“拉伸”对话框中, 单击“截面”选项组中的“绘制截面”按钮, 弹出“创建草图”对话框。

2 选择模型的最上表面(顶面)作为草绘平面, 单击“确定”按钮, 进入草绘模式。

3 绘制图9-137所示的两个圆, 单击“完成草图”按钮.

4 在“拉伸”对话框中分别设置开始距离值为“0”, 结束距离值为“30”, 体类型为“实体”, 并从“布尔”下拉列表框中选择“求和”选项, 如图9-138所示。




图9-137 绘制两个同心的圆




图9-138 拉伸参数及选项设置

⑤ 在“拉伸”对话框中单击“确定”按钮。

步骤4 创建沉头孔。

① 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“孔”按钮, 打开“孔”对话框。

② 在“孔”对话框中, 从“类型”下拉列表框中选择“常规孔”选项, 从“孔方向”下拉列表框中选择“垂直于面”选项, 接着在“形状和尺寸”选项组的“成形”下拉列表框中选择“沉头”选项。

③ 在“位置”选项组中单击“绘制剖面”按钮, 打开“创建草图”对话框。从“草图类型”选项组的“类型”下拉列表框中默认选择“在平面上”, 在“草图平面”选项组的“平面方法”下拉列表框中选择“现有平面”, 选择实体模型中如图 9-139 所示的实体面, 并设置草图方向参考, 然后单击“确定”按钮。

④ 指定一个草图点的参考位置如图 9-140 所示, 单击“完成草图”按钮。




图 9-139 指定草图平面




图 9-140 点参考位置示意

⑤ 在“形状和尺寸”选项组中, 将沉头直径设置为“16”、沉头深度为“5”、孔直径为“8”、并从“深度限制”下拉列表框中选择“贯通体”。

⑥ 单击“孔”对话框中的“确定”按钮。创建的沉头孔如图 9-141 所示。

步骤5 创建圆形阵列特征。

① 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“阵列特征”按钮, 打开图 9-142 所示的“阵列特征”对话框。

② 在图形窗口中或部件导航器中选择“沉头孔”特征作为要形成阵列的特征。

③ 在“阵列定义”选项组的“布局”下拉列表框中选择“圆形”选项, 在“旋转轴”子选项组的“指定矢量”下拉列表框中选择“ZC 轴”图标选项, 单击“点构造器”按钮打开“点”对话框, 指定为“自动判断的点”, 并设置该点的绝对坐标为“X=0、Y=0、Z=0”, 并从“偏置选项”下拉列表框中选择“无”, 单击“确定”按钮。接着在“角度方向”子选项组的“间距”下拉列表框中选择“数量和节距”选项, 将“数量”值设为“4”, “节距角”值为“90”, 如图 9-143 所示。




图 9-141 创建一个沉头孔



图 9-142 “阵列特征”对话框



图 9-143 阵列定义

4 在“阵列方法”选项组的“方法”下拉列表框中选择“变化”选项，在“设置”选项组的“输出”下拉列表框中选择“阵列特征”选项。

5 在“阵列特征”对话框中单击“确定”按钮，结果如图 9-144 所示。

步骤 6 倒斜角操作。

1 在功能区“主页”选项卡的“特征”组中单击“倒斜角”按钮, 打开“倒斜角”对话框。

2 在“偏置”选项组的“横截面”下拉列表框中选择“对称”选项，设置距离为 2.5mm；在“设置”选项组的“偏置方法”下拉列表框中选择“沿面偏置边”。

3 选择要倒斜角的两条边，如图 9-145 所示。




图 9-144 完成圆形阵列特征






图 9-145 选择要倒斜角的两条边

4 在“倒斜角”对话框中单击“确定”按钮。

9.8.2 建立工程视图

步骤 1 切换至“制图”应用模块，并设置制图标准。

1 在NX 9.0“建模”应用模块的功能区中打开“文件”选项卡，接着从“文件”选项卡的“应用模块”选项组中选择“制图”命令，以快速切换至“制图”应用模块。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“工具”|“制图标准”命令，弹出“加载制图标准”对话框。

3 在“从以下级别加载”下拉列表框中选择“出厂设置”选项，从“要加载的标准”选项组的“标准”下拉列表框中选择“GB（出厂设置）”标准，如图9-146所示。

4 在“加载制图标准”对话框中单击“确定”按钮。



步骤2 新建图纸页并插入基本视图。

1 在功能区“主页”选项卡中单击“新建图纸页”按钮 ，NX弹出“图纸页”对话框。

2 在“大小”选项组中选择“标准尺寸”单选按钮，从“大小”下拉列表框中选择“A3-297×420”，比例设为“1：1”，图纸页名称默认为“SHT1”，页号为“1”，版本为“A”，单位为“毫米”，投影方式设置为 （第一角投影），并勾选“始终启动视图创建”复选框，以及选择“‘基本视图’命令”单选按钮，如图9-147所示。

3 在“图纸页”对话框中单击“确定”按钮，NX弹出“基本视图”对话框。

4 在“基本视图”对话框中，从“要使用的模型视图”下拉列表框中选择“俯视图”，其他相关设置如图9-148所示。



图 9-147 “图纸页”对话框



图 9-148 “基本视图”对话框

在“设置”选项组中单击“设置”按钮 ，弹出“设置”对话框，在左窗格中选择“可见线”，接着在“格式”选项组中选择所需的线型和线宽，其中将线宽设为“0.25mm”，如图9-149所示，然后单击“确定”按钮。



6 在图纸页中指定放置基本视图的位置，如图 9-150 所示。




图 9-149 设置可见线的线宽




图 9-150 指定放置基本视图的位置

7 NX 系统自动弹出“投影视图”对话框，此时直接单击“投影视图”对话框中的“关闭”按钮。

步骤 3 创建半剖视图。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“半剖视图”按钮，打开“半剖视图”工具栏。

2 选择基本视图作为父视图。

3 在“半剖视图”工具栏中单击“设置”按钮，弹出“设置”对话框，在左窗格中选择“可见线”类别，在“格式”选项组中将线宽改为“0.25mm”，然后单击“确定”按钮。

4 定义段的新位置，以及定义折弯位置，如图 9-151 所示。

5 指定图纸页上剖视图的中心以放置它，效果如图 9-152 所示。





图 9-151 定义段的新位置和折弯位置




图 9-152 指示图纸页上剖视图的中心

步骤 4 创建投影视图。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“投影视图”按钮，打开“投影视图”对话框。

2 在“父视图”选项组中单击“视图”按钮，接着选择半剖视图作为父视图。

3 指定放置视图的位置，如图 9-153 所示。




图 9-153 指示放置视图的位置

4 放置好该投影视图，然后单击“投影视图”对话框中的“关闭”按钮。此时的工程图显示效果如图 9-154 所示。




图 9-154 完成放置 3 个视图

步骤 5 以插入基本视图的方式建立一个轴测图。

1 在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“基本视图”按钮，打开“基本视图”对话框。



2 在“基本视图”对话框中展开“模型视图”选项组，从“要使用的模型视图”下拉列表框中选择“正等测图”选项，比例默认为“1:1”。注意：用户可以在“设置”选项组中单击“设置”按钮，利用弹出的“设置”对话框将可见线的线宽设置为“0.25mm”。

3 指定放置视图的位置，然后关闭“基本视图”对话框。添加的第4个视图后的效果如图9-155所示。




图 9-155 指定放置视图的位置

步骤 6 创建圆形中心线。

1 在功能区“主页”选项卡的“注释”组中单击“圆形中心线”按钮，弹出图9-156所示的“圆形中心线”对话框。




图 9-156 “圆形中心线”对话框

- 2 在“类型”选项组的下拉列表框中选择“通过3个或多个点”选项。
- 3 在“放置”选项组中勾选“整圆”复选框，并在“设置”选项组中对照图例分别设置“(A) 缝隙”值为“1.5”，“(B) 虚线”值为“3”。
- 4 在俯视图中分别选择4个沉头孔的圆心以定义圆形中心线，如图9-157所示。




图9-157 选择多个点以定义圆形中心线

- 5 在“圆形中心线”对话框中单击“确定”按钮。

步骤7 标注尺寸和相关注释。

- 1 在功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中单击“径向”按钮，弹出“径向尺寸”对话框，在“原点”选项组中取消勾选“自动放置”复选框，从“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“直径”选项，分别选择圆对象并指定放置位置来标注相应的直径尺寸，如图9-158所示（共3个直径尺寸）。

- 2 在“径向尺寸”对话框“测量”选项组的“方法”下拉列表框中选择“孔标注”选项，接着在俯视图中选择要标注尺寸的一个孔特征对象，接着指定尺寸原点位置，如图9-159所示，然后单击“关闭”按钮来关闭“径向尺寸”对话框。




图9-158 标注3个直径尺寸




图9-159 完成“孔标注”尺寸



3 在功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中单击“倒斜角尺寸”按钮，弹出“倒斜角尺寸”对话框，在“设置”选项组中单击“设置”按钮，弹出“设置”对话框。在左窗格的类别列表中选择“倒斜角”类别，在“倒斜角格式”选项组的“样式”下拉列表框中选择“符号”选项，在“间距”文本框中输入符号和尺寸值之间的间距为“0.5”，如图 9-160 所示；在类别列表中选择“前缀/后缀”类别，接着在“倒斜角尺寸”选项组的“位置”下拉列表框中选择“之前”选项，在“文本”文本框中输入符号文本“C”，如图 9-161 所示。单击“关闭”按钮关闭“设置”对话框，返回到“倒斜角尺寸”对话框。




图 9-160 设置倒斜角格式等



图 9-161 设置倒斜角尺寸的文字和文本

4 选择要标注倒斜角尺寸的倒斜角对象并指定尺寸放置位置，完成创建的第一个倒斜角尺寸如图 9-162 所示。使用同样的方法，创建第二个倒斜角尺寸。完成两个倒斜角尺寸的视图如图 9-163 所示。




图 9-162 创建第一个倒斜角尺寸




图 9-163 创建第二个倒斜角尺寸

5 在功能区“主页”选项卡的“尺寸”组中单击“快速”按钮，创建其他满足设计要求的尺寸，并可调整相关尺寸、注释的放置位置。另外，可以通过右键快捷命令编辑剖切标识字母的字高等。此时基本完成尺寸标注的工程图如图 9-164 所示。




图 9-164 基本完成尺寸标注

步骤 8 设置尺寸公差。

1 在图纸页上选择要设置尺寸公差的尺寸“ $\varnothing 20$ ”，右击，如图 9-165 所示，从出现的快捷菜单中选择“编辑”命令，弹出“径向尺寸”对话框和屏显编辑栏。

2 在屏显编辑栏的“公差类型”下拉列表框中选择“ ± 0.05 ”（双向公差），接着在相应的文本框中设置上公差为“0.125”，下公差为“-0.275”，注意公差小数位数为“3”，如图 9-166 所示。




图 9-165 右击要编辑的尺寸




图 9-166 设置双向公差及其参数



3 在“径向尺寸”对话框中单击“关闭”按钮，完成该尺寸的尺寸公差设置与编辑，可以适当调整该尺寸的放置位置以使图面美观，效果如图 9-167 所示。




图 9-167 为指定尺寸设置尺寸公差

步骤 9 在一条 3D 中心线的一端适当延伸。

1 选择图 9-168 所示的一条 3D 中心线，右击，接着从弹出的快捷菜单中选择“编辑”命令，系统弹出图 9-169 所示的“3D 中心线”对话框。




图 9-168 右击要编辑的 3D 中心线




图 9-169 “3D 中心线”对话框

2 在“设置”选项组的“尺寸”子选项组中勾选“单独设置延伸”复选框，如图 9-170 所示，此时选定的 3D 中心线两端都各显示有一个“延伸箭头”。

3 单击选中该 3D 中心线的下方“延伸箭头”，设置“C2”的延伸值为“15”，如图 9-171 所示。




图 9-170 选择“单独设置延伸”复选框




图 9-171 更改“C2”端的延伸值

4 在“3D 中心线”对话框中单击“确定”按钮。

至此，基本完成的该零件模型的工程视图如图 9-172 所示。最后单击“保存”按钮, 将此设计结果保存起来。有兴趣的读者，可以在该范例制图中继续练习标注基准特征符号和几何公差，以及标注表面结构要求等，具体设计要求参数自行确定。




图 9-172 实例完成效果



9.9 本章小结与经验点拨

在 NX 9.0 中, 可以通过三维模型来生成符合要求的工程视图。建立好三维模型后, 要启用“制图”应用模块, 则可以在“建模”应用模块的功能区中打开“文件”选项卡, 接着选择“制图”命令, 或者选择“所有应用模块”|“制图”命令。

本章首先介绍了 NX 工程制图的入门知识, 接着介绍了制图标准与相关首选项设置、图纸页的基本管理操作、插入各类视图、编辑视图、修改剖面线、图样标注, 然后介绍了零件工程图综合设计实例。其中, 图纸页的基本管理操作主要包括新建图纸页、打开(切换)图纸页、删除图纸页和编辑图纸页; 插入的各类视图可以为基本视图、投影视图、局部放大视图、剖视图(指简单/阶梯剖视图)、半剖视图、旋转剖视图、折叠剖视图、展开的点到点剖视图、展开的点和角度剖视图、定向剖视图、断开视图、局部剖视图、图纸视图和标准视图等; 图样标注的主要知识点包括尺寸标注、插入中心线、文本注释、标注几何公差和基准特征符号、标注表面结构要求(表面粗糙度)、表格注释等。

工程制图需要遵循一定的制图标准, 因此在制图之前要认真考虑制图标准的选用和设置问题。即在创建具体的工程视图之前, 需要用户确定制图标准, 这将影响着工程视图的规范性和质量。另外, 可以定制适合自己的图纸 workflow。

对于初学者而言, 还可以使用“视图创建向导”工具命令来根据提示在图纸页上添加一个或多个视图。在功能区“主页”选项卡的“视图”组中单击“视图创建向导”按钮, 弹出“视图创建向导”对话框, 利用该对话框的 4 个顺序页来一步一步地完成视图创建, 这 4 个顺序页依次为“部件”页、“选项”页、“方位”页和“布局”页, 分别如图 9-173~图 9-176 所示。



图 9-173 “视图创建向导”对话框的“部件”页




图 9-174 “视图创建向导”对话框的“选项”页




图 9-175 “视图创建向导”对话框的“方位”页




图 9-176 “视图创建向导”对话框的“布局”页

9.10 思考与练习

- 1) 在 NX 9.0 中，如何设置默认使用的制图标准？
- 2) 如何新建和打开图纸页？
- 3) 如何插入基本视图和投影视图？
- 4) 在创建局部放大图时，需要注意哪些操作细节？请总结。
- 5) 可以为模型建立哪些与剖切相关的视图？
- 6) 如何修改剖面线？
- 7) 请总结尺寸标注的一般操作方法与步骤。
- 8) 如何插入表面结构要求符号（表面粗糙度符号）？
- 9) 上机练习：请创建一种较为简单的零件模型，然后为该零件建立合适的工程视图。
- 10) 上机练习：打开配套的上机练习文件“BC_9_EX10.prt”，其三维模型如图 9-177 所示，请为该三维模型建立表达清晰的工程视图。




图 9-177 源三维模型

11) 课外研习：在“制图”应用模块中，使用功能区“主页”选项卡的“表”组中的“表格注释”等工具命令在一个新的图纸页上绘制标题栏表格注释，并利用功能区“制图工具”选项卡中的“定义标题块”按钮来将该表格注释定义为一个标题块模板。另外可以使用“边界和区域”按钮来创建图框边界和区域。



第 10 章 同步建模技术与 GC 工具箱应用

本章导读：

在 NX 9.0 中，还有很多值得称赞的功能，例如，本章要介绍的同步建模技术和 GC 工具箱。其中，使用同步建模技术修改模型，可以无需考虑模型的原点、关联性 or 特征历史记录，因此同步建模技术是模型修改的一大利器。GC 工具箱还是一个强大的本地化工具，可以更好地满足中国用户对于 GB 的要求，可以帮助用户提高产品设计效率和提高标准化程度。

本章主要介绍同步建模技术和 GC 工具箱应用两个方面的实用知识。

10.1 同步建模基础

本节介绍的同步建模基础知识包括同步建模技术概述、同步建模工具命令和建模模式。

10.1.1 同步建模技术概述

NX 9.0 中的同步建模技术是值得称赞的，该建模技术可以与先前的建模技术（如参数化、基于历史记录建模、特征建模等）共存，可以实时检查产品模型当前的几何条件，并且将它们与设计人员添加的参数和几何约束合并在一起，以便评估、构建新的几何模型并且编辑模型，无需重复全部历史记录。实践证明，使用同步建模技术来修改模型是非常实用的，不管这些模型是从其他 CAD 系统输入的模型，还是非关联的、无特征的模型，或者是包含特征的本地原生 NX 模型。比较能体现同步建模技术优势的设计场景之一是在导入的非参数模型上进行设计工作。

使用同步建模命令，可以直接在已有的非参数模型上对相关的解析面（如平面、柱面、锥面、球面、环形面等）进行编辑操作，例如，修改面、调整细节特征、删除面、重用面（复制面、镜像面、剪切面、阵列面和粘贴面等）、组合面、优化面、替换圆角，以及通过添加尺寸移动面等，这样可以非常方便地更改模型，其设计效率比重新建模要高出很多。

10.1.2 同步建模工具命令

在 NX 9.0 的“建模”应用模块中，同步建模工具位于功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中，如图 10-1 所示。




图 10-1 “同步建模”组

表 10-1 所示为同步建模主要工具命令一览表。同步建模相关工具命令的操作都比较简单, 鉴于篇幅, 本书不一一详细介绍, 而在 10.2 节将重点介绍一个使用同步建模功能修改模型的综合范例, 该范例涉及主要同步建模工具的典型操作方法、步骤及技巧等。希望读者在认真学习该综合范例之后, 对其他同步建模工具的应用能够举一反三, 学以致用。

表 10-1 同步建模主要工具命令一览表

序号	命 令	按钮	功 能 描 述
1	移动面		移动一组面并调整要适应的相邻面
2	拉出面		从模型中抽取面以添加材料, 或将面抽取到模型中以减去材料
3	偏置区域		使一组面偏离当前位置, 调节相邻圆角面以适应
4	调整面大小		更改圆柱面或球形面的直径, 调整相邻圆角面以适应
5	替换面		将一组面替换为另一组面
6	调整圆角大小		编辑圆角面的半径, 而不考虑它的特征历史记录
7	调整倒斜角大小		更改倒斜角面的大小, 而不考虑它的特征历史记录; 它必须先识别为倒斜角
8	标签凹口圆角		将面识别为凹口圆角, 以在使用同步建模命令时将它重新倒圆
9	圆角重新排序		将凸度相反的两个交互圆角的顺序从“B 超过 A”改为“A 超过 B”
10	标记为倒斜角		将面标识为倒斜角, 以便在使用同步建模命令时对它进行更新
11	删除面		从实体中删除一个或一组面, 并调整要适应的其他面
12	复制面		复制一组面
13	剪切面		复制一组面并从模型中删除它们
14	粘贴面		将复制、剪切的面集粘贴到目标体中, 通过增加或减少片体来修改体
15	镜像面		复制一组面并跨平面进行镜像
16	阵列面		使用阵列边界、实例方位、旋转和删除等各种选项将一组面复制到许多阵列或布局(线性、圆形、多边形等), 然后将它们添加到体
17	设为共面		修改一个平的面, 以与另一个面共面
18	设为共轴		修改一个圆柱或圆锥, 以与另一个圆柱或圆锥共轴
19	设为相切		修改面, 使之与另一个面相切
20	设为对称		将一个面修改为与另一个面关于对称平面对称
21	设为平行		修改平的面, 使之与另一个面平行
22	设为垂直		修改一个平的面, 使之与另一个面垂直



(续)

序号	命 令	按钮	功 能 描 述
23	设为偏置		修改某个面，使之从另一个面偏置
24	线性尺寸		通过将线性尺寸添加至模型并修改其值来移动一组面
25	角度尺寸		通过向模型添加角度尺寸接着更改其值来移动一组面
26	径向尺寸		通过添加半径尺寸接着修改其值来移动一组圆柱或球形面，或者具有圆周周边的面
27	组合面		将多个面收集为一个组
28	编辑横截面		与一个面集和一个平面相交，然后通过修改截面曲线来修改模型
29	优化面		通过简化曲面类型、合并、提高边精度及识别圆角来优化面
30	替换圆角		将类似于圆角的面替换成滚球倒圆
31	移动边		从当前位置移动一组边，并调整相邻面以适应
32	偏置边		从当前位置偏置一组边，并调整相邻面以适应

10.1.3 建模模式

在前面 4.1 节的“实体建模应用概念”中，已经提到了“建模”应用模块的两种建模模式，即历史记录模式和无历史记录模式。了解这两种建模模式，有助于理解同步建模概念，以及更好地系统学习同步建模知识。

1. 建模模式概念深度剖析

下面再对这两种建模模式的概念进行剖析。

- 历史记录模式（也称“基于历史的建模模式”）：它可以利用一个显示在部件导航器中有次序的特征线性树建立和编辑模型。历史记录模式是一种传统的建模模式，也是 NX 中设计的一种主模式。在该模式中可以建立参数化模型，对模型特征的参数修改是很方便的，此模式对设计精密的部件较为适合。
- 无历史记录模式（也称“独立于历史的模式”）：它无需有序的特征列表，用户可以根据模型的当前状态直接创建和编辑模型。当需要探索设计概念并且不必提前计划建模步骤时，可以使用无历史记录模式。由于从其他 CAD 系统导入或遗留的模型同为已经没有建模历史可追溯，那么使用无历史记录建模模式可能是较佳的建模方法。在无历史记录模式下可以创建和存储孔、螺纹、边倒圆或倒斜角等这些可不依赖于有序结构的局部特征，所谓的局部特征仅修改局部几何体，而不需要更新和重播全局特征树，因而编辑局部特征将比基于历史记录模式中的特征要快一些。在无历史记录模式中，可以使用同步建模命令去修改模型，而不管模型是如何建立的。当然，在无历史记录模式中同样可以使用传统的建模命令，建立如它们在历史记录模式中一样的特征并且这些特征会呈现在部件导航器中；而在历史记录模式中也可以使用同步建模命令。

2. 建模模式的切换方法

在实际建模过程中，用户可以在两种建模模式之间切换。在两种建模模式之间切换，可以采用以下常用方法之一。

- 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“同步建模”|“历史记录模式”命令，或者选择“插入”|“同步建模”|“无历史记录模式”命令。

- 在部件导航器中，右击“历史记录模式”节点并从弹出的快捷菜单中选择“无历史记录模式”命令，如图 10-2a 所示；或者右击“无历史记录模式”节点并从弹出的快捷菜单中选择“历史记录模式”命令，如图 10-2b 所示。



图 10-2 通过部件导航器切换建模模式

a) 从历史记录模式切换到无历史记录模式 b) 从无历史记录模式切换到历史记录模式

注意在切换建模模式时，大部分或所有特征参数会丢失。例如，从历史记录模式切换到无历史记录模式，系统弹出图 10-3 所示的“建模模式”对话框来警示用户；而从无历史记录模式切换到历史记录模式时，系统将弹出图 10-4 所示的“建模模式”对话框来警示用户（注意各自的警示信息）。




图 10-3 “建模模式”对话框（1）




图 10-4 “建模模式”对话框（2）

10.2 同步建模综合范例

NX 9.0 的同步建模技术具有较高的设计效率，并增强了遗留数据的重用性，具有方便、灵活地操控非参数化几何体的出众能力。在外来模型的修改工作上使用同步建模技术是很实用的，尤其在产品开模前的细节处理上使用同步建模技术非常有用。使用同步建模技术修改模型，通常不需要考虑模型的来源、相关性或特征历史。

本节介绍一个使用相关同步建模工具命令来修改外来数据模型的综合范例。在该范例中主要使用了“移动面”“拉出面”“偏置区域”“调整圆角大小”“删除面”和“线性尺寸”等同步建模工具命令。该范例完成的模型效果如图 10-5 所示。




图 10-5 范例完成的模型效果



该范例具体的操作步骤如下。

步骤 1 打开素材文件并切换到历史记录模式。

1 按〈Ctrl+O〉快捷键，弹出“打开”对话框，选择配套的“BC_FL_TBJM.prt”素材文件，单击“OK”按钮。该素材文件中已经导入外来模型数据，其原始模型如图 10-6 所示。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“插入”|“同步建模”|“历史记录模式”命令，系统弹出“建模模式”对话框来警示用户，从中单击“是”按钮，从而切换到历史记录建模模式。

步骤 2 移动面。

1 在功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中单击“移动面”按钮 ，系统弹出图 10-7 所示的“移动面”对话框。




图 10-6 原始模型



图 10-7 “移动面”对话框

2 在“面”选项组中单击激活“选择面”按钮 ，在“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中选择“筋板面”选项，接着在图形窗口中单击图 10-8 所示的实体面，以选中该位置处的筋板面作为要移动的面。

3 在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择“距离”选项，从“指定矢量”下拉列表框中选择“面/平面法向”图标选项 ，接着选择图 10-9 所示的一个端面以完成定义距离方向矢量。




图 10-8 选择要移动的面




图 10-9 选择面以取其法向作为方向矢量

④ 在“距离”框中输入“100”，接着在“设置”选项组中分别设置移动行为、溢出行为和阶梯面处理方式，如图 10-10 所示。

⑤ 在“移动面”对话框中单击“确定”按钮，移动面的结果如图 10-11 所示。




图 10-10 设置移动距离及其他




图 10-11 移动面的结果

步骤 3 拉出面。

① 按〈End〉键以正等测图显示模型，接着在功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中单击“更多”|“拉出面”按钮，弹出“拉出面”对话框。

② 在“面”选项组中单击激活“选择面”按钮，在图形窗口中选择图 10-12 所示的面作为要拉出的面。

③ 在“变换”选项组的“运动”下拉列表框中选择“距离”，默认矢量方式为“面/平面法向”，在“距离”文本框中将拉出距离设置为“10”，如图 10-13 所示。




图 10-12 选择要拉出的面




图 10-13 设置拉出面的变换参数

④ 在“拉出面”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 4 使用“偏置区域”工具命令修改模型。



1 在功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中单击“偏置区域”按钮, 系统弹出“偏置区域”对话框。

2 选择要偏置的面。在“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中选择“单个面”选项, 在图形窗口中选择图 10-14 所示的一个圆柱面, 注意其偏置方向朝向所选曲面外侧。

3 在“偏置”选项组的“距离”文本框中输入“1”, 如图 10-15 所示。




图 10-14 选择要偏置的圆柱面




图 10-15 设置偏置距离

4 在“偏置区域”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 5 调整圆角大小。

1 在功能区“主页”选项卡“同步建模”组中单击“更多”|“调整圆角大小”按钮, 弹出“调整圆角大小”对话框。

2 在“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中默认选择“已连接的圆角面”选项, 接着在图形窗口中选择图 10-16 所示的要调整大小的圆角面。选择好要调整大小的圆角面后, 可以看出这些圆角面的半径为 3.175mm。




图 10-16 选择要调整大小的圆角

3 在“半径”选项组的“半径”文本框中设置新的圆角半径值为 6mm，如图 10-17 所示。

4 单击“确定”按钮。

步骤 6 删除面。

1 在功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中单击“删除面”按钮，弹出图 10-18 所示的“删除面”对话框。



图 10-17 调整圆角大小




图 10-18 “删除面”对话框

2 从“类型”选项组的“类型”下拉列表框中选择“面”选项。

3 选择要删除的面。从“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中选择“筋板面”选项，接着在图形窗口中单击图 10-19 所示的筋骨的一处合适表面，从而选中整个筋板面。

4 在“设置”选项组中确保勾选“修复”复选框。

5 单击“确定”按钮，从而将所选的面删除掉，结果如图 10-20 所示。




图 10-19 选择筋板面作为要删除的面




图 10-20 删除筋板面后的效果

步骤 7 使用“线性尺寸”命令重新定位选定对象。

1 在功能区“主页”选项卡的“同步建模”组中单击“更多”|“线性尺寸”按钮，弹出“线性尺寸”对话框。

2 “原点”选项组中的“选择原始对象”按钮处于激活状态，此时以正等测图显示



模型，在图形窗口中单击图 10-21 所示的一条圆边。

3 激活“测量”选项组中的“选择测量对象”按钮，在图形窗口中单击图 10-22 所示的一条圆边。




图 10-21 选择原始对象（定义原点）




图 10-22 选择测量对象

4 在“方位”选项组的“方向”下拉列表框中选择“OrientXpress”，接着在“OrientXpress”下的“方向”下拉列表框中选择“Y 轴”，在“平面”下拉列表框中选择“X-Y 平面”，在“参考”下拉列表框中选择“绝对-工作部件”选项，然后在图形窗口中移动鼠标指针定义尺寸预览并单击以指定尺寸放置位置，如图 10-23 所示。




图 10-23 定位方位和尺寸放置位置

5 在“线性尺寸”对话框中展开“要移动的面”选项组，单击“选择面”按钮，从“选择条”工具栏的“面规则”下拉列表框中选择“筋板面”选项，单击图 10-24 所示的实体面以定义整个要移动的面。也可以使用其他面规则选项来辅助选择，例如以“单个面”方法来选择。

6 在“距离”选项组的“距离”文本框中输入“434.95”，如图 10-25 所示。



图 10-24 选择要移动的面




图 10-25 修改线性尺寸

7 在“线性尺寸”对话框中单击“确定”按钮。

步骤 8 保存文件。

按〈Ctrl+S〉快捷键快速保存文件。

10.3 GC 工具箱概述

NX GC 工具箱为用户提供了一系列基于本地化操作的实用工具，该工具箱是基于 GB 的要求来开发的，可以有效地帮助用户提升模型质量，提高设计效率。GC 工具箱的内容覆盖了 GC 数据规范、齿轮建模、弹簧设计、加工准备、注释工具、制图工具、部件文件加密等方面。NX 软件系统会在不同的应用模块中提供不同的 GC 工具箱内容。

GC 工具箱具有这些主要的应用优势：提供了基于 GB 的标准化的 NX 工作环境，大幅缩减客制化时间；提供了基于 GB 的标准化的 NX 制图环境，以及提供实用的制图、尺寸和注释等工具，提高了模型和图纸的规范化水准；提供了用于处理数据规范的模型质量检查工具、属性工具、标准化工具和其他工具，保证公司、团队的所有模型、图纸和装配均符合规范化的设计要求，利于数据共享和正确读取；提供了 GB 标准件的查询和调用环境，提高标准件的重用率；提供标准化、专业的标准齿轮、弹簧建模工具，以帮助用户快速创建标准齿轮和弹簧模型。

下面主要介绍齿轮建模、弹簧设计和部件文件加密这几个方面的内容。

10.4 齿轮建模

在 NX 9.0 的“建模”应用模块中，GC 工具箱提供了实用的齿轮建模工具，以帮助用户通过输入齿轮参数来快速创建圆柱齿轮和圆锥齿轮等。

10.4.1 圆柱齿轮

圆柱齿轮是很常见的一类齿轮，通常可以将圆柱齿轮分为直齿和斜齿两种（从齿轮齿相对于轴向方向来划分），如图 10-26 所示，左边一个是直齿圆柱齿轮，右边一个则是斜齿圆柱齿轮。而从齿轮啮合形式来划分，又可以将圆柱齿轮分为外啮合齿轮和内啮合齿轮。



在“建模”应用模块中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令，打开图 10-27 所示的“渐开线圆柱齿轮建模”对话框，使用该对话框可以执行这些齿轮操作：“创建齿轮”“修改齿轮参数”“齿轮啮合”“移动齿轮”“删除齿轮”和“信息”。




图 10-26 圆柱齿轮示例




图 10-27 “渐开线圆柱齿轮建模”对话框

- “创建齿轮”：进入“创建齿轮”模式，可以根据设定的齿轮参数生成相应的圆柱齿轮。
- “修改齿轮参数”：通过修改参数来模块化修改齿轮。
- “齿轮啮合”：可设置两个齿轮的啮合配合。
- “移动齿轮”：用于对齿轮进行移动操作。
- “删除齿轮”：删除已经创建的或存在的齿轮。
- “信息”：获取齿轮的相关参数信息。

不管是直齿圆柱齿轮还是斜齿圆柱齿轮，不管是外啮合齿轮还是内啮合齿轮，它们的创建的方法都是一样的。在这里，将通过具体的范例，介绍如何创建齿轮、修改齿轮和获取齿轮详细信息。该范例以创建直齿的标准圆柱齿轮为例，其原始的齿轮参数为：模数 $m=2.5$ ，齿数为 30，压力角为 20° ，厚度为 28mm，啮合形式为外啮合。该范例具体的操作如下。

1. 创建齿轮

1 按 $\langle \text{Ctrl}+\text{N} \rangle$ 快捷键，弹出“新建”对话框，从“模型”选项卡的“模板”选项组中，设置单位为“毫米”，从模板列表中选择名称为“模型”的公制模板，指定新文件名和文件夹路径，单击“确定”按钮。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令，弹出“渐开线圆柱齿轮建模”对话框。

3 在“齿轮操作方式”选项组中选择“创建齿轮”单选按钮，单击“确定”按钮，弹出“渐开线圆柱齿轮类型”对话框。

4 在“渐开线圆柱齿轮类型”对话框的第一组中选择“直齿轮”单选按钮，在第二组中选择“外啮合齿轮”单选按钮，在第三组（“加工”选项组）中选择“滚齿”单选按钮，如图 10-28 所示，然后单击“确定”按钮。

5 系统弹出“渐开线圆柱齿轮参数”对话框，在“标准齿轮”选项卡中设置图 10-29 所示的齿轮参数，单击“确定”按钮。




图 10-28 “渐开线圆柱齿轮类型”对话框



图 10-29 设置齿轮参数



知识点拨： 齿轮建模精度分“低”“中部”和“高”3种，本例将齿轮建模精度设置为“中部”类别。如果在“渐开线圆柱齿轮参数”对话框中单击“默认值”按钮，则 NX 自动根据默认的齿轮参数设置当前齿轮的参数值。

6 系统弹出“矢量”对话框，从“类型”下拉列表框中选择“ZC 轴”选项，如图 10-30 所示，然后单击“确定”按钮。

7 系统弹出“点”对话框，在该对话框中进行图 10-31 所示的相关设置。



图 10-30 “矢量”对话框



图 10-31 “点”对话框

8 单击“确定”按钮，生成图 10-32 所示的直齿圆柱齿轮。




图 10-32 直齿圆柱齿轮



2. 修改齿轮参数

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令，弹出“渐开线圆柱齿轮建模”对话框。

2 选择“修改齿轮参数”单选按钮，如图 10-33 所示，单击“确定”按钮。

3 在弹出的“选择齿轮进行操作”对话框中选择需要修改参数的齿轮，如本例选择“a_gear(general gear)”齿轮，如图 10-34 所示，然后单击“确定”按钮，弹出“渐开线圆柱齿轮类型”对话框。




图 10-33 将齿轮操作方式设为“修改齿轮参数”



图 10-34 “选择齿轮进行操作”对话框

4 在第一组中选择“斜齿轮”单选按钮，在第二组中选择“外啮合齿轮”单选按钮，在第三组（“加工”选项组）中选择“滚齿”单选按钮，如图 10-35 所示。然后单击“确定”按钮，弹出“渐开线圆柱齿轮参数”对话框。

5 将齿轮的宽度（齿宽）更改为 20mm，设置螺旋方向为“左手”，螺旋角度为 15.6° ，如图 10-36 所示。




图 10-35 修改渐开线圆柱齿轮类型



图 10-36 修改齿轮参数

6 在“渐开线圆柱齿轮参数”对话框中单击“确定”按钮，结果如图 10-37 所示。

3. 获取齿轮详细信息

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“齿轮建模”|“圆柱齿轮”命令，弹出“渐开线圆柱齿轮建模”对话框。

2 在“齿轮操作方式”选项组中选择“信息”单选按钮，如图 10-38 所示，接着单击“确定”按钮。




图 10-37 编辑参数后的圆柱齿轮模型




图 10-38 指定齿轮操作方式为“信息”

3 系统弹出图 10-39 所示的“选择齿轮进行操作”对话框，从中选择要操作的齿轮，单击“确定”按钮，系统弹出图 10-40 所示的“信息”窗口，上面列出了所选齿轮的相关参数。



图 10-39 “选择齿轮进行操作”对话框




图 10-40 “信息”窗口

10.4.2 圆锥齿轮

圆锥齿轮是指分度曲面为圆锥面的齿轮，常见的圆锥齿轮直齿锥齿轮和斜齿锥齿轮等，如图 10-41 所示。与圆柱齿轮相比，圆锥齿轮的制造和装配都要相对复杂些，圆锥齿轮传动振动和噪声也相对较大。圆锥齿轮多应用在速度较低的传动中。



圆锥齿轮的创建和其他操作，都和圆柱齿轮的类似。下面以创建一个斜齿圆锥齿轮为例。

1 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“齿轮建模”|“圆锥齿轮”命令，弹出图 10-42 所示的“锥齿轮建模”对话框。




图 10-41 圆锥齿轮




图 10-42 “锥齿轮建模”对话框

2 选择“创建齿轮”单选按钮，单击“确定”按钮，弹出“圆锥齿轮类型”对话框。

3 在“圆锥齿轮类型”对话框的第一组中选择“斜齿轮”单选按钮，在第二组（“齿高形式”选项组）中选择“等顶隙收缩齿”单选按钮，如图 10-43 所示，然后单击“确定”按钮。

4 在弹出的“圆锥齿轮参数”对话框中指定齿轮建模精度和相关的圆锥齿轮参数，如图 10-44 所示，接着单击“确定”按钮。




图 10-43 “圆锥齿轮类型”对话框



图 10-44 “圆锥齿轮参数”对话框

5 利用弹出来的“矢量”对话框指定矢量，例如，从“类型”下拉列表框中选择“ZC 轴”选项，单击“确定”按钮。

6 利用弹出来的“点”对话框指定一点，例如，指定该点为“X=0、Y=0、Z=0”，单击“确定”按钮。完成创建的斜齿圆锥齿轮如图 10-45 所示。




图 10-45 完成创建的斜齿圆锥齿轮

10.5 弹簧设计

弹簧是一种利用弹性来工作的典型机械零件，用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等，广泛用于机器、仪表中。

在 NX 9.0 中，用户除了可以从重用库的弹簧模板库中调用弹簧之外，还可以使用 GC 工具箱中的弹簧设计工具来设计弹簧模型。在“建模”应用模块中，GC 工具箱的弹簧设计工具命令有“圆柱压缩弹簧”“圆柱拉伸弹簧”“蝶形弹簧”和“删除弹簧”；另外，在“制图”应用模块中，GC 工具箱提供了“弹簧简化视图”工具命令。

10.5.1 圆柱压缩弹簧

圆柱压缩弹簧是一种承受轴向压力的螺旋弹簧，自然状态时其圈与圈之间有一定的间隙，如图 10-46 所示。当受到外载荷时圆柱压缩弹簧收缩变形，储存变形能。




图 10-46 圆柱压缩弹簧


在“建模”应用模块中，在上边框条中单击“菜单”按钮  并选择“GC 工具箱”|“弹簧设计”|“圆柱压缩弹簧”命令，系统弹出图 10-47 所示的“圆柱压缩弹簧”对话框的“类型”页面，从中指定弹簧设计的模式，包括选择模式类型和创建方式（创建方式可以为“在工作部件中”或“新建部件”）。弹簧设计的模式类型分为“设计向导”和“输入参数”两种：如果选择“设计向导”类型，那么需要分别经过“初始条件”“弹簧材料与许用应力”“输入参数”和“显示结果”几个操作环节；如果选择“输入参数”类型，如图 10-48 所示，那么“初始条件”和“弹簧材料与许用应力”操作环节可以省略。



图 10-47 “圆柱压缩弹簧”对话框的“类型”页面




图 10-48 选择“输入参数”模式类型

下面以“设计向导”模式为例介绍如何创建一个圆柱压缩弹簧。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框，从“模型”选项卡的“模板”选项组中，设置单位为“毫米”，从模板列表中选择名称为“模型”的公制模板，指定新文件名和文件夹路径，单击“确定”按钮。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧设计”|“圆柱压缩弹簧”命令，系统弹出“圆柱压缩弹簧”对话框。

3 在“圆柱压缩弹簧”对话框的“类型”页面中，选择“设计向导”和“在工作部件中”单选按钮，接受默认的弹簧名称，并进行位置定义，如图 10-49 所示。单击“下一步”按钮，前进到“初始条件”页面。

4 在“初始条件”页面中设置如图 10-50 所示的初始条件内容，其中弹簧端部结构为“并紧磨平”。设置好初始条件后单击“下一步”按钮，以前进到下一页面。




图 10-49 在“类型”页面中设置



图 10-50 指定弹簧的初始条件

5 在“弹簧材料与许用应力”页面中输入初步假设的弹簧丝直径，指定弹簧材料和载荷类型，单击“估算许用应力范围”按钮以得到估算的许用应力范围，如图 10-51 所示。单

击“下一步”按钮，前进到“输入参数”页面。

6 在“输入参数”页面中输入圆柱压缩弹簧的具体参数，如图 10-52 所示。其中，弹簧端部结构可以为“并紧磨平”“并紧不磨平”或“不并紧”，在本例中选择“并紧磨平”。完成输入参数后，单击“下一步”按钮以前进到“显示结果”页面，该页面显示输入内容与设计验算结果如图 10-53 所示。




图 10-51 设置弹簧材料等以估算许用应力范围




图 10-52 输入弹簧参数

7 单击“完成”按钮，生成如图 10-54 所示的圆柱压缩弹簧。




图 10-53 显示结果




图 10-54 完成创建的圆柱压缩弹簧

10.5.2 圆柱拉伸弹簧

圆柱拉伸弹簧是一种承受轴向拉力的螺旋弹簧，它一般都用圆截面材料制造。在不承受负荷时，圆柱拉伸弹簧的圈与圈之间一般是并紧的、没有间隙的。

圆柱拉伸弹簧的端部结构可以为“圆钩环”“半圆钩环”和“圆钩环压中心”形式的，如图 10-55 所示。




图 10-55 圆柱拉伸弹簧典型图例

a) 端部结构为“圆钩环” b) 端部结构为“半圆钩环” c) 端部结构为“圆钩环压中心”

圆柱拉伸弹簧的创建操作和圆柱压缩弹簧的创建操作类似，两者的设计模式类型都同样分为“设计向导”和“输入参数”两种，在这里以使用“输入参数”设计模式为例，介绍创建圆柱拉伸弹簧的一个典型操作范例。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框，从“模型”选项卡的“模板”选项组中，设置单位为“毫米”，从模板列表中选择名称为“模型”的公制模板，指定新文件名和文件夹路径，单击“确定”按钮。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧设计”|“圆柱拉伸弹簧”命令，系统弹出“圆柱拉伸弹簧”对话框。

3 在“类型”页面中单击“隐藏任务导航器”  以隐藏任务导航器（左窗格），接着在“选择类型”子选项组中选择“输入参数”单选按钮，在“创建方式”子选项组中选择“在工作部件中”单选按钮，接受默认的弹簧名称，指定轴矢量和位置（将位置点设置在作为原点处），如图 10-56 所示。然后单击“下一步”按钮。

4 输入弹簧参数如图 10-57 所示，单击“下一步”按钮。




图 10-56 选择设计模式和定义轴位置




图 10-57 输入弹簧参数

5 此时，“圆柱拉伸弹簧”对话框显示验算结果，如图 10-58 所示，单击“完成”按钮，生成的圆柱拉伸弹簧如图 10-59 所示。




图 10-58 显示验算结果




图 10-59 完成的圆柱拉伸弹簧

10.5.3 碟形弹簧

碟形弹簧（简称为“碟簧”）是用金属板料或锻压坯料做成的截锥形截面的垫圈式弹簧，其外廓呈碟状，如图 10-60 所示（该碟形弹簧由两片叠加而成）。

碟形弹簧也有“输入参数”和“设计向导”两种设计模式，当选择“设计向导”设计模式时，则需要比“输入参数”设计模式多进行一项设置操作，即设置弹簧的工作条件。

创建碟形弹簧的一个操作范例如下。

1 按〈Ctrl+N〉快捷键，弹出“新建”对话框，从“模型”选项卡的“模板”选项组中，设置单位为“毫米”，从模板列表中选择名称为“模型”的公制模板，指定新文件名和文件夹路径，单击“确定”按钮。

2 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧设计”|“碟形弹簧”命令，弹出“碟簧”对话框。

3 在“碟簧”对话框的“选择类型”页面中，从“类型”子选项组中选择“输入参数”单选按钮，从“创建方式”子选项组中选择“在工作部件中”单选按钮，接受默认的弹簧名称和位置参数，如图 10-61 所示。单击“下一步”按钮进入下一个页面。




图 10-60 碟形弹簧




图 10-61 “碟簧”对话框的“选择类型”页面



④ 在“输入参数”页面中输入图 10-62 所示的碟簧参数，然后单击“下一步”按钮，前进到“设置方向”页面。

⑤ 在“设置方向”页面的“碟簧片数”文本框中输入“6”并按〈Enter〉键确认，接着在“碟簧堆叠方式”选项组中单击“递增组合”按钮，如图 10-63 所示，注意各片的方向设置，然后单击“下一步”按钮，前进到“显示结果”页面。




图 10-62 输入碟簧参数




图 10-63 设置碟簧方向

⑥ “碟簧”对话框的“显示结果”页面如图 10-64 所示，单击“完成”按钮，创建的 6 个碟簧片如图 10-65 所示，6 个碟簧片按照设定的堆叠方式堆叠在一起形成一个碟簧部件。



图 10-64 “碟簧”对话框的“显示结果”页面





图 10-65 完成碟簧部件

10.5.4 删除弹簧

使用 GC 工具箱的弹簧工具创建弹簧模型时，NX 系统会自动生成表达式和特征组，以后如果采用常规的手动删除可能会不能彻底删除，这样在重新创建弹簧时容易出现意外失败

的情况。为了能够彻底删除弹簧模型，可以使用 GC 工具箱专门提供的“删除弹簧”命令。

在“建模”应用模块下，单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧设计”|“删除弹簧”命令，打开图 10-66 所示的“删除弹簧”对话框，从列表中选择希望删除的弹簧，然后单击“应用”按钮或“确定”按钮，即可将选定的弹簧完全删除掉。





图 10-66 “删除弹簧”对话框

10.5.5 弹簧简化视图

完成弹簧模型设计之后，可以建立弹簧简化视图，其方法是进入“制图”应用模块后，单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧”|“弹簧简化视图”命令，便可根据弹簧三维模型的弹簧参数在设定图样上自动生成采用简化画法的弹簧工程图，NX 会对简化后的视图进行部分关键尺寸的自动标注。如果弹簧模型是通过“设计向导”设计模式来创建的，那么在该弹簧的简化视图中将有工作载荷符号或标识。

下面介绍建立弹簧简化视图的一个范例。

1 打开“BC_TH_JHST.prt”配套素材文件，该文件已经创建好图 10-67 所示的圆柱弹簧模型。

2 在功能区中单击“文件”选项卡标签，接着从打开的“文件”选项卡的“应用模块”选项组中选择“制图”命令以切换至“制图”应用模块，如图 10-68 所示。可以从“文件”选项卡中选择“所有应用模块”|“制图”命令。



图 10-67 已有弹簧模型





图 10-68 选择“制图”应用模块

3 在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“弹簧”|“弹



“弹簧简化视图”命令（见图 10-69），弹出图 10-70 所示的“弹簧简化视图”对话框。




图 10-69 选择“弹簧简化视图”命令




图 10-70 “弹簧简化视图”对话框

4 从列表中选择部件名，在“创建选项”下选择“在工作部件中”单选按钮，从“图纸页”下拉列表框中选择“A4-无视图”选项，然后单击“确定”按钮。

5 自动在设定的图纸页上产生弹簧简化视图，如图 10-71 所示。




图 10-71 建立的弹簧简化视图

10.6 部件文件加密

在“建模”应用模块中，GC 工具箱提供了用于部件文件加密的两个工具命令，即“设

置密码”和“移除密码”，前者用于为部件文件设置相关的密码，后者则用于为部件文件移除相关的密码。

要为部件文件设置相关的密码，则在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“部件文件加密”|“设置密码”命令，弹出图 10-72 所示的“设置密码”对话框，利用该对话框可以为部件文件设置最多 4 类密码，即管理员密码、完全控制密码、读-写密码和只读密码。

如果要移除部件文件中的密码保护，那么在上边框条中单击“菜单”按钮 ，接着选择“GC 工具箱”|“部件文件加密”|“移除密码”命令，弹出图 10-73 所示的“移除密码”对话框，单击“是”按钮，则确定要移除当前部件文件的密码保护，此后任何人都可以访问该部件文件。



图 10-72 “设置密码”对话框




图 10-73 “移除密码”对话框

10.7 本章小结与经验点拨

在 NX 9.0 软件中，有很多值得称赞的技术和实用工具，如同步建模技术和 GC 工具箱。本章主要介绍了同步建模技术和 GC 工具箱的应用知识。

同步建模技术可以与先前的建模技术（如参数化、基于历史记录建模、特征建模等）共存，无需考虑现有模型或特征是参数化的还是非参数化的，使用同步建模技术修改、编辑现有模型都是非常方便而实用的。

GC 工具箱可以满足一些中国用户对于 GB 的要求，并提供关于齿轮和弹簧等专业化、标准化的建模工具，以及相应的简化出图工具等。在实际工作中，GC 工具箱已经被证明了它的优越性，在很大程度上提高了产品设计效率和数据规范性。使用 GC 工具箱的齿轮建模工具创建相应的齿轮，以及使用 GC 工具箱的弹簧设计工具生成所需的弹簧，都是一件很轻松的事情，因为只需输入齿轮或弹簧的相关技术参数便可快速生成齿轮或弹簧实体模型。如果要从部件文件中删除齿轮，那么可以使用齿轮操作方式之一的“删除齿轮”选项，这样可以完全删除齿轮数据。弹簧的删除也类似，弹簧删除有专门的“删除弹簧”工具。本章介绍




了弹簧简化视图的生成操作，而对于标准齿轮，同样可以在“制图”应用模块中执行 GC 工具箱中的“齿轮简化画法”命令来使齿轮视图转化为符合标准要求的齿轮简化画法，这需要读者认真去钻研、总结。

10.8 思考与练习

- 1) 如何理解同步建模的概念及其用途？
- 2) NX 9.0 的两种建模模式分别是什么？如何切换建模模式？
- 3) 使用 GC 工具箱有哪些优势？
- 4) 什么是圆柱压缩弹簧和圆柱拉伸弹簧？如何创建它们？
- 5) GC 工具箱的齿轮工具提供了哪几类操作方式？
- 6) 如何删除弹簧模型？
- 7) 上机操作：设计直齿渐开线圆柱齿轮，已知齿轮的参数为：模数 $m=2.5$ ，齿数 $Z=14$ ，压力角为 20° ，齿轮厚度 $B=25\text{mm}$ ，齿轮的其他细节结构自行设计。
- 8) 上机操作：设计一个斜齿渐开线圆柱齿轮，已知齿轮的参数为：法面模数 $m_1=2.5$ ，齿数 $Z=81$ ，齿形角为 20° ，螺旋角为 15.95° ，齿轮厚度 $B=70\text{mm}$ ，螺旋线方向为左旋，变位系数为 0，齿轮的其他细节结构自行设计。
- 9) 上机操作：设计一个端部并紧不磨平的圆柱压缩弹簧，并切换至“制图”应用模块中建立其简化视图。
- 10) 上机操作：设计一个具有半圆钩环的圆柱拉伸弹簧，最后为它建立采用简化画法的工程图。

UG NX 9.0

入门·进阶·精通



SolidWorks系列

AutoCAD系列

Creo 系列

UG系列

CATIA系列

MATLAB系列

ANSYS系列

Mastercam系列

>>>> UG 系列已出版 <<<<

- UG NX 9.0入门·进阶·精通
- UG NX 8.5模具设计入门与提高
- UG NX 8.5数控加工入门与提高
- UG NX 8.5入门与范例精通
- UG NX 8.0中文版数字样机技术及其应用实例 (入门与提高)
- UG NX 8.0完全自学手册 第2版
- UG NX 8.0典型实例解析 第3版
- UG NX 7.5基础应用与范例解析 第3版
- UG NX 7.5完全自学手册
- UG NX 7.0新手入门与范例精通
- UG NX 7.0模具设计从入门到精通
- UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲
- UG NX 6数控加工入门与实例精讲
- UG NX 6典型实例解析 第2版
- UG NX 5.0 CAM实例解析
- UG 5.0典型实例解析
- UG NX 4.0基础应用与范例解析 第2版

地址: 北京市百万庄大街22号

邮政编码: 100037

电话服务

社服务中心: 010-88361066

销售一部: 010-68326294

销售二部: 010-88379649

读者购书热线: 010-88379203

网络服务

教材网: <http://www.cmpedu.com>

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

封面防伪标均为盗版

上架指导 计算机/辅助设计

ISBN 978-7-111-46358-0

策划编辑◎ 张淑谦 / 封面设计◎



知识文化
ZISHI Culture

扫一扫加入微信公众平台

更多、更快获取最新图书资讯



ISBN 978-7-111-46358-0



9 787111 463580 >

定价: 69.00元 (含1DVD)